PLAN DE CONTINGENCIAS LOGÍSTICAS Y EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OFICINA DE PLANEACIÓN

2021-2024

Plan de Contingencias Logísticas y Emergencias

Procuradora General de la Nación
Margarita Cabello Blanco

Viceprocurador General de la Nación
Silvano Gómez Strauch

Jefe Oficina de Planeación.
Andres Arboleda Salazar.

Apoyo - Profesional
Ingeniero Jairo Sánchez Vásquez
Ingeniero de Riesgo - Carlos Alberto Pelades (Gsst).

© Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 # 15-80
PBX: (+57-1) 587 8750
Bogotá D. C., Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1 PRESENTACIÓN 5
2 INTRODUCCIÓN 5
2.1 Información General de la entidad 6
3 DEFINICIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA PGN. 6
3.1 FASES DE UN PLAN DE CONTIGENCIA EN LA PGN 7
4 REQUISITOS GENERALES 7
4.1 POLÍTICA PARA LA CONTIGENCIAS LOGÍSTICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 7
4.2 OBJETIVOS 7
4.2.1 Objetivo General 7
4.2.2 Objetivos Específicos 8
4.3 ALCANCE 8
4.4 PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 8
4.5 MARCO LEGAL 9
4.6 Normatividad Internacional: 10
4.7 Normas Nacionales 11
4.8 Glosario 11
5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 13
5.1 ETAPAS DE UN PLAN DE CONTINGENCIA 13
6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE GESTIÓN 14
6.1 RIESGOS EXTERNOS EN LA PGN. 14
6.1.1 Factores de riesgo – Bogotá D.C. nivel central - Bogotá 15
6.1.2 Factores de riesgo – Nivel Territorial – Regionales 16
6.2 PROCEDIMIENTO ANTE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS EXTERNO. 17
7 PLANES EXPERIMENTALES DE PRUEBAS 18
7.1 OBJETIVOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS DEL PLAN: 19
7.2 PROCEDIMIENTO FALLAS DE FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Riesgos Externos) . 20
7.3 PROCEDIMIENTO FALLAS DE SERVICIO ACUEDUCTO. (Riesgos Externos) 21
7.4 PROCEDIMIENTO FALLAS DE SERVICIO TELEFÓNICO INTERNET . (Riesgos Externos) 22
8 ANÁLISIS DE AMENAZAS. 23
8.1 METODOLOGÍA 23
8.1.1 Nivel de Riesgo 23
8.1.2 Amenazas y su Calificación 24
8.2 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD A NIVEL NACIONAL. 25
9 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON) A NIVEL NACIONAL. 26

9.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA MOVIMIENTO SÍSMICO 26

9.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO 27

9.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DERRAME Y/O INTOXICACIÓN POR MATERIALES PELIGROSOS 28

9.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA CORTO CIRCUITO 29

9.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA AMENAZA DE BOMBA 30

9.6 PROCEDIMIENTO PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 31

9.6.1 Descripción procedimiento para población con discapacidad 32

10 ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS EN LA PGN NACINAL. 33

10.1 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI) 33

10.1.1 Funciones básicas de la organización a nivel nacional.....34

10.1.2 Brigadas de Emergencia a nivel Nacional. 35

10.1.3 Etapas de actuación de la Brigada de Emergencias.....36

11 RECURSOS PARA EMERGENCIAS NIVEL NACIONAL 37

12 PLANES DE ACCIÓN PARA TODA LA PGN.....38

12.1 PLANES DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL 38

12.2 PLAN DE EVACUACIÓN. A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL 39

12.3 PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 41

13 BIBLIOGRAFÍA. 43

14. ANEXOS 46

ANEXO 1: PLAN DE CONTIGENCIA LOGISTICA Y EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL REGIONAL. Y PROVINCIAL 47

ANEXO 2: PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.....912

1 PRESENTACIÓN

Las condiciones de cambios constantes en las que se ven envueltas las organizaciones son marcadas por procesos complejos, dinámicos e inciertos sobre los cuáles deben actuar constantemente en procura de poder responder y adaptarse a los nuevos requerimientos del entorno.

El Plan de Contingencias Logísticas se constituye en un instrumento para dar respuesta oportuna, adecuada y coordinada a situaciones de emergencia causadas por fenómenos destructivos de origen natural o humano.

Sin embargo, es fundamental contar con la suma del esfuerzo de todos, cuya composición permita fortalecer y cumplir en tiempo las acciones tendientes a prevenir y mitigar desastres en modo y tiempo de las circunstancias señaladas, y dar respuesta oportuna a la sociedad dentro de un marco de seguridad.

Este plan es una herramienta de diagnóstico con componentes administrativos, organizacionales y operativos que permiten establecer parámetros de acción simples: antes, durante y después de una emergencia o contingencia con el fin de mitigar las consecuencias que se puedan derivar de las mismas.

Para el adecuado funcionamiento de las estrategias y tácticas de actuación descritas en este documento es fundamental contar con el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de la Entidad, cuya participación permitirá fortalecer y cumplir con las acciones tendientes a prevenir y mitigar en modo y tiempo las circunstancias señaladas y dar respuesta oportuna dentro de un marco de seguridad

2 INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es delimitar funciones, actividades y responsabilidades de las dependencias, para que de forma conjunta y coordinada actúen ante la presencia o inminencia de algún agente perturbador que ponga en riesgo a sus funcionarios, los procesos administrativos o estructura física que no permitan el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad.

La Oficina de Planeación ha elaborado el presente Plan de Contingencias logísticas (PCL), que sirva como marco de acción institucional para prevenir, atender y restablecer la normalidad en situaciones de perturbación o pérdida.

El PCL constituye una herramienta fundamental para la preparación proactiva de laProcuraduría General que permita afrontar y superar eventos o situaciones originadas por la ocurrencia de un riesgo, es decir por la ocurrencia de hechos o actos producto de factores tanto internos como externos que pueden entorpecer elnormal desarrollo de las funciones o incluso paralizar el servicio público.

El documento describe el diseño de un nuevo esquema de gestión que cohesione alas personas en procura de la misión de la PGN.

El PCL permite mantener la continuidad de las operaciones, ante la ocurrencia de alguna falla que provoque la paralización parcial o total de la Entidad. Este abarca desde la recuperación de aquellos servicios y recursos críticos ante eventos quevan desde desastres naturales (como por ejemplo terremotos,

inundaciones, etc.) hasta no naturales (como por ejemplo el daño de un disco, el agotamiento de la papelería de la entidad, fallas técnicas y/o errores de programas).

El PCL de la PGN está soportado en la Ley 87 de 1993, artículo 2º, literales a y f donde se indica y el Decreto Ley 262 del 2000 artículo 6º

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.

Definir y **aplicar** medidas para prevenir los riesgos; detectar y corregir lasdesviaciones que se presentan en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

La Procuraduría General de la Nación, es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público.

Conformada por cuatro mil trescientos (5.300) servidores aproximadamente a nivel nacional[1], la Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su misión vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales: preventiva, de intervención y disciplinaria.

NOMBRE - NIVEL CENTRAL	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	CARRERA 5 N° 15 – 80
NIT	899999119-7
TELÉFONO	5878750
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Organismo de Control

3 DEFINICIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN LA PGN.

Plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de cada institución. Su finalidad es la de permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización

[1] Según Tabla de Ubicación Laboral de febrero 13 de 2020

3.1 FASES DE UN PLAN DE CONTIGENCIA EN LA PGN

4 REQUISITOS GENERALES

4.1 POLÍTICA PARA LA CONTIGENCIAS LOGISTICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuraduría General de la Nación está comprometida en establecer el plan para la detección, prevención, mitigación y control de emergencias, con el fin de dar respuesta oportuna ante las amenazas de origen natural, antrópico no intencional y social que puedan afectar la funcionalidad y salud de los funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; a través de la identificación y gestión de las posibles causas de vulnerabilidad del sistema. Lo anterior en cumplimiento de la legislación aplicable vigente, así mismo, se brindarán las condiciones y recursos necesarios para que la implementación del plan para la atención y control de emergencias se lleve a cabo con eficiencia y eficacia.

4.2 OBJETIVOS

4.2.1 Objetivo General

Establecer mecanismos, procedimientos y tácticas de actuación ante posibles emergencias o contingencia que se puedan presentar en las diferentes sedes de la Procuraduría General de la Nación.

4.2.2 Objetivos Específicos

- Suministrar herramientas a las directivas y funcionarios para planear, dirigir y controlar las actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito, que pueda poner en peligro la estabilidad y normal funcionamiento de la organización.
- Identificar las amenazas internas y externas que pueden afectar las instalaciones y analizar la vulnerabilidad de la organización para afrontar una emergencia.
- Establecer acciones tendientes a disminuir las condiciones de riesgo, mitigar su impacto y reducir el nivel de vulnerabilidad de las instalaciones.
- Identificar las condiciones de los recursos existentes y los recursos necesarios para dar respuesta inicial a una emergencia.
- Establecer procedimientos de reacción simples y prácticos para la evacuación del lugar.
- Establecer y mantener un esquema de organización interna, práctico, eficaz y eficiente para la respuesta inicial a una emergencia, y trasferir el mando a los organismos de socorro externos.

4.3 ALCANCE

El presente "Plan de Contingencia logista de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

4.4 PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

El PCL es uno de los instrumentos estratégicos de gestión para el manejo de riesgos de la Procuraduría General de la Nación, el cuadro siguiente muestra los diferentes documentos que tienen relación con el manejo del riesgo en la entidad. La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en las sedes:

RIESGOS	DOCUMENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Naturales (Terre moto, marmots, inundaciones, etc.)	Plan de emergencias	Grupo de Bienestar Socialy del Trabajo
Incendios		
Atentado terrorista (Explosivos, biológico, francotirador, etc.)	Manual de seguridad de instalaciones	División de Seguridad
Toma de instalaciones		
Asonada o alteración social		
Seguridad de personas	Manual de esquemas de seguridad (capítulo incluido enel manual de seguridad)	

Emergencias de salud	Cartilla de primeros auxilios	Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo
Accidentes de trabajo Accidentes de tránsitoFalla de ascensores Anegaciones Daño de instalaciones (Caída de techos, paredes, puertas, escaleras, etc.)	Manual de Seguridad industrial	Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo División Administrativa
Contaminaciones biológicas o químicas	Manual de Seguridad Ambiental	División Administrativa
Suspensión de servicios públicos	Plan de Contingencias Logísticas	División Administrativa
Desabastecimiento de elementos de oficina		
Daño memoria institucional, archivo		División de Documentación
Daño informático.		Direccione de Apoyo Estratégico Análisis de Datos e Información
Riesgos Institucionales internos o externos	Mapa de Riesgos de Gestión	Oficina de Planeación
Plan de Corrupción y Atentación al Ciudadano	Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación

4.5 MARCO LEGAL

- Ley 9 de 1979 Código Sanitario Titulo III: Relativo a la salud ocupacional.
- Ley 400 de 1997, “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”
- Ley 1523 de 2012. “Por la cual se adopta la Política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.”
- Decreto Ley 1295 de 1994. "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales." Artículo 35, literal b, relativo a la Capacitación básica para el montaje de la Brigada de Primeros Auxilios.
- Decreto 614 de 1984 (Arts. 28 a 30)
- Resolución 2400 de 1979.” Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.”
- Resolución 004 de 2009. “Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de Emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones y define políticas, sistemas de organización y procedimientos interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá D.C."
- Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- NSR- 10, Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010.

- NORMA NTC 1669,1458, 1488.
- En el Decreto Ley 262 de 2000, en el Artículo 11, numeral (6) "Diseñar el plan de contingencias logísticas de la entidad ", como función de la Oficina de Planeación. El plan de contingencia se fundamenta en las actividades de prevención y preparación, las cuales se han de apreciar desde el punto de vista administrativo, funcional y operativo.
- En la actualidad en Colombia los Planes de contingencia y de emergencia son de estricto cumplimiento, como está consignado en el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo Capitulo III Organización del Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo su artículo 8, numeral 6 "Obligaciones de los empleadores (…) 6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones."
- La Procuraduría General de la Nación adopta el Plan de Manejo de los Riesgos Institucionales mediante la resolución 256 del 2006 definiendo a la Oficina de Planeación en el artículo 2, literal c como "… *la encargada de diseñar, administrar y mantener actualizado el Plan de Contingencias Logísticas, en el cual se señalan las políticas institucionales referidas a la administración del riesgo, así como las medidas específicas para actuar frente a aquellos riesgos residuales no asegurables, identificados por las dependencias, descritos, analizados y calificados en el Mapa de Riesgos institucionales.*

4.6 Normatividad Internacional:

National Fire Protection Association (NFPA)

- NFPA 1: Código de Prevención de Incendios.
- NFPA 10: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles.
- NFPA 13: Instalación de rociadores automáticos.
- NFPA 14: Instalación de columnas de Agua y mangueras contra incendios.
- NFPA 22: Tanques de Agua para Sistemas Privados Contra Incendios.
- NFPA 24: Redes privadas Contra incendios.
- NFPA 25: Manual Inspección, pruebas y Mantenimiento de Sistemas Contraincendios.
- NFPA 30: Sobre el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
- NFPA 49: Datos sobre Productos Químicos Peligrosos.
- NFPA 70: Código Eléctrico.
- NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 72).
- NFPA 75: Protección de Equipos de Computación Electrónicos.
- NFPA 101: Código de Seguridad Humana.
- NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio.
- NFPA 321: Norma sobre Clasificación Básica de Líquidos Combustibles e Inflamables.
- NFPA 328: Métodos Recomendados para el control de Líquidos y Gases Combustibles e Inflamables en Registros, Alcantarillas y Estructuras subterráneas Similares.
- NFPA 471: Métodos Recomendados de Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos.
- NFPA 600: Norma sobre Brigadas Privadas Contra Incendios.
- NFPA 1410: Norma sobre manejo inicial a incendios.
- NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres.

4.7 Normas Nacionales

- NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización.
- NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad.
- NTC 1700: Medios de Evacuación.
- NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio.
- NTC 1910: Extintores de incendio, selección, distribución, uso y mantenimiento.
- NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales.
- NTC 2050: Código Eléctrico Nacional.
- NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades.
- NTC 2886: Tanques de Agua para sistemas privados contra incendio.
- NTC 3807: Extintores portátiles sobre ruedas.
- NTC 3458: Identificación de Tuberías y Servicios.
- NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio.

4.8 Glosario

A continuación, se precisan algunos conceptos básicos de obligatorio conocimiento, dentro de la teoría y práctica en el manejo fiable de las emergencias:

- **Activación**: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.
- **Alerta:** Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento cualquiera.
- **Amenaza:** Se refiere a la potencialidad que tiene un evento natural, una actividad humana o una acción mecánica, de causar daños o destrucción independiente de la existencia en el área amenazada de habitantes y/o bienes materiales.
- **Bienes y servicios**: Son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor económico, que reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que permiten la vida individual y en comunidad.
- **Brigada de emergencias:** Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias incipientes.
- **Calamidad pública:** Situación en la cual se presenta daño o alteración de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que no requiera en su fase de recuperación de acciones de reconstrucción, bastando con las de rehabilitación para recuperar la normalidad.
- **Comité de reacción de emergencias y amenazas (CREA):** Grupo administrativo de las emergencias antes, durante y después de los eventos, responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el plan de emergencias.
- **Damnificado**: Víctima que no sufrió ninguna lesión en su cuerpo, pero perdió la estructura de soporte de sus necesidades básicas, como vivienda, medios de subsistencia.
- **Desastre:** Daño o alteración graves de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social.
- **Dotación para atención de emergencias:** Vestimenta que sirve de protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia.
- **Equipos para atención de emergencias:** Equipos destinados para ser operados por los brigadistas de acuerdo con el factor de riesgo.

- **Emergencia:** Situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
- **Emergencia incipiente:** Evento que puede ser controlado por un grupo con entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo con el factor de riesgo.
- **Emergencia interna:** Es aquel evento que ocurre, comprometiendo gran parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su atención.
- **Evacuación:** Respuesta de la comunidad a la inminencia del desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura.
- **Gravedad:** Grado de afectación resultante de un evento.
- **Haz-Mat:** Materiales peligrosos, del inglés Hazardous Materials.
- **Impacto:** Acción directa de una amenaza sobre un grupo de personas, sobre sus bienes, infraestructura y el medio ambiente. Deriva en un desastre o emergencia de determinadas proporciones, dependiendo de las características del evento y de la vulnerabilidad de la población afectada.
- **Lesionado:** Víctima del desastre que sufrió un trauma, daño o enfermedad en su cuerpo.
- **Mitigación:** Son todas aquellas medidas de prevención conducentes a disminuir total o parcialmente el grado de vulnerabilidad a que están sometidos elementos bajo riesgo.
- **Plan de emergencias médicas:** Plan por medio del cual, con procedimientos sencillos, claros y precisos, todas las personas estarán en capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas.
- **PMU (Puesto de mando unificado):** Lugar definido para la reunión de las personas que intervienen en la coordinación y/o administración del evento o Incidente.
- **Procedimiento Operativo Normalizado (PON):** es la base de realización de las tareas necesarias y determinantes para el control de un tipo de emergencia.
- **Preparación:** Procedimiento en el que se estructura la respuesta para la atención de las emergencias, que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas de prevención y mitigación de las consecuencias.
- **Prevención:** Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.
- **Previsión:** Acción de disponer lo conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles.
- **Reconstrucción:** Es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo, de las estructuras afectadas por la ocurrencia de un desastre, mediante la reparación del daño físico sufrido en la infraestructura; dando un proceso de reasentamiento de la comunidad damnificada.
- **Reducción:** Término que agrupa los conceptos de prevenir la ocurrencia, mitigar las pérdidas, prepararse para las consecuencias y alertar la presencia.
- **Rescate:** Conjunto de maniobras llevadas a cabo por personal especializado en zonas de emergencia, siniestros o desastres, con la finalidad de extraer y trasladar a la (s) victima (s) de la zona del incidente a una zona de menor riesgo, para ser trasladadas en su caso a un centro de atención médica para su pronta recuperación.
- **Respuesta:** Es la etapa que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación. En esta fase se da la reacción inmediata para la atención oportuna de la población afectada.
- **Riesgo:** Contingencia o proximidad de un daño, se refiere a las consecuencias esperables al ocurrir un fenómeno natural o una actividad humana, en término de muertes o heridas causadas a la población y a la destrucción de propiedades o de cualquier tipo de pérdida económica.

- **Simulacro:** Ejercicio de práctica de los procedimientos de emergencia en condiciones simuladas y que incluye la movilización de personas y recursos.
- **Sistema de alarma:** Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y pone en riesgo la integridad de las personas, animales o propiedades.
- **Urgencia:** Alteración de la integridad física o mental de una persona causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología, que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva, tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte.
- **Víctima:** Persona lesionada, damnificada o afectada por la ocurrencia del desastre.
- **Vulnerabilidad:** Es el grado de predisposición intrínseca de un sujeto o sistema a sufrir una pérdida, por un determinado factor de riesgo, al cual se está expuesto.

5 METODOLOGÍA DE TRABAJO

Está etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia o contingencia logística en la Procuraduría General de la Nación, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a su actividad económica, al entorno físico y las contingencias logísticas, al entorno social en el cual desarrollan sus funciones. Las etapas por seguir para la realización del análisis de riesgos son las siguientes:

5.1 ETAPAS DE UN PLAN DE CONTINGENCIA

Este se divide en seis (6) etapas**,** las tres (3) primeras etapas son de tipo preventivo (antes) una de atención (durante) y las últimas dos de evaluación (después) del plan una vez ocurrido el hecho.

Planear	***ANTES***	**Identificar riesgos, definir procesos, estructura, funciones, roles, documentos de referencia y recursos.**
Organizar		Elaborar manuales, procesos y protocolos planeados.
Institucionalizar		Aprobar planes, programas y manuales y ponerlos en funcionamiento.
Prevenir		Desarrollar las acciones de capacitación y comunicación para evitar la ocurrencia de un siniestro o concreción de un riesgo, así como tomar las medidas necesarias para reducir la probabilidad de ocurrencia
Atender	***DURANTE***	Cumplir los protocolos previstos ante una situación de emergencia o contingencia.
Restaurar	***DESPUÉS***	Adelantar las acciones necesarias para que el funcionamiento institucional retorne a la normalidad.
Evaluar		Valorar situaciones vividas y los niveles de exposición al riesgo, para definir acciones que generen el aprendizaje organizacional.

6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE GESTIÓN

El análisis de riesgos implica la evaluación del impacto por interrupción de la prestación de servicios a los clientes externos o internos, el cual comprende la estimación de las pérdidas que involucraría la suspensión parcial o total delfuncionamiento; esta valoración se da en términos de las consecuencias que acarrearía dicha suspensión.

En esta etapa se desarrolla la probabilidad de ocurrencia, grado de preparación (capacidad de mitigación y reducción de impacto de los riesgos), finalmente las alternativas de corrección de la anomalía presentada. Los riesgos potenciales que pueden afectar la continuidad y operatividad normal

RIESGOS EXTERNOS EN LA PGN

Se consideran como Riesgos logísticos los siguientes:

- **Posibles fallas en el flujo de energía eléctrica**: este riesgo está relacionado con amenazas externas al control de la Entidad. Sin embargo,se han implementado equipos para la mitigación del riesgo de corte temporal de energía eléctrica, dado que la Procuraduría tiene UPS (unidad de poder ininterrumpido) en cada una de las redes de área local, LAN, para disponer de la posibilidad de salvaguardar la información durante aproximadamente una (1) hora. Si el corte es más prolongado, se debe acudir a los procedimientos de procesamiento en el centro alterno externo yen segunda instancia los procesos manuales establecidos como contingenciahasta tanto no se solucione la falla.

- **Posibles fallas del servicio telefónico:** este riesgo está relacionado con amenazas externas al control de la Entidad, como lo es la suspensión temporal mayor a un día laboral y sobre el cual la Procuraduría no puede efectuar una debida mitigación, sin embargo, se puede planear las posibles alternativas a implementar ante las posibles fallas del servicio telefónico, como es la comunicación vía canales dedicados por celular o antena o satelital.

El servicio de conectividad de la entidad no se soporta en la infraestructura de líneas telefónicas, sino en la disponibilidad de canales contratados con la firma Telmex, la cual garantiza la conectividad de la entidad entre sus dependencias centrales y regionales y el acceso a Internet.

- **Posibles fallas del servicio de acueducto agua:** este riesgo está relacionado con amenazas externas al control de la Entidad, como lo es la suspensión temporal mayor a un día laboral y sobre el cual la Procuraduría no puede efectuar una debida mitigación.

- **Posibles fallas o desabastecimiento de suministros de oficina:** este riesgo está relacionado con amenazas externas al control de la Entidad, como lo es el desabastecimiento de suministros de oficina mayor a un día laboral y la Procuraduría no puede efectuar una debida mitigación.

- **Posibles fallas en sistemas de Información**: este riego está relacionada con la amenaza externas al control de la Entidad, en la PGN son frecuencia las fallas de mantenimiento de información .

La falta de mantenimiento preventivo conduce a que se produzcan grandes dificultades en el corto plazo. Esto paraliza el funcionamiento óptimo de los **equipos informáticos en la PGN** o pone en riesgo la seguridad de nuestros datos.

- **Posibles fallas en la conservación del archivo:** este riesgo está relacionado con amenazas externas al control de la Entidad Los **problemas** más comunes **que** enfrentan la PGN para gestionar y conservar los archivos documentales son; Información duplicada: además del tiempo perdido en saturación de informes y duplicidad de datos se generan **problemas** de organización y bajo rendimiento debido a la solución de tareas

6.1.1 Factores de riesgo – Bogotá D.C. nivel central - Bogotá

DEPENDENCIAS CENTRAL	FALLAS DE FLUÍDO ELÉCTRICO					FALLAS EN EL SERVICIO TELEFÓNICO					FALLAS EN EL SERVICIO DE AGUA					FALLAS EN SISTEMAS E INFORMÁTICA					FALLAS EN SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA					FALLAS EN LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO				
	NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS	
NIVEL DE RIESGO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO
TORRE A																														
Sotano y parquetaderos			X					X					X					X										X		
Piso 1 Lobby			X					X					X					X										X		
Piso 4 Auditoria y Salas			X					X					X					X					X					X		
Piso 5 - Sistemas.			X					X					X					X					X							
Piso 2- 3			X					X					X					X					X					X		
Piso 4- 15			X					X					X					X					X					X		
Piso 16 -28			X					X					X					X					X					X		
TORRE B																														
Centro de Atencion al Público			X					X					X					X					X					X		
Piso 2- 3 Oficinas			X					X					X					X					X					X		
Piso 3 Biblotecas			X					X					X					X					X					X		
Piso 4 Comunicacio Torre -A			X					X					X					X										X		
TORRE C																														
Autidorio y salas de audiencia			X					X					X					X										X		
Pisos 2-3-4 Oficinas			X					X					X					X					X					X		
EDIFICIO MANUEL MEJIA																														
Sótanos y Parqueaderos			X					X					X					X										X		
Piso 1 Lobby			X					X					X					X										X		
Pisos 4 a-10 Oficinas			X					X					X					X					X					X		
SEDE SAMPER MENDOZA																														
Archivo central			X					X					X					X					X					X		

FLUIDO ELÉCTRICO: Daño técnico por actos vandálicos, sobrecarga de líneas de transmisión opor mantenimientos programados en subestaciones.
SERVICIO TELÉFONICO: Robo de la infraestructura de los operadores de servicio y dañosmasivos en redes de fibra.
SERVICIO DE AGUA: Daño técnico o por mantenimiento de la infraestructura.
SISTEMAS: Por saturación o intermitencia en el servicio.
SUMINISTROS: Recursos presupuestales insuficientes o demora en contratación y entrega.
ARCHIVO: Saturado por espacio o instalaciones físicos inadecuadas.

6.1.2 Factores de riesgo – Nivel Territorial – Regionales

DEPENDENCIAS REGIONALES	FALLAS DE FLUÍDO ELÉCTRICO					FALLAS EN EL SERVICIO TELEFÓNICO					FALLAS EN EL SERVICIO DE AGUA					FALLAS EN SISTEMAS E INFORMÁTICA					FALLAS EN SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA					FALLAS EN LA CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO				
	NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS		NIVEL DE RIESGO			REQUERIMIENTOS	
NIVEL DE RIESGO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO	ALTO	MEDIO	BAJO	SI	NO
REGIONAL ANTIOQUIA					X				X						X				X					X					X	
REGIONAL ARAUCA				X					X					X					X					X					X	
REGIONAL ATLANTICO				X					X						X				X					X					X	
REGIONAL AMAZONAS				X										X					X					X					X	
REGIONAL BOLIVAR				X						X					X				X					X					X	
REGIONAL BOYACÁ				X					X					X					X					X					X	
REGIONAL CALDAS																			X					X					X	
REGIONAL CAQUETÁ				X					X					X					X					X					X	
REGIONAL CASANARE					X					X				X						X				X					X	
REGIONAL DE CAUCA					X				X						X				X					X					X	
REGIONAL DEL CESAR					X					X					X				X					X					X	
REGIONAL DE CHOCO																														
REGIONAL DE CORDOBA				X					X						X				X					X					X	
REGIONAL DEL GUAVIARE																														
REGIONAL DE LA GUAJIRA																														
REGIONAL DEL HUILA				X						X					X				X					X					X	
REGIONAL DE MAGDALENA																														
REGIONAL DE META				X					X										X					X					X	
REGIONAL DE NARIÑO			X		X				X						X				X					X					X	
REGIONAL DE QUINDIO																			X					X					X	
REGIONAL NORTE DE SANTANDER				X					X						X				X						X				X	
REGIONAL DE PUTUMAYO				X						X				X					X					X					X	
REGIONAL DE SAN ANDRES				X					X					X					X					X						X
REGIONAL DE RISARALDA					X					X					X				X					X					X	
REGIONAL DE SANTANDER					X					X					X					X					X					X	
REGIONAL DE SUCRE																			X					X					X	
REGIONAL DE TOLIMA					X					X					X				X					X					X	
REGIONAL DE VAUPÉS					X				X						X				X					X						X
REGIONAL DE GUANÍA				X					X					X					X					X					X	
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA					X					X					X				X					X					X	
REGIONAL DEL VICHADA																														

FLUIDO ELÉCTRICO: Daño técnico por actos vandálicos, sobrecarga de líneas de transmisión o por mantenimientos programados en subestaciones.
SERVICIO TELÉFONICO: Robo de la infraestructura de los operadores de servicio y dañosmasivos en redes de fibra.
SERVICIO DE AGUA: Daño técnico o por mantenimiento de la infraestructura.SISTEMAS: Por saturación o intermitencia en el servicio.
SUMINISTROS: Recursos presupuestales insuficientes o demora en contratación y entrega.
ARCHIVO: Saturado por espacio físico o instalaciones físicas inadecuadas.

6.2 PROCEDIMIENTO ANTE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS EXTERNO.

Cuando en una dependencia de la Procuraduría General de la Nacional a nivel Central o Territorial se presentas una falla por (Energía, Telefonees y Internet, Agua,. Sistemas de información, Suministro de Implementación de Oficina, Conservación del Archivo) Se debe realizar los siguientes pasos:

Actividad	fallas de fluido eléctrico	fallas en el servicio telefónico y/o– Internet	fallas en el sistema e Informática	fallas en suministro de Implemento de Oficias	Fallas en el servicio de Agua	fallas en la Conservación de Archivo
1.Avisar al jefe inmediato sobre la contingencia o emergencia presentada	X	X	X	X	X	X
2.Reportar la contingencia o emergencia a la dependencia responsable de la PGN para su seguimiento.	X	X	X	X	X	X
3. Llamar a la empresa de servicio responsable de servicio para ponerlo en conocimiento de la contingencia o emergencia	X	X			X	
4. Solicita a la empresa la reparación lo más pronto posible de la contingencia o emergencia para que no afecte el servicio de la PGN	X	X			X	
5. Verificar por parte del coordinador de la dependencias que la contingencia o emergencias se superó y poner en marchas el servicio	X	X	X	X	X	X
6 Hace seguimiento a la contingencia o emergencia presentada	X	X	X	X	X	X
7.Eleborar un informe sobre la contingencia o emergencia sobre la causa y enviar una copia a la dependencia responsable de la PGN	X	X	X	X	X	X

MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD

Los procesos de la entidad se encuentran categorizados como: Estratégicos, Misionales,de apoyo y de evaluación.

En el siguiente diagrama se aprecia el mapa de procesos de la entidad:



7 PLANES EXPERIMENTALES DE PRUEBAS

Los planes de contingencias de la PGN deben considerar acciones de experimentos de pruebas, incluye la simulación de diferentes siniestros y situaciones para comprobar que la organización y protocolos sean eficaces y oportunos.

El mayor énfasis será ejercido sobre las pruebas o simulacros y los eventosposteriores a la emergencia relacionados con el reinicio de las operaciones normales de la Procuraduría a nivel nacional.

Los pasos de los procedimientos definidos para la realización de las pruebasprogramadas en la fase de diseño, ejecución y seguimiento y control se muestran en la gráfica. 1



Gráfico 1. - elaboración propia

7.1 OBJETIVOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS DEL PLAN:

- Validar la habilidad de los funcionarios y la consistencia de los procedimientos en eventos de recuperación de siniestros.

- Probar la factibilidad y compatibilidad de las instalaciones de respaldo y delos procedimientos relacionados.

- Identificar y corregir fallas.

- Facilitar la divulgación y el entrenamiento en los procedimientos y guías derecuperación.

- Fomentar el respeto por el plan y la seguridad en su efectiva aplicación encaso de presentarse emergencias.

- Estar preparado para evaluar las necesidades de seguros y reducir almáximo los costos en primas de aseguramiento.

- Motivar a los funcionarios involucrados en el diseño y desarrollo del plan amantener actualizados los procedimientos inherentes

7.2 PROCEDIMIENTO FALLAS DE FLUGO DE ENERGIA ELECTRICA. (Riesgos Externos)



7.3 PROCEDIMIENTO FALLAS DE SERVICIO ACUEDUCTO. (Riesgos Externos)



7.4 PROCEDIMIENTO FALLAS DE SERVICIO TELEFONICO INTERNET . (Riesgos Externos)



8 ANÁLISIS DE AMENAZAS.

Antes de hablar del análisis de riesgos es necesario precisar que la PGN ha adoptado la "Metodología Análisis de Riesgos por Colores" incluido en la "Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencia" generado por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) hoy Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDEGER) en la Resolución 004 de 2009 del FOPAE

El análisis o evaluación de riesgos se define "Como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. …"

Se realiza el análisis de amenazas para identificar el grado de indefensión frente a una amenaza. Esta técnica evalúa el grado de debilidad o de sensibilidad de ser afectado por amenazas o factores de riesgo. Esta predisposición será mayor o menor dependiendo de factores de índole física, cultural, económica, social y estructural de la comunidad.

La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y de las medidas preventivas adoptadas; de la factibilidad de propagación, y de la dificultad en el control, condicionada esta por las protecciones pasivas o activas aplicadas. Para desarrollar la identificación de riesgos y vulnerabilidad se empleó la metodología de análisis de Riesgo por colores en base a los lineamientos del IDIGER (Antes FOPAE).

8.1 METODOLOGÍA

La "Metodología Análisis de Riesgos por Colores" permite de forma general y cualitativa desarrollar el análisis de amenazas y el análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores, representándolos a través del diamante del riesgo:



8.1.1 Nivel de Riesgo.

Riesgo: el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economíapública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión queinvolucre al estado y a la sociedad. Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas, se procede a determinar el nivel de riesgo, quepara esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando la técnica que sedescribe a continuación.

8.1.2 Amenazas y su Calificación

NATURAL	ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES	SOCIAL
• Incendios Forestales • Geológicos: se divide en Endógenos y Exógenos: Fenómenos de Remoción en Masa deslizamientos, (deslizamientos, derrumbes, caída de piedra, hundimientos.) • Movimientos Sísmicos[2] • Eventos atmosféricos[3] (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.) • Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua (ríos, quebradas, humedales, etc.). • Avenidas torrenciales. • Otros	• Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.) • Perdida de contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.) • Explosión (gases, polvos, fibras, etc.) • Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.) • Fallas en sistemas y equipos • Otros	• Comportamientos no adaptativos por temor • Accidentes de Vehículos • Accidentes Personales • Revueltas / Asonadas • Atentados Terroristas • Hurtos • Otros

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.	Verde
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.	Amarillo
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.	Rojo

1. Personas	2. Recursos	3. Sistemas y procesos
▪ Gestión Organizacional ▪ Capacitación y entrenamiento ▪ Características de Seguridad	▪ Suministros ▪ Edificación ▪ Equipos	▪ Servicios ▪ Sistemas alternos ▪ Recuperación

RANGO	INTERPRETACIÓN	COLOR
0.0 – 1.00	ALTA	ROJO
1.01 – 2.00	MEDIA	AMARILLO
2.01 – 3.00	BAJA	VERDE

8.2 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD A NIVEL NACIONAL.

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,8	2,1	BAJA	**BAJO**

9 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS (PON) A NIVEL NACIONAL.

Con el objetivo de lograr los mejores resultados en la Prevención y Atención a Emergencias en la Procuraduría General de la Nación, se implementan dentro de su Plan de Emergencias los PON, los cuales son la base fundamental para la realización de tareas específicas y determinantes antes, durante y después de una emergencia.

9.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA MOVIMIENTO SÍSMICO



9.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO



9.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DERRAME Y/O INTOXICACIÓN POR MATERIALES PELIGROSOS



9.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA CORTO CIRCUITO



9.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA AMENAZA DE BOMBA



9.6 PROCEDIMIENTO PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD



9.6.1 Descripción procedimiento para población con discapacidad

Las personas con discapacidad u otras necesidades especiales a menudo tienen requerimientos particulares que exigen una planificación más detallada en caso de desastre.

Considere las siguientes medidas en la emergencia para atención a discapacitados:

- Identifique las personas con discapacidad en el área y tenga listados actualizados.
- Identifique el personal externo con discapacidad en el área.
- Informe a jefe de Brigada y/o brigadistas sobre las personas con discapacidad para tenerlos en cuenta para la atención de la emergencia.
- Durante la emergencia lleve con usted las personas con discapacidad y si es necesario solicite apoyo a los brigadistas para la evacuación.
- Guie al personal con discapacidad al punto de encuentro e informe al jefe de brigada sobre las personas que evacuaron y su discapacidad.
- En el punto de encuentro mantenga a las personas con discapacidad en calma y espere instrucciones del jefe de brigada, comunique a la familia si estos se encuentran solos.

10 ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS EN LA PGN NACINAL.

A continuación, se representa la organización para la prevención y atención de emergencias en la Procuraduría General de la Nacional a nivel nacional .



10.1 SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)

Es la combinación de equipamientos, personal, procedimientos, protocolos, instalaciones y comunicaciones, que operan en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo.

Este Sistema Comando de Incidentes- SCI, puede aplicarse en cualquier situación que se presente, como fiestas, accidentes dentro de la procuraduría, eventos deportivos, incendios, capacitaciones, sismos, accidentes de tránsito, atentados terroristas, eventos internos, accidentes de trabajo, actividades en el auditorio y otros.
El Sistema de Comando de Incidentes – SCI, es una organización funcional. Todo Sistema de comando de incidentes debe cumplir con los requerimientos para atender todo tipo de emergencia. (Con fenómenos de tipo natural o antrópico).



10.1.1 Funciones básicas de la organización a nivel nacional.

Las funciones del SCI son:

- **Comandante del incidente:** Garantizar el cumplimiento del programa de preparación para las emergencias, los cuales aseguran los medios Administrativos, técnicos y Logísticos necesarios para la implementación, mantenimiento y puesta en práctica. Toman las decisiones de alto nivel (evacuación general, suspensión de actividades, retorno de actividades). Ejercen control y seguimiento del Plan de Atención para Emergencias, y se encargan de la divulgación y mantenimiento de este.

- **Oficial de información pública**: La información sobre algún evento que deba suministrarse a los medios de comunicación, será manejada por el equipo o delegado de comunicaciones, sirve de portavoz de la procuraduría, por las implicaciones que el manejo inadecuado de la información puede tener.

- **Oficial de seguridad**: Debe evaluar situaciones peligrosas e inseguras, desarrollar medidas de seguridad para el personal, prevenir accidentes, se delega esta función a personal que dentro de la procuraduría se encuentre en áreas donde implique este requerimiento, da informe al Comandante del incidente.

- **Oficial de enlace**: En la procuraduría debe ser la persona que contacte con las instituciones de socorro y cooperación. Debe mantener a mano el directorio de las entidades de socorro, y empresas cercanas como parte del Plan de ayuda mutua.

- **Sección de operaciones**: su función es el manejo de todas las acciones de respuesta, es el grupo de la empresa que compone la Brigada de Emergencias, encargada de implementar y ejecutar el Plan de Acción del Incidente – PAI, y determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran.

- **Sección de Planificación:** su función determina acciones como prever las necesidades que maneja una emergencia, recolecta, analiza y difunde la información acerca del desarrollo del evento al interior de la estructura, lleva el control de los recursos, elabora el PAI, recopila toda la información escrita del incidente, y planifica la desmovilización de todos los recursos del incidente.

- **Sección de Logística**: su función es proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyar el incidente durante el evento y asegurar el bienestar de todo el personal.

- **Sección de Administración/finanzas:** Es la encargada de justificar y administrar los gastos que se realicen durante el incidente.

Las secciones de Operaciones, Planificación, Logística y Administración/finanzas, están integradas dentro de la estructura organizacional del SCI.

10.1.2 Brigadas de Emergencia a nivel Nacional

Organización de un grupo de personas distribuías estratégicamente en cada una de las áreas de la procuraduría, en los diferentes horarios de trabajo, apropiadamente motivados, capacitados, dotados y entrenados que en razón a su permanencia en las instalaciones y debido al nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos administrativos y operativos necesarios para prevenir y atender las emergencias en su etapa inicial, minimizando los efectos negativos de la misma.

- **Jefe de Emergencias (jefe División de Seguridad):** Es la persona encargada de liderar toda la respuesta ante un evento programado o emergencia, es el puente de comunicación entre el CREA, el Jefe de Brigada y los demás grupos operativos.

- **La Jefatura de la Brigada de Emergencia (SCI):**

  - Es la encargada de coordinar, programar y ejecutar, todas las acciones del grupo de Brigadistas, que están relacionadas con la prevención y control de emergencias. Tiene bajo su control los líderes de los grupos que la conforman, y debe adaptarse en disponibilidad a los horarios de trabajo de la procuraduría.
  - Evalúa y clasifica la emergencia, comunicando a los directivos las acciones a seguir de acuerdo con los procedimientos que se establezcan.
  - Coordina con los grupos de ayuda externa la intervención en acciones que lo ameriten.
  - Planifica con el grupo de trabajo, las actividades de simulaciones, ejercicios y simulacros, para mejorar el nivel de respuesta a emergencias. Con el grupo de brigadistas establece programas de mantenimiento y pruebas de los equipos disponibles para emergencias.

- **Coordinador de Evacuación. (secretaria general)**

Funcionario de cada dependencia que permanece en su área de trabajo y sus funciones durante la emergencia son:

  - Dirigir en forma ordenada y correcta la salida (evacuación) de las personas siguiendo las rutas previstas para tal fin hasta el punto de encuentro final.
  - Asegurarse que todas y cada una de las personas salgan del lugar y mantener el control efectivo sobre las mismas para evitar aglomeraciones y estados de pánico.
  - Notificar al Jefe de la Brigada si existen personas atrapadas en el lugar o si se necesita ayuda adicional para sacarlas

La responsabilidad administrativa del cumplimiento de las órdenes de evacuación recae en los jefes de dependencia o superiores jerárquicos de cada grupo.

- **Brigada de Emergencia (Integrantes Brigada)**

Las funciones específicas y las responsabilidades de las Brigadas de Emergencia son:

  - Responder por las acciones encaminadas a la protección de las personas y bienes de su área, en caso de emergencia.
  - Ejecutar junto con los líderes de los grupos el Plan operativo y coordinar la intervención de los grupos operativos de emergencia.
  - Mantener actualizado el listado del personal de sus áreas respectivas.

- Conocer los riesgos particulares que se presentan en las áreas, y a nivel general.
- Informar a los líderes y a la jefatura de la brigada sobre situaciones que constituyen riesgo y/o afecten los mecanismos de protección, así las soluciones son más efectivas.
- Conocer los mecanismos de protección disponibles de la procuraduría.
- Actuar en coordinación con los demás miembros de la brigada o de los grupos de respuesta de la procuraduría.
- Prestar el debido apoyo a los cuerpos de socorro externos que actúen en las emergencias, (Policía, Secretaria de Salud, Bomberos, y otros).
- Prestar atención inicial de primeros auxilios a lesionados durante la emergencia, y estabilizarlos hasta la llegada de personal externo especializado.
- Hacer continuamente el mantenimiento a los equipos de emergencia que existen, llevando un control adecuado e informando a las personas responsables para actualizarlos.
- Evacuar en forma ordenada y correcta a las personas siguiendo las rutas de evacuación previstas en el procedimiento de contingencia, hasta el punto de encuentro final.
- Asegurar que todos los ocupantes que estén en la Procuraduría hayan evacuado.
- Notificar si han quedado personas atrapadas en el lugar de la emergencia.

10.1.3 Etapas de actuación de la Brigada de Emergencias

La brigada actúa en las tres etapas básicas dentro del ciclo del desastre las cuales son:

ANTES: Es el periodo de tiempo transcurrido con anterioridad a la ocurrencia del desastre. En esta etapa se deben fortalecer todas las acciones tendientes a evitar que se presente la emergencia y a optimizar la respuesta frente a ella a través de reuniones periódicas orientadas a acciones como:

- ✓ **PREVENCIÓN:** Intervención técnica y directa al causante de la emergencia
- ✓ **PREPARACIÓN:** Mejoramiento de la respuesta frente a la emergencia, entrenamiento y dotación
- ✓ **MITIGACIÓN:** Medidas tendientes a minimizar el efecto de la emergencia- control de perdidas

DURANTE: Es el periodo transcurrido desde que se empieza a presentar la emergencia hasta que esta es controlada. La respuesta que se tenga (pronta, oportuna y eficaz) depende directamente del sistema de vigilancia y monitoreo que se disponga, así como del sistema de alerta y alarma implementado.

DESPUÉS: Es el periodo transcurrido desde que la emergencia es controlada. Esta etapa conocida también como recuperación, plantea dos acciones fundamentales:

- ✓ **REHABILITACIÓN:** acondicionar las instalaciones para que puedan funcionar lo más pronto posible- corto plazo
- ✓ **RECONSTRUCCIÓN:** modificar instalaciones y proceso para volver al estado productivo anterior a la emergencia - mediano y largo plazo.

11 RECURSOS PARA EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL

DIRECTORIO DE CUERPOS DE SOCORRO Y AYUDA	
LINEA DE ATENCION A EMERGENCIAS	123
ACUEDUCTO (roturas-daños)	116
CODENSA (daño transformadores y postes)	115
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132
DEFENSA CIVIL (rescates)	144
GAS NATURAL (escapes)	164
BOMBEROS (incendios, rescates)	2861305 / 28612088
HOSPITAL SAN JOSÉ	2475406
CLINICA MARLY	3436600

Para cada una de las dependencias territoriales de la PGN, se debe establecer los recursos de acuerdo con circunstancias de la Regional o Provincial. A cargo del Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

RECURSOS PARA EMERGENCIAS CEDE BOGOTA		
	RECURSOS GENERALES	
	TIPO	LOCALIZACIÓN
1	GABINETES INTERNOS	Se cuenta en todos uno Por piso
2	HIDRANTES EXTERNOS	Hidrante público carrera 4a y calle 16
3	MOTOBOMBAS	2 en el Segundo sótano de 220 caballos de fuerza
4	EXTINTORES, TIPO Y CLASE	151 extintores. (inventario anexo) PARA VERIFICAR
5	TANQUES DE AGUA	1 en la Terraza de 227 m3.
		6 en el sótano de 125 m3.
	SEÑALIZACION DE EMERGENCIA	Todos los pisos.
6	ALARMA DE EMERGENCIA	Todos los pisos son sonoros. En la torre B no hay instalado
7	PLANOS DE EVACUACIÓN	En la salida de evacuación de cada piso
	RECURSOS ESPECÍFICOS	
	TIPO	LOCALIZACIÓN
8	CAMILLA RÍGIDA CON CORREAS	Todos los pisos
9	BOTIQUÍN FIJO DE PRIMEROS AUXILIOS	Todos los pisos
10	BRIGADISTAS CUENTAN CON LINTERNAS GRANDES CON PILAS Y BOMBILLOS DEREPUESTO.	Brigadistas todos los pisos

11	CHALECO DE BOLSILLOS CON CINTAS REFRACTIVAS, GUANTES DE LÁTEX, LINTERNA PEQUEÑA, PITO	Puestos de trabajo delbrigadista.

12 PLANES DE ACCIÓN PARA TODA LA PGN

12.1 PLANES DE ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL

OBJETIVO		Definir y establecer el procedimiento para atención y valoración médica primaria de un visitante, un funcionario directo, un contratista permanente o temporal que se accidente o se enferme en condiciones normales de operación de la procuraduría o en situaciones de emergencia
COORDINADOR		El encargado de este plan es el Coordinador de Primeros Auxilios.
ALCANCE		Este Plan es de aplicación y cubrimiento para todos los funcionarios de la procuraduría que laboren directa o indirectamente dentro o fuera de la edificación. Debe ser conocido y difundido a todo el personal incluyendo personal de los distintos contratistas permanentes o temporales. Su alcance da cubrimiento a personal visitante
RESPONSABILIDADES	**COORDINADOR DE BRIGADA**	✓ Conocer y aplicar este Plan ✓ Capacitar permanentemente al personal a cargo. ✓ Disponer de un listado del personal de acuerdo con lo establecido en la base de datos general de la procuraduría. ✓ Solicitar y mantener dotado el equipo de primeros auxilios de la procuraduría. ✓ Verificar que los vehículos a servicio de la procuraduría cuenten con el botiquín de primeros auxilios, que este completo y en buenas condiciones. ✓ Cuando se presente la emergencia (accidente o enfermedad) suministrar los primeros auxilios, si no tiene suficiente conocimiento o si la lesión es grave, debe solicitar ayuda inmediata a personal capacitado, bien sea de la línea 123 de emergencias o evaluar la situación y el nivel de atención médica requerida por el paciente. ✓ Informar de la emergencia lo más pronto posible al Comandante del Incidente ✓ Coordinar los medios de transporte necesarios para trasladar al paciente. ✓ Cuando se presente un accidente de trabajo aplicar el procedimiento para informe, manejo e investigación de accidentes.
	BRIGADISTAS	✓ Conocer y aplicar este procedimiento. ✓ Apoyar y asistir al Jefe de brigada y encargado de la procuraduría cuando se presente una emergencia. ✓ Informar sobre las situaciones anormales que se detecten en los sitios de trabajo. ✓ Proporcionar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud (como por ejemplo si son alérgicos a algún medicamento, si sufren de presión alta, diabetes, hipoglicemia, tipo de sangre, etc.). ✓ Esta información es importante, pues en caso de presentarse una emergencia se deben tomar todas las precauciones necesarias para no perjudicar la salud de la víctima.

12.2 PLAN DE EVACUACIÓN. A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL

OBJETIVO	Establecer acciones tendientes a que el personal se desplace hasta un lugar seguro a través de rutas seguras, en caso de que sucedan eventos como los expuestos anteriormente, en la empresa o en cercanías a la misma, que pongan en peligro la integridad del personal que labora en ella, así como de los visitantes. Esto teniendo en cuenta que la evacuación debe ser un proceso muy seguro y en el cual nadie salga herido.
ALCANCE	El alcance del presente plan se limita a los fenómenos antes mencionados, es decir, incendio, explosión, inundación, atentado terrorista y sismo, que son, de acuerdo con el análisis de amenazas internas hechas dentro de la empresa, las que más probabilidad tienen de presentarse. Igualmente en la procuraduría van a estar personas que se pueden desplazar por sí mismas y conocen el sitio (funcionarios, visitantes frecuentes), así como personas que se pueden desplazar por sí mismas y pero no conocen el sitio (visitantes poco frecuentes y trabajadores nuevos) y personas que no se puedan desplazar por sí mismas (personas discapacitadas). Este plan será diseñado en primera instancia para los dos primeros grupos y en segunda instancia para el tercero, teniendo en cuenta que no pueden ser fácilmente evacuados por sus circunstancias específicas. Sin embargo, se Realizará un apartado especial para este grupo.
ELEMENTOS PARA LA EVACUACION	Situaciones de Emergencia. Es importante tener en cuenta que las situaciones de emergencia ante las cuales hay que empezar el proceso de evacuación son: ✓ Movimientos sísmicos, siempre y cuando el movimiento afecte notoriamente los elementos no estructurales de la edificación (se hayan caído cielos rasos, secciones de la exhibición, los elementos con ruedas se desplacen de su sitio), se vean grietas en las paredes y de manera importante en las columnas y vigas. ✓ Inundación de oficinas o las zonas aledañas. ✓ Terrorismo, en alguna de las formas conocidas, como el correo, paquete o carro bomba. Si usted ve que la situación no es como la descrita anteriormente, no se alarme y espere instrucciones adicionales. ✓ Incendios Estructurales.
SEÑAL DE ALERTA	Toda situación de emergencia será notificada por parte del funcionario que la detectó (identificándose con nombre, cargo y tipo de emergencia), en primera instancia a Recursos Humanos Tras esto, se verificará la magnitud de la emergencia y la necesidad de ordenar la Evacuación. Se deberá, además, indicar de manera clara igualmente el lugar y la magnitud de la emergencia
SEÑAL DE ALARMA	La señal de alarma será activada solamente cuando la emergencia no se ha podido controlar por la brigada respectiva, En caso de que suceda una emergencia, esta persona la activará después de recibir la orden por parte del Coordinador de la Brigada de Emergencias de la procuraduría. Si no hay energía la señal será un pito para la alerta y dos pitos para la evacuación.

	Cuando se produzca una emergencia que obligue a evacuar las instalaciones, sonará la sirena con un tono continuo por espacio de hasta 5 minutos, lo que originará la salida de todas las personas. Un sonido o pito largo al final, determinará el fin de la evacuación. En caso de inconvenientes con el sistema de alarma previsto, se utilizará una llamada por los siguientes medios: • Aviso directo boca a boca a cada área. • Red de radio Brigada de emergencias (No utilizar en caso de SISMO). Una vez activada la señal de alarma se activa el plan de Evacuación de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento.
SALIDAS DE EVACUACIÓN	**Salidas de Emergencia:** Puertas principales de la entidad, de cada Oficina, pasillos y corredores interiores de las instalaciones de la procuraduría. **Rutas externas de evacuación:** Alejados de las estructuras de las casas y de postes de luz, usando las áreas verdes y corredores despejados. **Punto de encuentro o de reunión final:** punto de encuentro principal o alterno. (Revisar anexo 4). **Casos especiales:** Dentro del Plan de Evacuación de la procuraduría, debemos mencionar que debido a las condiciones especiales del mismo, las personas que pueden estar en un momento determinado en sus instalaciones (personal administrativo y visitantes), e incluso por las condiciones y limitaciones mismas de cada Persona, van a tenerse dos alternativas de evacuación; **La primera** es que todos van a seguir unas rutas preestablecidas, de acuerdo con la zona donde se encuentren y su salida será por una escalera, Pasillo y puerta previamente definidos. **La segunda** se refiere a las personas que no se pueden movilizar por sí mismas, como ya lo mencionábamos anteriormente, tales como niños, Personas con capacidades especiales, madres en gestación, que deben tener otras medidas adicionales. Para este tipo de personal se recomienda que en caso de ser necesario evacuarlos por cualquiera de los eventos mencionados al principio del presente documento, entonces la realización de evacuaciones de estas personas serán parciales y de orden horizontal. En otras palabras, no se espera sacar personas que tengan impedimentos, A MENOS QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO, en caso contrario se optará por alejar a los lesionados al lado contrario de donde se sucede el evento, teniendo como prioridad la protección de estos y a la vez que esta área debe ser segura.
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVACUACION	Ante cualquier emergencia detectada en la procuraduría, se le comunicará inmediatamente al jefe de la Brigada de Emergencias de manera verbal. Inmediatamente se verifique la emergencia y la coordinadora de EMERGENCIAS consideran que existe un riesgo inminente para la integridad de los ocupantes, establecen el PUESTO DE MANDO y comunican la decisión de evacuar a cada uno de los trabajadores y visitantes con el fin de que se active la cadena interna de comunicaciones.

	Las puertas principales de entrada de cada lugar se abren. Se entregan las llaves maestras de las vías de evacuación al coordinador de las entidades de socorro en el caso que se requieran. Al recibir la señal de alarma, los ocupantes suspenden sus labores, ejecutan las acciones previas establecidas y a la orden del Coordinador de Evacuación abandonan el lugar por la ruta previamente establecida llevando con ellos a los visitantes. El coordinador general de evacuación por piso o área verifica que todos hayan salido. Al llegar al punto de reunión final, esperan el conteo por parte del coordinador antes de retirarse. El coordinador de evacuación por piso se reporta finalmente con la Jefe de la Brigada de Emergencias con la información detallada de número de evacuados y si existen personas atrapadas dentro de las instalaciones.
PROGRAMA DE SIMULACROS	Para garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de evacuación, así como para detectar posibles fallas en el mismo, deberá enseñarse y practicarse periódicamente. Para tal fin será necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: ▪ Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal. ▪ Utilización de las rutas de evacuación establecidas. ▪ Ubicación del punto de reunión establecido. Frente a la frecuencia con que se realicen las prácticas del plan de evacuación será necesario tener en cuenta lo siguiente: ▪ Deberá realizarse un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez al año y con la participación de los grupos externos (sí es posible). ▪ Toda persona que se vincule a la PGN deberá ser instruido y entrenado en los procedimientos de evacuación. El guion de simulacros se adjunta en los anexos.

12.3 PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO Y ALCANCE	Este componente tiene la finalidad de manejar y orientar la información entregada a las personas antes, durante y después de la emergencia, incluyendo el manejo de personas perdidas. Es de suma importancia divulgar a los familiares, allegados y/o medios de comunicación, de una manera centralizada, coordinada y oportuna, la información sobre el estado y ubicación de las personas que estén o no afectadas por los incidentes, en caso de una emergencia. Un insumo importante para sustentar el Plan de Información Pública son las bases de datos de los miembros de la organización (sea en medio físico, o preferiblemente, en medio magnético) que incluya además su percepción acerca del Plan, como podría ayudarlos y que dudas presentan frente a este. La sistematización y análisis de la información permite reconocer las percepciones y opiniones de las personas que podrían ser afectadas por un evento adverso, además de

	aceptar sus inquietudes y sugerencias. Otra de las ventajas de tener una fuente de información de los integrantes de la organización es permitir el reconocimiento.
RESPONSABILIDADES	Durante la Emergencia: • Servir de "portavoz" oficial de la Organización ante la comunidad y los medios de comunicación. • Coordinar la pronta recolección de información sobre las personas que hayan sido víctimas o afectadas por la emergencia. • Coordinar la divulgación de información hacia el Público, los familiares e interesados y hacia los medios de comunicación. • Colaborar y servir de apoyo con las autoridades cuando ellas se hagan cargo de Puesto de Información Pública de la instalación en caso de una emergencia. • Divulgar los comunicados oficiales de la organización a los diferentes medios y coordinar la realización de "Ruedas de Prensa" cuando ello sea necesario. • Atender a los Medios de Comunicación y coordinar los servicios y facilidades que la organización pueda suministrarles. Después de la Emergencia: • Informe periódico al PMU o PC Después de la Emergencia. • Coordinar las actividades de Relaciones Públicas posteriores a la Emergencia, con el fin de facilitar la recuperación de la organización y de su imagen. • Llevar un archivo de toda la información periodística referente a la emergencia, publicada en los diferentes medios de comunicación nacionales y/o locales. • Presentar al Jefe de Emergencias, un informe sobre el impacto que la emergencia haya tenido sobre la opinión pública y proponer las estrategias de información orientadas para la minimización del impacto sobre la imagen y para su recuperación. • Coordinar la readecuación de los suministros, servicios y recursos que hayan sido utilizados durante la aglomeración.
GRUPOS DE OPERACIÓN EXTERNA	En los organismos de ayuda encontramos los organismos que pueden brindar ayudas en caso de emergencia como rescate, evacuación, primeros auxilios, atención médica, extinción de incendios comunicación y transporte.

13 BIBLIOGRAFIA.

- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres Ley 46 de 1988. Bogotá. 1988.
- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 93 de 1998. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres Bogotá. 1998.
- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Generalidades Sobre la Actuación en Caso de un Desastre Súbito de Cobertura Nacional Bogotá. 2000.
- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Organiza el Sistema Nacional Para La Prevención y Atención de Desastres. (Decreto 919, 1989).
- COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres – PNC- Decreto 321 de 1999. Bogotá. 1999.
- CRUZ ROJA COLOMBIANA. Principios generales para una evacuación 1.990.
- DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL. MANUAL DE AUTOPROTECCION. Guía para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación en los locales y edificios: Madrid.1984.
- FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE. Guía para elaborar planes de emergencia y contingencia. 2013.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC) -
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 1700. Bogotá. 1982.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC4435. Transporte de Mercancías. Hojas de Seguridad para Materiales. Preparación. Bogotá. 1998: 142.
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 2885. Higiene y Seguridad. Extintores portátiles. Bogotá. 1996.
- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SEGURIDAD MAPFRE - ITSEMAP. Instrucciones Técnicas de Protección contra Incendios. Instrucción Técnica No. 08-04. Madrid. 1988.
- MAPFRE. Manual de protección contra incendios Séptima edición 1991.
- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - NFPA. Código NFPA 101 Código de Seguridad Humana. USA. 2000: 52
- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - NFPA. Código NFPA 25 Standard for the inspection, testing, and Maintenance of Water Based fire protection Systems USA. 2002
- NFPA. Planes para la evaluación de instalaciones.

SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Como vivir aquí: Manual de consulta programa escolar de prevención de desastres1991.

ANEXO 1:
PLANES DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS A NIVEL REGIONAL.Y PROVINCIAL

GRUPO DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Bogotá
- Bodega Paloquemao
- Bodega Puente Aranda
- Edificio Manuel Mejía
- Torre A - Nivel Central
- Torre B - Centro de atención al Público
- Torre C - Edificio Samper

Amazonas
- Regional Amazonas

Antioquia
- Provincial – Cosmos
- Alpujarra
- Amaga
- Andes
- Apartadó
- Caldas
- Caucasia
- Medellín - Colseguros
- Puerto Berrio
- Rionegro
- Santa Fe de Antioquia
- Turbo
- Yarumal

Arauca
- Regional Arauca

Atlántico
- Barranquilla - Banco Popular
- Barranquilla - Cámara de Comercio
- Barranquilla - Centro Cívico

Bolívar
- Carmen de Bolívar
- Cartagena - Caja Agraria
- Cartagena - Chichería
- Cartagena - Canapote
- Magangué

Boyacá
- Chiquinquirá
- Duitama
- Guateque
- Moniquirá
- Puerto Boyacá
- Santa Rosa de Viterbo
- Sogamoso
- Tunja - Camol
- Tunja - Hunzaua

Caldas
- Manizales – Regional
- Manizales - Provincial
- La Dorada

Caquetá
- Florencia

Casanare
- Yopal

Cauca
- El Bordo
- Popayán Judicial
- Popayán Provincial
- Santander de Quilichao

Cesar
- Aguachica
- Chiriguaná
- Valledupar

Chocó
- Quibdó

Córdoba
- Montería

Cundinamarca
- Chocontá
- Facatativá
- Funza
- Fusagasugá
- Gachetá
- Girardot
- Pacho
- Villeta
- Zipaquirá

Guainía
· Inírida

Guaviare
- San José del Guaviare

Huila
· Garzón
· Pitalito
· Neiva

La Guajira
· Riohacha

Magdalena
· El Banco
· Fundación
· Santa Marta

Meta
- Provincial Villavicencio – Edificio Davivienda
- Banco Popular – Villavicencio
- Centro Comercial Bancario- Villavicencio

Nariño
· Ipiales
· Pasto
· Tumaco

Norte de Santander
· Cúcuta - Banco de Bogotá
· Cúcuta – Centro
· Ocaña
· Pamplona

Putumayo
· Mocoa

Quindio
- Regional
- Provincial

Risaralda
· Pereira

San Andrés
- San Andrés

Santander
· Barrancabermeja
· Bucaramanga - Banco Popular
· Bucaramanga - Perú
· Bucaramanga - La Casona
· Bucaramanga - La Triada
· San Gil
· Velez

Sucre
· Sincelejo - Regional y Provincial
· Sincelejo - Judicial

Tolima
· Chaparral
· Guamo
· Honda
· El Espinal
· Ibagué - Banco Agrario
· Ibagué - Floro Saavedra
· Ibagué - Martín Pomala
· Líbano
· Melgar

Valle del Cauca
- Buenaventura
· Buga
· Cali - Judicial
· Cali - Provincial
· Cartago
· Palmira
· Roldanillo
· Sevilla

Vaupés
- Mitú

Vichada
- Puerto Carreño

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BODEGA PALOQUEMAO

CARRERA 25 # 17 – 45
BOGOTÁ D.C.

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 25 # 17 – 45 Paloquemao (Bogotá D.C.),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X	Fallas en la red de alcantarillado del edificio.	Inminente
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCIÓN		**Carrera 25 # 17 - 45**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Baldosa - Concreto
MATERIAL DEL TECHO		Concreto - Eternit
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No tiene
	Pasamanos	No tiene
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	No tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálica
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metal
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		3
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		Acceso por carrera 25
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por carrera 25
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio San Façon - Localidad Los Mártires - Bogotá - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 tanque elevado pero no se sabe la capacidad
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Salida por la carrera 25
DESCRIPCION DE SALIDAS		Portón metálica, con salida por la carrera 25

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Inminente	INMINENTE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,4	0,5	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No Existe
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No Existe
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No Existe	No Existe	No Existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No Existe
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No Existe
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No Existe
MOTOBOMBAS		No Existe	No Existe	No Existe
TANQUES DE AGUA		Elevado	No Existe	No Existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No Existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No Existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No Existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	4 10	nov-20	Dispositivos sin soporte y señalización adecuada.
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-20	Dispositivos sin soporte y señalización adecuada.
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	10 lb	1	nov-20	Dispositivos sin soporte y señalización adecuada.

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	madera	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Auto contenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2012451	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	4376300 - 3078181	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3822500	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	307 8181 - 361 2888	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Gloria Angarita		
TELÉFONO: 13404		
CELULAR: 3114841365		
CORREO ELECTRÓNICO: gangarita@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero
DIRECCIÓN	Carrera 25 con Calle18

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero
DIRECCIÓN	Carrera 25 con Calle18

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BODEGA PUENTE ARANDA

CARRERA 65 # 14 – 81
BOGOTÁ D.C.

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 65 # 14 – 81 Puente Aranda,** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 65 # 14 - 81**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Lamina y Concreto
MATERIAL DEL TECHO		Concreto - Eternit
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No tiene
	Pasamanos	No tiene
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	No tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálica
	Puertas de oficina	No aplica
	Puertas de salida	Metálica
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		1 Acceso por carrera 65
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 Acceso por carrera 65
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio Centro Industrial - Localidad Puente Aranda - Bogotá - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		No tiene
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Salida por la carrera 65
DESCRIPCION DE SALIDAS		Portón metálica, con salida por la carrera 65

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,8	0,5	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No Existe
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No Existe
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No Existe	No Existe	No Existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No Existe
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No Existe
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No Existe
MOTOBOMBAS		No Existe	No Existe	No Existe
TANQUES DE AGUA		Elevado	No Existe	No Existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No Existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No Existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No Existe

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Agente limpio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Auto contenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3017537818	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3822500	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	4254620 - 5948650	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Carlos Pelaez
TELÉFONO: 10674
CELULAR: 3005605792
CORREO ELECTRÓNICO: cpelaez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero
DIRECCIÓN	Carrera 65 # 14 - 45

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero
DIRECCIÓN	Carrera 65 # 14 - 45
Observaciones:	El punto de encuentro se encuentra dentro de la base militar a 10 metros de la entrada a la sede

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO MANUEL MEJÍA

CARRERA 10 # 16 - 82
BOGOTÁ D.C.

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 10 # 16 - 82 Edificio Manuel Mejia (Bogotá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

C		
DIRECCION		**Carrera 10 # 16 - 82 Edificio Manuel Mejia**
ESTRUCTURAS		Acero y Concreto
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, vidrio, aluminio, drywall
MATERIAL DEL PISO		Cerámica y laminado
MATERIAL DEL TECHO		Concreto y drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Si tiene por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera, Metálica y vidrio
	Puertas de oficina	Madera, Metálica y vidrio
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	Si tiene, por la salida del parqueadero, metálica
ASCENSORES		Si tiene 3 ascensores con capacidad de 800 kg
PISOS DE LA ESTRUCTURA		10
SOTANOS		2
NÚMERO DE PARQUEADEROS		85
VÍAS DE ACCESO		1 Acceso por carrera 10 1 Acceso por calle 17
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 Acceso por carrera 10
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio Santa fe - Localidad Mártires - Bogotá
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene. En el piso 9 (4 mini Split) (No funcionan adecuadamente)
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 Tanque Elevado 106 m3 1 Tanque Subterráneo 110 m3
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No es sismo resistente
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Salida por la calle 17 1 Salida por la carrera 10
DESCRIPCION DE SALIDAS		1 Salida por la calle 17 - Portón metálico 1 Salida por la carrera 10 - Puerta de vidrio

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,8	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No Existe
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No Existe
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Pasillos	10	Buen estado
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Pasillos	10	Buen estado
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No Existe
HIDRANTES EXTERNOS		Carrera 10 con Calle 17 frente al CAI	1	No se sabe
MOTOBOMBAS		Sótano	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		1 Tanque Elevado 106 m3 1 Tanque Subterráneo 110 m3	2	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	30	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		Si existe	1	Buen estado
PLANOS DE EVACUACIÓN		Pasillos	6	Buen estado

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	18 2	nov-20	No hay señalización
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-20	No hay señalización
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Polímeros y Madera	2
Inmovilizadores	Tela	2
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Auto contenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	Ubicada en pasillos	24
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3017606983	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3822500	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	5946161 3538000	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Carlos Pelaez		
TELÉFONO: Ext. 10674		
CELULAR: 3005605792		
CORREO ELECTRÓNICO: cpelaez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Oscar Mesa		
TELÉFONO: Ext 10494		
CELULAR: 3158598524		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Separador Carrera 10
DIRECCIÓN	Carrera 10 con calle 17

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Separador Carrera 10
DIRECCIÓN	Carrera 10 con calle 17

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Edificio Colseguros
DIRECCIÓN	Carrera 10 con calle 17

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Edificio Colseguros
DIRECCIÓN	Carrera 10 con calle 17

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

TORRE A

CARRERA 5 NO. 15-80
BOGOTÁ D.C.

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Torre A Ubicada en la Carrera 5 # 15 – 80" de la ciudad de Bogotá D.C.**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA
NATURAL			
Epidemias - plagas	X		Ácaros por acumulación de papel
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Vendavales, ráfagas de viento que han afectado los vidrios de pisos superiores
Inundación		X	Por cercanía a rio San Francisco
Movimientos sísmicos		X	El edificio no es sismorresistente
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES			
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		X	Antigüedad del edificio con redes eléctricas antiguas y acumulación de material combustible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X		Por posibles fugas en plantas de generación de energía a Diesel
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)			Por uso de gas propano en restaurantes vecinos
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallo en la infraestructura hidráulica
Fallas en equipos y sistemas	X		
SOCIAL			
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Cuando se activan las alarmas de la sede
Accidentes de vehículos	X		Se cuenta con planta de vehículos para procuradores delegados
Accidentes personales	X		Caída de personas
Revueltas / asonadas		X	Protestas, marchas
Atentados terroristas		X	Por funcionalidad de la entidad
Secuestro		X	
Hurto	X		

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 5 No 15-80, Torre A, Sede Central**
ESTRUCTURAS		Concreto y mampostería
PAREDES INTERIORES		Concreto, concreto reforzado y divisiones modulares y de vidrio templado
MATERIAL DEL PISO		Laminado y cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con acabado estuco y drywall - Placa icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada
ESCALERAS área común del edificio	Iluminación	Si.
	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	Escalera interna: concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Escalera interna: No.
	señalización	Si.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta de ingreso y salida, puerta lateral en el primer piso fabricadas en vidrio templado. Ruta de evacuación por salida principal de las oficinas a las escaleras de emergencia y por la salida principal del edificio.
	Puertas de oficina	Lamina de aluminio y vidrio, vidrio templado, aglomerado de madera y madera.
	Puertas de salida	Existe una puerta principal salida del edificio en vidrio de dos hojas y la del sótano en dos hojas de lámina de acero.
	Puerta enrollable metálica	No.
ASCENSORES		Si. Seis
PISOS DE LA ESTRUCTURA		28
SOTANOS		3
NÚMERO DE PARQUEADEROS		160
VÍAS DE ACCESO		Carrera 5 puerta principal, por la calle 16 rampa de parqueadero
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa de acceso por la calle 16 y en la plazoleta de la torre a rampa por la puerta principal
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 5 No 15-80, Torre A, Sede Central
AIRE ACONDICIONADO		Si. 5 piso
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		7 subterráneos. Cap. 2000 mts3
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si. Dos a diésel
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No.

TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION	50 años aprox.
NUMERO DE SALIDAS	Dos. Principal y parqueadero
DESCRIPCION DE SALIDAS	Salida por la puerta principal de dos hojas en vidrio templado y salida por las escaleras que van al parqueadero con puerta en dos hojas de lámina y vidrio templado

LINDEROS	
NORTE	Calle16
SUR	Torre B
ORIENTE	Torre C
OCCIDENTE	Carrera 5

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS		ANALISIS DE VULNERABILIDAD															
		PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	NIVEL DE RIESGO
NATURAL																	
Epidemias - plagas	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Inundación	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																	
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	PROBABLE	0,9	0,875	1	2,73	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**

Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																	
Comportamientos no adaptativos por temor	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	PROBABLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	PROBABLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Secuestro	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**
Hurto	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,6	BAJA	1	1,0	0,8	2,8	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		168 aprox.	
	Gabinetes contra incendio (Tipo B)	Ubicado en la entrada del baño de los hombres (Uno por piso) en los sótanos cerca de las escaleras.	31	Buenos, con mantenimiento vigente
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	Seca (siamesa) húmeda (La del gabinete)	3	Buenos, con mantenimiento vigente

	Estaciones manuales	Existe 4 por piso, 2 zonas comunes y 2 en oficinas.	108 aprox.	Buenos, con mantenimiento vigente
HIDRANTES EXTERNOS		en la calle 4 con Carrera 16	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		En sótano	2	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Subterráneos	7	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		De salida de emergencia, ruta de evacuación	224 aprox.	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		Todos los pisos, alarma sonora activada desde panel central.	1	Buen estado
PLANOS DE EVACUACIÓN		Si, emitidos por positiva	1	Buen estado

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	2,5 gal	2	nov-20	
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	79 6	nov-20	
	Agente limpio	3700 gr	38	nov-20	
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Polietileno	31
Inmovilizadores	Dentro del botiquín - inmovilizadores cervicales	6
Kit de derrames	No	0
Equipos comunicación	Radioteléfono	35
Desfibrilador	DEA (Desfibrilador Externo automático) - ubicadas 2 piso y piso 25	2
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad	Si hay	56 aprox.
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros	Kit de emergencias	28

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
Botiquines	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
	Piso 1	No hay botiquín			
	Piso 2	Manta térmica	1	A	No Aplica

		Bolsa Verde	1		
		Bolsa Roja	1		
		Gasa	3		
		Esparadrapo	1		
		Suero fisiológico	1		
		Agua estéril	1		
		Tijera	1		
		Gancho metálico	1		
		Venda Triangular	1		
		Venda elástica 6"	2		
		Venda elástica 4"	1		
		Venda elástica 2"	1		
	Piso 3	Gasa	2	A	No Aplica
		Venda Triangular	1		
		Termómetro	1		
		Gancho metálico	2		
		Esparadrapo	1		
		Tijera	1		
		Bolsa Pomos Algodón	1		
		Baja lenguas	7		
		Venda elástica 3"	1		
	Piso 4	No hay botiquín			
	Piso 5	Cloruro de sodio	2	A	No Aplica
		Yodopovidona	1		
		Guantes (par)	2		
		Venda Triangular	1		
		Tijera	1		
		Baja lenguas	20		
		Venda elástica 6"	1		
		Alcohol	1		
	Piso 6	Manta térmica	1	A	No Aplica
		Curas	8		
		Tijera	1		
		Gasa	5		
		Micropore	2		
		Suero fisiológico	1		
		Alcohol	1		
		Gel Antibacterial	2		
		Bolsa Pomos algodón	1		

		Venda elástica 6"	2		
		Venda elástica 3"	2		
		Venda elástica 2"	2		
		Bolsa Verde	1		
		Bolsa Roja	1		
		Aplicadores	20		
		Baja lenguas	20		
		termómetro	1		
		Venda Triangular	1		
		Esparadrapo	1		
	Piso 7	Suero fisiológico	3	A	No Aplica
		Alcohol	1		
		Bolsa Pomos algodón	1		
		Baja lenguas	20		
		Yodopovidona	2		
		Manta térmica	1		
		Gel Antibacterial	1		
		Gasa	1		
		Jeringa	1		
		Venda elástica 6"	2		
	Piso 8	No hay botiquín			
	Piso 9	Gel Antibacterial	2	A	No Aplica
		Suero fisiológico	2		
		Bolsa Verde	1		
		Venda elástica 6"	1		
		Venda elástica 4"	1		
		Venda Triangular	1		
		Venda elástica 3"	1		
		Manta térmica	1		
		Esparadrapo	3		
		Aplicadores	20		
		Tijera	1		
		Bolsa Pomos Algodón	1		
		Jeringa	1		
		Gasa	5		
	Piso 10	No hay botiquín			
	Piso 11	Jeringa	2	A	No Aplica
		Venda elástica 6"	1		
		Venda elástica 3"	1		

		Venda elástica 4"	1		
		Baja lenguas	20		
		Esparadrapo	1		
		Venda Triangular	2		
		Bolsa Roja	1		
		Tijera	1		
		Suero fisiológico	1		
	Piso 12	Suero fisiológico	2	A	No Aplica
		Jeringa	2		
		Manta térmica	1		
		Gel Antibacterial	2		
		Esparadrapo	1		
		Bolsa Pomos Algodón.	1		
		Venda elástica 4"	2		
		Venda elástica 6"	1		
		Venda elástica 2"	2		
		Venda Triangular	1		
		Bolsa Roja	1		
		Aplicadores	20		
		Baja lenguas	20		
		Gasa	3		
	Piso 13	Bolsa Verde	1	A	No Aplica
		Suero fisiológico	2		
		Jeringa	1		
		Baja lenguas	10		
		Gasa	3		
		Manta térmica	1		
		Venda elástica 6"	1		
	Piso 14	Suero fisiológico	2	A	No Aplica
		Baja lenguas	20		
	Piso 15	Bolsa Pomos Algodón	1	A	No Aplica
		Chaleco	1		
		Aplicadores	20		
		Baja lenguas	20		
		Guantes (par)	2		
		Tijera	1		
		Suero fisiológico	2		
		Manual Primeros Aux.	1		
		termómetro	1		

		Venda Triangular	2		
		Yodopovidona	1		
	Piso 16	Jeringa	2	A	No Aplica
		Venda Triangular	2		
		Manta térmica	1		
		Suero fisiológico	21		
		Bolsa Verde	1		
		Bolsa Roja	1		
		Aplicadores	20		
		Gasa	2		
		Venda elástica 6"	2		
		Venda elástica 3"	2		
		Venda elástica 2"	1		
		Esparadrapo	1		
	Piso 17	Yodopovidona	2	A	No Aplica
		Guantes (par)	1		
		Alcohol	1		
		Tijera	1		
		Venda Triangular	1		
		Aplicadores	20		
		Esparadrapo	2		
		Venda elástica 2"	1		
		Venda elástica 3"	1		
		Bolsa Pomos Algodón	1		
	Piso 18	Suero fisiológico	1	A	No Aplica
		Venda Triangular	1		
		Bolsa Verde	1		
		Bolsa Roja	1		
		Gasa	3		
		Baja lenguas	2		
		Venda elástica 2"	1		
		Venda elástica 4"	2		
		Venda elástica 6"	2		
	Piso 19	Suero fisiológico	2	A	No Aplica
		Baja lenguas	20		
	Piso 20	Guantes (par)	4	A	No Aplica
		Esparadrapo	1		
		Venda Triangular	2		
		Jeringa	1		

		Alcohol	1		
		Bolsa Roja	1		
		Suero fisiológico	1		
		Venda elástica 4"	2		
		Venda elástica 2"	2		
		Gasa	2		
		Manta térmica	1		
		Venda elástica 6"	1		
		Baja lenguas	20		
	Piso 21	Venda Triangular	3	A	No Aplica
		Gasa	2		
		Guantes (par)	2		
		Tijera	1		
		Baja lenguas	20		
		Bolsa Verde	1		
		Bolsa Roja	1		
		Venda elástica 6"	2		
		Venda elástica 2"	2		
	Piso 22	Suero fisiológico	2	A	No Aplica
		Jeringa	1		
		Guantes (par)	1		
		Bolsa Roja	1		
		Gasa	5		
		Venda Triangular	1		
		Gel Antibacterial	1		
		Manta térmica	1		
		Micropore	1		
		Esparadrapo	1		
		Venda elástica 6"	2		
		Venda elástica 2"	2		
		Baja lenguas	40		
	Piso 23	No hay botiquín			
	Piso 24	No hay botiquín			
	Piso 25	Piso Cerrado			
	Piso 26	No hay botiquín			
	Piso 27	No hay botiquín			
	Piso 28	No hay botiquín			

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE N. 007 CAI ROSARIO)	3017606983	Luis Humberto Puerta Rubiano
Acueducto de Bogotá	116	
ENERGIA Enel - Codensa	115 - 7115115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	NUSE Número único para Seguridad y Emergencia	
DEFENSA CIVIL (rescates)		
BOMBEROS (incendios, rescates)		
EJERCITO NACIONAL		
HOSPITAL Centro regulador de urgencias San Ignacio San José Centro	123 Conmutador 5946161 3538000	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Carlos Peláez		
TELÉFONO: Ext. 10674		
CELULAR: 30005605792		
CORREO ELECTRÓNICO: cpelaez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Secretaria Ejecutiva Gr. 13	Ext 13133 3103333573	María Ruth Castro Castro
Profesional Universitario Gr 17	Ext. 13137 3133427400	Elsa Patricia Rodriguez Rincón
Técnico investigador	Ext. 13157 3152477312	Heriberto Gómez
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Derly Milena Cárdenas		
TELÉFONO: Ext 10494		
CELULAR: 3182496570		
CORREO ELECTRÓNICO: admonprocu_ph@hotmail.com		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: José Uriel Marin		
TELÉFONO: 10123		
CELULAR: 3506944951		
CORREO ELECTRÓNICO: jumarin@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro de la Torre A

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL

NOMBRE DEL SITIO:	Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez, situado entre las calles 13 y 17 y entre las carreras 3ª y 4ª, en el barrio de Las Nieves, en la localidad de Santa Fe.

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

TORRE B - CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

BOGOTÁ D.C.

CRA 5 NO 15-60

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Cra 5 No 15-60, Torre B, Centro de atención al Público (Bogotá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X		Ácaros por acumulación de papel	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Vendavales, ráfagas de viento que han afectado los vidrios de pisos superiores	Probable
Inundación		X	Por cercanía a rio San Francisco	Posible
Movimientos sísmicos		X	El edificio no es sismo resistente	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		X	Antigüedad del edificio con redes eléctricas antiguas y acumulación de material combustible	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X		Por posibles fugas en plantas de generación de energía a Diésel	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)			Por uso de gas propano en restaurantes vecinos	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallo en la infraestructura hidráulica por sobrepresión	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X			Probable
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Cuando se activan las alarmas de la sede	Posible
Accidentes de vehículos	X		Se cuenta con planta de vehículos para procuradores delegados	Posible
Accidentes personales	X		Caída de personas	Probable
Revueltas / asonadas	X		Protestas, marchas	Probable
Atentados terroristas	X		Por funcionalidad de la entidad	Posible
Secuestro	X			Posible
Hurto	X			Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Cra 5 No 15-60, Torre B, Centro de atención al Publico**
ESTRUCTURAS		Concreto y mampostería
PAREDES INTERIORES		Concreto, concreto reforzado y divisiones modulares y de vidrio templado
MATERIAL DEL PISO		Laminado y cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con acabado estuco y drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si.
	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	Escalera externa: Concreto con tapete Escalera interna: concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Escalera externa: No. Escalera interna: No.
	Señalización	No.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Una sola entrada y salida de las oficinas y del edificio en vidrio templado. Ruta de evacuación por salida principal de las oficinas a las escaleras de emergencia y por la salida principal del edificio
	Puertas de oficina	Lamina de aluminio y vidrio, vidrio templado, aglomerado de madera y madera
	Puertas de salida	Existe una puerta principal de entrada y salida del edificio en vidrio de dos hojas y la del sótano en dos hojas de lámina de acero
	Puerta enrollable metálica	No.
ASCENSORES		Si. Dos
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		0
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Tres
VÍAS DE ACCESO		Cra 5 puerta principal, por la calle 16 rampa de parqueadero
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa de acceso por la calle 16 y en la plazoleta de la torre a rampa por la puerta principal
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cra 5 No 15-60, Torre B, Centro de atención al Publico
AIRE ACONDICIONADO		Si. En el auditorio
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		7 subterráneos. Cap. 2000 mts3
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si. Dos a diésel
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		45 años aprox.
NUMERO DE SALIDAS		Dos. Principal y parqueadero
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por la puerta principal de dos hojas en vidrio templado y salida por las escaleras que van al parqueadero con puerta en dos hojas de lámina y vidrio templado

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,9	0,875	1	2,73	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Probable	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,9	0,9	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,9	0,875	1	2,7	BAJA	0,8	0,9	0,8	2,4	BAJA	1	1,0	0,6	2,6	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo B)	De la copropiedad, ubicado sobre la escalera, (Uno por piso)	3	Buenos, con mantenimiento vigente
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Húmeda (La del gabinete)	3	Buenos, con mantenimiento vigente
	Estaciones manuales	Existe dos por piso ubicadas una al lado del gabinete y en la parte interna de oficinas	8	No están en funcionamiento
HIDRANTES EXTERNOS		en la calle 4 con Cra 16	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		En sótano	2	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Subterráneos	7	Buen estado,
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		De salida de emergencia, ruta de evacuación	20	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		Si, emitidos por positiva	1	Buen estado

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	2.5 galones	2	dic-20	
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lbs	6	dic-20	
	Agente limpio	3700 gr	1	dic-20	
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Polietileno y madera	3
Inmovilizadores	De cuello ubicado en botiquín del segundo piso	1
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Radioteléfono	1
Desfibrilador	DEA (Desfibrilador Externo Automático)	1
Auto contenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros	Kit de emergencias	3

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE N. 007 CAI ROSARIO)	3017606983	Luis Humberto Puerta Rubiano
ACUEDUCTO Acueducto de Bogotá	116	
ENERGIA Enel - Codensa	115 - 7115115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	NUSE Número único para Seguridad y Emergencia	
DEFENSA CIVIL (rescates)		
BOMBEROS (incendios, rescates)		
EJERCITO NACIONAL		
HOSPITAL Centro regulador de urgencias San Ignacio San Jose Centro	123 Conmutador 5946161 3538000	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Carlos Pelaez		
TELÉFONO: Ext. 10674		
CELULAR: 30005605792		
CORREO ELECTRÓNICO: cpelaez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Secretaria Ejecutiva Gr. 13	Ext 13133 3103333573	Maria Ruth Castro Castro
Profesional Universitario Gr 17	Ext. 13137 3133427400	Elsa Patricia Rodriguez Rincon
Técnico investigador	Ext. 13157 3152477312	Heriberto Gomez
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Derly Milena Cardenas		
TELÉFONO: Ext 10494		
CELULAR: 3182496570		
CORREO ELECTRÓNICO: admonprocu_ph@hotmail.com		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Jose Uriel Marin		
TELÉFONO: 10123		
CELULAR: 3506944951		
CORREO ELECTRÓNICO: jumarin@procuraduria.gov.co		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD:		
TELÉFONO: 8846946		
CELULAR: 320-8953614		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de Los Periodistas
DIRECCIÓN	Calle 13 cra 5

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	
DIRECCIÓN	

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

TORRE C – EDIFICIO SAMPER MENDOZA

CALLE 16 # 4 – 75
BOGOTÁ D.C.

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 16 # 4 – 75 Samper Mendoza (Bogotá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 16 # 4 - 75**
ESTRUCTURAS		Acero y Concreto
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, vidrio, drywall
MATERIAL DEL PISO		Cerámica y laminado
MATERIAL DEL TECHO		Concreto y drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y forzado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Si tiene
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Aluminio, vidrio y madera
	Puertas de oficina	Aluminio, vidrio y madera
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		1 ascensor con capacidad de 630 kg y 8 personas
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		1 Acceso por calle 16
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 Acceso por calle 16
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Localidad Santa Fe - Bogotá
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene. En el primer piso únicamente
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No es sismo resistente
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		2 Salida por la calle 16
DESCRIPCION DE SALIDAS		1 Salida por la calle 16 - Puerta doble de vidrio 1 Salida por la calle 16 - Portón metálico

IV. ANÁLISIS DE RIESGO

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,3	1,6	MEDIA	0,875	0,6	0,8	2,3	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No Existe
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No Existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No Existe	No Existe	No Existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No Existe
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No Existe
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 4 con Carrera 16	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		Sótano	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		1 Tanque Elevado 106 m3 1 Tanque Subterráneo 110 m3	2	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	30	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No Existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		Pasillos	3	Buen estado

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 5 lb	16 1	nov-20	No aplica
	Agente limpio	3700 gr	No aplica	No aplica	No hay señalización
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Madera	1
Inmovilizadores	De cuello	1
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	DEA	1
Auto contenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	Ubicada en pasillos	26
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3138116186	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(601) 2861305 (601) 2861208	
ARMADA NACIONAL	No aplica	
HOSPITAL	5946161 3538000	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Carlos Pelaez		
TELÉFONO: Ext. 10674		
CELULAR: 3005605792		
CORREO ELECTRÓNICO: cpelaez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de los Periodistas
DIRECCIÓN	Calle 16 con Carrera 4

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de los Periodistas
DIRECCIÓN	Calle 16 con Carrera 4

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LETICIA, AMAZONAS

CARRERA 8 NO. 11 - 114,
BARRIO JOSE MARIA HERNANDEZ

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 8 No. 11 - 114, Barrio Jose Maria Hernandez, Leticia (Amazonas),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X		Zancudos, mosquitos	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Incendios forestales		X		Posible
Inundación		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas		X		Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales		X		Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 8 No. 11 - 114, Barrio Jose Maria Hernandez**
ESTRUCTURAS		Bloque y Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto - Drywall
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Teja galvanizada con cielo raso de madera
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálico - Vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálico - Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Existe parqueaderos para 2 vehículos y para 3 motos.
VÍAS DE ACCESO		Ingreso por la carrera 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Ingreso por la carrera 8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Leticia - Amazonas - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Cada oficina tiene su sistema de aire acondicionado.
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		2 salidas por la carrera 8 (Judiciales y Regionales) Una salida por la calle 11
DESCRIPCION DE SALIDAS		Las salidas por la carrera 8 son puertas de metálicas y de vidrio. La salida por la calle 11 es una puerta metálica y de vidrio para la salida de emergencias.

LINDEROS	
NORTE	Calle 12
SUR	Lote Baldío
ORIENTE	Vivienda Unifamiliar
OCCIDENTE	Carrera 8

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	4
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	3
FLOTANTES (VISITANTES) (Diario)	15

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,48	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Elevado	1	Sin mantenimiento
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos y oficinas	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	4	nov-21	Vencidos
	Agente limpio	3700 gr	2	nov-21	Pasillo Procuraduría Regional.
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Fabricada en polímeros y ubicada en el pasillo de la Procuraduría Regional	1
Inmovilizadores	Tela y Espuma	1
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Pasillo Procuraduría Regional del Amazonas	Venda Triangular	2		mar-21
		Termómetro de mercurio	1		
		Jeringa 10 cm	2		
		Micropore	1		
		Agua estéril	1		
		Inmovilizador	1		
		Gasas	7		
		Venda Elástica 6"	1		
		Venda Elástica 4"	1		
		Venda Elástica 3"	1		
		Venda Elástica 2"	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 1)	112- 3174655414	
ACUEDUCTO	5928064	
ENERGIA	5925924 - 5928263	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	5927885 - 3216728324 - 3107663183	Olmedo Paz Lopera
DEFENSA CIVIL (rescates)	608 5924853 - 3118084427	Alvaro David Sarmiento
BOMBEROS (incendios, rescates)	3132045754	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	5927826 - 3115063327	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Eduin Medina Cuello		
TELÉFONO: 5927669 - 5923934		
CELULAR: 3103293692		
CORREO ELECTRÓNICO: emedina@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Procurador Regional	3176906233	Jorge Eduardo Giraldo

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo
DIRECCIÓN	Carrera 8 con Calle 13

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo
DIRECCIÓN	Carrera 8 con Calle 13

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Viceconsulado de Brasil
DIRECCIÓN	Carrera 10 con Calle 12

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Viceconsulado de Brasil
DIRECCIÓN	Carrera 10 con Calle 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROVINCIAL MEDELLÍN - EDIFICIO COSMOS

CARRERA 56 A No. 49 A -18/24/30
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CARRERA 56 A No. 49 A -18/24/30, Edificio Cosmos (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón. Por Covid 19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Ventiscas, ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones	Probable
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Movimientos sísmicos	1	1	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	1	1	Derrame de sustancias químicas y emanación de gases y vapores.	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por almacenamiento inadecuado de sustancias químicas. Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	1	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	1	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	1	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	0	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible
Revueltas / asonadas	1	1		Posible
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible

Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Zona de alta influencias de habitantes de calle	Posible
Otros				Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CARRERA 56 A No. 49 A -18/24/30**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas, pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa, gres y granito
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y artificial por aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	En madera
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, punto de encuentro y plano evacuación de las instalaciones
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas vidriera, de madera y aluminio
	Puertas de oficina	Vidrio y madera
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	Metálica para la zona de parqueadero
ASCENSORES		Se cuenta con oruga para acceso a las escaleras de personas con movilidad reducida.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		hierro
SOTANOS		concreto
NÚMERO DE PARQUEADEROS		10
VÍAS DE ACCESO		2
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Se cuenta con orugas para acceso y evacuación de personas con movilidad reducida
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CARRERA 56 A No. 49 A –18/24/30
AIRE ACONDICIONADO		En toda la sede
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 25 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia una puerta vidriera

LINDEROS	
NORTE	Av. Colombia
SUR	Universidad Autónoma latinoamericana
ORIENTE	Av. San juan
OCCIDENTE	Ayacucho

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	9
MUJERES	7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	4

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,75	0,8	2,26	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,5	0,5	1,9	MEDIA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			1	Se ve deteriorado de pintura, se desconoce su funcionamiento
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			30	Se encuentra en perfecto estado.
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			2	Se encuentran en buen estado.

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	20	1	nov-20	
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10	6	nov-20	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Camilla tipo Miller	2
Inmovilizadores	Kit de inmovilizadores en material Cartón plástico	1
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Celulares de cada funcionario	0
Desfibrilador	Ubicado en el segundo piso debidamente marcado y señalizado	1
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad	Recepción	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Cuentan con un botiquín en el segundo piso, pero sin elementos necesarios para la atención de una emergencia		1		26/02/2022

5.2. Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	Carlos Alberto Henao
ACUEDUCTO	44 44 115	Carlos Alberto Henao
ENERGIA	44 44 115	Carlos Alberto Henao
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	Cristóbal Puerta
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	Cristóbal Puerta
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	Carlos Rodríguez
ARMADA NACIONAL	2647575	Carlos Rodríguez
HOSPITAL	5768400	Carlos Rodríguez

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Elsy del Carmen López
TELÉFONO: +57(1) 587-8750 Ext IP: 41100
CELULAR: 3217942784
CORREO ELECTRÓNICO: edlopez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Esquina Cafetería
DIRECCIÓN	Carrea 49 A con calle 50

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Esquina Cafetería
DIRECCIÓN	Carrea 49 A con calle 50

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Esquina a la vuelta de las oficinas de la procuraduría al lado de cafetería
DIRECCIÓN	carrera 55a calle 49a

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Esquina a la vuelta de las oficinas de la procuraduría al lado de cafetería
DIRECCIÓN	carrera 55a calle 49a

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CENTRO ADMINISTRATIVO LA ALPUJARRA

CALLE 44 NO. 52 – 155
MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 44 No. 52 - 155 Centro Administrativo la Alpujarra - Palacio de Justicia**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Por los cambios climáticos	Probable
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Movimientos sísmicos	1	1	Cambios climáticos	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	1	1	Fugas de gas	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	1	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	1	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	1	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	0	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible

Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible
Revueltas / asonadas	1	1	atención de usuarios y disturbios	Posible
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Zona de alta influencias de habitantes de calle	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, rebocadas, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa y granito
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		artificial por aire acondicionado y ventiladores
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	regular iluminación natural y artificial
	Pasamanos	En madera
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante desgastada
	Señalización	Ruta de evacuación y plano de la instalación
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas vidrieras y de madera
	Puertas de oficina	Vidrio y madera
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	Metálica para la zona de parqueadero
ASCENSORES		ascensor
PISOS DE LA ESTRUCTURA		concreto y mármol
SOTANOS		concreto
NÚMERO DE PARQUEADEROS		
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		si se cuentan con tres ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 44 No. 52 - 155 Centro Administrativo la Alpujarra - Palacio de Justicia.
AIRE ACONDICIONADO		en algunas oficinas de la sede
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 25 años
NUMERO DE SALIDAS		1

DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia una puerta vidriera
LINDEROS		
NORTE		Parque de las luces
SUR		EPM
ORIENTE		Centro comercial san diego
OCCIDENTE		Ciudad del rio
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		
MUJERES		
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		
CONTRATISTAS		
FLOTANTES (VISITANTES)		
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Primer piso recepción*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación en hacia las escaleras para salir por la puerta principal*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y psicométrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No se cuenta con el reglamento*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No cuentan con ellas para el equipo de acceso a personas con movilidad reducida*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,5	1,29	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,2	1,7	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			2	Regular
MOTOBOMBAS			1	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			30	
ALARMA DE EMERGENCIA			1	
PLANOS DE EVACUACIÓN			3	Actualizar

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC		0		
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Camilla tipo Miller	2
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Celulares de cada funcionario	0
Desfibrilador		2
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad	Recepción	5
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ACUEDUCTO	44 44 115	
ENERGIA	44 44 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	(4) 3847300	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Elsy del Carmen López
TELÉFONO: +57(1) 587-8750 Ext IP: 41100
CELULAR: 3217942784
CORREO ELECTRÓNICO: edlopez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL

NOMBRE DEL SITIO: Plazoleta CAM La Alpujarra
UBICACION Calle 44 No. 52

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL



NOMBRE DEL SITIO: Plazoleta CAM La Alpujarra
UBICACION Calle 44 No. 52

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

AMAGÁ, ANTIOQUIA

CARRERA 51a # 52 – 06

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 51a # 52 – 06 (Amagá),**e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Por el evento más cercano que tenemos que es la epidemia por COVID-19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones. Granizadas que puedan inundar las instalaciones subterráneas del parqueadero.	Probable
Movimientos sísmicos		X	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Por conatos de incendio que se puedan generar al interior de las instalaciones por riesgo eléctrico o por acumulación de material combustible (papel y cartón)	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X	X	Por disturbios en la zona y por acumulación de gases en áreas cerradas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Usuarios agresivos y/o violentos	Posible
Accidentes de vehículos		X	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales		X	Por desplazamientos externos	Probable

Revueltas / asonadas		X	Disturbios y protestas sociales	Probable
Atentados terroristas		X	Por encontrarse cerca al parque principal del municipio	Posible
Secuestro		X	Desplazamientos externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto		X	Cuando se realizan desplazamientos externos	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 51a # 52 - 06**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas y pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa en cerámica color blanco
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto color blanco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, ventanales grandes que permiten un buen flujo de aire
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	Metálicas, solo de una lado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante en escaleras
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, prevención COVID-19
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas metálicas para acceso al edificio y las oficinas
	Puertas de oficina	Metálicas
	Puertas de salida	Metálicas
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No se cuenta con ascensor, pero se cuenta con oruga para acceso a las escaleras de personas con movilidad reducida.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No se cuenta con infraestructura adecuada para el ingreso de personas en condición de discapacidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 51a # 52 - 06
AIRE ACONDICIONADO		No aplica
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si (1)
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		10 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia la puerta principal que da salida a la carrera 51 a

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad:

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,77	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,9	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			1	Buen estado
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			1	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			5	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		Oficina procuraduría	1	Bueno
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	No hay

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 libras	3	3 (dic 2021)	Vencidos
			1	1 (ene 2022)	Vigentes
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Buen estado	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Celulares funcionarios y teléfono oficina	1
Desfibrilador		0
Auto contenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	320 6943477	
ACUEDUCTO	48471375	
ENERGIA	48471375	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	43505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	2924708	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3218864219	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	48472926	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Marleny Álvarez
TELÉFONO:
CELULAR: 3012636861
CORREO ELECTRÓNICO: malvarez@procuraduria.gov.con

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal de Amaga
DIRECCIÓN	Calle 51 # 50 - 76

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal de Amagá
DIRECCIÓN:	Calle. 51 # 50 - 76
Observaciones:	Para llegar al punto de encuentro se sale del edificio, se toma a mano izquierda 2 cuadras y allí está el parque principal de Amagá

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Hospital San Fernando
DIRECCIÓN	Cra. 51 # 52 b- 59

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Hospital San Fernando
DIRECCIÓN:	Cra. 51 # 52 b- 59
	Para llegar al punto de encuentro alterno se sale del edificio, se toma a mano derecha y camina 2 casas y allí se encuentra el Hospital San Fernando.

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ANDES, ANTIOQUIA

CARRERA 50 No. 48-47

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CARRERA 50 No. 48-47, Andes (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas	0	1	Por cambios climáticos	Probable
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Por los cambios climáticos	Probable
Incendios forestales	0	1	Cambios climáticos	Posible
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Movimientos sísmicos	1	1	Cambios climáticos	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	0	1	Fugas de gas	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	0	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	0	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	0	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	1	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible

Revueltas / asonadas	0	1	atención de usuarios y disturbios	Posible
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Muchos negocios	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CARRERA 50 No. 48-47**
ESTRUCTURAS		Tapias
PAREDES INTERIORES		revoque, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa y granito
MATERIAL DEL TECHO		concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Madera y tapias
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	iluminación natural y artificial
	Pasamanos	sí madera
	Material de construcción	Tapias
	Superficie antideslizante	No hay Cinta antideslizante
	Señalización	no
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas de madera
	Puertas de oficina	sin puertas
	Puertas de salida	madera
	Puerta enrollable metálica	no
ASCENSORES		no
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica
SOTANOS		no
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		ninguna
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CARRERA 50 No. 48-47
AIRE ACONDICIONADO		Están en buen estado
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 25 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por la puerta principal

LINDEROS	
NORTE	Vía principal carrea 50
SUR	Parque Principal de Andes
ORIENTE	Plaza de mercado 2
OCCIDENTE	Terminal de transporte y D1

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	4
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	no
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	no

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,4	0,54	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,5	0,2	1,2	MEDIA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		3	Sin mantenimiento
HIDRANTES EXTERNOS			1	Bueno
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			5	Deteriorado
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC		3	dic-20	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	En buen estado	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Radio de comunicación vigilante	1
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	Al final del pasillo por encima de la impresora del puesto de trabajo del señor Wilson franco Sustanciador sin dotación		1		23/07/2021

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ACUEDUCTO	44 44 115	
ENERGIA	44 44 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	(4) 8414343	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: ANA LUCIA GOMEZ GALLEGO		
TELÉFONO: +57(1) 587-8750 Ext IP: 41100		
CELULAR: 3006004321		
CORREO ELECTRÓNICO: edlopez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Final de la calle
DIRECCIÓN	CARRERA 50 No. 48

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Fin de la calle
DIRECCIÓN	CARRERA 50 No. 48
OBSERVACIONES	Anden muy estrecho para salir, escalones muy altos, mucho flujo vehicular

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

APARTADÓ, ANTIOQUIA

CALLE 95 No 96 A – 65

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 95 No 96 A - 65 Apartadó (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas	0	1	Por cambios climáticos	Probable
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón	Probable
Erupción volcánica	0	1	Cambios climáticos	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Por los cambios climáticos	Probable
Incendios forestales	0	1	Cambios climáticos	Posible
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Maremoto	0	1	Cambios climáticos	Posible
Movimientos sísmicos	1	1	Cambios climáticos	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	0	1	Fugas de gas	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	0	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	0	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	0	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	1	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible
Revueltas / asonadas	0	1	atención de usuarios y disturbios	Posible
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Muchos negocios	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CALLE 95 No 96 A - 65**
ESTRUCTURAS		Concreto y madera
PAREDES INTERIORES		revoque, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa y granito
MATERIAL DEL TECHO		concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural y artificial
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	regular iluminación natural y artificial
	Pasamanos	sí madera
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante desgastada
	Señalización	no
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas de madera
	Puertas de oficina	Vidrio y madera
	Puertas de salida	Vidrio, madera y hierro
	Puerta enrollable metálica	no
ASCENSORES		no
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica
SOTANOS		no
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CALLE 95 No 96 A - 65
AIRE ACONDICIONADO		Están en buen estado
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 25 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por la puerta principal

LINDEROS	
NORTE	Institución educativa Las playas
SUR	Av. Alfonso López
ORIENTE	Rio apartado
OCCIDENTE	Vía Carepa apartado

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	4
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	no
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	no

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANÁLISIS DE AMENAZAS			ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Erupción volcánica	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Maremoto	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,4	0,54	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,4	0,5	ALTA	0,5	0,4	0,2	1,0	MEDIA	0,875	0,4	0,1	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			1	
TANQUES DE AGUA			1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			5	Deteriorado
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC		3	abr-20	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	En buen estado	2
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Radio de comunicación vigilante	1
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines	Cocineta pero no cuenta con dotación				

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ACUEDUCTO	44 44 115	
ENERGIA	44 44 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	(4) 8156060	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: DWIN ARBEY CASTAÑEDA BERRIO		
TELÉFONO: +57(1) 587-8750 Ext IP: 41100		
CELULAR: 3206618142		
CORREO ELECTRÓNICO: edlopez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque infantil -parque de los bomberos
DIRECCIÓN	Calle 94, con carrera 96A

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque infantil -parque de los bomberos
DIRECCIÓN	Calle 94, con carrera 96A
Observaciones:	Zona de alto flujo vehicular, especialmente motocicletas

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque la Martina
DIRECCIÓN	Calle 97 # 962

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque la Martina
DIRECCIÓN	Calle 97 # 962

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CALDAS, ANTIOQUIA

CARRERA 49 128 SUR -38

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 49 128 sur -38, Caldas (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas				No aplica
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón. Por Covid 19	Probable
Erupción volcánica			No existe actividad volcánica en la zona	No aplica
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Ventiscas, ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones	Probable
Incendios forestales				No aplica
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Maremoto				No aplica
Movimientos sísmicos	1	1	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
Otros				No aplica
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	1	1	Derrame de sustancias químicas y emanación de gases y vapores.	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por almacenamiento inadecuado de sustancias químicas. Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	1	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	1	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible

SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	1	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	0	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible
Revueltas / asonadas	1	1	atención de usuarios y disturbios	Posible
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Zona de alta influencias de habitantes de calle	Posible
Otros				No aplica

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 49 128 sur -38**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Iluminación Natural y artificial
	Pasamanos	En Aluminio
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante en buen estado
	Señalización	No existe señalización de emergencias
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas vidrieras y de madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Madera y metálica
	Puerta enrollable metálica	Metálica para la zona de archivo
ASCENSORES		si
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		Concreto
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		2
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Por medio de ascensor y rampas con cinta antideslizante
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 49 128 sur -40 oficina 203 edificio Ámbar
AIRE ACONDICIONADO		No cuenta con aire acondicionado
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		3
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia una puerta de vidrio

LINDEROS	
NORTE	Calzado Cosmos
SUR	Comfama
ORIENTE	Alcaldía de Caldas
OCCIDENTE	Fiscalía de Caldas

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	1
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	0

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 4:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*La edificación cuenta con 5 pisos Primer piso locales comerciales Segundo piso atención al usuario Procuraduría Segundo piso 2 aparta estudios Tercer, cuarto y quinto piso, dos apartamentos por piso*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación está definida hacia la salida principal del edificio, pero no se encuentra señalizada*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No se cuenta con esta información*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No cuentan con ascensor*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**

ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,75	0,8	2,26	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,7	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,3	0,2	1,4	MEDIA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			1	Buen estado.
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			3	Buen estado.
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10	1	dic-20	Se encuentra vencido
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas		0
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Celulares de cada funcionario	2
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ACUEDUCTO	44 44 115	
ENERGIA	44 44 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	5768400	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Helena Bojacá
TELÉFONO:
CELULAR: 3115684563
CORREO ELECTRÓNICO: hbojaca@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Tienda Cosmos
UBICACION	Carrera 49

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Tienda Cosmos
DIRECCIÓN:	Carrera 49

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal de caldas Antioquia afuera de las oficinas de dovelen
UBICACION	calle 130 # 49- 49

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal de caldas Antioquia afuera de las oficinas de coobelen
DIRECCIÓN:	calle 130 # 49- 49

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

AVENIDA PAJONAL CASA DE JUSTICIA

CAUCASIA, ANTIOQUIA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Avenida Pajonal casa de justicia Caucasia (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas	0	1	Por cambios climáticos	Probable
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Por los cambios climáticos	Probable
Incendios forestales	0	1	Cambios climáticos	Posible
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Movimientos sísmicos	1	1	Cambios climáticos	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	0	1	Fugas de gas	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	0	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	0	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	0	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Probable
Accidentes de vehículos	1	1	En la zona externa calle muy angosta	Probable
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Probable
Revueltas / asonadas	0	1	atención de usuarios y disturbios	Probable
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Probable
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Probable
Hurto	1	1	Muchos negocios	Probable

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**AV Pajonal casa de justicia Caucasia**
ESTRUCTURAS		Concreto, hierro
PAREDES INTERIORES		revoque, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa, granito, hierro y madera
MATERIAL DEL TECHO		concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		concreto
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	iluminación natural y artificial
	Pasamanos	Hierro
	Material de construcción	Concreto, hierro
	Superficie antideslizante	No hay Cinta antideslizante
	Señalización	no
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas metálicas y vidrio
	Puertas de oficina	Cuenta con puertas metálicas y vidrio
	Puertas de salida	Cuenta con puertas metálicas y vidrio
	Puerta enrollable metálica	no
ASCENSORES		no
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica
SOTANOS		no
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		ninguna
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		AV Pajonal casa de justicia Caucasia
AIRE ACONDICIONADO		Están en buen estado
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 15 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por la puerta principal

LINDEROS	
NORTE	Parque las ceibas
SUR	Alcaldía
ORIENTE	Consejo Municipal
OCCIDENTE	ICBF

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	1
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	no
CONTRATISTAS	no
FLOTANTES (VISITANTES)	no

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,34	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,2	0,3	ALTA	0,3	0,6	0,0	0,9	ALTA	0,875	0,3	0,1	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC		3		
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		0
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ACUEDUCTO	44 44 115	
ENERGIA	44 44 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	(4) 8392161	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Evelin Carvajal
TELÉFONO: +57(1) 587-8750 Ext IP: 41100
CELULAR: 3108797780
CORREO ELECTRÓNICO: edlopez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Afuera de las instalaciones de la casa de justicia
DIRECCIÓN	Cl. 20 #9a58

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Afuera de las instalaciones de la casa de justicia
DIRECCIÓN	Cl. 20 #9a58

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Lavadero el Tálamo
DIRECCIÓN	calle20#9-45

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Lavadero el Tálamo
DIRECCIÓN	calle20#9-45

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

COLSEGUROS
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

CALLE 53 No. 45-112

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 53 No. 45-112, Edificio Colseguros (Medellín)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	1	1	Por el almacenamiento de papel y cartón. Por Covid 19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	1	1	Ventiscas, ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones	Probable
Inundación	1	1	Por fuertes lluvias o daños en la red de agua	Probable
Movimientos sísmicos	1	1	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Por manipulación de sustancias químicas o por disturbios en la zona	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	1	1	Derrame de sustancias químicas y emanación de gases y vapores.	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por almacenamiento inadecuado de sustancias químicas. Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	1	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	1	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	1	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	0	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible
Revueltas / asonadas	1	1		Posible
Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Zona de alta influencias de habitantes de calle	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CALLE 53 No. 45-112**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa y granito
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y artificial por aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	En madera
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante
	Señalización	Ruta de evacuación y plano de la instalación
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas vidrieras y de madera
	Puertas de oficina	Vidrio y madera
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	Metálica para la zona de parqueadero
ASCENSORES		ascensor
PISOS DE LA ESTRUCTURA		concreto y mármol
SOTANOS		concreto
NÚMERO DE PARQUEADEROS		20
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		El acceso para personas con movilidad reducida debe hacerse por el parqueadero y llegar a la movilidad a la recepción del edificio que pueden utilizar el ascensor
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CALLE 53 No. 45-112 Piso (7-21-23)
AIRE ACONDICIONADO		En toda la sede
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 25 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia una puerta vidriera

LINDEROS	
NORTE	AV Oriental
SUR	AV Oriental
ORIENTE	Calle Perú y Calle Maracaibo
OCCIDENTE	Clínica Medellín

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	8
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	3

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Primer piso recepción piso 7-21-23 atención al usuario Piso 7-21-23 archivos, oficinas, baños*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación en hacia las escaleras para salir por la puerta principal*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No se cuenta con el reglamento*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No cuentan con ellas para el equipo de acceso a personas con movilidad reducida*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,75	0,8	2,26	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,7	0,8	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,7	0,75	0,8	2,3	BAJA	0,8	0,8	0,7	2,3	BAJA	0,875	0,7	0,5	2,0	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	1	sep-10	Vencido
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	Pasillo Procuraduría Regional del Magdalena	Curas	8		Año 2022
		Venda Elástica 4 * 5	1		
		Bolsa Algodón 5 gr	1		
		Esparadrapo 1/2 * 2	1		
		Aplicadores	10		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ACUEDUCTO	44 44 115	
ENERGIA	44 44 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	123	
ARMADA NACIONAL	2647575	
HOSPITAL	(4) 4446152	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Elsy del Carmen López
TELÉFONO: +57(1) 587-8750 Ext IP: 41100
CELULAR: 3217942784
CORREO ELECTRÓNICO: edlopez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	En el letrero del edificio Colseguros
UBICACION	CALLE 53 No. 45-112

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	En el letrero del edificio Colseguros
DIRECCIÓN:	CALLE 53 No. 45-112
Observaciones:	Zona de alto flujo vehicular y tránsito de personas

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Edificio de Colfondos (saliendo de Colseguros al lado derecho sin cruzar calles)
UBICACION	calle 54 # 45-66

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Edificio de Colfondos (saliendo de Colseguros al lado derecho sin cruzar calles)
DIRECCIÓN:	calle 54 # 45-66

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA

CALLE 50 # 3 - 40

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 50 # 3 - 40 Puerto Berrio (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Por el evento más cercano que tenemos que es la epidemia por COVID-19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones. Granizadas que puedan inundar las instalaciones subterráneas del parqueadero.	Probable
Inundación	X		La sede se encuentra ubicada en la antigua casa de los ingenieros del ferrocarril, la cual se adecuó como oficinas administrativas, el estado deteriorado del techo facilita que por lluvias fuertes se pueda inundar el lugar.	Probable
Movimientos sísmicos		X	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Por conatos de incendio que se puedan generar al interior de las instalaciones por riesgo eléctrico o por acumulación de material combustible (papel y cartón)	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X	X	Por disturbios en la zona y por acumulación de gases en áreas cerradas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Usuarios agresivos y/o violentos	Posible
Accidentes de vehículos		X	Por desplazamientos externos	Posible
Accidentes personales		X	Por desplazamientos externos	Probable
Revueltas / asonadas		X	Disturbios y protestas sociales	Probable
Atentados terroristas		X	Por ser un municipio con altos índices de violencia	Probable
Secuestro		X	Desplazamientos externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto		X	Cuando se realizan desplazamientos externos	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 50 # 3 - 40**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas y pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa en cerámica color blanco
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto color blanco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, ventanales grandes que permiten un buen flujo de aire y forzada (aire acondicionado)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, prevención COVID-19
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas (metálicas-madera) para acceso al edificio y las oficinas
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálicas-madera
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No se cuenta con ascensor.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Dos (2), pero una (1) se encuentra bloqueada por objetos varios.
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No se cuenta con infraestructura adecuada para el ingreso de personas en condición de discapacidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 50 # 3 - 40
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si (uno 1 pero está fuera de servicio)
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		120 años
NUMERO DE SALIDAS		Dos (2), pero una (1) se encuentra bloqueada por objetos varios.
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida hacía la sala de atención a usuarios donde se encuentra la puerta principal.

LINDEROS	
NORTE	Calle 50
SUR	calle 51
ORIENTE	Parque Enrique Olaya Herrera
OCCIDENTE	Carrera 3

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	5
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	2

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm o 7:00 am a 4:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*La sede solo cuenta con un piso en la cual están las oficinas de los 6 funcionarios de la sede provincial.*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación es hacía la sala de atención a usuarios donde se encuentra la puerta principal*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de precio, caudal y pitométrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No es propiedad horizontal*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	MEDIO
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	1,97	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Otros	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	MEDIO
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,2	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			1	Malo
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			6	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	No hay

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 libras	2	1 (ene 2022)	Vigentes
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Estado regular	1
Inmovilizadores	No	0
Kit de derrames	No	0
Equipos comunicación	Celulares funcionarios y teléfono oficina	1
Desfibrilador	No	0
Autocontenidos	No	0
Cámaras de Seguridad	No	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No	0
Otros		0

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Oficina	Incompleto	1	A	18/07/2022

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 6426748	
ACUEDUCTO	(604) 8331934	
ENERGIA	01-800-0415115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(604) 3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(604) 2924708	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(604) 8331707	
ARMADA NACIONAL	(604) 2647575	
HOSPITAL	(604) 48333434	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Diana Gutiérrez
TELÉFONO:
CELULAR: 3105431082
CORREO ELECTRÓNICO: dgutierrez@procuraduria.gov.con

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Enrique Olaya Herrera
DIRECCIÓN	Calle 51 #4-1

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Enrique Olaya Herrera
DIRECCIÓN	Calle 51 #4-1

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Decimacuarta brigada
DIRECCIÓN	Carrera 4 #50 - 2

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Decimacuarta brigada
DIRECCIÓN	Carrera 4 #50 - 2

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

RIONEGRO, ANTIOQUIA
CASA DE LA JUSTICIA

CALLE 61B # 44 – 22

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 61b # 44 – 22 Casa de la Justicia, Rionegro (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Por el evento mas cercano que tenemos que es la epidemia por COVID-19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones. Granizadas que puedan inundar las instalaciones subterráneas del parqueadero.	Probable
Movimientos sísmicos		X	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Por conatos de incendio que se puedan generar al interior de las instalaciones por riesgo eléctrico o por acumulación de material combustible (papel y cartón)	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X	X	Por disturbios en la zona y por acumulación de gases en áreas cerradas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Falta de mantenimiento en la infraestructura hidráulica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Usuarios agresivos y/o violentos	Posible
Accidentes de vehículos		X	En la zona externa, calle con poco flujo vehicular.	Posible
Accidentes personales		X	Por desplazamientos externos	Probable
Revueltas / asonadas		X	Disturbios y protestas sociales	Posible
Atentados terroristas		X	Por ser un edificio donde hay oficinas de entidades del gobierno	Posible
Secuestro		X	Desplazamientos externos	Posible
Hurto		X	Cuando se realizan desplazamientos externos	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		Calle 61b # 44 – 22 Casa de la Justicia
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas y pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa en cerámica color blanco
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto color blanco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, ventanales grandes que permiten un buen flujo de aire
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	Metálicas, de los dos lados.
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante en escaleras
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, prevención COVID-19
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas metálicas para acceso al edificio y las oficinas
	Puertas de oficina	Metálicas
	Puertas de salida	Metálicas
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		El edificio de la casa de la justicia cuenta con ascensor
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		2
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		El ascensor funciona como vía de acceso para personas en condición de discapacidad.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 61b # 44 – 22
AIRE ACONDICIONADO		No aplica
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si (1)
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		12 años
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia la puerta principal que da salida a la calle 61b
LINDEROS		
NORTE		Calle 62
SUR		Agroinsumos Oriente S.A.S.
ORIENTE		Carrera 44
OCCIDENTE		Glorieta carrera 47

POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		4
MUJERES		7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		2
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm o 7:00 am a 4:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Primer piso entrada al edificio, tienda naturista. Segundo piso aseguradora Mapfre y apartamento residencial Tercer piso oficinas procuraduría provincial Cuarto y quinto piso apartamentos residenciales*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación es hacia las escaleras para salir por la puerta principal*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de precio, caudal y pictometrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No es propiedad horizontal*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGO

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,07	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,8	2,1	BAJA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,875	0,6	1,0	2,5	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			1	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			1	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			4	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		Edificio	1	Bueno
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	No hay

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 libras	2	3 (dic 2021)	Vencidos
			2	1 (ene 2022)	Vigentes
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Buen estado	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación	Celulares funcionarios y teléfono oficina	1
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Oficina	Incompleto	1	A	1/07/2022

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	316 7421683	
ACUEDUCTO	(604) 8471375	
ENERGIA	(604) 4775186	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(604) 350 5300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	304 3477719	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(604) 4443139	
ARMADA NACIONAL	(601) 315 01 11	
HOSPITAL	(604) 5313700	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Didier Duque
TELÉFONO:
CELULAR: 3002570643
CORREO ELECTRÓNICO: dduque@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Frente de la casa de la justicia
DIRECCIÓN	Calle 61b # 44 - 22

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Frente de la casa de la justicia
DIRECCIÓN	Calle 61b # 44 - 22

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero público de carros
DIRECCIÓN	Calle 61b # 44 - 22

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero público de carros
DIRECCIÓN	Calle 61b # 44 - 22
OBSERVACION	Para llegar al punto de encuentro alterno se sale del edificio y se toma a mano izquierda donde se encuentra una zona grande despejada al lado de un parqueadero de carros.

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SANTAFE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA

CARRERA 9 # 10 - 1

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 9 # 10 - 1 Santa Fe de Antioquia(Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Por el evento mas cercano que tenemos que es la epidemia por COVID-19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones. Granizadas que puedan inundar las instalaciones subterráneas del parqueadero.	Probable
Inundación	X		Las oficinas aunque están ubicadas en un segundo piso, tienen ventanales grandes y presentan humedad en las paredes.	Posible
Movimientos sísmicos		X	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Por conatos de incendio que se puedan generar al interior de las instalaciones por riesgo eléctrico o por acumulación de material combustible (papel y cartón)	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Por disturbios en la zona y por acumulación de gases en áreas cerradas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Usuarios agresivos y/o violentos	Posible
Accidentes de vehículos		X	Por desplazamientos externos	Posible
Accidentes personales		X	Por desplazamientos externos	Probable
Revueltas / asonadas		X	Disturbios y protestas sociales	Probable
Atentados terroristas		X	Por ser un ente del estado	Posible
Secuestro		X	Desplazamientos externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto		X	Cuando se realizan desplazamientos externos	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 9 # 10 - 1**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas y pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa en cerámica color blanco
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto color blanco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Forzada (aire acondicionado)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación artificial
	Pasamanos	Ambos lados
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, prevención COVID-19
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas (metálicas-madera) para acceso al centro comercial y las oficinas
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálicas-madera
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No se cuenta con ascensor.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Cuatro (4)
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		El centro comercial cuenta con acceso para personas en condición de discapacidad y una rampa para acceder al segundo piso (ubicación oficinas procuraduría)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 9 # 10 - 1
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		22 años
NUMERO DE SALIDAS		Cuatro (4)
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salidas del centro comercial hacia la carrera 9 y la calle 10

LINDEROS	
NORTE	Calle 10 (Parque principal de Santafé de Antioquia)
SUR	calle 11
ORIENTE	Iglesia principal Santafé de Antioquia
OCCIDENTE	Carrera 9

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	4
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	2

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm o 7:00 am a 4:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*La sede solo cuenta con dos oficinas en el segundo piso del centro comercial la contaduría*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación es bajando el primer piso y saliendo hacía la calle 10 en el parque principal de Santafé*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de precio, caudal y pictometrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No es propiedad horizontal*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	1,97	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Otros	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,875	0,4	1,0	2,3	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			1	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			4	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	No hay

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 libras	2	1 (ene 2022)	Vigentes
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Estado regular	1
Inmovilizadores	No	0
Kit de derrames	No	0
Equipos comunicación	Celulares funcionarios y teléfono oficina	1
Desfibrilador	No	0
Autocontenidos	No	0
Cámaras de Seguridad	No	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No	0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3216441429	
ACUEDUCTO	(604)8533199	
ENERGIA	01-800-0415115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(604) 3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(604) 2924708	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(604) 8531224	
ARMADA NACIONAL	(604) 2647575	
HOSPITAL	(604) 8531020	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Lida Álvarez
TELÉFONO:
CELULAR: 3136793394
CORREO ELECTRÓNICO: lalvarez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Santafé de Antioquia
DIRECCIÓN	Carrera 9 calle 10

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Santafé de Antioquia
DIRECCIÓN	Carrera 9 calle 10

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque la Chinca
DIRECCIÓN	Calle 10 carrera 12

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque la Chinca
DIRECCIÓN	Calle 10 carrera 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

TURBO, ANTIOQUIA

CALLE 99 CON CARRERA 19

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 99 con carrera 19 al frente del comando de la policía Turbo (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Por el evento más cercano que tenemos que es la epidemia por COVID-19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones.	Probable
Inundación	X		Por fuertes lluvias	Probable
Maremoto		X	La sede se encuentra cerca de una zona costera	Probable
Movimientos sísmicos		X	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Por conatos de incendio que se puedan generar al interior de las instalaciones por riesgo eléctrico o por acumulación de material combustible (papel y cartón)	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X	X	Por disturbios en la zona y por acumulación de gases en áreas cerradas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	——	X	Usuarios agresivos y/o violentos	Posible
Accidentes de vehículos		X	Por desplazamientos externos	Posible
Accidentes personales		X	Por desplazamientos externos	Probable
Revueltas / asonadas		X	Disturbios y protestas sociales	Probable
Atentados terroristas		X	Por ser un municipio con altos índices de violencia	Probable
Secuestro		X	Desplazamientos externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto		X	Cuando se realizan desplazamientos externos	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		Calle 99 con carrera 19 al frente del comando de la policía
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas y pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa en cerámica color café
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto color blanco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, ventanales que permiten un buen flujo de aire y forzada (aire acondicionado)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, prevención COVID-19
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas (metálicas-madera) para acceso a las oficinas
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálicas-madera
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		1 (una), entrada principal de acceso
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Se cuenta con la entrada principal para personas en condición de discapacidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 99 con carrera 19 al frente del comando de la policía
AIRE ACONDICIONADO		Si (se encuentra en mal estado)
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 (una), entrada principal de acceso
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida hacía la sala de atención a usuarios de la casa de justicia donde se encuentra la puerta principal.

LINDEROS	
NORTE	Calle 99
SUR	Potrero
ORIENTE	Estadio John Jairo Tréllez
OCCIDENTE	Capilla el Bosque

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	1
MUJERES	0
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	0

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm o 7:00 am a 4:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*La sede solo cuenta con una oficina dentro de la casa de justicia en la cual realiza las labores el funcionario*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación es hacía la sala de atención a usuarios donde se encuentra la puerta principal*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de precio, caudal y pitométrica)	*No aplica*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No aplica*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	MEDIO
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	1,97	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Otros	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	MEDIO
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,7	2,0	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,875	0,3	1,0	2,1	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)				Los extintores son de la Casa de la Justicia, la oficina no cuenta con extintor
	Tipo B				
	Multipropósito ABC				
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	No	0
Inmovilizadores	No	0
Kit de derrames	No	0
Equipos comunicación	Celulares funcionarios y teléfono oficina	1
Desfibrilador	No	0
Autocontenidos	No	0
Cámaras de Seguridad	No	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No	0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3117409732	
ACUEDUCTO	(604) 8286657	
ENERGIA	01-800-0415115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(604) 3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(604) 2924708	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(604) 8280392	
ARMADA NACIONAL	(604) 2647575	
HOSPITAL	(604) 8272088	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Juan Tejada
TELÉFONO:
CELULAR: 3136687883
CORREO ELECTRÓNICO: jtejada@procuraduria.gov.con

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Frente de provincial Turbo (Casa de la Justicia)
DIRECCIÓN	Calle 99 con carrera 19 al frente del comando de la policía

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Frente de provincial Turbo (Casa de la Justicia)
DIRECCIÓN	Calle 99 con carrera 19 al frente del comando de la policía

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Estadio John Jairo Trellez
DIRECCIÓN	Carrera 17d # 99-2

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Estadio John Jairo Trellez
DIRECCIÓN	Carrera 17d # 99-2

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

YARUMAL, ANTIOQUIA

CALLE 18 # 19 – 79

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 18 # 19 – 79 Yarumal (Antioquia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Por el evento más cercano que tenemos que es la epidemia por COVID-19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones. Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones.	Probable
Inundación	X		La sede se cuenta con muchas afectaciones de grietas y humedad, el estado deteriorado del techo facilita que por lluvias fuertes se pueda inundar el lugar.	Probable
Movimientos sísmicos		X	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Por conatos de incendio que se puedan generar al interior de las instalaciones por riesgo eléctrico o por acumulación de material combustible (papel y cartón)	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X	X	Por disturbios en la zona y por acumulación de gases en áreas cerradas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Usuarios agresivos y/o violentos	Posible
Accidentes de vehículos		X	Por desplazamientos externos	Posible
Accidentes personales		X	Por desplazamientos externos	Probable
Revueltas / asonadas		X	Disturbios y protestas sociales	Probable
Atentados terroristas		X	Por ser un municipio con altos índices de violencia	Probable
Secuestro		X	Desplazamientos externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto		X	Cuando se realizan desplazamientos externos	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 18 # 19 - 79**
ESTRUCTURAS		En concreto y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, revocadas y pintadas a base de aceite
MATERIAL DEL PISO		Baldosa en cerámica color blanco con café
MATERIAL DEL TECHO		Cielo falso de icopor (color blanco)
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, ventanales que permiten un buen flujo de aire
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena iluminación natural y artificial
	Pasamanos	Solo uno en las escaleras
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si
	Señalización	Ruta de evacuación, salida de emergencia, prevención COVID-19
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas (metálicas-madera) para acceso a las oficinas
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálicas-madera
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No se cuenta con ascensor.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Hierro
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		1 (una), entrada principal de acceso
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		El acceso y salida para las personas en condición de discapacidad es la misma puerta de ingreso a la sede
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 18 # 19 - 79
AIRE ACONDICIONADO		No se necesita
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		30 años aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		1 (una), entrada principal de acceso
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida hacía la sala de atención a usuarios donde se encuentra la puerta principal.
LINDEROS		
NORTE		Calle 18
SUR		Calle 17
ORIENTE		Carrera 19
OCCIDENTE		Carrera 20

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	5
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	2

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 5:00 pm o 7:00 am a 4:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00 am a 5:00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*La sede cuenta con un piso en la cual están las oficinas de los 7 funcionarios de la sede provincial, adicional a esto cuenta con un segundo piso donde está un comedor y otra oficina.*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La ruta de evacuación es hacía la sala de atención a usuarios donde se encuentra la puerta principal*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de precio, caudal y pitométrica)	*No se cuenta con esta información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No es propiedad horizontal*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	MEDIO
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,77	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Otros	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	MEDIO
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,2	1,5	MEDIA	0,875	0,2	1,0	2,0	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	Malo
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			9	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	No hay

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 libras	5	dic-20	Vencidos
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	No está instalada	1
Inmovilizadores	No	0
Kit de derrames	No	0
Equipos comunicación	Celulares funcionarios y teléfono oficina	1
Desfibrilador	No	0
Autocontenidos	No	0
Cámaras de Seguridad	No	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No	0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	(604) 8536110	
ACUEDUCTO	(604) 853 6868	
ENERGIA	01 8000 415 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(604) 3505300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(604) 2924708	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(604) 8871123	
ARMADA NACIONAL	(604) 2647575	
HOSPITAL	(604) 8537373	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Irene Arroyave
TELÉFONO:
CELULAR: 3226311167
CORREO ELECTRÓNICO: iarroyave@procuraduria.gov.con

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Esquina Calle 18 con carrera 20
DIRECCIÓN	Calle 18 # 20

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Esquina Calle 18 con carrera 20
DIRECCIÓN	Calle 18 # 20

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Yarumal
DIRECCIÓN	Carrera 20 con calle 19

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Yarumal
DIRECCIÓN	Carrera 20 con calle 19

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ARAUCA, ARAUCA

CALLE 21 NO 18-47, BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 21 No 18-47, Barrio Centro (Arauca)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Ubicación de la sede cerca al Rio Arauca	Posible
Epidemias - plagas	X		Zancudos, Cucarachas, murciélagos, entre otras	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Vendavales, tormentas eléctricas	Posible
Inundación		X	Ubicación de la sede cerca al Rio Arauca	Posible
Movimientos sísmicos		X	No se conoce si el edificio es sismorresistente	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Algunas conexiones eléctricas deficientes	Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X		Combustible (diésel) de la planta de energía	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Edificio antiguo sin mantenimiento locativo	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Por falta de capacitación de funcionarios en el tema	Posible
Accidentes de vehículos	X			Posible
Accidentes personales		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 21 No 18-47, Barrio Centro Arauca**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Cerámica en la regional, en el edificio judicial es cemento con pintura
MATERIAL DEL TECHO		Teja Eternit, con cielo raso de drywal en el edificio y en la regional es en fibra mineral
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Forzada (1 ventiladores, y 24 aires acondicionados funcionando y 1 dañado)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	si (pero no funciona por red electica dañada)
	Pasamanos	De ambos lados
	Material de construcción	Metálicas, acero corrugado
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante, en material de alfajor
	Señalización	Si, ruta de evacuación
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal de entrada - salida y puerta del parqueadero. Ruta de evacuación señalizada el cual va por el pasillo principal hasta por la puerta principal.
	Puertas de oficina	Madera con vidrio y metálicas con vidrio.
	Puertas de salida	Vidrio templado con soportes metálicos, reja metálica
	Puerta enrollable metálica	No.
ASCENSORES		No.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		3
SOTANOS		No.
NÚMERO DE PARQUEADEROS		(1) Parqueadero para un solo vehículo en la entrada de la sede
VÍAS DE ACCESO		2 entradas por la calle 21
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		La entrada principal por el garaje posee rampa de acceso al primer piso. Internamente no hay accesos para las oficinas de las procuradurías judiciales
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Centro del poblado Arauca, Calle 21 No 18-47, Barrio Centro
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, aseo, alcantarillado, energía
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		4 tanques. Un tanque subterráneo y 3 aéreos (Nuevos Enero) . Hace un año no se le realiza mantenimiento al subterráneo
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si funciona con diésel.
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		70 aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal de entrada y salida y por el garaje que se encuentra al lado derecho

LINDEROS	
NORTE	Calle 21, viviendas unifamiliares
SUR	Viviendas unifamiliares
ORIENTE	Viviendas unifamiliares
OCCIDENTE	Carpintería, panadería y hotel ubicado en la carrera 19

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	6
MUJERES	11
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	6
FLOTANTES (VISITANTES) Prom Diario	20

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,26	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,2	0,3	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,2	0,25	0,8	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,4	1,8	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,1	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No		
	Detectores de humo	No		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No.		
	Estaciones manuales	No.		
HIDRANTES EXTERNOS		No		
MOTOBOMBAS		Edificio judiciales (tanque subterráneo)	1	Buena, conectadas a los tanques subterráneos
TANQUES DE AGUA		3 elevados y uno subterráneo en la judicial	4	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si	15	Salida de emergencias, extintores, rutas de evacuación
ALARMA DE EMERGENCIA		No	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No	0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	20 lbs 10 lbs	1 7	dic-20	
	Agente limpio	3700 gr	1	dic-20	
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Dos camillas en poliuretano y una de madera	3
Inmovilizadores	Inmovilizador de cuello	1
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad	Están dañadas	5
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES		ULTIMA FECHA DE REVISION
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines		Bajalenguas	27	TIPO	
		Aplicadores	7		
		Manta térmica	1		
		Tijeras	1		
		Par guantes nitrilo	1		
		Bolsa verde	1		
		Bolsa roja	1		
		Apósito	1		
		Termómetro	1		
		Vendas elásticas 3"	2		
		Vendas elásticas 4"	2		
		Vendas elásticas 6"	2		
		Venda elástica 2"	1		
		Venda triangular	1		
		Tapabocas N95	2		
		Gasa estéril	6		
		Ganchos metálicos	2		
		Alcohol antiséptico	1		
		Gel antibacterial	2		
	Móvil en la oficina de la Coordinadora Administrativa	Par guantes nitrilo	1	A	
		Micropore	1		
		Manual básico de primeros auxilios	1		
		Venda triangular	2		
		Cura	1		
		Vendas elásticas 3"	1		
		Vendas elásticas 4"	1		
		Vendas elásticas 6"	1		
		Venda elástica 2"	2		
		Aplicadores	20		
		Termómetro	1		
		Parche ocular	1		
		Bajalenguas	20		
		Linterna	1		
		Tijeras	1		
		Alcohol antiséptico	1		
		Gel antibacterial	1		
		Tapabocas N95	3		
		Gasa estéril	4		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 10)	3508030001	
ACUEDUCTO EMSERPA	8852455	
ENERGIA ENELAR ESP	8852495-8858008 - 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	8857010	
AMBULANCIA	132 - 8852024 8855798	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 - 8852292	
BOMBEROS (incendios, rescates)	8850014 - 3184189245	
EJERCITO NACIONAL	5695139- 147	
GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL (Coordinador)	3202397446	Nolberto Marin
GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL (Coordinador)	3202407293	Eduardo Portillo
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	8853086 - 8850030 Urgencias ext. 1126	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maritza Sequeda Tarazona		
TELÉFONO: 8851922 ext. 86101		
CELULAR: 3185551916		
CORREO ELECTRÓNICO: msequeda@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3185551916	Maritza Sequeda Tarazona
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	3152417196	Nancy Stella Ocampo

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque infantil
DIRECCIÓN	Calle 21 con carrera 18

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque infantil
DIRECCIÓN	Calle 21 con carrera 18

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO BANCO POPULAR
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

CARRERA 44 NO 38 - 11
PISO 10°

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 44 No 38 - 11 Piso 10° Edificio Banco Popular (BAQ-Atlántico),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	SI	SI	*La pandemia de Covid-19, aún está generando víctimas en la ciudad de Barranquilla.*	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	*En la ciudad existen antecedentes de granizadas, vendavales y tormentas eléctricas, las cuales se pueden presentar en el Centro de la ciudad y afectar al Edificio Banco Popular así: taponamiento con granizada en el Parqueadero. Las tormentas eléctricas pueden generar apagones. Los vendavales pueden generar suciedad en los ventanales y el desprendimiento de los vidrios y ventanas, ocasionando accidentes con pérdidas humanas y materiales.*	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	*Desde el 27/0/2009 y hasta el 22/09/2021, se han registrado 48 sismos en Barranquilla, uno de los cuales tuvo epicentro en la ciudad, 5 tuvieron epicentro en el Mar Caribe y 2 cerca de la Costa Colombiana. El sismo con epicentro en Barranquilla tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter. Además de lo anterior, la ciudad de Barranquilla se encuentra en una zona intermedia de amenaza sísmica en el país, con las siguientes aceleraciones: 0.10 Aa, 0.10 Av., 0.05 Ae, 0.03 Ad.*	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	SI	SI	*En la edificación (expensas comunes) se han presentado conatos de incendio. En las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional Atlántico no se han presentado, sin embargo es posible, debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a descargas y tormentas eléctricas.*	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	SI	*Es posible que se presenten explosiones por artefactos explosivos dejados en los vehículos que ingresan al parqueadero, así como en los vehículos dejados en las avenidas circundantes o artefactos explosivos dejados en las oficinas. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en los restaurantes y cafeterías que funcionan en el sector.*	Posible

Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	SI	SI	*Por averías en la infraestructura hidráulica del edificio, se pueden presentar inundaciones. Por sabotaje de las instalaciones, también se pueden presentar fallas de tipo hidráulico.*	Posible
Fallas en equipos y sistemas	SI	SI	*Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones.*	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	SI	SI	*En las oficinas de la Procuraduría Provincial de Barranquilla y en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional Atlántico se atiende público, Funcionarios que solicitan información sobre su situación legal en procesos disciplinarios o preventivos, los cuales o sus acompañantes pueden llegar a entrar en comportamiento hostiles para con los funcionarios que los atiende. También se atiende a ciudadanos que solicitan información sobre las situaciones que los aquejan.*	Probable
Accidentes de vehículos	SI	SI	*En las vías circundantes se han presentado accidentes viales y de tránsito. Hay Funcionarios que deben salir de las instalaciones hacia el Edificio Cámara de Comercio (Procuraduría Regional Barranquilla) y al Edificio Centro Cívico (Procuradurías Judiciales I y II) y a entidades de mensajería como 472.*	Probable
Accidentes personales	SI	NO	*En las instalaciones, por el deterioro de los pisos (Piso 6), el uso de zapatos de tacón, las áreas estrechas y el desnivel de los ascensores al llegar a los Pisos, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. Al utilizar las escaleras para ir a los baños de hombres y de mujeres también se pueden presentar caídas. Los Funcionarios que deben salir de las instalaciones hacia el Edificio Cámara de Comercio (Procuraduría Regional Barranquilla) y al Edificio Centro Cívico (Procuradurías Judiciales I y II) y a entidades de mensajería como 472, también pueden verse afectados con accidentes personales.*	Probable
Revueltas / asonadas	NO	SI	*En el centro de la ciudad, donde está ubicado el Edificio Banco Popular, ocasionalmente se presentan manifestaciones sociales que pueden llegar a terminar en Revueltas/Asonadas, sin embargo, por estar la entidad ubicada en los pisos 6, 10 y 17 es poco probable que se vea afectada. La afectación puede presentarse al no poder salir los Funcionarios de las instalaciones hasta tanto no se disuelva la manifestación.*	Probable
Atentados terroristas	NO	SI	*La entidad, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos explosivos.*	Posible
Secuestro	NO	SI	*Los Funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de secuestros, con fines extorsivos para la entidad y para las familias.*	Posible
Hurto	NO	SI	*La entidad recibe muy poco público, y mantiene la vigilancia y seguridad privada, sin embargo puede ser objeto de hurto en horas no laborables.*	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCIÓN		*Carrera 44 No 38 - 11 Piso 10° Edificio Banco Popular*
ESTRUCTURAS		*En el Edificio Banco Popular, la Procuraduría Provincial Barranquilla y la Dirección Nacional de Investigaciones Seccional Atlántico, poseen tres pisos, el 6, el 10 y el 17.*
PAREDES INTERIORES		*Ladrillos y cemento, Metal recubierto por pintura y polipiel.*
MATERIAL DEL PISO		*Granito, Cerámica y Madera.*
MATERIAL DEL TECHO		*Concreto y Cielo raso con divisiones metálicas.*
TIPOS DE VENTILACIÓN Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		*Aire acondicionado.*
ESCALERAS rea común del edificio	Iluminación	*Normal*
	Pasamanos	*Externo, no existen pasamanos internos (sobre la pared).*
	Material de construcción	*Escaleras fijas de concreto con borde metálico antideslizante y pasamanos metálicos.*
	Superficie antideslizante	*Borde metálico, poco antideslizante.*
	Señalización	*Escaleras de evacuación, algunas de las cuales presenta en el pictograma, la escalera hacia arriba.*
PUERTAS	Puertas, vías y rutas de evacuación	*Puertas de madera y vías de evacuación con ancho menor de 100 centímetros.*
	Puertas de oficina	*Madera con metal, vidrio con metal.*
	Puertas de salida	*Madera con metal, vidrio con metal.*
	Puerta enrollable metálica	*No aplica.*
ASCENSORES		*Dos ascensores son utilizados por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y por la Dirección Nacional de Investigaciones Seccional Atlántico.*
PISOS DE LA ESTRUCTURA		*Granito, Cerámica y Madera.*
SÓTANOS		*Dos sótanos con piso de Concreto.*
NÚMERO DE PARQUEADEROS		*La Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional Atlántico, tienen asignados 3 parqueaderos.*
VÍAS DE ACCESO		*La vía de acceso al Parqueadero es por la Calle 38. Las vías de acceso peatonal son por la Calle 38 y por la Carrera 44.*
ACCESOS Y EVACUACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		*La vía de acceso y evacuación utilizando la rampa es por la Calle 38.*
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		*El Edificio Banco Popular se encuentra ubicado en la Localidad Centro de la ciudad de Barraquilla.*
AIRE ACONDICIONADO		*En todas las oficinas.*
SERVICIOS PÚBLICOS		*Agua, Acueducto y Alcantarillado; Luz.*
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		*Dos tanques con capacidad para 500 litros de agua, cada uno.*
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		*1*
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		*El Edificio Banco Popular fue construido hace más de 40 años y no ha recibido refuerzos estructurales. La primera norma de sismo resistencia fue emitida en el año de 1984. La segunda norma fue emitida en el año 1998 y la tercera en el año 2010, NSR-10.*
TIEMPO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN		*El Edificio Banco Popular fue construido hace más de 40 años.*
NÚMERO DE SALIDAS		*Por el parqueadero hacia la Calle 38 y por el primer piso hacia la Calle 38 y a la Carrera 44.*
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS		*En cada uno de los pisos (6, 10 y 17) se encuentran puertas que conducen a las escaleras fijas de la edificación, las cuales conducen al primer piso y al parqueadero, áreas por las cuales se puede evacuar la edificación.*
LINDEROS		
NORTE		Calle 39
SUR		Calle 38, Avenida Paseo de Bolívar, Banco Davivienda
ORIENTE		Edificio Telecom, Edificio Centro Cívico, Gobernación del Atlántico.

OCCIDENTE		Almacenes de electrodomésticos
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		27
MUJERES		17
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		4
FLOTANTES (VISITANTES)		8 visitantes por día, recibe el piso 6; 2 visitantes por día recibe el piso 10 y el piso 17 no recibe visitantes
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*De 8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes.*
SERVICIOS GENERALES		*De 6:00 a.m. a 5:00 p.m. para el personal de Servicios Generales, de Lunes a Viernes. Los Guardas de seguridad cubren las 24 horas del día, de lunes a domingo.*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*No existe un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*El Edificio Banco Popular, posee 18 pisos acondicionados para el funcionamiento de las oficinas y dos pisos utilizados para el cuarto de máquinas de los ascensores y los tanques de agua de reserva. Los 18 pisos están siendo utilizados por, además de la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional Atlántico, Cooperativas, Oficinas de Negocios varios y la Oficina de Administración.*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*En las expensas comunes, el Edificio Banco Popular tiene instaladas señales de escaleras de evacuación que tienen el sentido hacia arriba, lo cual es incorrecto.*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y psicométrica)	*No existen las Fichas Técnicas de los equipos contraincendios (Gabinetes contraincendios).*
	Reglamento de propiedad horizontal	*Sí existe.*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*La Administración del Edificio Banco Popular cuenta con un Programa de Mantenimiento de Ascensores.*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANÁLISIS DE AMENAZAS			ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Erupción volcánica	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Incendios forestales	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
Inundación	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
Maremoto	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,8	1,57	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	#N/D
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Probable	PROBABLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,75	0,8	0,5	2,0	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Detectores de humo	*Piso 6*	*1*	*Fuera de Servicio*
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	*Uno en cada piso, ubicados en las expensas comunes*	*3*	*Cerrados con candados que presentan oxidación, vidrios rotos y suciedad.*
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Estaciones manuales	*No existen*	*No aplica*	*No aplica*
HIDRANTES EXTERNOS		*No existen*	*No aplica*	*No aplica*
MOTOBOMBAS		*Piso 20*	2	*En funcionamiento*
TANQUES DE AGUA		*Piso 20*	2	*En funcionamiento*
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA		*Escaleras de Evacuación, Salida de Emergencias, "No use los ascensores en caso de incendio"*	*8*	*Adecuado*
ALARMA DE EMERGENCIA		*0*	0	*No aplica*
PLANOS DE EVACUACIÓN		*No existen*	*No aplica*	*No aplica*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN**	**OBSERVACIONES**
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	Tipo B	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	Multipropósito ABC	*10 libras*	*6 (En los pisos de la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Dirección Nacional Investigaciones Especiales Seccional Atlántico).*	*nov-21*	*Sin soporte de piso ni de pared. Tres extintores de Polvo Químico Seco, están en los gabinetes contraincendios ubicados en cada uno de los pisos que utiliza la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional Atlántico. Los tres tienen una capacidad de 10 libras, cada uno. La fecha de inspección y recarga de los tres es Mayo de 2021. En el primer sótano, también existe un Extintor tipo satélite.*
	Agente limpio (Solkaflam 123)	*3900 gramos*	*1*	*nov-21*	*Ubicado en la Cafetería. Sin soporte de piso ni de pared.*
	CO2	*20 libras*	*3*	*may-21*	*En el primer Sótano (Parqueadero).*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**

Camillas	*Ubicada en el Piso 6 (Procuraduría Provincial de Barranquilla)*	1
Inmovilizadores	*Miembros Superiores e inferiores.*	0
Kit de derrames	*Ambiental*	0
Equipos comunicación	*Radios de Comunicación.*	0
Desfibrilador	*DEA*	0
Autocontenidos	*Equipos Autocontenidos.*	0
Cámaras de Seguridad	*Una en cada piso utilizado por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales Seccional Atlántico.*	3
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	*Cintas de Peligro*	0
Otros	*No aplica*	0

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines (1)	*Piso 6*	*Cloruro de Sodio al 0.9% USP o Suero Fisiológico*	*4*	*500 ml*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Venda elástica*	*1*	*15 centímetros*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Bajalenguas*	*40*	*Madera*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Tijeras*	*1*	*Pequeña*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Gasa*	*1*	*4 capas de 45 cms por 45 cms*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Bolsa Roja*	*1*	*Plástica*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Bolsa Verde*	*1*	*Plástica*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Caja metálica*	*1*	*Botiquín fijo*	*19/10/2021*
	Piso 6	*Ferno (Foil Mylar Rescue Blanket)*	*2*	*Manta térmica aluminizada, color oro*	*19/10/2021*
	No usado	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
	No usado	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NÚMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	123	
ACUEDUCTO	116 / 361416 / 321 8430717	
ENERGÍA	115 / 3500444	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(5) 3695320	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(5) 3415700 / 300 6005651	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 / 3446445 / 3441033	
ARMADA NACIONAL	(5) 3319576 / 314 5952587	
HOSPITAL DE BARRANQUILLA	(5) 3797582 /84 / 3798708	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: ***JORGE ANTONIO VASQUEZ SUBIROZ***		
TELÉFONO: *018000940808 / 5 5878750*		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO: *provincial.barranquilla@procuraduria.gov.co*		
RECURSOS HUMANOS	**NÚMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Sustanciadora Grado 9		*Rita Antonia Flórez Rudas*
Asesor Grado 21		*Freddy Antonio de Jesús Silva Fernández*

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	museo del caribe Gabriel García Marquez
DIRECCIÓN	carrera 44 - 34

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PUNTO DE ENCUENTRO
DIRECCIÓN	Calle 40 # 44-57

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Paseo Bolivar
DIRECCIÓN	CARRERA 34

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Paseo Bolivar
DIRECCIÓN	CARRERA 34

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CÁMARA DE COMERCIO
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

CALLE 40 NO. 44-39

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 40 No. 44-39 - Edificio Cámara de Comercio (BAQ-Atlántico),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas			Pandemía que ahora mismo se vve por causa del SARS-CoV_2	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)			Ya se han registrado vendavales en BAQ, incluso las ondas tropicales pueden generar tormentas eléctricas en la ciudad	Probable
Inundación			Por la proximidad de la ciudad al río Magdalena que es de gran caudal	Posible
Movimientos sísmicos			Ya se han registrado sismos en la ciudad. El SGC del departamento del Atlántico (incluyendo Barranquilla) describe que BAQ aún tiene suelos "jóvenes", que están en crecimiento; es decir, en formación. Por lo tanto, esta situación los hace vulnerables a distintas fallas geológicas y, por consiguiente, propensa a actividades sísmicas	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)				Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)				Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)				Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				Posible
Fallas en equipos y sistemas				Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor				Posible

Accidentes de vehículos				Posible
Accidentes personales				Posible
Revueltas / asonadas				Posible
Atentados terroristas				Posible
Secuestro				Posible
Hurto				Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 40 No. 44-39 - Edificio Cámara de Comercio (BAQ-Atlántico) 10°59'02.7"Norte - 74°46'53.6"Oeste**
ESTRUCTURAS		Hierro y placa fundida en concreto con ventanearía en aluminio, madera y vidrio
PAREDES INTERIORES		Mampostería de Ladrillo y DrYwall con acabados en pintura vinílica, paneles de madera aglutinada
MATERIAL DEL PISO		Cerámica, porcelanato, granito y tablones.
MATERIAL DEL TECHO		concreto, canaleta, cielo raso en laminas de fibra mineral.
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aires acondicionado y ventiladores
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	luces led
	Pasamanos	En aluminio, sótano-piso 1; piso 1-Mezannine; y Mezanine-piso 2
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito.
	Superficie antideslizante	No tienen cintas antideslizante, tienen perfiles de borde de escaleras en bronce.
	Señalización	No tienen cintas luminosas de señalización.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Vidrio templado, madera y madera aglomerada
	Puertas de oficina	Vidrio, madera y madera aglomerada
	Puertas de salida	Vidrio templado
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica, porcelanato, granito y tablones.
SOTANOS		Si
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Calle 40
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Solo primer piso.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 40 # 44-39 Piso 1 Edificio Cámara de Comercio PH de la ciudad de BQA
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Electricidad y agua
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si

PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA	No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?	Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION	56 años
NUMERO DE SALIDAS	1
DESCRIPCION DE SALIDAS	Puerta principal de acceso en material de hierro y vidrio con protección de reja

LINDEROS	
NORTE	41,75 METROS. CON PREDIO QUE DE MARTIN VASQUEZ
SUR	42,67 METROS ASI: 27,52 METROS CON PREDIO DE JUAN B. CAMPOS Y 15,15 METROS CON PREDIO DE LA FAMILIA DE LA ROSA
ORIENTE	30 METROS CON CALLE 40
OCCIDENTE	30,18 METROS ASI: 10,78 METROS, CON PREDIO DE JUAN B. FERNANDEZ DOLORES SANTODOMINGO Y 19,40 METROS. CON PREDIO DE ANTONIO TOLEDO.

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	24
MUJERES	25
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	5
FLOTANTES (VISITANTES)	30

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**

ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,43	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,8	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 41 con carrera 44 Esquina	1	Aunque se ve en buen estado de conservación no fue posible evidenciar durante la visita registros o referencia que evidencien de su funcionamiento.
MOTOBOMBAS			1	
TANQUES DE AGUA			1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Cada piso y escaleras	28	
ALARMA DE EMERGENCIA		Primer piso	1	Bueno
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10 y 20 lbs	5	nov-20	6 de 10 lbs y 2 de 20 lb
	Agente limpio		3	nov-20	Solkaflam
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	2 de madera y 1 plástica con araña	3
Inmovilizadores	de cuello	1
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	1 piso	0	0	Fijo - Pared	1/12/2021

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3679400 ext. 306	
ATENCION Y PREVENCIÓN. DE DESASTRES:	111 - 3399470	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	(605) 3611000	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(5) 3695320	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(5) 3415700	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 – 3446445 - 3441033	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(5) 3565109 | 318 5324761 | (5) 3672200	

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PUNTO DE ENCUENTRO
DIRECCIÓN	Calle 40 # 44-57

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PUNTO DE ENCUENTRO
DIRECCIÓN	Calle 40 # 44-57

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUEADERO LA 40
DIRECCIÓN	CARRERA 44 CALLE 40

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUEADERO LA 40
DIRECCIÓN	CARRERA 44 CALLE 40

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CENTRO CÍVICO
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

CALLE 40 # 44-80
PISO 5

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 40 # 44-80 | Piso 5 - Edificio Centro Cívico (BAQ-Atlántico),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

I. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas			Pandemía que ahora mismo se vve por causa del SARS-CoV_2	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)			Ya se han registrado vendavales en BAQ, incluso las ondas tropicales pueden generar tormentas eléctricas en la ciudad	Probable
Inundación			Por la proximidad de la ciudad al río Magdalena que es de gran caudal	Posible
Movimientos sísmicos			Ya se han registrado sismos en la ciudad. El SGC del departamento del Atlántico (incluyendo Barranquilla) describe que BAQ aún tiene suelos "jóvenes", que están en crecimiento; es decir, en formación. Por lo tanto, esta situación los hace vulnerables a distintas fallas geológicas y, por consiguiente, propensa a actividades sísmicas	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)				Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)				Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)				Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				Posible
Fallas en equipos y sistemas				Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor				Posible

Accidentes de vehículos				Posible
Accidentes personales				Posible
Revueltas / asonadas				Posible
Atentados terroristas				Posible
Secuestro				Posible
Hurto				Posible

II. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 40 # 44-80 | Piso 5 - Edificio Centro Cívico (BAQ-Atlántico) 10°59'03.7"N 74°46'51.0"Oeste**
ESTRUCTURAS		Hierro y placa fundida en concreto con ventanearía en aluminio, madera y vidrio
PAREDES INTERIORES		Mampostería de Ladrillo y Driwall con acabados en pintura vinílica, paneles de madera aglutinada
MATERIAL DEL PISO		Cerámica, porcelanato, granito y tablones.
MATERIAL DEL TECHO		concreto, canaleta, cielo raso en laminas de fibra mineral.
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aires acondicionado y ventiladores
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	luces led
	Pasamanos	En aluminio
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito.
	Superficie antideslizante	No tienen cintas antideslizante, tienen perfiles de borde de escaleras en bronce.
	Señalización	No tienen cintas luminosas de señalización.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Vidrio templado, madera y madera aglomerada
	Puertas de oficina	Vidrio, madera y madera aglomerada
	Puertas de salida	Vidrio templado
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica, porcelanato, granito y tablones.
SOTANOS		Si
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Calle 40
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Solo primer piso.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 40 # 44-80 | Piso 5 - Edificio Centro Cívico PH de la ciudad de BQA
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Electricidad y agua
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		56 años
NUMERO DE SALIDAS		1

DESCRIPCION DE SALIDAS	Puerta principal de acceso en material de hierro y vidrio con protección de reja

LINDEROS	
NORTE	52 METROS DE LA CALLE 38
SUR	82,93 METROS DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
ORIENTE	100 METROS DE LA CARRERA 44
OCCIDENTE	40,54 METROS DEL JUZGADO 16 CIL MUNICIPAL DE BAQ

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	21
MUJERES	23
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	4
FLOTANTES (VISITANTES)	7

III. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,43	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,9	1,0	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,9	1	0,5	2,4	BAJA	0,7	0,6	0,5	1,9	MEDIA	1	0,5	0,5	2,0	MEDIA	**BAJO**

IV. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 41 con carrera 44 Esquina	1	Aunque se ve en buen estado de conservación no fue posible evidenciar durante la visita registros o referencia que evidencien de su funcionamiento.
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Cada piso y escaleras	23	
ALARMA DE EMERGENCIA		Primer piso	1	Bueno
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	2 de 10 lbs	2	nov-20	
	Agente limpio		1		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	plástica con araña e inmovilizador de cuello	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3679400 ext. 306	
ATENCION Y PREVENCIÓN. DE DESASTRES:	111 - 3399470	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	(605) 3611000	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(5) 3695320	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(5) 3415700	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 – 3446445 - 3441033	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(5) 3565109 | 318 5324761 | (5) 3672200	

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PUNTO DE ENCUENTRO
DIRECCIÓN	Calle 40 # 44-57

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PUNTO DE ENCUENTRO
DIRECCIÓN	Calle 40 # 44-57

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUEADERO LA 40
DIRECCIÓN	CARRERA 44 CALLE 40

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUEADERO LA 40
DIRECCIÓN	CARRERA 44 CALLE 40

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR

CALLE 22 NO. 52-66

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **CALLE 22 No. 52-66 Carmen de Bolívar (Bolívar)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas			Pandemia que ahora mismo se ve por causa del SARS-CoV_2	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)			Se ha evidenciado tormentas eléctricas y vendavales	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)				Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)				Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)				Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				Posible
Fallas en equipos y sistemas				Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor				Posible
Accidentes de vehículos				Posible
Accidentes personales				Posible
Revueltas / asonadas				Posible
Atentados terroristas				Posible
Secuestro				Posible
Hurto				Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DIRECCION		CALLE 22 No. 52-66
ESTRUCTURAS		Hierro y placa fundida en concreto con ventanearía en aluminio y vidrio
PAREDES INTERIORES		Mampostería de Ladrillo con acabados en pintura vinílica
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		cielo raso en láminas de fibra mineral.
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado y ventilador
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	luces led
	Pasamanos	N/A Oficina de un solo nivel
	Material de construcción	N/A Oficina de un solo nivel
	Superficie antideslizante	N/A Oficina de un solo nivel
	Señalización	N/A Oficina de un solo nivel
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Vidrio templado, marco en aluminio
	Puertas de oficina	Vidrio templado, marco en aluminio
	Puertas de salida	Vidrio templado
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica
SOTANOS		No
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Calle 22
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Solo primer piso.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CALLE 22 No. 52-66
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Electricidad y agua
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		20 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal de acceso en material de aluminio y vidrio con protección de reja

LINDEROS	
NORTE	Calle 24
SUR	Carrera 50
ORIENTE	Calle 23
OCCIDENTE	Carrera 52

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	2
MUJERES	4
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	5

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,40	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,0	0,0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,0	0	0,4	0,4	ALTA	0,7	0,6	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,3	0,3	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES					
TIPO		**LOCALIZACIÓN**		**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)			0	
	Detectores de humo			0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)			0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)			0	
	Estaciones manuales			0	
HIDRANTES EXTERNOS		No se evidencia hidrantes cercanos		1	No se evidencia hidrantes cercanos
MOTOBOMBAS				0	
TANQUES DE AGUA				0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA				0	
ALARMA DE EMERGENCIA				0	
PLANOS DE EVACUACIÓN				0	
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10 lb	2	nov-20	Se encuentra en el piso
	Agente limpio	10 lb	2	nov-20	Se encuentra en el piso
	Agua a presión		0		
	CO2		0		
RECURSO		**CARACTERÍSTICAS**			**CANTIDAD**
Camillas					1

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE		
ATENCION Y PREVENCIÓN. DE DESASTRES:		
ACUEDUCTO		
ENERGIA		
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)		
DEFENSA CIVIL (rescates)		
BOMBEROS (incendios, rescates)	2227447	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3136120193	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE:		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	BASE NAVAL DEL CARMEN
DIRECCIÓN	CALLE 22 No. 52-66

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	BASE NAVAL DEL CARMEN
DIRECCIÓN	CALLE 22 No. 52-66

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CAJA AGRARIA
CARTAGENA, BOLÍVAR

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Carrera 9A N° 33-19 Edificio Caja Agraria, Cartagena (Bolivar)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	*La pandemia de Covid-19 sigue siendo una amenaza y está generando víctimas en la ciudad de Cartagena, aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y organizacionales para la no atención presencial, el distanciamiento social y la limpieza de las áreas de trabajo. En el Departamento de Bolívar, a la fecha, según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, se ha registrado 34.015 casos.*	Inminente
Erupción volcánica	NO	SI	*Aun cuando existe el volcán del Totumo, ubicado en el municipio de Santa Catalina, a 44 kilómetros al noreste de Cartagena, éste es del tipo de lodo y no ha erupcionado desde hace*	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	*En la ciudad de Cartagena existen antecedentes de la ocurrencia de vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. A mediados del mes de octubre de 2021, según las noticias generadas en los diarios electrónicos del país, se registraron fuertes lluvias en Cartagena, las cuales dejaron, entre otros, árboles caídos y al norte del departamento, más exactamente en María La Baja, a 72 kilómetros de Cartagena, vendavales con desenteche de casas y más árboles caídos.*	Probable
Tsunamis o Maremoto, Huracanes,	NO	SI	*La ubicación de la ciudad de Cartagena y la ubicación del Edificio Caja Agraria, donde se encuentra la oficina de la Procuraduría Provincial de Cartagena, hacen que haya una probabilidad alta de ser afectados por la ocurrencia de Tsunamis o Maremotos y/o Huracanes; aun cuando la administración local ha realizado esfuerzos para evitar que estos fenómenos naturales se presenten, como, por ejemplo, los terraplenes que se encuentra a lo largo de la costa caribe, entre Marbella y Boca grande. En lo corrido del año 2021, en Cartagena, se han presentado amenazas de Tsunamis y se sintió el huracán Elsa. De otra parte, recientemente ocurrió un sismo en Isla de Haití con una magnitud de 7.2 en la escala de Richter, lo cual hace que las placas tectónicas ubicadas en el Mar Caribe se deslicen, choquen y generen movimientos telúricos epicentrales o en otras latitudes, dependiendo de la presión volcánica en las aguas continentales.*	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	*Desde el 27/0/2009 y hasta el 22/09/2021, se han registrado 48 sismos en Cartagena, uno de los cuales tuvo epicentro en la ciudad, 5 tuvieron epicentro en el Mar Caribe y 2 cerca de la Costa Colombiana. El sismo con epicentro en Cartagena tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter. Además de lo anterior, la ciudad de Cartagena se encuentra en una zona intermedia de amenaza sísmica en el país, con las siguientes aceleraciones: 0.10 Aa, 0.10 Av., 0.05 Ae, 0.03 Ad.*	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases	NO	SI	*En las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Cartagena, se han presentado conatos de incendios por cortocircuito (Toma eléctrica en la Cafetería). Esta situación se puede volver a repetir, debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a las descargas y tormentas eléctricas que se presentan en el municipio, debido a las tormentas tropicales u otros fenómenos naturales.*	Probable

inflamables, etc.)				
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	NO	*Es posible que se presenten explosiones por artefactos o micro artefactos explosivos dejados en las oficinas de la entidad o en las expensas comunes. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en los restaurantes y cafeterías que funcionan en el sector. Por la Avenida Venezuela, transita el sistema de transporte Transcribe, el cual puede ser impactado con la colocación de artefactos explosivos y detonación de estos, por ser un tramo muy turístico o de gran afluencia de público a escasos metros del emblemático Monumento de la Torre del Reloj de Cartagena.*	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	SI	SI	*Por averías en la infraestructura hidráulica del edificio, se pueden presentar inundaciones. Por sabotaje de las instalaciones, también se pueden presentar fallas de tipo hidráulico. Con respecto a las aguas lluvias y sus posibles o probables escorrentías al interior del edificio, éstas se pueden minimizar por la existencia de bajantes de aguas lluvias con tapas.*	Posible
Fallas en equipos y sistemas	NO	SI	*Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones. Estas fallas también se pueden presentar si las instalaciones, equipos y máquinas son objeto de sabotaje.*	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	NO	SI	*En las oficinas de la Procuraduría Provincial de Cartagena se atiende público, funcionarios que solicitan información sobre su situación legal en procesos disciplinarios. También se atiende a ciudadanos que consultan sobre las situaciones que los aquejan.*	Posible
Accidentes de vehículos	NO	SI	*En las vías circundantes se han presentado accidentes viales y de tránsito. Hay funcionarios que deben salir de las instalaciones hacia la sede ubicada en La Calle de la Chichería (Procuraduría Regional de Cartagena) y a entidades del municipio, lo cual puede ocasionarles accidentes viales y/o de tránsito.*	Posible
Accidentes personales	SI	SI	*En las instalaciones, se atiende público, además, por poseer escaleras y el uso de zapatos de tacón, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. Algunos funcionarios deben salir de las instalaciones hacia el Edificio ubicado en la Calle de la Chichería (Procuraduría Regional de Cartagena) y a entidades en el municipio, razón por la cual también pueden verse afectados con accidentes personales, debido al estado de las instalaciones visitadas o por otros factores.*	Posible
Revueltas / asonadas	NO	SI	*En el centro de la ciudad, donde está ubicado el Edificio Caja Agraria, ocasionalmente se presentan manifestaciones sociales que pueden llegar a terminar en Revueltas/Asonadas. Por la misión de la entidad y por estar ubicada en el primer piso del edificio, dichas manifestaciones pueden tomar las instalaciones como blanco de su accionar, en busca de solución a las situaciones que los aquejan. La afectación también puede presentarse al no poder salir los funcionarios de las instalaciones hasta tanto no se disuelva la manifestación.*	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	*La Procuraduría Provincial de Cartagena, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos o micro artefactos explosivos.*	Posible
Secuestro	NO	SI	*Los funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la entidad o para sus familias.*	Posible
Hurto	NO	SI	*La entidad recibe muy poco público, y la administración mantiene la vigilancia con los celadores ubicados en la recepción edificio, sin embargo, las instalaciones pueden ser objeto de hurtos en horas no laborables.*	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCIÓN		*Carrera 9A N° 33-19*
ESTRUCTURAS		*El edificio Caja Agraria está conformado por un entramado de 22 columnas y 24 vigas completas. Fachada en fractales y mampostería corriente, escaleras fijas desde el sótano, hasta el sexto piso. Cada piso cuenta con oficinas cerradas, baños, alojamiento para los ascensores, cuarto de máquina de los ascensores, oficina de la Administración, ventanales de vidrio en tamaño mayor y piso de mármol.*
PAREDES INTERIORES		*Bloque con mampostería.*
MATERIAL DEL PISO		*Concreto con cerámica.*
MATERIAL DEL TECHO		*Plafón de concreto con cielo raso.*
TIPOS DE VENTILACIÓN Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		*Los pisos 2 y 3 (cuatro oficinas) poseen ventilación natural proveniente de los pasillos del edificio y ventilación forzada, provista por aire acondicionado. En una de las oficinas del piso 2 está en uso un abanico de pedestal.*
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	*Las oficinas poseen iluminación natural proveniente de las ventanas e iluminación artificial proveniente de las luminarias utilizada.*
	Pasamanos	*Las escaleras de acceso a los pisos poseen pasamanos externo solamente.*
	Material de construcción	*Concreto revestido con mármol y bandas antideslizantes delgadas de metal incrustadas, la cuales presentan desgaste.*
	Superficie antideslizante	*Bandas metálicas incrustadas y con desgaste.*
	Señalización	*No poseen señalización para emergencias, en los pisos utilizados por la Procuraduría Provincial de Cartagena.*
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	*Puerta de vidrio y metal en la cafetería, puertas de madera, puertas de metal.*
	Puertas de oficina	*Puertas de madera.*
	Puertas de salida	*Puertas de vidrio con metal en el primer piso.*
	Puerta enrollable metálica	*No aplica.*
ASCENSORES		*2, antiguos.*
PISOS DE LA ESTRUCTURA		*Concreto revestido con cerámica.*
SÓTANOS		*1, ubicado en las expensas comunes.*
NÚMERO DE PARQUEADEROS		*Ninguno*
VÍAS DE ACCESO		*Avenida*
ACCESOS Y EVACUACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		*Rampa en el ingreso al edificio.*
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		*Distrito de Cartagena de Indias.*
AIRE ACONDICIONADO		*En todas las oficinas.*
SERVICIOS PÚBLICOS		*La sede cuenta con servicio de agua y luz.*
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		*Subterráneo*
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		*Sólo tiene cobertura, en su operación, para los ascensores y la recepción del edificio.*
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		*No cumple con las normas de sismo resistencia y no ha recibido refuerzos estructurales.*
TIEMPO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN		*56 años*
NÚMERO DE SALIDAS		*Una sola en operación.*

DESCRIPCIÓN DE SALIDAS	*En cada oficina de los pisos 2 y 3, utilizados por la Procuraduría Provincial de Cartagena, se encuentran puertas que conducen a los pasillos y de ellos a las escaleras, hasta el primer piso donde se encuentra la salida principal. La salida principal del edificio Caja Agraria, está ubicada sobre la Avenida Venezuela y posee una puerta de vidrio de dos hojas que abre hacia adentro.*
LINDEROS	
NORTE	*Avenida Venezuela, Ciudad Amurallada, Tribunal Superior del Distrito de Cartagena*
SUR	*Parque Centenario, Juzgados Administrativos de Cartagena, Calle 32, Carrera 11*
ORIENTE	*Centro comercial Uno*
OCCIDENTE	*Monumento Torre del Reloj*

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	*36*
MUJERES	*20*
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	*0*
CONTRATISTAS	*0*
FLOTANTES (VISITANTES)	*50 mensual*

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*De 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.*
SERVICIOS GENERALES		*De 6:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*El Edificio Caja Agraria sí posee Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*El Edificio Caja Agraria posee seis (6) pisos.*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*En los pisos 2 y 3 (cuatro oficinas), la Procuraduría Provincial de Cartagena ha colocado las señales requeridas para evacuar las instalaciones en caso de presentarse una emergencia. En las expensas comunes la Administración del Edificio ha instalado señales alusivas a las rutas de evacuación y salida de emergencias.*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No existen.*
	Reglamento de propiedad horizontal	*La Administración del Edificio posee el Reglamento de propiedad horizontal.*
	Fichas de mantenimiento de ascensores	*La Administración del Edificio posee las fichas de mantenimiento de los ascensores.*

IV. ANÁLISIS DE RIESGO

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,625	0,5	1,55	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,6	0,8	0,6	2,0	MEDIA	0,75	0,9	0,6	2,3	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Detectores de humo	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Gabinetes contraincendio (Tipo)	*sin*	*sin*	*sin*
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Estaciones manuales	*No existen*	*0*	*No aplica*
HIDRANTES EXTERNOS		*No existen*	*0*	*No aplica*
MOTOBOMBAS		*Sótano*	*1*	*Adecuado*
TANQUES DE AGUA		*Sótano (subterráneo)*	*1*	*Adecuado*
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA		*Piso 2 y 3 (cuatro oficinas), más ruta de evacuación*	*20*	*Adecuado. Estas señales corresponden a las colocadas por la Procuraduría Provincial de Cartagena, más las instaladas por la Administración del Edificio a lo largo de la ruta de evacuación.*
ALARMA DE EMERGENCIA		*No existen*	*0*	*Adecuado*
PLANOS DE EVACUACIÓN		*No existen*	*0*	*No aplica*

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	*2,5 galones*	*1*	*nov-20*	*Adecuado*
	Tipo B	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	Multipropósito ABC	*10 libras*	*4*	*1/11/2020, 01/03/2021*	*Adecuado*
	Agente limpio	*3900 gramos*	*1*	*nov-20*	*Adecuado*

	CO2	*No exist en*	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	*En el interior de las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Cartagena.*	*3 (2 plásticas, una en el segundo piso y una en el primer piso a lo largo de la ruta de evacuación. Una de madera en el segundo piso)*
Inmovilizadores	*Miembros superiores e inferiores.*	*0*
Kit de derrames	*Ambiental.*	*0*
Equipos comunicación	*Radios de Comunicación.*	*0*
Desfibrilador	*DEA, en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Barranquilla.*	*0*
Autocontenidos	*Equipos Autocontenidos.*	*0*
Cámaras de Seguridad	*En las expensas comunes del Edificio Caja Agraria (Piso 2 y 3 (ala de las cuatro oficinas)*	*4*
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	*Cinta de Peligro*	*0*
Otros (Lámpara de emergencias en expensas comunes)	*Autónomas*	*4*

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NÚMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123 / 112	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	115 / 605 3500444	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 / (5) 6722924	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	
ARMADA NACIONAL	(5) 6535502	
HOSPITAL Local de Cartagena	(5) 6505898	
HOSPITAL Naval	(5) 6655360	
Nuevo HOSPITAL Boca grande	(5) 6502800	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: *JAVIER MAURICIO PORTO HERNÁNDEZ*		
TELÉFONO: *018000940808*		
CELULAR: *301 2444372*		
CORREO ELECTRÓNICO: *jporto@procuraduria.gov.co*		
RECURSOS HUMANOS	**NÚMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Coordinador Administrativo lrubiano@procuraduria.gov.co	*300 4949370*	*LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIAN*
Secretario lgarcia@procuraduria.gov.co	*300 8943103*	*LUIS ALBERTO GARCÍA ALVAREZ*
Citador kortega@procuraduria.gov.co	*301 7281242*	*KATRINA ORTEGA MACEA*
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: *CLAUDIA GALVIS*
TELÉFONO: **CELULAR:** *315 7896381* **CORREO ELECTRÓNICO:**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	El Punto de encuentro externo para reunir a los funcionarios y usuarios de la Procuraduría Provincial de Cartagena, es el Monumento Torre del Reloj. La ruta para llegar a él es la acera que corre paralela a la Avenida Venezuela. La Avenida Venezuela presenta gran afluencia vehicular, por ello se debe llegar hasta el semáforo para pasar, en unos casos, y en otros utilizar "señaleros" de PARE y SIGA
DIRECCIÓN	Avenida Venezuela con Calle 24.

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Monumento torre del reloj
DIRECCIÓN	Avenida Venezuela con Calle 24.

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA CHICHERÍA
CARTAGENA, BOLÍVAR

CALLE DE LA CHICHERÍA, N° 38-68

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Calle de La Chichería, N° 38-68, Cartagena (Bolivar)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	*La pandemia de Covid-19 sigue siendo una amenaza y está generando víctimas en la ciudad de Cartagena, aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y organizacionales para la no atención presencial, el distanciamiento social y la limpieza de las áreas de trabajo. En el Departamento de Bolívar, a la fecha, según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, se ha registrado 34.015 casos.*	Inminente
Erupción volcánica	NO	SI	*Aun cuando existe el volcán del Totumo, ubicado en el municipio de Santa Catalina, a 44 kilómetros al noreste de Cartagena, éste es del tipo de lodo y no ha erupcionado desde hace muchos años.*	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	*En la ciudad de Cartagena existen antecedentes de la ocurrencia de vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. A mediados del mes de octubre de 2021, según las noticias generadas en los diarios electrónicos del país, se registraron fuertes lluvias en Cartagena, las cuales dejaron, entre otros, árboles caídos y al norte del departamento, más exactamente en María La Baja, a 72 kilómetros de Cartagena, vendavales con desenteche de casas y más árboles caídos.*	Probable
Tsunamis o Maremoto, Huracanes,	NO	SI	*La ubicación de la ciudad de Cartagena y la ubicación de la Procuraduría Regional de Bolívar, hacen que haya una probabilidad alta de ser afectados por la ocurrencia de Tsunamis o Maremotos y/o Huracanes; aun cuando la administración local ha realizado esfuerzos para evitar que estos fenómenos naturales se presenten, como, por ejemplo, los terraplenes que se encuentra a lo largo de la costa caribe, entre Marbella y Bocagrande. En lo corrido del año 2021, en Cartagena, se han presentado amenazas de Tsunamis y se sintió el huracán Elsa. De otra parte, recientemente ocurrió un sismo en Isla de Haití con una magnitud de 7.2 en la escala de Richter, lo cual hace que las placas tectónicas ubicadas en el Mar Caribe se deslicen, choquen y generen movimientos telúricos epicentrales o en otras latitudes, dependiendo de la presión volcánica en las aguas continentales.*	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	*Desde el 27/0/2009 y hasta el 22/09/2021, se han registrado 48 sismos en Cartagena, uno de los cuales tuvo epicentro en la ciudad, 5 tuvieron epicentro en el Mar Caribe y 2 cerca de la*	Probable

			Costa Colombiana. El sismo con epicentro en Cartagena tuvo una magnitud de 4.3 en la escala de Richter. Además de lo anterior, la ciudad de Cartagena se encuentra en una zona intermedia de amenaza sísmica en el país, con las siguientes aceleraciones: 0.10 Aa, 0.10 Av., 0.05 Ae, 0.03 Ad.	
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	NO	SI	*En las instalaciones de la Procuraduría Regional de Bolívar no se han presentado conatos de incendios, sin embargo, se pueden llegar a presentar debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a las descargas y tormentas eléctricas que se presentan en el municipio, debido a las tormentas tropicales u otros fenómenos naturales que están ocurriendo en el Mar Caribe.*	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	NO	*Es posible que se presenten explosiones por artefactos o micro artefactos explosivos dejados en las oficinas de la entidad, debido a que se atiende público y no existe un cerramiento perimetral. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano, en los restaurantes y cafeterías que funcionan en el sector. En el frente de las instalaciones, son parqueados los vehículos de visitantes y de las personas que laboran en la Procuraduría Regional de Bolívar.*	Posible
Fallas en equipos y sistemas	NO	SI	*Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, descargas y tormentas eléctricas, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones. Estas fallas también se pueden presentar si las instalaciones, equipos y máquinas son objeto de sabotaje.*	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	NO	SI	*En las oficinas de la Procuraduría Regional de Bolívar se atiende público, Funcionarios que solicitan información sobre su situación legal en procesos disciplinarios. También se atiende a ciudadanos que consultan sobre las situaciones que los aquejan.*	Posible
Accidentes de vehículos	SI	SI	*Las calles de la ciudad amurallada son angostas y los vehículos muy grandes para ir a una velocidad superior a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, algunos lo hacen y se presentan accidentes.*	Probable
Accidentes personales	SI	SI	*En las instalaciones se atiende público. Además, por poseer escaleras y el uso de zapatos de tacón, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. Algunos Funcionarios deben salir de las instalaciones hacia otras entidades en el municipio, razón por la cual también pueden verse afectados con accidentes personales, debido al estado de las instalaciones visitadas o por otros factores.*	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	*La Procuraduría Regional de Bolívar, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos o micro artefactos explosivos.*	Posible
Secuestro	NO	SI	*Los Funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la Procuraduría Regional de Bolívar o para sus familias.*	Posible
Hurto	NO	SI	*La entidad recibe muy poco público, y se mantiene la vigilancia con los Guardas de Seguridad ubicados en la recepción, sin embargo, las instalaciones pueden ser objeto de hurtos en horas laborables y no laborables.*	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCIÓN		*Calle de La Chichería, N° 38-68*
ESTRUCTURAS		*La sede de la Procuraduría Regional de Bolívar, ubicada en la Calle de La Chichería, cerca al Baluarte de La Merced, data del siglo XVI. Es una estructura de dos pisos, con columnas (18) en concreto reforzado por vigas (8) y pilotes de madera de la época colonial. Posee balcones de madera en el frente y en el zaguán ubicado en el patio de la edificación. Escalera principal de concreto revestido con tablones de gres rojos y encerados y madera, pasamanos de madera, todo de madera de acacia. Las puertas son de madera con herrajes de metal de la época y cerraduras modernas. También posee ventanales de madera y vidrio.*
PAREDES INTERIORES		*Las divisiones internas son de concreto de la época. Dentro de las divisiones mayores, se cuenta con oficinas abiertas elaboradas en metal y paño.*
MATERIAL DEL PISO		*Concreto de la época con tablones de gres rojos.*
MATERIAL DEL TECHO		*El techo del primer piso es de concreto de la época con vigas de madera. El techo del segundo piso es de madera en la parte trasera y de concreto de la época en el frente de la casa.*
TIPOS DE VENTILACIÓN Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		*Aire acondicionado.*
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	*Artificial en la escalera principal y natural en la escalera del segundo piso que conduce de la estancia (área despejada, alrededor de la cual están las oficinas de la Procuradora Regional de Bolívar y la oficina del Secretario, hacia las oficinas de los asesores y cafetería.*
	Pasamanos	*De madera*
	Material de construcción	*Concreto de la época, revestida de madera y tablones de gres rojos.*
	Superficie antideslizante	*Tablones de gres rojos*
	Señalización	*Escalera de evacuación.*
PUERTAS	Puertas, vías y rutas de evacuación	*Las puertas a lo largo de la ruta de evacuación son de madera y existe una reja de metal.*
	Puertas de oficina	*De madera y de vidrio con herrajes de metal.*
	Puertas de salida	*De madera con herrajes de metal antiguos y con cerraduras antiguas y moderna.*
	Puerta enrollable metálica	*No aplica.*
ASCENSORES		*No aplica.*
PISOS DE LA ESTRUCTURA		*Concreto con tablones de gres de color rojo.*
SÓTANOS		*No aplica.*
NÚMERO DE PARQUEADEROS		*No aplica.*
VÍAS DE ACCESO		*Las vías de acceso son la Carrera 2, la Carrera 5 o la Calle de la Chichería (Calle 38), según nomenclatura y la Avenida Santander.*
ACCESOS Y EVACUACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		*La edificación no cuenta con acceso para personas en situación de discapacidad motora.*
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		*La edificación se encuentra ubicada dentro de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, en el Departamento de Bolívar, cerca del Baluarte de La Merced.*
AIRE ACONDICIONADO		*En cada oficina y en la Cafetería.*
SERVICIOS PÚBLICOS		*Agua, Aseo, Alcantarillado y Luz.*
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		*Uno, ubicado encima del baño, cerca de la estancia, en el segundo piso.*
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		*Sin*
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		*La estructura no cumple con las normas emitidas en Colombia en los años 1984, 1998 y 2010 (NR-2010), y no ha recibido refuerzos estructurales, razón por la cual se dice que no es sismorresistente.*
TIEMPO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN		*Data del siglo XVI.*
NÚMERO DE SALIDAS		*Una sola salida por la Calle 38, que es la misma para accederla.*
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS		*La salida única que posee la edificación consiste en una puerta de madera de 1.20 metros de ancho. Para salir, hay que levantar los pies, pues la salida cuenta con un muro en el piso.*

LINDEROS	
NORTE	*Universidad de Cartagena, Facultad de Música*
SUR	*Casas y Hoteles Boutique*
ORIENTE	*Baluarte de la Merced, Avenida Santander, Mar Caribe*
OCCIDENTE	*Casas y Hoteles Boutique*

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	*18*
MUJERES	*10*
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	*0*
CONTRATISTAS	*3*
FLOTANTES (VISITANTES)	*10 diarios*

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*De 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.*
SERVICIOS GENERALES		*De 6:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL *(La edificación no es propiedad horizontal)*	*Plan de emergencias*	*La edificación no posee Plan de Emergencias.*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*En el primer piso se encuentran las oficinas de Citador, Sustanciadores, Asesores y Profesionales Universitarios. En el segundo piso se encuentran las oficinas de la Procuradora Regional de Bolívar, el Secretario, oficinas de Asesores y Profesionales Universitarios,*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*La edificación posee las señales reglamentarias para indicar la ruta de evacuación, la salida de emergencia y las escaleras de emergencia.*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*La edificación no posee fichas de los equipos contra incendio.*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No aplica*
	Fichas de mantenimiento de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Tsunamis o Maremoto, Huracanes,	Probable	PROBABLE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,2	0,625	0,5	1,34	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,2	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,6	1,7	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Detectores de humo	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Estaciones manuales	*No existen*	*0*	*No aplica*
HIDRANTES EXTERNOS		*No existen*	*0*	*No aplica*
MOTOBOMBAS		*No existen*	*0*	*No aplica*
TANQUES DE AGUA		*Encima del baño de la Procuradora Regional de Bolívar*	*1*	*500 litros de capacidad*
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA		*Señal roja existencia de extintor, Riesgo Eléctrico, Escalera de emergencias, Salida de emergencia, Botiquín, Camilla,*	*9*	*Hay una señal de escalera de emergencias que tiene el sentido de la escalera hacia arriba, lo cual es erróneo.*
ALARMA DE EMERGENCIA		*No existen*	*0*	*No aplica*
PLANOS DE EVACUACIÓN		*No existen*	*0*	*No aplica*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**		**ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	*2,5 Galones*	*1*	*nov-21*	*Sin señal y sin soporte. Con oxidación en el cuerpo del cilindro*
	Tipo B	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	Multipropósito ABC	*10 libras*	*2*	*nov-21*	*Adecuado*
	Agente limpio *(Solkaflam 123)*	*3900 gramos*	*3*	*nov-21*	*Adecuado*
	CO2	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	*En el interior de las instalaciones de la Procuraduría Regional de Bolívar (Una en el primer piso y una en el segundo piso).*	*2*
Inmovilizadores	*Miembros superiores e inferiores.*	*0*
Kit de derrames	*Ambiental.*	*0*
Equipos comunicación	*Radios de Comunicación.*	*0*
Desfibrilador	*DEA*	*0*
Autocontenidos	*Equipos Autocontenidos.*	*0*
Cámaras de Seguridad	*Circulares, de largo alcance.*	*0*
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	*Cinta de Peligro*	*0*
Otros	*Autónomas*	*0*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ÚLTIMA FECHA DE REVISIÓN**
Botiquines (1)	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Piso 2	*Cloruro de Sodio al 0.9% USP o Suero Fisiológico*	*2 / bolsas*	*500 ml*	22/10/2021
	Piso 2	*Ferno (Foil Mylar Rescue Blanket)*	*2 / manta*	*Manta térmica aluminizada, color plateado*	22/10/2021
	Piso 2	*Venda Elástica*	*1 / unidad*	*6" por 5 yardas*	22/10/2021
	Piso 2	*Cuello ortopédico*	*2 / unidades*	*Espuma y velcro*	22/10/2021
	Piso 2	*Bolsa plástica*	*1 / unidad*	*Color verde*	22/10/2021
	Piso 2	*Venda Elástica*	*1 / unidad*	*4" por 5 yardas*	*22/10/2021*

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NÚMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123 / 112	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	115 / 605 3500444	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 / (5) 6722924	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	
ARMADA NACIONAL	(5) 6535502	
HOSPITAL Local de Cartagena	(5) 6505898	
HOSPITAL Naval	(5) 6655360	
Nuevo HOSPITAL Bocagrande	(5) 6502800	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: *HUGO DAVID SERJE PARDO*		
TELÉFONO: *018000940808*		
CELULAR: *300 8087055*		
CORREO ELECTRÓNICO: *hserje@procuraduria.gov.co*		
RECURSOS HUMANOS	**NÚMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 17 cguerrero1@procuraduria.gov.co	*301 6039259*	*CRISTIAN JOSÉ GUERRERO BERMEJO*
SUSTANCIADOR jgonzalezb@procuraduria.gov.co	*317 3751652*	*JAVIER DE JESÚS GONZÁLEZ BADÍN*
GUARDA DE SEGURIDAD alberto-1032@hotmail.com	*305 2613709*	*MANUEL REVOLLO MEZA*
GUARDA DE SEGURIDAD juliodelarosadaniel@gmail.com	*300 6065027*	*JOSE GREGORIO ZUÑIGA MARTINEZ*
GUARDA DE SEGURIDAD josezuniga070172@gmail.com	*300 6261149*	*DANIEL JULIO DE LA ROSA*

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	*El Punto de encuentro externo, para reunir a los Funcionarios y usuarios de la Procuraduría Regional de Bolívar, es en el solar que bordea la muralla, el cual se encuentra, saliendo de la edificación y girando a la derecha hasta llegar al baluarte que está en frente de la Carrera 5 o Calle 38 según las nomenclaturas utilizadas.*
DIRECCIÓN	*Carrera 2 con Calle 38*

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Baluarte carrera 2
DIRECCIÓN	*Carrera 2 con Calle 38*

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO CANAPOTE
CARTAGENA ,BOLÍVAR

CARRERA 17, CALLE 57 N° 5-191

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Carrera 17, Calle 57 N° 5-191 Edificio Canapote, Cartagena (Bolivar)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	*La pandemia de Covid-19, aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y de organización para la no atención presencial, está generando víctimas en la ciudad de Cartagena.*	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	*En la ciudad de Cartagena, existen antecedentes de la ocurrencia de tormentas eléctricas. Con los fenómenos naturales que se han estado dando en el continente americano, más exactamente en el océano Atlántico, a saber: Huracán Elsa, Sismo en Haití y Tsunami sentido en Cartagena, la DIMAR informa que se ha registrado vientos de hasta 65 km/h y 84 km/h, los cuales, de seguir o aumentar, pueden llegar a generar vendavales con pérdidas humanas y materiales.*	Probable
Tsunamis o Maremoto, Huracanes,	NO	SI	*La ubicación de la ciudad de Cartagena y la ubicación de la Casa de Justicia de CANAPOTE, donde se encuentra la oficina de la Procuraduría delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, hace que haya una probabilidad alta de ocurrencia de Tsunamis y/o Maremotos y/o Huracanes; aun cuando la administración local ha realizado esfuerzos para evitar que estos fenómenos naturales se presenten, como, por ejemplo, los terraplenes que se encuentra a lo largo de la costa caribe. En lo corrido del año 2021, en Cartagena, se han presentado amenazas de Tsunamis y se sintió el huracán Elsa. De otra parte, recientemente ocurrió un sismo en Isla de Haití con una magnitud de 7.2 en la escala de Richter.*	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	*Desde el 02/03/2011 y hasta el 22/09/2021, se han registrado 43 sismos en Cartagena, uno de los cuales tuvo una magnitud de 7 en la escala de Richter, con intensidad máxima de 5 y una intensidad en sitio de 2 y área epicentral en Yaguarapa (Venezuela). Además de lo anterior, la ciudad de Cartagena se encuentra en una zona BAJA de amenaza sísmica en el país, con las siguientes aceleraciones: 0.10 Aa, 0.10 Av., 0.05 Ae, 0.03 Ad.*	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por	SI	NO	*En las instalaciones de la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, no se han presentado conatos de incendios, sin embargo, es*	Posible

líquidos o gases inflamables, etc.)			*posible, debido a las descargas y tormentas eléctricas que éstos se presenten.*	
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	NO	SI	*Es posible que se presenten explosiones, con daños en las estructuras de la edificación y/o muerte de las personas, por artefactos explosivos dejados en los vehículos que se parquean en la acera de la Casa de Justicia de CANAPOTE y en el parqueadero interno; así como en los vehículos dejados en las avenidas circundantes o artefactos explosivos dejados en la oficina de la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en los restaurantes y cafeterías que funcionan en el barrio.*	Posible
Fallas en equipos y sistemas	SI	SI	*Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y para comunicaciones con que cuenta la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena. Estas fallas también se pueden presentar por sabotaje de las instalaciones, equipos y máquinas.*	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	SI	SI	*En las oficinas de la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, se atiende público, el cual está conformado por los adolescentes que han delinquido y su(s) familiar(es), quienes, ante la situación, en ocasiones, presentan comportamientos alterados como gritos, palabras soeces y gestos violentos.*	Probable
Accidentes de vehículos	NO	SI	*La Casa de Justicia de CANAPOTE está rodeada por vías que son de gran afluencia vehicular y muchos vehículos son parqueados en la acera de enfrente, durante el día y la noche. También cuenta con parqueadero interno para los vehículos de los funcionarios, el cual es amplio y por ello la probabilidad de ocurrencia de un accidente vehicular o de motocicleta de bajo cilindraje es baja. Además de lo anterior, y en relación específica con los funcionarios de la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia y Familia de Cartagena, éstos deben salir de las instalaciones con ocasión del trabajo y dirigirse a diario, a varias entidades en la ciudad de Cartagena. Varias veces al mes, se deben desplazar al Centro Zonal ubicado en el municipio de Turbaco. Por lo anterior, es posible que se presenten accidentes de vehículos con pérdidas humanas y/o materiales y en los cuales se deba participar el Primer Respondiente.*	Posible
Accidentes personales	SI	Si	*Para el ingreso a la oficina asignada a la Procuraduría delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, sólo se dispone de escaleras fijas con un solo pasamanos, la cuales están revestidas de un material corrugado y sin andas antideslizantes. Por lo anterior, es posible que se presenten resbalones y/o caídas a diferente nivel. Otro aspecto a considerar y en relación con las escaleras es que lo adolescentes que son atendidos en ocasiones se presenta bajo el efecto de sustancias psicoactivas.*	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	*La Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos explosivos, al igual que la Casa de Justicia de CANAPOTE, dentro de la cual está ubicada.*	Posible
Secuestro	NO	SI	*Los Funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la entidad o para sus familias.*	Posible
Hurto	NO	SI	*La entidad recibe muy poco público y la Casa de Justicia de CANAPOTE mantiene los Guardas de la empresa de vigilancia y seguridad privada, así como el sistema de cámaras de seguridad, sin embargo, puede ser objeto de hurtos en horas no laborables o de trabajo fuera de la oficina.*	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCIÓN		*Carrera 17, Calle 57 N° 5-191*
ESTRUCTURAS		*La Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, funciona con una oficina, que se encuentra en una edificación que fue construida para ser una Casa de Justicia del municipio de Cartagena. La Casa de Justicia fue construida con cimientos para dos pisos, con vigas y columnas de concreto y paredes de bloque con pañete liso, este conjunto soporta el techo que es una plancha de concreto. La oficina de la Procuraduría se encuentra en el segundo piso, posee tres ventanales y paredes con acabado en pañete liso; también posee escalera de acceso en granito rústico con pasamanos metálico de tubo hueco liso. Además, posee luminarias con balastros en el área de la oficina y bombillo ahorrador de energía en el baño. La Casa de Justicia de CANAPOTE fue construida en el año 2009. En diciembre del año 2018, fueron terminados los trabajos de remodelación, los cuales incluyeron reparación de techos por humedad, baños y la pintura.*
PAREDES INTERIORES		*Paredes de bloque con acabado en pañete liso.*
MATERIAL DEL PISO		*Piso de baldosines de mármol.*
MATERIAL DEL TECHO		*Plafón de concreto.*
TIPOS DE VENTILACIÓN Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		*La edificación presenta ventanales de vidrio en tres paredes, mitad vidrio y mitad bloque de concreto con pañete liso, los cuales están sellados. Para proveer ventilación forzada se utiliza un aire acondicionado.*
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	*El acceso a la Casa de Justicia de CANAPOTE, lugar donde la Procuraduría General de la Nación posee una oficina para desarrollar la misión de la entidad en lo concerniente con la Infancia, la Adolescencia y Familia, la frontal a la edificación, se realiza por escalinatas y rampa de concreto. Una vez dentro de la Casa de Justicia de CANAPOTE, las personas se deben desplazar hacia la izquierda y subir las escaleras de granito marón que conducen al segundo piso donde se encuentra la oficina, un lugar a manera de mezanine. La escalera de acceso del exterior hacia el interior posee luz natural y la escalera interna hacia la oficina no posee iluminación artificial, en el día y la noche se nutre de la iluminación presente en la oficina de la Procuraduría Delegada y de las demás áreas de la Casa de Justicia de CANAPOTE.*
	Pasamanos	*La escalera no posee pasamanos interno.*
	Material de construcción	*Concreto con granito.*
	Superficie antideslizante	*La escalera es de granito marrón y no es lisa.*
	Señalización	*No posee señalización para emergencias.*
PUERTAS	Puertas, vías y rutas de evacuación	*Las puerta, vías y rutas de evacuación están en óptimas condiciones. El obstáculo para en la ruta de evacuación interna es el escritorio colocado antes de la puerta de salida. Las puertas son de madera con cerradura de metal y de vidrio con herrajes de metal.*
	Puertas de oficina	*La puerta principal de la oficina de la Procuraduría Delegada es de madera con cerradura convencional. Las puertas por donde deben evacuar los funcionarios de la Procuraduría Delegada, en la Casa de Justicia de CANAPOTE, son de vidrio con herrajes metálicos.*
	Puertas de salida	*La Casa de Justicia de CANAPOTE posee varias puertas de salida en el primer piso, una de ellas es la puerta principal de acceso peatonal y otra es el portón del parqueadero, por el frente de la edificación. Lateralmente, y hacia el*

		suroccidente, la Casa de Justicia de CANAPOTE posee una reja para ingreso-salida peatonal, saliendo por el pasillo angosto y un portón para el ingreso-salida de las motocicletas. La puerta de salida de la oficina de la Procuraduría Delegada es la misma de ingreso.
	Puerta enrollable metálica	*No aplica.*
ASCENSORES		*La Casa de Justicia de CANAPOTE posee un solo ascensor.*
PISOS DE LA ESTRUCTURA		*El piso de la oficina de la Procuraduría Delegada y el de la Casa de Justicia de CANAPOTE es de mármol.*
SÓTANOS		*No posee.*
NÚMERO DE PARQUEADEROS		*Los funcionarios de la Procuraduría Delegada poseen dos parqueaderos internos en la Casa de Justicia de CANAPOTE.*
VÍAS DE ACCESO		*Calle 60, Carrera 13, Carrera 15.*
ACCESOS Y EVACUACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		*La edificación posee una rampa para la movilización de personas en situación de discapacidad.*
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		*La Casa de Justicia de CANAPOTE y por ende la oficina de la Procuraduría Delegada se encuentran ubicada al norte de la ciudad de Cartagena.*
AIRE ACONDICIONADO		*La oficina posee un solo aire acondicionado.*
SERVICIOS PUBLICOS		*Agua, Aseo, Alcantarillado, Energía, Gas natural.*
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		*La edificación no posee taques de agua de reserva.*
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		*La Casa de Justicia de CANAPOTE y la oficina de la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, no poseen Planta Eléctrica.*
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		*La edificación fue construida en el año 2009, antes de ser emitida la norma NSR-10.*
TIEMPO CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN		*12 años*
NÚMERO DE SALIDAS		*4*
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS		*La puerta, vía y ruta de evacuación están en óptimas condiciones. El obstáculo para en la ruta de evacuación interna es el escritorio colocado antes de la puerta de salida. Una vez en el primer piso, las personas que requieran evacuar deberán dirigirse a su derecha y descender por las escaleras o rampa, si evacúan por la puerta principal. Si evacuan por la puerta suroccidental, deben dirigirse por el pasillo ubicado a la izquierda, al descender de la oficina de la Procuraduría Delegada. Si la evacuación se dirige, utilizando como puerta de salida el protón del parqueadero, las personas deben descender de la escalera y dirigirse a la izquierda por la puerta que conduce al parqueadero y luego a la izquierda nuevamente.*

LINDEROS	
NORTE	*Fiscalía General de la Nación, Hotel Corales de Indias, Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Parque Cangrejo Azul*
SUR	*Parque de Daniel Lemaitre*
ORIENTE	*Establecimientos de lavado de vehículos*
OCCIDENTE	*Estación de Gasolina Terpel*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANÁLISIS DE AMENAZAS			ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Tsunamis o Maremoto, Huracanes,	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,84	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,2	0,8	ALTA	0,4	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,7	2,1	BAJA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Detectores de humo	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	*No existen*	*0*	*No aplica*
	Estaciones manuales	*No existen*	*0*	*No aplica*
HIDRANTES EXTERNOS		*No existen*	*0*	*No aplica*
MOTOBOMBAS		*No existen*	*0*	*No aplica*
TANQUES DE AGUA		*No existen*	*0*	*No aplica*
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA		*Salida de Emergencias, señales según el tipo de extintor y señal de Riesgo Eléctrico en las expensas comunes. La Oficina de la Procuraduría Delegada 115 Judicial II, Infancia, Adolescencia, Familia de Cartagena, no posee señalización para emergencias.*	*3*	*Adecuado*
ALARMA DE EMERGENCIA		*No existen*	*0*	*No aplica*
PLANOS DE EVACUACIÓN		*No existen*	*0*	*No aplica*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISIÓN**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	Tipo B	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	Multipropósito ABC	*10 libras*	*2*	*1/12/2019; 01/12/2021*	*Uno de la Procuraduría Delegada en la oficina (Inspección y recarga vencida) y hay uno de la Casa de Justicia de CANAPOTE que es el más cercano a la oficina de la Procuraduría.*
	Agente limpio	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*
	CO2	*No existen*	*0*	*No aplica*	*No aplica*

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	*La Procuraduría Delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia de Cartagena no posee camilla, la Casa de Justicia de CANAPOTE posee una.*	*1*
Inmovilizadores	*Miembros superiores e inferiores.*	*0*
Kit de derrames	*Ambiental.*	*0*
Equipos comunicación	*Radios de Comunicación.*	*0*
Desfibrilador	*DEA, en las instalaciones de la Procuraduría Delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia de Cartagena.*	*0*
Autocontenidos	*Equipos Autocontenidos.*	*0*
Cámaras de Seguridad	*En las expensas comunes se encuentran las instaladas por la Casa de Justicia de CANAPOTE.*	*10 en el primer piso*
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	*Cinta de Peligro*	*0*
Otros	*No aplica*	*0*

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NÚMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	123 / 112	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	115 / 605 3500444	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 / (5) 6722924	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	
ARMADA NACIONAL	(5) 6535502	
HOSPITAL Local de Cartagena	(5) 6505898	
HOSPITAL Naval	(5) 6655360	
Nuevo HOSPITAL Bocagrande	(5) 6502800	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: *ALICIA MUÑOZ*		
TELÉFONO: *018000940808*		
CELULAR: *310 5199121*		
CORREO ELECTRÓNICO: *amuñoz@procuraduria.gov.co*		
RECURSOS HUMANOS	**NÚMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
SUSTANCIADORA	*300 4390349 / 318 8269491*	*KARIME GÓMEZ*
Otros: (Especifique)		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de CANAPOTE
DIRECCIÓN	Carrera 15 entre calles 62 y 63

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de CANAPOTE
DIRECCIÓN	Carrera 15 entre calles 62 y 63

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MAGANGUÉ, BOLÍVAR

CARRERA 7 NO. 15-36

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 7 No. 15-36, Magangué (Bolivar)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas			Pandemia que ahora mismo se vive por causa del SARS-CoV_2	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)			Se presentan algunas ocasiones tormentas eléctricas	Probable
Inundación			Por la proximidad de la ciudad al río Magdalena que es de gran caudal	Posible
Movimientos sísmicos			Ya se han registrado sismos en la ciudad. El SGC del departamento del Atlántico aún tiene suelos "jóvenes", que están en crecimiento; es decir, en formación. Por lo tanto, esta situación los hace vulnerables a distintas fallas geológicas y, por consiguiente, propensa a actividades sísmicas	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)				Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)				Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)				Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				Posible
Fallas en equipos y sistemas				Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor				Posible
Accidentes de vehículos				Posible
Accidentes personales				Posible
Revueltas / asonadas				Posible
Atentados terroristas				Posible
Secuestro				Posible
Hurto				Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 7 No. 15-36**
ESTRUCTURAS		Hierro y placa fundida en concreto con ventanearía en aluminio, madera y vidrio
PAREDES INTERIORES		Mampostería de Ladrillo y Driwall con acabados en pintura vinílica, paneles de acrílico
MATERIAL DEL PISO		Cerámica, porcelanato, granito.
MATERIAL DEL TECHO		concreto, cielo raso drywall.
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado y ventiladores
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	luces led
	Pasamanos	Tubo metálico
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito.
	Superficie antideslizante	Tienen cintas antideslizante y perfiles de borde de escaleras en bronce.
	Señalización	No tienen cintas luminosas de señalización.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Vidrio templado, madera y madera aglomerada
	Puertas de oficina	Vidrio, madera y madera aglomerada
	Puertas de salida	Vidrio templado
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica, porcelanato, granito y tablones.
SOTANOS		No
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Carrera 7
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Solo primer piso.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 7 No. 15-36
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Electricidad y agua
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		35 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal de acceso en material de hierro y vidrio

LINDEROS	
NORTE	Cementerio Central
SUR	Centro Comercial Tierra Santa
ORIENTE	Calle 8B
OCCIDENTE	Carrera 5

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	2
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	2

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,81	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,2	0,0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,2	0	0,6	0,8	ALTA	0,5	0,4	0,4	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Piso 2 escaleras piso 1	3	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10 lb	2	dic-21	
	Agente limpio	10 lb	5	dic-21	
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	plástica con araña e inmovilizador de cuello	1

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3143606597	
ATENCION Y PREVENCIÓN. DE DESASTRES:		
ACUEDUCTO		
ENERGIA		
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)		
DEFENSA CIVIL (rescates)	6400090 (144)	
BOMBEROS (incendios, rescates)		
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	605 6876623	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: TERESA DE JESUS VELEÑO		
TELÉFONO:		
CELULAR: 314 5502578		
CORREO ELECTRÓNICO:		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: LUIS ENRIQUE RUBIANO		
TELÉFONO:		
CELULAR: 300 4949370		
CORREO ELECTRÓNICO: lrubiano@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	AL FRENTE DE LA IGLESIA
DIRECCIÓN	Carrera 7 No. 15-36

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	AL FRENTE DE LA IGLESIA
DIRECCIÓN	Carrera 7 No. 15-36

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ
EDIFICIO VERANITAS

CARRERA 9 # 12-20 / OFICINA 309

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 9 # 12-20 Of 309 Edificio Veranitas, Chiquinquirá (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Inundación		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos			Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales			Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas			Situación social del país	Posible
Atentados terroristas			Situación social del país	Posible
Hurto			Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 9 # 12-20 Of 309 Edificio Veranitas**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Lamina madera
MATERIAL DEL TECHO		Cielo raso en icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene, aunque es deficiente
	Pasamanos	Solo hay pasamanos por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	No tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Visitantes: Vidrio Parqueadero: Estructura metálica con madera
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		3 parqueaderos son de la procuraduría
VÍAS DE ACCESO		Visitantes: Carrera 9 Parqueadero: Calle 12
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por carrera 9
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 ubicado en el sótano
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Visitantes: Carrera 9 Parqueadero: Calle 12
DESCRIPCION DE SALIDAS		Visitantes: Puerta de vidrio Parqueadero: Estructura metálica con madera

LINDEROS	
NORTE	CARRERA 9
SUR	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
ORIENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
OCCIDENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	3
MUJERES	7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	**14 personas (diarias)**

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Carrera 9 con calle 12	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		Sótano	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Sótano	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lbs	2	dic-20	No aplica
	Agente limpio	3700 grs	1	dic-20	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Polímeros	1
Inmovilizadores	Tela	1
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
Botiquines	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
		Tijeras	1	Fijo	2021
		Micropore	1		
		Venda 2x5	4		
		Venda 4x5	5		
		Venda 6x5	4		
		Bolsa roja	1		
		Bolsa verde	1		
		Venda triangular	1		
		Termómetro	2		
		Gasas	25		
		Manta térmica	1		
		Jeringa 5 ml	1		
		Jeringa 10 ml	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3133416197 312 3326348	
ACUEDUCTO	3103205582	
ENERGIA	7405000 310 2831747	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3112945423	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	132	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	300 910 9781	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Andrea Yunis
TELÉFONO: No aplica
CELULAR: 313 3932751
CORREO ELECTRÓNICO: ayunis@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero compartido con la DIAN
DIRECCIÓN	calle 49

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero compartido con la DIAN
DIRECCIÓN	calle 49

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DUITAMA, BOYACÁ
EDIFICIO PLAZA DUITAMA

CARRERA 15 NO 14-58
PISO 5 OFICINA 504

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Carrera 15 No 14-58 piso 5 oficina 504, Edificio Plaza Duitama (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Ubicación geografica de la ciudad.	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climaticas de la region	Posible
Movimientos sísmicos		X	La region donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Intermitencia constante en el fluido electrico.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido electrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situacion social del pais	Posible
Atentados terroristas		X	Situacion social del pais	Posible
Hurto		X	Situacion social del pais	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 15 # 14 - 58, Oficina 504**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Tableta de madera
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Si tiene
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metalica y Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		Si tiene, capacidad para 4 personas
PISOS DE LA ESTRUCTURA		13
SOTANOS		2
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Si tiene, pero no para uso de la entidad
VÍAS DE ACCESO		Acceso por la carrera 15
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por la carrera 15
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Duitama - Boyaca - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 ubicado en la terraza
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que si lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Entrada principal y Sotano por la carrera 15
DESCRIPCION DE SALIDAS		Entrada Principal: Vidrio Sotano: Metalica
LINDEROS		
NORTE		CARRERA 15
SUR		ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
ORIENTE		BANCO
OCCIDENTE		ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y COLEGIO
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		1
MUJERES		1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		15 Personas (diarias)
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 am a 12:00 pm - 1:00 pm a 5:00 pm*
SERVICIOS GENERALES		*No aplica*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*Si tiene*
	Descripcion y distribucion de pisos (nombre de empresas)	*Si tiene*

	Señalización y demarcacion de rutas y vías de evacuación	*No aplica*
	Fichas tecnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostatica de presio, cuadal y pictometrica)	*No aplica*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No aplica*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No aplica*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		Si existe	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Terraza	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0

Otros		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines	Archivo	Venda elástica 6x5	1	No se tiene espacio adecuado para almacenamiento de botiquin	2021
		Venda elástica 2x5	2		
		Venda elástica 4x6	1		
		Suero Fisiologico	2		
		Micropore	1		
		Manta	1		
		Jeringa 5ml	1		
		Venda trinagular	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3004606061 (8) 7605869	
ACUEDUCTO	3204603827	
ENERGIA	3102831747	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(8) 7602749	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3330333051 (8)7632323	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Sonia Manosalva		
TELÉFONO: 81250		
CELULAR: 3142372446		
CORREO ELECTRÓNICO: smanosalva@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**

Punto de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Los Libertadores
DIRECCIÓN:	Carrera 15 con Calle 15
PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Los Libertadores
DIRECCIÓN:	Carrera 15 con Calle 15

Observaciones:			

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO

NOMBRE DEL SITIO:	Parque El Carmen
DIRECCIÓN:	Carrera 15 con Calle 13

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO



NOMBRE DEL SITIO:	Parque El Carmen
DIRECCIÓN:	Carrera 15 con Calle 13

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

GUATEQUE, BOYACÁ

CALLE 9 # 7 - 22

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Calle 9 # 7 - 22, Guateque (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas			Ubicación geografica de la ciudad	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)			Condiciones climaticas de la region	Probable
Movimientos sísmicos			La region donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)			Caracteristicas locativas de la sede en mal estado	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)			Utilizacion de pipetas de gas en la cafeteria	Posible
Fallas en equipos y sistemas			Fallas en el fluido electrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos			Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales			Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas			Situacion social del pais	Posible
Atentados terroristas			Situacion social del pais	Posible
Hurto			Situacion social del pais	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 9 # 7 - 22**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Drywall
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Concreto y Madera
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Solo tiene pasador por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	No tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metalica y Vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metalica y Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		3
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		Acceso por la calle 9
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por la carrera
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Guateque - Boyaca - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 tanque de 500 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Via de salida por la calle 9
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la calle 9 es una puerta metálica con vidrio.
LINDEROS		
NORTE		CALLE 9
SUR		VIVIENDA UNIFAMILIAR

ORIENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
OCCIDENTE	NOTARIA

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	3
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	8 personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Carrera 7 con calle 9	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		No existe	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Terraza	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Oficinas	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lbs	2	dic-20	No aplica
	Agente limpio	3700 grs	1	dic-20	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Polimeros	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
Botiquines	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
	Recepcion	Bolsa verde	1	No tiene zona para almacenar elementos de botiquin	2021
		Bolsa roja	1		
		Jeringa 10 ml	1		
		Manta térmica	1		
		Venda 6x5	1		
		Venda 4x5	1		
		Esparadrapo	1		
		Micropore	1		
		Par guantes	2		
		Venda 2x5	1		
		Jeringa 5 ml	1		
		Gasa estéril	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3115944712	
ACUEDUCTO	3118555555	
ENERGIA	3102831747	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3229012661 3142194981	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3176398804	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria Herrera		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: 3107587804		
CORREO ELECTRÓNICO: mcherrera@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**

Punto de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 9
PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal
DIRECCIÓN:	Carrera 7 con calle 9
Observaciones:	

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MONIQUIRÁ, BOYACÁ

CARRERA 5 NO. 18- 09
OFICINA 214

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 5 No. 18- 09 oficina 214 (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	Paso de varios ríos cerca al centro urbano del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	características locativas de la sede en mal estado	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la conexión de internet	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

Al ubicarse en edificios que no son de la PGN, entra a funcionar los planes de emergencias de la respectiva entidad que en este caso pertenece al edificio Abraham Pinzón.

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Elevado en el área centro de las oficinas	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	1	dic-20	Vencido
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3017780700	
ACUEDUCTO	3102105282	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3102196747	
ARMADA NACIONAL	NO APLICA	
HOSPITAL	8444123	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Johan Enrique Ramirez Arrieta
TELÉFONO: Ext. 81280
CELULAR: 3045647060
CORREO ELECTRÓNICO: mlmunoz@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Centro Recreativo Municipal
UBICACION	CRA 5 con Calle 21

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Centro Recreativo Municipal
DIRECCIÓN:	CRA 5 con Calle 21

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ

CARRERA 5 NO. 20-41

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 5 No. 20-41, Puerto Boyacá (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	Paso de varios ríos cerca al centro urbano del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	características locativas de la sede en mal estado	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la conexión de internet	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

Al ubicarse en edificios que no son de la PGN, estar en comodato y tener un área de 9 m^2 entra a funcionar los planes de emergencias de la respectiva entidad .

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Elevado en el área centro de las oficinas	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	1	dic-20	Vencido
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3017780700	
ACUEDUCTO	3102105282	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3102196747	
ARMADA NACIONAL	NO APLICA	
HOSPITAL	8444123	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Johan Enrique Ramirez Arrieta
TELÉFONO: Ext. 81280
CELULAR: 3045647060
CORREO ELECTRÓNICO: mlmunoz@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Centro Recreativo Municipal
UBICACION	CRA 5 con Calle 21

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Centro Recreativo Municipal
DIRECCIÓN:	CRA 5 con Calle 21

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ

CALLE 8 # 6 – 87

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 8 # 6 – 87, Santa Rosa de Viterbo (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Ubicación geográfica de la ciudad.	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos			Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales			Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas			Situación social del país	Posible
Atentados terroristas			Situación social del país	Posible
Hurto			Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 8 # 6 - 87**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Madera
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálica
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		2
VÍAS DE ACCESO		Acceso por calle 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por calle 8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Santa Rosa de Viterbo - Boyacá - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Gas Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 ubicado en la terraza, capacidad 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Salida por la calle 8
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puertas metálicas

LINDEROS	
NORTE	CALLE 8
SUR	VIVIENDA UNIFAMILIAR
ORIENTE	VIVIENDA UNIFAMILIAR
OCCIDENTE	CARRERA 7

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	8
MUJERES	3
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	5 personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	1	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Terraza	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	5	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	4	dic-20	Pasillos
	Agente limpio	3700 gr	2	dic-20	Pasillos
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Polímeros y madera	2
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Cafetería	Venda Elástica 6x5	3	Fijo	2021
		Venda Elástica 4x5	4		
		Venda Elástica 2x5	2		
		Suero Fisiológico	1		
		Termómetro	1		
		Manta térmica	1		
		Venda triangular	3		
		Gasa	2		
		Tapabocas	4		
		Micropore	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	310 7942250	
ACUEDUCTO	3143320498	
ENERGIA	310 2831747	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(8) 7602749	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(8)7632323 3330333051	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Josué Medrano		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3118297908		
CORREO ELECTRÓNICO: jmedrano@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
OTROS: Mundo Limpieza S.A.S		
TELÉFONO: (1)7049101		
CELULAR: 3188042787		
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@mundolimpieza.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal Santa Rosa de Viterbo
DIRECCIÓN	Calle 8 con Carrera 5

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal Santa Rosa de Viterbo
DIRECCIÓN	Calle 8 con Carrera 5

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SOGAMOSO, BOYACÁ

CALLE 12 # 9 - 58, 2 PISO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 12 # 9 - 58, 2 piso, Sogamoso (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Ubicación geográfica de la ciudad.	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Almacenamiento de material inflamable en la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos			Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales			Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas			Situación social del país	Posible
Atentados terroristas			Situación social del país	Posible
Hurto			Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 12 # 9 - 58, 2 piso**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Aluminio y vidrio
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Si tiene por ambos costados
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Aluminio y vidrio
	Puertas de oficina	Aluminio y vidrio
	Puertas de salida	Aluminio y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		6
VÍAS DE ACCESO		Acceso por calle 12
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por calle 12
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Sogamoso - Boyacá - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 ubicado en la terraza
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que si lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Escaleras: Salida por la calle 12 Discapacitados: Salida por la calle 12
DESCRIPCION DE SALIDAS		Escaleras: Puerta de aluminio y vidrio Discapacitados: Puerta de aluminio y vidrio con reja de malla metálica.
LINDEROS		
NORTE		PARQUEADERO
SUR		CALLE 12
ORIENTE		VIVIENDA UNIFAMILIAR
OCCIDENTE		BANCOLOMBIA
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		7
MUJERES		2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		15 personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	NIVEL DE RIESGO
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Carrera 9 con Calle 12	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		No existe	0	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Terraza	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	5	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	3	dic-20	Pasillos
	Agente limpio	3700 gr	2	dic-20	Pasillos
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Polímeros y madera	2
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3192744987	
ACUEDUCTO	608 7702110	
ENERGIA	310 283 17 47	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3132959348 7717373	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	608 7730474 Ext. 153	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Ana Ojeda		
TELÉFONO: 81237		
CELULAR: 3103232138		
CORREO ELECTRÓNICO: aeojeda@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica
TELÉFONO: No aplica
CELULAR: No aplica
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: No aplica
TELÉFONO: No aplica
CELULAR: No aplica
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica
OTROS: Empresa de aseo
TELÉFONO: (1)7049101
CELULAR: 3188042787
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@mundolimpieza.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Calle 12 con Carrera 9

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Calle 12 con Carrera 9

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de la Villa
DIRECCIÓN	Calle 12 con Carrera 10

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de la Villa
DIRECCIÓN	Calle 12 con Carrera 10

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

TUNJA, BOYACÁ
EDIFICIO CAMOL

CALLE 21 # 10 – 18
PISO 2, 3 OFICINAS 804, 805 Y 806

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 21 # 10 – 18 Edif. Camol piso 2, 3 Oficinas 804, 805 y 806, Tunja (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Condiciones geográficas de la región	Posible
Epidemias - plagas				No aplica
Erupción volcánica				No aplica
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Incendios forestales				No aplica
Inundación				No aplica
Maremoto				No aplica
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
Otros				No aplica
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)				No aplica
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)				No aplica
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				No aplica
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
Otros				No aplica
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor				No aplica

Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		situación social del país	Posible
Secuestro				No aplica
Hurto	X		situación social del país	Posible
Otros				No aplica

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 21 # 10 – 18 Edif. Camol piso 2, 3 Oficinas 804, 805 y 806**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, Metálica, Vidrio, Drywall
MATERIAL DEL PISO		Lamina de madera y mármol
MATERIAL DEL TECHO		Concreto - Icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Si tiene
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		2 ascensores con capacidad de 510 kg (7 personas)
PISOS DE LA ESTRUCTURA		12
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		2
VÍAS DE ACCESO		Acceso por carrera 10 Acceso por calle 21
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por calle 21
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio Centro - Tunja - Boyaca
AIRE ACONDICIONADO		1 equipo ubicado en el área donde se tiene la UPS y Rack
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 tanque elevado, pero no se sabe la capacidad 1 tanque subterráneo, pero no se sabe la capacidad
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Salida por la carrera 10 1 Salida por la calle 21

DESCRIPCION DE SALIDAS	1 Salida por la carrera 10 - Puerta doble de vidrio 1 Salida por la calle 21 - Puerta doble de vidrio

LINDEROS	
NORTE	EDIFICIO SAN FRANCISCO PLAZA
SUR	CALLE 21
ORIENTE	CARRERA 10
OCCIDENTE	EDIFICIO SOCIEDAD BOYACENSE DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	18
MUJERES	27
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	4
FLOTANTES (VISITANTES)	120 Personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No Existe	No Existe	No Existe
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No Existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Pasillo	3	No se sabe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No Existe
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No Existe
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No Existe
MOTOBOMBAS		Sótano	1	No se sabe
TANQUES DE AGUA		Sótano y Terraza	2	No se sabe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si existe	15	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		Si existe (maneja administración)	1	No se sabe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No Existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	7	nov-20	Algunos equipos sin señalización
	Agente limpio	3700 gr	3	nov-20	No aplica
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	10 lb	1	nov-20	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Polímeros (2) y madera (1)	3
Inmovilizadores	Tela	2
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	Cámaras en pasillos de 2, 3, y 8 piso	6
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	(608)7431004	
ACUEDUCTO	(608)7440088	
ENERGIA	3102831747	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 – 7426070 / 3187404658	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(608)7405050	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Jose Alfredo Jimenez		
TELÉFONO: 81115		
CELULAR: 3114681671		
CORREO ELECTRÓNICO: jajimenez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Bolivar
UBICACION	Calle 20 con Carrera 10

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Bolivar
DIRECCIÓN:	Calle 20 con Carrera 10
PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	

NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Parroquia San Francisco de Asís
UBICACION	Carrera 10 entre Calles 22 y 23

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO



NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Parroquia San Francisco de Asís
DIRECCIÓN:	Carrera 10 entre Calles 22 y 23

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO HUNZAUA
TUNJA , BOYACÁ

CALLE 21 # 10 – 76
PRIMER PISO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 21 # 10 – 76, Edificio Hunzaua, Primer piso, Tunja (Boyacá),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Condiciones geográficas de la región	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		situación social del país	Posible
Hurto	X		situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

Al ser una oficina de 9mt^2 y estar en comodato, se toma el plan del eficio,

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No Existe	No Existe	No Existe
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No Existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No Existe	No Existe	No Existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No Existe
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No Existe
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No Existe
MOTOBOMBAS		No Existe	No Existe	No Existe
TANQUES DE AGUA		No Existe	No Existe	No Existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si existe	5	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No Existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No Existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	1	nov-20	No hay señalización
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-20	No hay señalización
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	polímeros (1) y madera (1)	2
Inmovilizadores	Tela	2
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	Cámaras en pasillos de entrada al edificio	2
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	(608)7431004	
ACUEDUCTO	(608)7440088	
ENERGIA	3102831747	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 – 7426070 / 3187404658	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(608)7405050	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Jose Alfredo Jimenez		
TELÉFONO: 81115		
CELULAR: 3114681671		
CORREO ELECTRÓNICO: jajimenez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Bolivar
UBICACION	Calle 20 con Carrera 10

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Bolivar
DIRECCIÓN:	Calle 20 con Carrera 10

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Parroquia San Francisco de Asís
UBICACION	Carrera 10 entre Calles 22 y 23

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Parroquia San Francisco de Asís
DIRECCIÓN:	Carrera 10 entre Calles 22 y 23

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

REGIONAL
EDIFICIO DEL COMERCIO
MANIZALES, CALDAS

CALLE 22 NO 22-26
PISO 11 Y 3

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 22 No 22-26 Edificio del Comercio Piso 11 y 3 Manizales (Caldas),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X	Contagio por vectores - Covid 19	Inminente
Erupción volcánica		X	Cercanía al Volcán Machín ubicado en Cajamarca (Tolima), Ruiz (Caldas)	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Edificio antiguo donde se filtra el agua	Probable
Movimientos sísmicos		X	Sismo ocurrido en 1999 con pérdidas humanas y materiales en la ciudad	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio antiguo con carga combustible (papel)	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Edificio antiguo	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Posible fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Probable
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Puede presentarse en la ocurrencia por única salida de las oficinas	Posible
Accidentes de vehículos	X		No se han presentado pero pueden suceder	Posible
Accidentes personales	X		Flujo vehicular frente a las instalaciones, caídas.	Probable
Revueltas / asonadas		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible
Atentados terroristas		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible
Secuestro		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible
Hurto		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 22 No 22-26 Edificio del Comercio Piso 11 y 3 Manizales (Caldas)**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, drywall y divisiones modulares
MATERIAL DEL PISO		Cerámica y vinisol
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con acabado estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada (únicamente en el centro de cableado)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	SI
	Pasamanos	SI
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	SI cinta antideslizante
	Señalización	SI
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Una sola entrada y salida de las oficinas y del edificio. Ruta de evacuación por salida principal de las oficinas a las escaleras de emergencia y por la salida principal del edificio (ascensor)
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Existen una puerta de entrada y salida de las oficinas, en vidrio de dos hojas y la del edificio es igual.
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		SI (2)
PISOS DE LA ESTRUCTURA		13
SOTANOS		Cuarto de máquinas de la copropiedad
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Calle 22
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa d ingreso al edificio y ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Centro de la ciudad. Calle 22 No 22-26 Edificio del Comercio Piso 11 y 3 Barrio Centro
AIRE ACONDICIONADO		Uno. Centro de cableado
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 tanques, (uno elevado de 14 mt3 y uno subterráneo 25 m3)
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si. (Antigua a diésel con encendido manual, de la copropiedad), se encuentra en mal estado, en procesos de compra
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		60 años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Existen una puerta de entrada y salida de las oficinas, en vidrio de dos hojas y la del edificio es igual.
LINDEROS		
NORTE		Carrera 22 Plaza de Bolivar
SUR		Hotel Bolivar Plaza
ORIENTE		Catedral Basílica
OCCIDENTE		Banco de occidente
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		15
MUJERES		16
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		4
FLOTANTES (VISITANTES) Prom Diario30		35

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,5	1,63	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,5	1,6	MEDIA	0,4	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,6	1,0	2,3	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY	0	
	Detectores de humo	NO HAY	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	De la copropiedad, ubicado sobre el pasillo principal en el Área común, al lado del ascensor (Uno por piso, Piso 11 y 3)	2	Buenos, con mantenimiento vigente
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Húmeda (La del gabinete)	2	Buenos, con mantenimiento vigente
	Estaciones manuales	SI	0	
HIDRANTES EXTERNOS		En la entrada del edificio	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		En sótano	1	
TANQUES DE AGUA		Uno subterráneo y el elevado en el techo	2	Buen estado,
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		De salida de emergencia, ruta de evacuación	6	
ALARMA DE EMERGENCIA		De la copropiedad y por la empresa de vigilancia	2	Buen estado
PLANOS DE EVACUACIÓN		SI	1	Se solicita la actualización

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	NO HAY	NA	NA	
	Tipo B	NO HAY	NA	NA	
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb 5 lb	6 1 2	dic-21	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Dos de plástico	3
Inmovilizadores	NO HAY	1
Kit de derrames	NA	
Equipos comunicación	NA	
Desfibrilador	NA	
Auto contenidos		
Cámaras de Seguridad	De la copropiedad (Una por piso), falta para los pasillos	2
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE N. 8)	301-7986116	Luz Adriana Alvarado
ACUEDUCTO	116-8879770	
ENERGIA CHEC	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	8866300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	ST Carlos Ivan Arevalo
ARMADA NACIONAL	NA	
HOSPITAL	8879200	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ		
TELÉFONO: 8846138 Ext. 61101		
CELULAR: 314-7438566		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.caldas@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
SUSTANCIADOR (jefe de brigada)		JAIRO GALVIS LOPEZ
SUSTANCIADOR		MARIO MEDINA HENAO
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: CATALINA RESTREPO VALENCIA
TELÉFONO: 8846173 **CELULAR: 3104732162** **CORREO ELECTRÓNICO: coprobancomercio@hotmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: LEONARDO LOAIZA
TELÉFONO: 8846946 **CELULAR: 312-7793314** **CORREO ELECTRÓNICO: coprobancomercio@hotmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: ALEXANDER AISLANT
TELÉFONO: 8846946 **CELULAR: 320-8953614**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: FRANCISCO JAVIER LONDOÑO MEJIA **CORREO ELECTRÓNICO: coprobancomercio@hotmail.com**
TELÉFONO: 8846946 **CELULAR: 3164846696** **CORREO ELECTRÓNICO: coprobancomercio@hotmail.com**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Bolivar
DIRECCIÓN	Calle 22 carrera 21

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Bolivar
DIRECCIÓN	Calle 22 carrera 21
Observaciones:	

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Alfonso Lopez Pumarejo
DIRECCIÓN	Calle 20 carrera 19

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Alfonso Lopez Pumarejo
DIRECCIÓN	Calle 20 carrera 19

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MANIZALES, CALDAS
EDIFICIO MILLÁN ASOCIADOS

CALLE 21 N. 21-45
PISO 18 Y PISO 13

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 21 N. 21-45 Piso 18 y Piso 13 Edificio Millán Asociados (Manizales)** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas	0	1	Movimientos en masa de tierra	Posible
Epidemias - plagas - pandemias	1	1	Pandemia por COVID 19	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	0	1	Ventiscas, ventarrones o tormentas de viento que afecten las instalaciones.	Probable
Tormentas eléctricas	0	1	Descargas por rayos que interrumpan el fluido eléctrico o generen afectación de las personas o las instalaciones	Posible
Inundación	1	1	Taponamiento de desagües de áreas internas, por obstrucción y/o daño en tubería de red hidráulica de agua potable, agua residual.	Probable
Maremoto	0	1	Cambios climáticos	Posible
Movimientos sísmicos	1	1	Movimientos de tierra de carácter externo, causados por desplazamiento de placas tectónicas.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	1	1	Condiciones inseguras al manipular los sistemas eléctricos. Por sobre carga en el sistema eléctrico. Material Combustible en las diferentes áreas del centro de trabajo, archivo documental en las áreas de almacenamiento, entre otros. Detonación de cualquier tipo causada por agentes químicos, gases y cualquier combustible.	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	0	1	Fugas de gas	Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	0	1	Por disturbios en la zona	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	0	1	Tuberías antiguas tanto internas como externas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	0	1	Fallas en la identificación del peligro	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	0	1	Usuarios enojados y disturbios externos	Posible
Accidentes de vehículos	1	1	En la zona externa calle muy angosta	Posible
Accidentes personales	1	1	Por desplazamiento internos o externos	Posible
Revueltas / asonadas	0	1	atención de usuarios y disturbios	Posible

Atentados terroristas	1	1	por ser una zona vulnerable y de fácil acceso	Posible
Secuestro	1	1	Desplazamientos internos, externos Ingreso de usuarios	Posible
Hurto	1	1	Muchos negocios	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 21 N. 21-45 Piso 18 y Piso 13 Edificio Millán Asociados. Manizales**
ESTRUCTURAS		CONCRETO
PAREDES INTERIORES		CONCRETO-DRYWALL
MATERIAL DEL PISO		CONCRETO con piso flotante en madera piso 18 y el piso 13 Porcelanato
MATERIAL DEL TECHO		CONCRETO en plancha
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		NATURAL con ventanales UPS con aire acondicionado dañado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	SI-LAMPARAS PERO NO DE EMERGENCIA
	Pasamanos	SI-LADO DERECHO SOLAMENTE
	Material de construcción	CONCRETO con revestimiento de granito pulido
	Superficie antideslizante	SI con cinta antideslizante lija
	Señalización	SI-AVISO VERDE DE ESCALERA
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Una puerta metálica en los piso 13 y 18 y 1 puerta de vidrio de dos batientes a la salida principal primer piso.
	Puertas de oficina	OCHO, Puertas de madera
	Puertas de salida	1 puerta de vidrio.
	Puerta enrollable metálica	NO
ASCENSORES		DOS EN MAL ESTDO
PISOS DE LA ESTRUCTURA		20
SOTANOS		1-CUARTO DE MAQUINAS (Copropiedad)
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		1 por la calle 21
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 con rampa y 2 ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 21 con carrera 21
AIRE ACONDICIONADO		NO
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, telefonía, internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1- CAPACIDAD 36 m3 LIMPIEZA CADA 2 MESES
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI TIENE 1-MANUAL-MANTENIMEINTO CADA 2 MESES
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		NO
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		56 AÑOS
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta ancha de vidrio de 2 batientes en el primer piso-Puerta de salida de pisos a escaleras tipo metálica.
LINDEROS		
NORTE		Carrera 21
SUR		Carrera 22
ORIENTE		Calle 21
OCCIDENTE		Edificio de locales comerciales y oficinas

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	13
MUJERES	10
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
SUBCONTRATISTAS	3
FLOTANTES (VISITANTES)	30

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Erupción volcánica	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,7	1,83	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	BAJO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	BAJO
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,7	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,75	0,7	1,0	2,4	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	NO HAY	0	NA
	Detectores de humo	NO HAY	0	NA
	Gabinetes contra incendio (Tipo II)	SI	2	Buenos, pintados
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	HUMEDA	2	Húmeda-Buena y gabinete con hacha, llave scanner, extintor ABC.
	Estaciones manuales	NO HAY	0	
HIDRANTES EXTERNOS		SI	0	Uno a la entrada del edificio
MOTOBOMBAS		SI	0	Motobomba de alta presión marca HALBERG
TANQUES DE AGUA		SI	0	Uno que alimenta red contraincendios y otro agua potable
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Piso 13 y 18	10	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		Todo el edificio	1	Funciona solo si hay energía.
PLANOS DE EVACUACIÓN		DESACTUALIZADOS PISO 13 NO TIENE	0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10 LBS	8	nov-19	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	1 Plásticas en el piso 18 y 1 en madera en el piso 13	2
Inmovilizadores	NO HAY	1
Kit de derrames	NA	0
Equipos comunicación	Se solicitan. No se cuenta con radios pero son indispensables para la brigada de emergencia	0
Desfibrilador	NO HAY	0
Auto contenidos	NO HAY	0
Cámaras de Seguridad	Se solicita. No se tienen pero son indispensables para control	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	Falta dotar de estos elementos	0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE N. 8)	301-7985570	Luz Adriana Alvarado
ACUEDUCTO	116-8879770	
ENERGIA CHEC	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	8866300	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	ST Carlos Ivan Arevalo
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	8879200	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ		
TELÉFONO: 8846138 Ext. 61101		
CELULAR: 314-7438566		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.caldas@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Sustanciador Piso 13	311-3584987	Luis German Osorio Rueda
Sustanciador Piso 13	321-3052268	Mario Andres Medina Henao
Sustanciador Piso 13	312-8387604	Jairo Estban Galvis
Sustanciador Piso 13	311-3584987	Julián Medina Molina Loaiza

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: LINA MARIA OSPINA
TELÉFONO: NA **CELULAR:** 300-6682417 **CORREO ELECTRÓNICO: phmillanasociados@gmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: FABIAN ANDRES VILLA SANCHEZ
TELÉFONO: 8841319 **CELULAR: 313-7220724** **CORREO ELECTRÓNICO:**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: JHONATAN RIOS OCAMPO
TELÉFONO: **CELULAR: 321-4820774**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: JAMES HERNANDEZ PINEDA **CORREO ELECTRÓNICO:**
NOMBRE:OSCAR IVAN HRRERA OSPINA PISO 13
TELÉFONO: 310 2171627 **CELULAR: 3142005045** **CORREO ELECTRÓNICO:** NA
NOMBRE:JORGE ARMANDO HURTADO RENDON
TELÉFONO: 3102177619 **CELULAR:** **CORREO ELECTRÓNICO: NA**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE DE BOLIVAR
DIRECCIÓN	CALLE 22 CARRERA 22

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE DE BOLIVAR
DIRECCIÓN	CALLE 22 CARRERA 22

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE ALFONSO LOPEZ PUMAJERO
DIRECCIÓN	CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 21

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE ALFONSO LOPEZ PUMAJERO
DIRECCIÓN	CARRERA 19 ENTRE CALLES 19 Y 21

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA DORADA, CALDAS

EDIFICIO COMITÉ DE GANADEROS
CALLE 16 # 1-45
OFICINA 405

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 16 # 1-45 Oficina 405 Edificio Comité de Ganaderos, La Dorada (Caldas),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X	Contagio por vectores - Covid 19	Inminente
Erupción volcánica		X	Cercanía al Volcán Machín ubicado en Cajamarca (Tolima), Ruiz (Caldas)	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Edificio antiguo donde se filtra el agua	Posible
Inundación			N/A	Posible
Movimientos sísmicos		X	Sismo ocurrido en 1999 con pérdidas humanas y materiales en la ciudad	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)			N/A	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Puede presentarse en la ocurrencia por única salida de las oficinas	Posible
Accidentes personales	X		Flujo vehicular frente a las instalaciones, caídas	Posible
Revueltas / asonadas		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible
Atentados terroristas		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible
Secuestro		X	Sede ubicada en zona centro de la ciudad	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 16 # 1-45 Ofic 405 Edificio Comité de Ganaderos**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Mampostería estructural, concreto
MATERIAL DEL PISO		Pisos en baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con cielo raso en icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado y Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	SI
	Pasamanos	De un solo lado
	Material de construcción	Concreto y Granito
	Superficie antideslizante	No requiere
	Señalización	SI
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta de ingreso a la oficina y la puerta de ingreso al edificio, ruta de evacuación por las escaleras
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	De madera la puerta de la oficina y en vidrio templado de dos hojas la del edificio
	Puerta enrollable metálica	NO APLICA
ASCENSORES		SI
PISOS DE LA ESTRUCTURA		5
SOTANOS		NO HAY
NÚMERO DE PARQUEADEROS		NO HAY
VÍAS DE ACCESO		Acceso solamente por la calle 16
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Ascensores y rampa de ingreso
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 16 # 1-45 Ofic 405 Edificio Comité de Ganaderos
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		acueducto, servicio de energía, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2, uno elevado y uno subterráneo
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI, (ACPM)
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		SI
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		22 años de construido (Mayo del 2000)
NUMERO DE SALIDAS		Única salida de la oficina y la salida principal del edificio
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida de emergencias es por la puerta de la oficina en madera, bajando por las escaleras y la puerta principal de edificio en vidrio templado de dos hojas
LINDEROS		
NORTE		Palacio de Justicia
SUR		Parque y Rio Magdalena
ORIENTE		Locales comerciales
OCCIDENTE		Parque
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		1
MUJERES		0
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		0
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.*
SERVICIOS GENERALES		*No aplica*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*Si, publicado en cartelera en el segundo piso*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Piso 1 recepción Piso 2 , 3 y 4 oficinas de abogados, contadores e ingenieros Piso 5 Emisora Piso 6 Restaurante*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Si en todas las áreas comunes*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*Se va a solicitar a la administración*
	Reglamento de propiedad horizontal	*Si*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*Se realizan de manera bimestral, se va a solicitar a la administración*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	MEDIO
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,0	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,3	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY	0	
	Detectores de humo	NO HAY	0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Uno por piso, ubicado en el área común propiedad del edificio	1	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Húmeda	1	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA		Elevado ubicado en la azotea con capacidad de 8000 litros y en el primer piso el subterráneo 10000 litros	2	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En áreas comunes propias del edifico	25	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	20	1	jul-22	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	De fibra de plástico ubicada en el primer piso (Propia del edificio)	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad	4 cámaras en cada piso ubicadas en área comunes propias del edificio	4
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros	Kit de emergencias	1

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL Cuadrante 1	3016557935 - 8570162	
ACUEDUCTO EMPOCALDAS	3217591208.	
ENERGIA CHEC	#415 - 115 - 01 8000 912432	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3122575454	Juan Vicente Arias
DEFENSA CIVIL (rescates)	3218853714 / 3206651758	LEONARDO MIRQUE HIDALGO
BOMBEROS (incendios, rescates)	3104089215 / 857-20-18	Teniente. GIANY DARIO PEREZ
HOSPITAL SAN FELIX	8571888	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Mario Fernando Noreña Chica		
TELÉFONO: Ext 16115		
CELULAR: 312 2920804		
CORREO ELECTRÓNICO: mnorena@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Aidé Ramirez Campos
TELÉFONO: 606 8391598 **CELULAR:** 3104978804 **CORREO ELECTRÓNICO: ayderamirez01@hotmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Diego Alexander Blandón Chavez
TELÉFONO: 8572178 **CELULAR:** 3124226488 **CORREO ELECTRÓNICO:**
OTROS GUARDA DE SEGURIDAD: Hector Rodriguez Betancourt
TELÉFONO: NA **CELULAR: 3123146225** **CORREO ELECTRÓNICO: NA**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Simon Bolivar
DIRECCIÓN	Cra 2 y 3 entre calles 16 y 15

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Simon Bolivar
DIRECCIÓN	Cra 2 y 3 entre calles 16 y 15

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Cra 4 y Cra 5 entre calles 13 y 12

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Cra 4 y Cra 5 entre calles 13 y 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FLORENCIA, CAQUETÁ

CARRERA 9 # 9 – 65
BARRIO EL PRADO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 9 # 9 - 65, Barrio el Prado (Florencia),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 9 # 9 - 65, Barrio el Prado**
ESTRUCTURAS		Acero y Concreto
PAREDES INTERIORES		Ladrillo
MATERIAL DEL PISO		Tableta y cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Eternita y cielo raso en madera Domo fabricado en polímeros
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No tiene
	Pasamanos	Si tiene por ambos costados
	Material de construcción	Metálica
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	No tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera y Metálica
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Madera y Metálica
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Parqueadero exterior con capacidad aproximadamente de 6 carros
VÍAS DE ACCESO		1 Acceso por carrera 9
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 Acceso por carrera 9
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio el Prado -Florencia - Caquetá
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene. (19 mini Split)
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 Tanque Elevado 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No es sismo resistente
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Salida por la carrera 9
DESCRIPCION DE SALIDAS		1 Salida por la carrera 9 - Puerta metálica

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS.

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No aplica
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No aplica
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No Existe	No Existe	No aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No aplica
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No aplica
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No aplica
MOTOBOMBAS		No Existe	No Existe	No aplica
TANQUES DE AGUA		1 Tanque Elevado 1000 litros	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No aplica
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	6 4	nov-20	No hay señalización
	Agente limpio	3700 gr	2	nov-20	No hay señalización
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	4348941 4358919	
ACUEDUCTO	4380262 3222798289	
ENERGIA	4366400 4344440	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	4352882 3123051236	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	4366464	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Joaquín Polania
TELÉFONO: Ext. 78101
CELULAR: 3125851050
CORREO ELECTRÓNICO: jpolania@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Corpomedica
DIRECCIÓN	Carrera 9 con Calle 9A

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
Corpomedica Carrera 9 con Calle 9A 	
NOMBRE DEL SITIO:	Corpomedica
DIRECCIÓN	Carrera 9 con Calle 9A

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

YOPAL, CASANARE

CALLE 7 # 22 – 85

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 7 # 22 – 85, Yopal (Casanare)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Ubicación geográfica de la ciudad	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	Ubicación geográfica de la ciudad	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Inminente
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 7 # 22 - 85**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto y Drywall
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Concreto e Icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	SI tiene, solo por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera, Aluminio y vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Aluminio y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		Acceso por calle 7
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por calle 7
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Yopal - Casanare - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene, 14 aires acondicionados mini Split y 3 de ellos están para cambiar.
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 subterráneo 2 ubicado en la terraza, capacidad 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Salida por la calle 7
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puertas de aluminio y vidrio, con salida por la calle 7

LINDEROS	
NORTE	HOGAR DE ANCIANOS
SUR	CALLE 7
ORIENTE	VIVIENDA UNIFAMILIAR
OCCIDENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	15
MUJERES	8
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	6
FLOTANTES (VISITANTES)	50 Personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Inminente	INMINENTE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,4	1,6	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES					
TIPO		**LOCALIZACIÓN**		**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe		0	No existe
	Detectores de humo	No existe		0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe		0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe		0	No existe
	Estaciones manuales	No existe		0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 7 con Carrera 23		1	Buen estado
MOTOBOMBAS		No existe		1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Terraza y subterráneo		3	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos		5	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe		0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe		0	No existe
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	4	dic-21	Pasillos, existen 8 extintores vencidos
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica
RECURSO		**CARACTERÍSTICAS**			**CANTIDAD**
Camillas		polímeros			1
Inmovilizadores		No existe			0
Kit de derrames		No existe			0
Equipos comunicación		No existe			0
Desfibrilador		No existe			0
Autocontenidos		No existe			0
Cámaras de Seguridad		No existe			0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		No existe			0
Otros					
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**			**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**				
	Pasillo	Venda elástica 4x5		1	Fijo	2021
		Venda elástica 3x5		1		
		Venda elástica 2x5		1		
		Suero Fisiológico		1		
		Micropore		1		
		Esparadrapo		1		
		Venda triangular		3		
		Gasa		6		
		Bajalenguas		20		
		Aplicadores		10		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3105862184	
ACUEDUCTO	315 3633277	
ENERGIA	3142967716	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3208532940	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(60)8 6344650	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Fabian Alvarez
TELÉFONO: 80109
CELULAR: 3023578001
CORREO ELECTRÓNICO: fealvarez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	En el letrero del edificio Colseguros
UBICACION	CALLE 53 No. 45-112

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	En el letrero del edificio Colseguros
DIRECCIÓN:	CALLE 53 No. 45-112
Observaciones:	Zona de alto flujo vehicular y tránsito de personas

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Edificio de Colfondos (saliendo de Colseguros al lado derecho sin cruzar calles)
UBICACION	calle 54 # 45-66

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Edificio de Colfondos (saliendo de Colseguros al lado derecho sin cruzar calles)
DIRECCIÓN:	calle 54 # 45-66

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EL BORDO, CAUCA
CASA DE LA CULTURA

CRA 2 # 8-107-

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Cra 2 # 8-107- Casa de la Cultura el Bordo (Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		x		Probable
Erupción volcánica		x	Amenaza del volcán del Ruiz / caica de ceniza	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Lluvias fuertes - vendavales	Probable
Incendios forestales		x	Instalación cerca de zona verde - rastrojo	Posible
Movimientos sísmicos		x	Zona de alta sismicidad / cercanía al volcán	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	x			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	x			Posible
Fallas en equipos y sistemas	x			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	x	x		Posible
Accidentes de vehículos	x	x		Posible
Accidentes personales	x			Posible
Revueltas / asonadas		x		Posible
Atentados terroristas		x		Posible
Secuestro		x		Posible
Hurto		x		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Cra 2 # 8-107- Casa de la Cultura el Bordo-Cauca**
ESTRUCTURAS		Edificación de dos pisos con estructura a base de muros de carga de 25 cm construidos en ladrillo y placa en concreto reforzados con viga de confinamiento perimetral.
PAREDES INTERIORES		Muros en ladrillos y bloque acabados en pintura lavable.
MATERIAL DEL PISO		Cemento, concreto, cubierto por baldosa.
MATERIAL DEL TECHO		Cubierta en asbesto cemento con estructura en madera y canales plásticas, metálicas y en concreto. Cielos rasos en Drywall y mortero sobre esterilla.
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural, espacios abiertos, ventanales.
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Artificial y natural
	Pasamanos	Al costado derecho
	Material de construcción	Concreto reforzado con viga de confinamiento perimetral
	Superficie antideslizante	Piso rustico, antideslizante
	Señalización	No tiene.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	En madera - rutas de evacuación amplias y despejadas
	Puertas de oficina	En madera
	Puertas de salida	Metálica - reja
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Oficinas en pisos laminados, áreas comunes en porcelanato, cerámica y granito fundido en sitio.
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		10
VÍAS DE ACCESO		1 (carrera 8A)
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		SI / Tipo rampla
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Municipio de El Patía - El Bordo / Cauca.
AIRE ACONDICIONADO		No tiene.
SERVICIOS PUBLICOS		Si / Energía - agua potable - gas - alcantarillado - recolección de basuras - servicio de internet - servicio de telefonía celular y fijo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Sí / 3000 LT.
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene.
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si - cumple con el Código sismo resistente NSR 10.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		7 años
NUMERO DE SALIDAS		2 (de la edificación) de la sede 1
DESCRIPCION DE SALIDAS		pasillos abiertos / puerta doble en malla eslabonada.
LINDEROS		
NORTE		Cubierta de cancha o polideportivo - Biblioteca pública Plutarco Elias Ramirez
SUR		Viviendas
ORIENTE		Zona verde - terrenos potreros.
OCCIDENTE		Carrera 8A

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,14	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0	0,1	ALTA	0,4	0,9	0,1	1,3	MEDIA	0,75	0,3	0,2	1,3	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No aplica	0	
	Detectores de humo	No aplica	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No aplica	0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No aplica	0	
	Estaciones manuales	No aplica	0	
HIDRANTES EXTERNOS		No aplica	0	
MOTOBOMBAS		No aplica	0	
TANQUES DE AGUA		Sede de la Casa de la Cultura	3000 LT.	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No aplica	0	
ALARMA DE EMERGENCIA		No aplica	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No aplica	0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lb	1	dic-17	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		0
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3208890252	PONAL
ACUEDUCTO	602 8262056	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PATIA
ENERGIA	115	CEO
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	602 8232335	
DEFENSA CIVIL (rescates)	313 5268574	GERMAN GOMEZ
BOMBEROS (incendios, rescates)	3117473773	GIOVANNY RODIDRIGUEZ
ARMADA NACIONAL	N/A	N/A
HOSPITAL EL BORDO NIVEL I	318 3310064	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: BETTY CATHERINE VEGA CAICEDO		
TELÉFONO: 602 7235451		
CELULAR: 317 2428853		
CORREO ELECTRÓNICO: bcvega@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
N/A	N/A	N/A
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Adalberto Alvarado Manquillo		
TELÉFONO: 602 8262461		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO: casacultura@patia-cauca.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	CASA DE LA CULTURA DE EL BORDO - PATÍA - A UN LADO EN LA SALIDA PRINCIPAL
DIRECCIÓN	CRA 8 - 2 - 107

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	CASA DE LA CULTURA DE EL BORDO - PATÍA - A UN LADO EN LA SALIDA PRINCIPAL
DIRECCIÓN	CRA 8 - 2 - 107

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	CASA DE LA CULTURA DE EL BORDO - PATÍA - A UN LADO EN LA SALIDA PRINCIPAL
DIRECCIÓN	CRA 8 - 2 - 107

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	CASA DE LA CULTURA DE EL BORDO - PATÍA - A UN LADO EN LA SALIDA PRINCIPAL
DIRECCIÓN	CRA 8 - 2 - 107

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

JUDICIAL
POPAYÁN, CAUCA
PALACIO NACIONAL DE JUSTICIA

CALLE 3 NO. 3-31

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 3 No. 3-31 Palacio Nacional de Justicia Francisco de Paula Santander Popayán (Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X			Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X			Posible
Inundación	X			Posible
Movimientos sísmicos	X			Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
Calle 3 No. 3-31 Palacio Nacional de Justicia Francisco de Paula Santander		
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa de ladrillo entre piso y cubirta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro manposteria
MATERIAL DEL PISO		Tableta tipo Baldosa Roja
MATERIAL DEL TECHO		Teja colonial y teja de Barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, una temperatura ambiente
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en madera en la entrada, puerta en madera
	Puertas de oficina	Las puertas tienen son 100% en madera
	Puertas de salida	Puerta de madera
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Calle 3, entrada Principal del Palacio Nacional
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		No
SERVICIOS PUBLICOS		SI - comunal
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 Aereas
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No existen
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		81 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Una salida por la misma de ingreso

LINDEROS	
NORTE	Calle 3
SUR	Univiersidad del Cauca - Facultad de ciencias Humanas y Sociales
ORIENTE	Carrera 3
OCCIDENTE	Carrera 4

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	7
MUJERES	8
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	0

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00:00 a. m. - 12:00 1:00 Pm - 5:00Pm*
SERVICIOS GENERALES		*7:00:00 a. m. - 12:00 1:00 Pm - 4:00Pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*Si*
	Descripcion y distribucion de pisos (nombre de empresas)	*1er Piso Recepcion, Oficina de Atencion al Publico,2do Piso oficinas de Procuraduría*
	Señalización y demarcacion de rutas y vías de evacuación	*Si*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,57	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	1	0	1,6	MEDIA	0,3	0,8	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,5	0,3	1,3	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No aplica	0	
	Detectores de humo	No aplica	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No aplica	0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No aplica	0	
	Estaciones manuales	No aplica	0	
HIDRANTES EXTERNOS		No aplica	0	
MOTOBOMBAS		No aplica	0	
TANQUES DE AGUA		No aplica	0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En areas comunes y oficinas	7	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No aplica	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No aplica	0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10	1	ene-22	Bueno
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 440 1043	
ACUEDUCTO	116 - 8241553	
ENERGIA	115 - 8301000	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132 - 8232335	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 - 8231577	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 - 8231313	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(2) 8 331000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Jose FlorentinO Guerrero
TELÉFONO: 3103024672
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: jfguerrero@procuradura.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Monumento de jose maria obando
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-59

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Monumento de jose maria obando
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-59

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Movistar - Centro
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-56

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Movistar - Centro
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-56

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROVINCIAL
POPAYÁN, CAUCA

CALLE 3 NO. 3-60

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 3 No. 3-60, Regional Popayán (Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X			Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X			Probable
Inundación	X			Posible
Movimientos sísmicos	X			Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
Calle 3 No. 3-60		
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa de ladrillo entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		Baldosa tipo Tablón
MATERIAL DEL TECHO		Teja Eternit y teja de Barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural, una temperatura ambiente
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en madera en la entrada
	Puertas de oficina	Las puertas tienen son 100% en madera
	Puertas de salida	Puerta de madera
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa tipo Tablón
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Calle 3
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Si
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 aéreas
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No existen
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No existen
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		285 años y Restaurada hace 20 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Una salida por la misma de ingreso

LINDEROS	
NORTE	Institución educativa
SUR	Palacio Nacional
ORIENTE	Conjunto de Apartamentos
OCCIDENTE	Movistar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	7
MUJERES	10
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	10

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,49	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	1,0	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	1	0,2	1,5	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	0,75	0,3	0,3	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En áreas comunes y oficinas	5	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No aplica	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		En el ingreso	1	Bueno

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**		**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10; 20	5	ene-22	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Una en Madera y otra plástica	2
Inmovilizadores	En botiquín	1
Kit de derrames		
Equipos comunicación		
Desfibrilador		
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad		
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 440 3198	
ACUEDUCTO	116 - 8241553	
ENERGIA	115 - 8301000	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132 - 8232335	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 - 8231577	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 - 8231313	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(2) 8 331000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Jose Florentino Guerrero
TELÉFONO:
CELULAR: 310 302 4672
CORREO ELECTRÓNICO: jfguerrero@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
 	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Monumento de José María Obando
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-59

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Monumento de José María Obando
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-59

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CARRERA 8 # 4 - 33/35/41

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 8 # 4 - 33/35/41 Santander de Quilichao (Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X			Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X			Probable
Inundación	X			Posible
Movimientos sísmicos	X			Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 8 # 4 - 33/35/41**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa de ladrillo entre piso y cubirta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro manposteria
MATERIAL DEL PISO		Baldosa tipo Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Teja Eternit y teja de Barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada - Aire acondicionado en algunas Oficinas.
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si
	Material de construcción	Concreto, recubierto con Baldosa tipo Cerámica
	Superficie antideslizante	Platina de cobre en las esquinas de las Gradas - desgastado
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en madera en la entrada, puerta en madera y parte de cristal en recepcion.
	Puertas de oficina	Las puertas tienen son 25% en cristal y el resto en madera
	Puertas de salida	Puerta con 50% de madera y otro 50% de cristal
	Puerta enrollable metálica	Si (2 en zona de almacen o parqueadero Inhabilitado)
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa tipo Cerámica
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Externos 2
VÍAS DE ACCESO		Carrera 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No existen
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		Si
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 Aereas
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No existen
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No existen
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		25 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Una salida por la misma de ingreso

LINDEROS	
NORTE	Parque lineal
SUR	Universidad del Cauca
ORIENTE	Cámara de comercio
OCCIDENTE	Vivienda Familiar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	6
MUJERES	6
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	8

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,19	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,4	1,6	MEDIA	1	0,3	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No aplica	0	
	Detectores de humo	No aplica	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No aplica	0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No aplica	0	
	Estaciones manuales	No aplica	0	
HIDRANTES EXTERNOS		No aplica	0	
MOTOBOMBAS		No aplica	0	
TANQUES DE AGUA		No aplica	0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En areas comunes y oficinas	4	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No aplica	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No aplica	1	Bueno

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10	3	nov-19	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Plastica	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 440 0593	
ACUEDUCTO	2-8292893	
ENERGIA	01-800-0511234	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(57) 3012923422: (57) 3127594320; (57) (28) 8295588	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(2) 4000659	
BOMBEROS (incendios, rescates)	032 829 2022	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(2) 8443098	

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Monumento de José María Obando
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-59

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Monumento de José María Obando
DIRECCIÓN	Calle 3 No. 3-59

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA JUDICIAL 269 PENAL I
AGUACHICA, CESAR

CARRERA 10 #5A - 02
ALCALDÍA AGUACHICA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 10 #5a - 02 Alcaldía Aguachica - Procuraduría Judicial 269 Penal I (Cesar),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	La pandemia de Covid-19 sigue siendo una amenaza aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y organizacionales para la no atención presencial, el distanciamiento social y la limpieza de las áreas de trabajo.	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	En el municipio de Aguachica existen antecedentes de la ocurrencia de vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. A mediados del mes de mayo de 2022, según las noticias generadas en los diarios electrónicos del país, se registraron fuertes lluvias.	Probable
Inundación	N/A	N/A	Se evidencio que en la oficina de la procuraduría judicial 269 penal I existe antecedente de la ocurrencia de inundación recientemente el 07/06/2022	*Inminente*
Movimientos sísmicos	NO	SI	No se ha registrado sismos en Aguachica, pero por su ubicación es posible que suceda.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	NO	SI	En la oficina de la Procuraduría Judicial 269 Penal I no se ha presentado incendio, pero se podría presentar por debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a las descargas y tormentas eléctricas que se presentan en el municipio, debido a las tormentas tropicales u otros fenómenos naturales.	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	NO	Es posible que se presenten explosiones por artefactos o micro artefactos explosivos dejados en las oficinas de la entidad Procuraduría Judicial 269 Penal I o en las expensas comunes. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en las casas aledañas que funcionan en el sector. el sistema de	Posible

			transporte, el cual puede ser impactado con la colocación de artefactos explosivos y detonación de estos, por ser un tramo de gran afluencia de público.	
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	SI	SI	Por sabotaje de las instalaciones, también se pueden presentar fallas de tipo hidráulico. Con respecto a las aguas lluvias y sus posibles o probables escorrentías al interior de la sede, éstas se pueden minimizar por la existencia de bajantes de aguas lluvias con tapas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	NO	SI	Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones. Estas fallas también se pueden presentar si las instalaciones, equipos y máquinas son objeto de sabotaje.	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	NO	SI	En las oficinas de la Procuraduría Judicial 269 Penal I se atiende público esporádicamente, pero en la alcaldía de chiriguana diario en las oficinas aledañas, funcionarios que solicitan información sobre su situación legal en procesos disciplinarios. También se atiende a ciudadanos que consultan sobre las situaciones que los aquejan.	Posible
Accidentes de vehículos	NO	SI	En las vías circundantes se han presentado accidentes viales y de tránsito. La funcionaria debe salir de las instalaciones a entidades del municipio, lo cual puede ocasionarles accidentes viales y/o de tránsito.	Posible
Accidentes personales	SI	SI	En las instalaciones, se atiende público, además, el uso de zapatos de tacón, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. la funcionaria debe salir de las instalaciones hacia a entidades del municipio, razón por la cual también pueden verse afectados con accidentes personales, debido al estado de las instalaciones visitadas o por otros factores.	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	Procuraduría Judicial 269 Penal I, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos o micro artefactos explosivos.	Posible
Secuestro	NO	SI	Los funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la entidad o para sus familias.	Posible
Hurto	NO	SI	La entidad recibe muy poco público, y la administración mantiene la vigilancia con los celadores ubicados en la sede, sin embargo, las instalaciones pueden ser objeto de hurtos en horas no laborables.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		Carrera 10 #5a - 02 Alcaldía de Aguachica - Procuraduría Judicial 269 Penal I
ESTRUCTURAS		En concreto Drywall
PAREDES INTERIORES		Cemento, revocadas, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosas
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		deficiente artificial por aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	N/A
	Pasamanos	N/A
	Material de construcción	N/A
	Superficie antideslizante	N/A
	Señalización	N/A
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puerta metálica
	Puertas de oficina	Cuenta con puerta metálica
	Puertas de salida	Cuenta con puerta metálica
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		N/A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		concreto y cerámica
SOTANOS		N/A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N/A
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		cuenta con rampa para personas discapacitadas
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 10 #5a - 02 Alcaldía de Aguachica
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		NO
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Se desconoce la información por parte de la administración de la Alcaldía
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 20 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		la oficina está separada de la alcaldía por lo que solo cuenta con una sola entrada y salida

LINDEROS	
NORTE	Emaús tienda de articulo religiosos
SUR	Notaria única
ORIENTE	DANGEL Inmobiliaria Abogados Asesores S.A.S
OCCIDENTE	Asediada

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Inundación	Inminente	INMINENTE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,93	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,9	ALTA	0	0,0	0,7	0,7	ALTA	**ALTO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		No se evidencia hidrantes cercanos	0	No se evidencia hidrantes cercanos
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10 lbs	1	dic-18	vencido
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ATENCION Y PREVENCIÓN. DE DESASTRES:		
ACUEDUCTO		
ENERGIA		
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)		
DEFENSA CIVIL (rescates)		
BOMBEROS (incendios, rescates)		
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(5) 5654854	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Irene Ruedas
TELÉFONO:
CELULAR: 3156554549
CORREO ELECTRÓNICO: igomezr@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque san roque
DIRECCIÓN	Cl. 5 #12 - 11

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque san roque
DIRECCIÓN	Cl. 5 #12 - 11

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROCURADURÍA JUDICIAL 228 PENAL I
CHIRIGUANÁ, CESAR

CALLE 7 # 5 - 40
ALCALDÍA DE CHIRIGUANA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 7 # 5 - 40 Alcaldía de Chiriguana - Procuraduría Judicial 228 Penal I (Cesar),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

a. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	La pandemia de Covid-19 sigue siendo una amenaza aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y organizacionales para la no atención presencial, el distanciamiento social y la limpieza de las áreas de trabajo.	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	En el municipio de Chiriguana existen antecedentes de la ocurrencia de vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. A mediados del mes de mayo de 2022, según las noticias generadas en los diarios electrónicos del país, se registraron fuertes lluvias.	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	No se ha registrado sismos en Chiriguana, pero por su ubicación es posible que suceda.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	NO	SI	En la oficina de la Procuraduría Judicial 228 Penal I no se ha presentado incendio, pero se podría presentar por debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a las descargas y tormentas eléctricas que se presentan en el municipio, debido a las tormentas tropicales u otros fenómenos naturales.	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	NO	Es posible que se presenten explosiones por artefactos o micro artefactos explosivos dejados en las oficinas de la entidad Procuraduría Judicial 228 Penal I o en las expensas comunes. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en las casas aledañas que funcionan en el sector. el sistema de transporte, el cual puede ser impactado con la colocación de artefactos explosivos y detonación de estos, por ser un tramo de gran afluencia de público.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	SI	SI	Por sabotaje de las instalaciones, también se pueden presentar fallas de tipo hidráulico. Con respecto a las aguas lluvias y sus posibles o	Posible

			probables escorrentías al interior de la sede, éstas se pueden minimizar por la existencia de bajantes de aguas lluvias con tapas.	
Fallas en equipos y sistemas	NO	SI	Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones. Estas fallas también se pueden presentar si las instalaciones, equipos y máquinas son objeto de sabotaje.	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	NO	SI	En las oficinas de la Procuraduría Judicial 228 Penal I se atiende público esporádicamente, pero en la alcaldía de chiriguana diario en las oficinas aledañas, funcionarios que solicitan información sobre su situación legal en procesos disciplinarios. También se atiende a ciudadanos que consultan sobre las situaciones que los aquejan.	Posible
Accidentes de vehículos	NO	SI	En las vías circundantes se han presentado accidentes viales y de tránsito. La funcionaria debe salir de las instalaciones a entidades del municipio, lo cual puede ocasionarles accidentes viales y/o de tránsito.	Posible
Accidentes personales	SI	SI	En las instalaciones, se atiende público, además, por poseer escaleras en la entrada y el uso de zapatos de tacón, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. Algunos funcionarios deben salir de las instalaciones hacia a entidades del municipio, razón por la cual también pueden verse afectados con accidentes personales, debido al estado de las instalaciones visitadas o por otros factores.	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	Procuraduría Judicial 228 Penal I, por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos o micro artefactos explosivos.	Posible
Secuestro	NO	SI	Los funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la entidad o para sus familias.	Posible
Hurto	NO	SI	La entidad recibe muy poco público, y la administración mantiene la vigilancia con los celadores ubicados en la sede, sin embargo, las instalaciones pueden ser objeto de hurtos en horas no laborables.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		Calle 7 # 5 - 40 Alcaldía de Chiriguana - Procuraduría Judicial 228 Penal I
ESTRUCTURAS		En concreto Drywall
PAREDES INTERIORES		Cemento, revocadas, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosas
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		deficiente artificial por aire acondicionado y ventiladores
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Deficiencia en iluminación natural y artificial
	Pasamanos	En aluminio
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante metálica incrustada en el peldaño
	Señalización	NO cuenta con señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas vidrieras
	Puertas de oficina	Puertas en madera y metálicas
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		Si cuentan con ascensor, pero está fuera de servicio
PISOS DE LA ESTRUCTURA		concreto y cerámica
SOTANOS		N/A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N/A
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		cuenta con rampa para personas discapacitadas
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 7 # 5 - 40 Chiriguana - Cesar
AIRE ACONDICIONADO		En todas las áreas de la sede
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Se desconoce la información por parte de la administración de la Alcaldía
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 20 años con remodelación hace menos de 5 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia el piso1 y de allí a la salida principal a mano izquierda

LINDEROS	
NORTE	Calle 8va farmacia
SUR	Calle 9na Bodega el paisa
ORIENTE	Palacio de justicia
OCCIDENTE	Medicina legal

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,93	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,1	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,125	0,3	0,9	ALTA	0,1	0,6	0,1	0,8	ALTA	0	0,2	0,7	0,8	ALTA	**ALTO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		No se evidencia hidrantes cercanos	0	No se evidencia hidrantes cercanos
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA		la Alcaldía cuenta con tanque de agua	1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	20 lbs	1	may-22	vencido
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	123	
ATENCION Y PREVENCIÓN. DE DESASTRES:		
ACUEDUCTO		
ENERGIA		
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)		
DEFENSA CIVIL (rescates)		
BOMBEROS (incendios, rescates)		
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3135758159	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Blanca Rodríguez		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3152573417		
CORREO ELECTRÓNICO: birodriguez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR:		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD:		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
OTROS		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque La Constitución
DIRECCIÓN	Calle 9 entre Carrera 23 y 24

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque La Constitución
DIRECCIÓN	Calle 9 entre Carrera 23 y 24

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VALLEDUPAR, CESAR

EDIFICIO CAJA AGRARIA
CALLE 16 N-9-30 PISO 6 Y 5

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Calle 16 N-9-30 Piso 6 y 5 edificio Caja Agraria, Valledupar (Cesar),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Se puede presentar por el aumento extraordinario en el número de casos de una enfermedad y puede propagarse o contagiarse rápidamente y se puede producir por inundaciones, tormentas, terremotos y cambios climáticos. Ejemplo se han presentado casos de H1N1, virus de influenza (virus, bacterias) y la proliferación del Chikunguña que se tiene gran reporte de casos de personas infectadas.	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Vientos fuertes superiores a los 118 Kms/hora que pueden llegar a destruir edificaciones las afectaciones están dadas por la existencia de estructuras externas y elementos que podrían colapsar como: ventanas, tejas, arboles.	Posible
Inundación		X	Se producen por la circulación de grandes cantidades de agua en muy corto tiempo. Asimismo, se pueden producir por el taponamiento de las redes de alcantarillado, debido al colapso de los sistemas de desagüe de las instalaciones. Fenómenos como las lluvias torrenciales, y las granizadas fuertes provocan dichos efectos. La obsolescencia de las redes de alcantarillado y el aumento de las áreas duras ha generado en algunas zonas de la ciudad la vulnerabilidad funcional de los drenajes representada en la incapacidad para la recolección y el transporte de las aguas lluvias, produciendo inundaciones y encharcamientos que colapsan la movilidad.	Posible

Movimientos sísmicos		X	●"Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2021-12-10, 23:28 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Pueblo Bello – Cesar, Colombia",● Valledupar se encuentra en una zona con un nivel de riesgo medio bajo de sismicidad, del 2014 a la fecha se han sentido algunos temblores mínimos, que no han dejado daños humanos ni físicos. ● Ninguna edificación, aún las construidas recientemente, se encuentran exentas de ser afectadas por la acción de las vibraciones derivadas del choque de las placas, fenómeno que se conoce como sismo o temblor de tierra.	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra)	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	x		Fallas al interior del edificio	Posible
Fallas en equipos y sistemas	x	x	Falla en equipos y sistemas de emergencia	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Inseguridad en la ciudad.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Choque físico o mecánico percibido por una repentina aceleración o desaceleración causada normalmente por un impacto. En los Alrededores de la sede el flujo vehicular es alto.	Posible
Accidentes personales	X	X	Existe la posibilidad de tener este riesgo debido a la inseguridad que se presenta en la ciudad y de la delincuencia común.	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	Gran cantidad de personas reunidas en un determinado lugar. Se puede presentar en la sede por los visitantes y colaboradores que se encuentran al mismo tiempo en la sede.	Posible
Atentados terroristas		X	El terrorismo es un acto violento e intimidatorio motivado por razones de orden político, económico que busca generar un miedo en la población, por medio de: panfletos, llamadas terroristas, artefactos explosivos.	Posible
Secuestro		X	condiciones actuales del país, de seguridad	Posible
Hurto		X	Existe la posibilidad de tener este riesgo debido a la inseguridad que se presenta en la ciudad y de la delincuencia común.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 16 N-9-30 Piso 6 y 5 edificio Caja Agraria**
ESTRUCTURAS		La construcción presenta estructura en concreto y drywall, paredes terminadas y acabados con pintura, divisiones de oficina, los pisos presentan acabados en baldosa, se cuenta iluminación natural y artificial.
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		drywal
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y forzada, se dispone de aire acondicionado y ventiladores en puestos de trabajo, ventanas distribuidas en la sede.
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	adecuada
	Pasamanos	SI
	Material de construcción	Estructura metálica, escalones en madera, con cinta antideslizante.
	Superficie antideslizante	SI
	Señalización	No dispone de ninguna señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Dos salidas principales, piso 6 y piso 5 que conducen a escaleras del edificio
	Puertas de oficina	28 aprox.
	Puertas de salida	Salida de emergencia principal (2) **dos**
	Puerta enrollable metálica	No dispone
ASCENSORES		SI
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa
SOTANOS		N-A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N-A
VÍAS DE ACCESO		N-A
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Edificio dispone de una escalera de evacuación que conduce a salida principal del edificio. Para ingreso al edificio de personal discapacitado se utiliza el ascensor.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Valledupar - dirección Calle 16 N-9-30
AIRE ACONDICIONADO		Piso 5 y 6 dispone de aires acondicionados, piso 5 cuenta con aire acondicionado dañado o fuera de servicio en su totalidad en el momento de la visita.
SERVICIOS PUBLICOS		Emdupar - agua
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Tiene más de 20 años de construcción normas NSR, validar con administración del edificio si se ha realizado algún tipo de reforzamiento estructural y por personal idóneo para validar si la estructura es sismo resistente.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		El edificio de la Caja Agraria es el más alto de Valledupar, con 13 pisos y una altura de 41 metros, fue construido en 1978 durante la presidencia de Alfonso López Michelsen para el funcionamiento de la Caja de Crédito Agrario. 43 años aprox.
NUMERO DE SALIDAS		Salidas de 2 ubicadas en el piso 6 y 5 que conducen por las escaleras a la salida principal del edificio ubicada en el piso 2 , al bajar por el ascensor.
DESCRIPCION DE SALIDAS		Estructura en vidrio compuesta por dos puertas, las cuales abren hacia adentro de la instalación.

LINDEROS	
NORTE	Calle 16
SUR	cementerio central
ORIENTE	Banco Davivienda
OCCIDENTE	Negocio comercial

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	29
MUJERES	42
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	Ninguno
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	50

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,43	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,4	1,0	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	1	1	2,4	BAJA	0,3	0,8	0,4	1,5	MEDIA	1	0,5	0,3	1,8	MEDIA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No se dispone de rociadores	0	
	Detectores de humo	No se dispone de detectores	0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No dispone de gabinete contra incendio	0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No dispone de gabinete contra incendio	0	
	Estaciones manuales	No dispone de estación manual	0	
HIDRANTES EXTERNOS		SI	1	No se sabe si esta funcional
MOTOBOMBAS		No dispone	0	
TANQUES DE AGUA		Tanque reserva del edificio	0	Validar con la administración del edificio del estado de equipos para atención de emergencias.
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Quinto piso junto a recepción de quejas	4	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No dispone	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No dispone	0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	2.5 galones	2	nov-21	Extintor vencido
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	20 libras	2	nov-21	Extintor vencido
	Agente limpio	3700 g	9	nov-21	Extintor vencido
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	2 Camilla Emergencia plástica - 1 Madera	3
Inmovilizadores	1 de cuello en almacenamiento	1
Kit de derrames	NO	0
Equipos comunicación	Teléfonos	70
Desfibrilador	NO	0
Autocontenidos	NO	0
Cámaras de Seguridad	NO	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	5 Piso- Área pasillo junto a recepción de quejas	venda elástica	1	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
		Bolsas de suero vencido	2	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono

					el día 07/03/2022)
		Gasa	3	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
		Mantas térmicas	5	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
		Vendaje triangular	1	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
		Jeringas	2	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
		Bajalengua	1	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
		Guantes médicos	1	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)
	6 Piso - Área pasillo de abogados provinciales	Bolsas de suero vencido	2	A	No cuenta con formatos de fecha de revisión (Se inspecciono el día 07/03/2022)

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE CAI EL CARMEN CUAD. 005)	3046379909	PT CRUZ REYES DANIEL EDUARDO
POLICIA	123	
ACUEDUCTO EMDUPAR	(5) 5712058	Empupar E.S.P
ENERGIA	115	Afinia
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	114	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	
ARMADA NACIONAL	369 2000	
ASEO	110	
CRUE	5713571 / 5702528	
TRANSITO	126	
HOSPITAL	5748462	Hospital Rosario Pumarejo de López E.S.E

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Jorge Andres Mejia Gutierrez		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3106200834		
CORREO ELECTRÓNICO:		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Jorge Andres Mejia Gutierrez	3106200834	Coordinador administrativo

Punto de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de las madres
DIRECCIÓN:	Dirección: Cra. 9 #48-16
PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de las madres
DIRECCIÓN:	Dirección: Cra. 9 #48-16

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

QUIBDÓ, CHOCÓ

EDIFICIO BANCO POPULAR
CALLE 25 # 2 - 19, 3 PISO,

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 25 # 2 - 19, 3 piso, Edificio Banco Popular, Quibdó (Chocó)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas			La ciudad está ubicada a un costado del Rio Atrato	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	La ciudad está ubicada a un costado del Rio Atrato	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos			Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales			Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas			Situación social del país	Posible
Atentados terroristas			Situación social del país	Posible
Hurto			Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 25 # 2 - 19, 3 piso, Edificio Banco Popular**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, Drywall, Metálicas
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Cielo raso en PVC
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene, aunque es deficiente
	Pasamanos	Solo hay pasamanos por un costado de madera
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No tiene
	señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálica
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		Acceso por calle 25
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por calle 25
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Quibdó - Choco - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene, pero no funciona
SERVICIOS PUBLICOS		energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 ubicado en la terraza
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Salida por la calle 25
DESCRIPCION DE SALIDAS		Piso 3: Puerta de vidrio Edificio: Puerta Metálica

LINDEROS	
NORTE	CALLE 25
SUR	PARQUEADERO / BODEGA
ORIENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
OCCIDENTE	CARRERA 2

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	8
MUJERES	19
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	15 Personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Otros	No aplica	NO APLICA	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**#N/D**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	No aplica	0	No aplica
	Detectores de humo	No aplica	0	No aplica
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No aplica	0	No aplica
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	No aplica	0	No aplica
	Estaciones manuales	No aplica	0	No aplica
HIDRANTES EXTERNOS		No aplica	0	No aplica
MOTOBOMBAS		No aplica	0	No aplica
TANQUES DE AGUA		Sótano - Terraza	2	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	4	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No aplica	0	No aplica
PLANOS DE EVACUACIÓN		No aplica	0	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 30 lb	6 1	nov-20	Rack, Ofi. Pro. Reg., Pasillos, Ofi Prof. Univ., Ofi Cord Adm, Ofi Pro Jud Fam.
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-20	Pasillos
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Fabricada en polímeros y ubicada enseguida a la entrada del despacho de la Procuradora Regional del Choco.	1
Inmovilizadores	No aplica	0
Kit de derrames	No aplica	0
Equipos comunicación	No aplica	0
Desfibrilador	No aplica	0
Autocontenidos	No aplica	0
Cámaras de Seguridad	No aplica	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No aplica	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	Pasillo	Chaleco Brigadista	1	No aplica	Año 2019
		Poncho impermeable	1	No aplica	
		Casco de seguridad	1	No aplica	
		Linterna	1	No aplica	
		Tapa oídos	1	No aplica	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3502500526 - 6711564	
ACUEDUCTO	3002690765 - 6724147	
ENERGIA	115 - 3223967477	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	6708668 - 6713218	
DEFENSA CIVIL (rescates)	6711221	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 - 6714091	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	6710101	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Milena Mosquera García		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3216430033		
CORREO ELECTRÓNICO: mmosquerag@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: INMOBILIARIA SURGIR Y ASOCIADOS LTDA
TELÉFONO: **CELULAR: 321 812 1015- 315 817 4112** **CORREO ELECTRÓNICO: inmobiliariasurgir@gmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: LASER LTDA
TELÉFONO: **CELULAR: 316 2464 634** **CORREO ELECTRÓNICO:**
OTROS: CLEANER LTDA (EMPRESA DE ASEO)
TELÉFONO: **CELULAR: 300 539 6972** **CORREO ELECTRÓNICO: supervisornoroccidente@cleaner.com**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque centenario
DIRECCIÓN	Carrera 2 con Calle 25A

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque centenario
DIRECCIÓN	Carrera 2 con Calle 25A

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MONTERÍA, CÓRDOBA

CALLE 25 NO 6-81

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 25 No 6-81, Montería (Cordoba),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Cercanía al rio Sinú	Posible
Epidemias - plagas		X	Pandemia por causa del SARS-CoV_2	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	cercanía al al rio sinu	Posible
Movimientos sísmicos		X	Por falla geológica	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Documentos cercanos a tomas eléctricas	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Secuestro		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA SEDE 2 MONTERÍA		
DIRECCION		Calle 25 No 6-81
ESTRUCTURAS		En concreto Drywall
PAREDES INTERIORES		Cemento, revocadas, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosas
MATERIAL DEL TECHO		Losa en concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Artificial por aire acondicionado y ventiladores
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Regular iluminación natural y artificial
	Pasamanos	En aluminio
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante desgastada
	Señalización	NO cuenta con señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Cuenta con puertas vidrieras y de madera
	Puertas de oficina	Puertas en madera y metálicas
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		Si cuentan con ascensor
PISOS DE LA ESTRUCTURA		concreto y cerámica
SOTANOS		N/A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N/A
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si cuentan con ascensor
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cll 25 No 6-81 Montería-Córdoba
AIRE ACONDICIONADO		En todas las áreas de la sede
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía e internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 20 años con remodelación hace menos de 5 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por escaleras hacia el piso 2 y 1 y de allí a la salida principal

LINDEROS	
NORTE	Calle 26 parqueadero
SUR	Casa en arriendo
ORIENTE	Carrera 7 olímpica
OCCIDENTE	Rio sinu avenida primera

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	19
MUJERES	17
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	45

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**
Erupción volcánica	No aplica	NO APLICA	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Incendios forestales	No aplica	NO APLICA	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Maremoto	No aplica	NO APLICA	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,02	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,4	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**BAJO**
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,375	0,5	1,0	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	1	0,3	0,8	2,2	BAJA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo	No se evidencian	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	2 y 3 piso	3	Sin vidrios
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No se evidencian	0	
	Estaciones manuales	No se evidencian	0	
HIDRANTES EXTERNOS		No se evidencian	0	
MOTOBOMBAS		No se evidencian	0	
TANQUES DE AGUA		Azotea	1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No se evidencian	0	
ALARMA DE EMERGENCIA		No se evidencian	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No se evidencian	0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC		10		
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Camilla tipo Miller	2

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	112	
ACUEDUCTO	782 77 75	
ENERGIA	7824060	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	782 32 84	
DEFENSA CIVIL (rescates)	311 8084424	
BOMBEROS (incendios, rescates)	783 22 22	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	783 33 33 - 783 33 34	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Hector Atencia Prieto		
TELÉFONO: 01-800-0940808		
CELULAR: 3016885712		
CORREO ELECTRÓNICO: hatncia@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL DE MONTERÍA SEDE 1 Y 2
DIRECCIÓN	calle 7 con 25 esquina

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL DE MONTERÍA SEDE 1 Y 2
DIRECCIÓN	calle 7 con 25 esquina

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA

CARRERA 5 # 5 - 73, OFICINA 306

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 5 # 5 - 73, Oficina 306, Chocontá (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)			Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos			La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)			Características locativas de la oficina.	Posible
Fallas en equipos y sistemas			Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos			Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales			Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas			Situación social del país	Posible
Atentados terroristas			Situación social del país	Posible
Hurto			Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DIRECCION		Carrera 5 # 5 - 73, Oficina 306
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Tiene por los 2 costados
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálica y Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		1 ascensor con capacidad para 4 personas.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		Acceso por la carrera 5 y por la calle 6
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por la carrera 5 y
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Chocontá - Cundinamarca - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Vía de salida por la carrera 5 y calle 6
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 5 y calle 6 son puertas metálicas con vidrio.

LINDEROS	
NORTE	CALLE 6
SUR	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
ORIENTE	CARRERA 5
OCCIDENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	5 personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Maremoto	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,04	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0,4	1,0	MEDIA	0,4	0,6	0,5	1,5	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	Buen estado
MOTOBOMBAS		No existe	0	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Terraza	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	1	sep-09	No aplica
	Agente limpio	No existe	No existe	No existe	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2739999	
ACUEDUCTO	2756000	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2693333	
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	2739805	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria Lenis Herrera Conde		
TELÉFONO: 5878750 ext. 83100		
CELULAR: 3175324052		
CORREO ELECTRÓNICO: mlherrera@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	3121458626	Maria Lenis Herrera
NA	NA	NA

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Marleny Briceño Camargo
TELÉFONO: (038) 2619814
CELULAR: 3103128502
CORREO ELECTRÓNICO: edificio_florosaavedra@hotmail.com
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Gonzalo Ayala**-** William Herrera - Exeno Novel Barón - Wilson Garcia
TELÉFONO: N/A
CELULAR: 3213171497 **-** 3123230473 - 313 4652900 - 310 7606605
CORREO ELECTRÓNICO: gonzaloayalab66@gmail.com

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero edificio Floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero edificio Floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque murillo toro
DIRECCIÓN	Calle 11 entre carreras 3 y 4.

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque murillo toro
DIRECCIÓN	Calle 11 entre carreras 3 y 4.

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA

CARRERA 2 # 2 - 89, BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 2 # 2 - 89, Barrio Centro, Facatativá (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Cercanía a una estación de servicios	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	Situación social del país	Posible
Hurto	X	X	Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 2 # 2 - 89, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica y madera
MATERIAL DEL TECHO		Drywall - PVC
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si, solo por un costado
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	No
	Señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta de entrada de vidrio Puerta de oficinas de madera y metálicas
	Puertas de oficina	Madera - Metálicas
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		0
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Salida por la carrera 2
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la carrera 2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 2 # 2 - 89, Barrio Centro
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Tanque elevado aproximadamente de 5200 lts y de cemento (alberca)
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		32 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la carrera 2
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 2 con puerta de vidrio de dos hojas

LINDEROS	
NORTE	Carrera 2
SUR	Vivienda Unifamiliar
ORIENTE	Vivienda Unifamiliar
OCCIDENTE	Vivienda Unifamiliar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	5
MUJERES	6
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES) diario	20

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,6	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Elevado	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos y oficinas	28	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	5	nov-21	Recepción, almacén, cafetería, 2 piso
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-21	Pasillo diagonal a la UPS
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Fabricada en madera	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	123 - 3187080320 - 3508191680	
ACUEDUCTO	3133501729 3183741549	
ENERGIA	316 283 60 92	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	8422471 - 3118928595	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	8901915	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria Claudia Gonzales		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3186738051		
CORREO ELECTRÓNICO: mgonzalezc@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Servicios generales	3134929857	Adelaida Garay
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Hernando Ovalle		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3175141254		
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@seguridadlaser.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Carrera 2 con Calle 2

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Carrera 2 con Calle 2

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FUNZA, CUNDINAMARCA

CARRERA 13 # 7 - 40, BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro, Funza (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		características locativas de la sede en mal estado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Drywall y Aluminio
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Aluminio y Vidrio
	Puertas de oficina	Aluminio
	Puertas de salida	Metálica y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la carrera 15
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la carrera 15
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro, Funza - Cundinamarca
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 tanques elevados
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la carrera 15
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 15 es una puerta metálica con parte de vidrio de dos hojas

LINDEROS	
NORTE	CARRERA 15
SUR	LOCAL COMERCIAL
ORIENTE	LOCAL COMERCIAL
OCCIDENTE	CALLE 13

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	50 personas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 13 con Carrera 16	1	Buen Estado
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Áreas comunes	5	señalización de la Fiscalía
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	20 lb	1	sep-22	Extintor de la Fiscalía
	Agente limpio	3700 gr	2	sep-22	Extintor de la Fiscalía
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Madera	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Botiquín de la fiscalía general de la Nación				

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 2)	3204434768 - 8234080	
ACUEDUCTO	311887 58 44	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	3190000 - 3203408028	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3203026121	
GAULA	3178874907	
HOSPITAL	8264000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Edna Rocio Acosta
TELÉFONO:
CELULAR: 3103389370
CORREO ELECTRÓNICO: eracosta@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Concha Acústica
DIRECCIÓN	Calle 13 con Carrera 15

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Concha Acústica
DIRECCIÓN	Calle 13 con Carrera 15

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal de Funza
DIRECCIÓN	Calle 13 con Carrera 14

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal de Funza
DIRECCIÓN	Calle 13 con Carrera 14

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FUSAGASUGÁ

CARRERA 13 # 7 – 40
CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 13 # 7 - 40, Centro, (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		características locativas de la sede en mal estado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Drywall y Aluminio
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Aluminio y Vidrio
	Puertas de oficina	Aluminio
	Puertas de salida	Metálica y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la carrera 13
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la carrera 13
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro, - Cundinamarca
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 tanques elevados
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la carrera 15
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 15 es una puerta metálica con parte de vidrio de dos hojas

LINDEROS	
NORTE	CARRERA 15
SUR	LOCAL COMERCIAL
ORIENTE	LOCAL COMERCIAL
OCCIDENTE	CALLE 13

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	50 personas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	NIVEL DE RIESGO
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 13 con Carrera 16	1	Buen Estado
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Áreas comunes	5	señalización de la Fiscalía
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	20 lb	1	sep-22	Extintor de la Fiscalía
	Agente limpio	3700 gr	2	sep-22	Extintor de la Fiscalía
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Madera	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Botiquín de la fiscalía general de la Nación				

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 2)	3204434768 - 8234080	
ACUEDUCTO	311887 58 44	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	3190000 - 3203408028	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3203026121	
GAULA	3178874907	
HOSPITAL	8264000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Edna Rocio Acosta
TELÉFONO:
CELULAR: 3103389370
CORREO ELECTRÓNICO: eracosta@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal
DIRECCIÓN	Carrera 8 12 – 18

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	
DIRECCIÓN	

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Los Abuelos
DIRECCIÓN	Carrera 8a N0 16 - 28

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

GACHETÁ, CUNDINAMARCA

CRA 4 NO 3- 09 OFICINA 301
PALACIO DE JUSTICIA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Cra 4 No 3- 09 Oficina 301 Palacio de Justicia, Gachetá (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		Si	Tormentas eléctricas	Posible
Inundación		Si	Cercanías a quebradas	Posible
Movimientos sísmicos		Si	Movimiento de placas tectónica	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Si		Cableado eléctrico sin canalizar y organizar. Carga combustible alta	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Si		Por locación antigua	Posible
Fallas en equipos y sistemas	Si		Equipos electrónicos	Posible
SOCIAL				
Accidentes personales	Si			Posible
Revueltas / asonadas	Si			Posible
Atentados terroristas	Si			Posible
Secuestro	Si			Posible
Hurto	Si			Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Cra 4 No 3- 09 Of 301 Palacio de Justicia, Gachetá (Cundinamarca)**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Baldosín de granito
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con terminación y pintura blanca
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio (Palacio de justicia)	Iluminación	No
	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	mármol
	Superficie antideslizante	No
	señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal de la oficina por escaleras y puerta principal del edificio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Puerta oficina: Madera Puerta principal del edificio: Reja metálica
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		0
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Acceso a la sede por la puerta principal del edificio por la carrera 4.
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		El edificio no cuenta con el acceso solo en el primer piso
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cra 4 No 3- 09 Of 301 Palacio de Justicia, Centro de Gachetá (Cundinamarca)
AIRE ACONDICIONADO		No
SERVICIOS PUBLICOS		Alcantarillado, energía, acueducto, servicio de aseo.
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Hay 4 tanques elevados (capacidad 1000 litros) (Uno para cada piso) no se les hace limpieza. Uno subterráneo y no se utiliza en mal estado
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		30 años aprox.
NUMERO DE SALIDAS		una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal del edificio en el primer piso con reja metálica que permanece abierta, puerta principal de la oficina en madera permanece abierta
LINDEROS		
NORTE		Casa unifamiliar y estación de policía del municipio
SUR		Calle 3
ORIENTE		Carrera 4
OCCIDENTE		Casa Unifamiliar Jose Ignacio Gomez
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios (Provincial y Judicial)**
HOMBRES		1
MUJERES		0
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
FLOTANTES (VISITANTES)		2
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. con alternancia*
SERVICIOS GENERALES		*No se tiene*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*No*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Piso1: CTI y sala de audiencias* *Piso 2: Juzgado de familia y Fiscalías seccional y local* *Piso 3: Juzgado civil del circuito y la Procuraduría judicial* *Piso 4: Juzgado penal del circuito y juzgado municipal y sala de audiencia en mal estado*
	señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Si*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,2	0,625	0,8	1,64	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,2	0,6	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,2	0,625	0,8	1,6	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,625	0,2	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS		En el primer piso	1	Dañada propia del edificio
TANQUES DE AGUA		Elevados 4 y subterráneo 1	5	Buen estado (No les realizan mantenimiento)
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En paredes en toda la locación	0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lbs	1	dic-21	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Se cuenta con una de madera propia del edificio en el primer piso	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	8535128 / 8535246 / 8535360 / 8535212	
ACUEDUCTO	853 52 27/ 321 371 78 67	
ENERGIA	511 51 15	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	853 53 42	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 - 312 551 25 24	
BOMBEROS (incendios, rescates)	320 854 66 58/ 312 491 83 11	
HOSPITAL San Francisco	853 51 30 / 853 53 42 / 853 56 37	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Oscar Mauricio Gonzalez
TELÉFONO: 5878750 ext. 16155
CELULAR: 3112825065
CORREO ELECTRÓNICO: ogonzalesv@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Ibarra Gacheta
DIRECCIÓN	Carrera 4 y carrera 5

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Ibarra Gacheta
DIRECCIÓN	Carrera 4 y carrera 5

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque del agua
DIRECCIÓN	Carrera 8 entre calles 4 y 5

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque del agua
DIRECCIÓN	Carrera 8 entre calles 4 y 5

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

GIRARDOT, CUNDINAMARCA

CALLE 19 # 10 – 61

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 19 # 10 – 61, Girardot (Cundinamarca)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Ubicación geográfica de la ciudad	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	Situación social del país	Posible
Hurto		X	Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 19 # 10 - 61**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Concreto y Madera
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálica y Vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Madera
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		Acceso por la calle 19
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por la calle 19
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Girardot - Cundinamarca - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		7 aires acondicionado, 2 en mal estado (recepción), 5 en buen estado (oficinas)
SERVICIOS PUBLICOS		energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Tanques de asbesto, en mal estado
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Vía de salida por la calle 19
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la calle 19 es una puerta metálica.

LINDEROS	
NORTE	CALLE 19
SUR	LOTE CON ANTENAS TELEFONICAS
ORIENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
OCCIDENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	8
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	15 personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD																NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS						
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																			
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																			
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																			
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		No existe	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Terraza	1	Mal estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Oficinas y pasillos	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	1 1	dic-20	No aplica
	Agente limpio	3700 grs	1	dic-20	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Polímeros	1
Inmovilizadores	Tela	1
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	Cafetería	Venda Triangular	1	Fijo	2021
		termómetro	1		
		Yodopovidona	1		
		Gasa estéril	1		
		Suero Oral	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3213906771 3132508418	
ACUEDUCTO	3015840205 6014414502	
ENERGIA	3168906003	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3204570313 3209001972	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3204291836	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Adolfo Leon		
TELÉFONO: 18600		
CELULAR: 3102170512		
CORREO ELECTRÓNICO: alvarela@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311 599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Bolivar
DIRECCIÓN	Carrera 11 con calle 18

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Bolivar
DIRECCIÓN	Carrera 11 con calle 18

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PACHO, CUNDINAMARCA

CARRERA 13 # 7 - 40, BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro, Pacho (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Condiciones geográficas de la ciudad, cercanía al Rio Antonio	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	características locativas de la sede en mal estado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. ESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 13 # 7 - 40, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Teja de Eternit con cielo raso de icopor prensado
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva (Natural), ventanas.
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta de Metal y vidrio, de dos hojas
	Puertas de oficina	No aplica
	Puertas de salida	Puerta de Metal y vidrio, de dos hojas
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la carrera 13
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Entrada con anden bajo donde es de fácil acceso
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Pacho - Cundinamarca - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 13 es una puerta metálica con parte de vidrio, de dos hojas

LINDEROS	
NORTE	Carrera 13 y taller de mecánica
SUR	Plaza de mercado de Pacho
ORIENTE	Institución CIPUEDO (Alcaldía)
OCCIDENTE	Parque de la Virgen

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	50 ersonas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3213780030	
ACUEDUCTO	3106496792	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3123088251	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3143345223	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Ana Carolina Gonzalez
TELÉFONO:
CELULAR: 3163708613
CORREO ELECTRÓNICO: acgonzalez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Central Pacho
DIRECCIÓN	Calle 7 con Carrera 17

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Central Pacho
DIRECCIÓN	Calle 7 con Carrera 17

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de la Virgen
DIRECCIÓN	Carrera 13 con Calle 7

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de la Virgen
DIRECCIÓN	Carrera 13 con Calle 7

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VILLETA, CUNDINAMARCA

CALLE 6 # 8 - 90, BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 6 # 8 - 90, Barrio Centro. Villeta (Cundinamarca)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Inundación		X	Paso de varios ríos cerca al centro urbano del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en la conexión de internet	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	Situación social del país	Posible
Hurto	X	X	Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 6 # 8 - 90, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada (Ventilador de la funcionaria)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta Metálica
	Puertas de oficina	Puerta Metálica
	Puertas de salida	Puerta Metálica de una hoja
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la calle 6
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la calle 6
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Villeta - Cundinamarca - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la calle 6
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la calle 6 es una puerta metálica.

LINDEROS	
NORTE	PALACIO DE JUSTICIA
SUR	Calle 6
ORIENTE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
OCCIDENTE	Vivienda Unifamiliar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	50 personas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,7	0,1	1,2	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)		
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	1	sep-10	Vencido
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica

	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	No existe	0
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines	Pasillo Procuraduría Regional del Magdalena	Curas	8		Año 2022
		Venda Elástica 4 * 5	1		
		Bolsa Algodón 5 gr	1		
		Esparadrapo 1/2 * 2	1		
		Aplicadores	10		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3017780700	
ACUEDUCTO	3102105282	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3102196747	
ARMADA NACIONAL	NO APLICA	
HOSPITAL	8444123	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Maria Liliana Muñoz
TELÉFONO:
CELULAR: 3187168003
CORREO ELECTRÓNICO: mlmunoz@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal de Villeta
UBICACION	Calle 5 con Carrera 6
PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Principal de Villeta
UBICACION	Calle 5 con Carrera 6

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA

CARRERA 16 AV. 15 NO 4 A - 53

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 16 Av. 15 No 4 A - 53, Zipaquirá (Cundinamarca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		Si	Tormentas eléctricas	Posible
Movimientos sísmicos		Si		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Si		Cableado eléctrico sin canalizar y organizar. Carga combustible alta	Posible
Fallas en equipos y sistemas	Si		Equipos electrónicos	Posible
SOCIAL				
Accidentes personales	Si			Posible
Revueltas / asonadas	Si			Posible
Atentados terroristas	Si			Posible
Secuestro	Si			Posible
Hurto	Si			Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA	
DIRECCION	**Carrera 16 Av. 15 No 4 A - 53, Zipaquirá (Cundinamarca)**
ESTRUCTURAS	Concreto
PAREDES INTERIORES	Concreto y Drywall
MATERIAL DEL PISO	Laminado tipo madera (Vinilos)
MATERIAL DEL TECHO	Placa en concreto de niveles superiores
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)	Natural
Iluminación	Si

ESCALERAS Área común del edificio	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	Mármol
	Superficie antideslizante	Si, cinta antideslizante
	señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal del edificio y de las oficinas en vidrio templado, ruta de evacuación por la escalera principal del edificio
	Puertas de oficina	En vidrio templado
	Puertas de salida	En vidrio templado y reja
	Puerta enrollable metálica	Si. La del sótano.
ASCENSORES		Si.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		7
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Acceso a la sede por la puerta principal del edificio. Se tiene puerta del sótano y de la Ipsi del primer piso, pero no se tienen habilitadas para los funcionarios de la sede
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa en proceso de realización y ascensor
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 16 Av. 15 No 4 A - 53
AIRE ACONDICIONADO		No
SERVICIOS PUBLICOS		Alcantarillado, energía, acueducto, servicio de aseo.
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si, elevados (10 en general, 5 de la procuraduría (2 de 200 ltrs y 3 de 500 ltrs) y uno subterráneo de 500 ltrs
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		7 años aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		3
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal del edificio en el primer piso, si se va a usar ascensor se ingresa por la EPS Cafam

LINDEROS	
NORTE	Edificio Sanidad Policial de la Policía Nacional
SUR	Edifico comercial
ORIENTE	Carrera 16
OCCIDENTE	Edificio de viviendas unifamiliares

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios (Provincial y Judicial)**
HOMBRES	6
MUJERES	7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
FLOTANTES (VISITANTES)	20

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.C17*
SERVICIOS GENERALES		*6:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*No*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Sótano: Ips Humanizar, shut de basuras, almacenamiento de elementos de aseo de la procuraduría* *Piso1: Eps Cafam Laboratorio Clínico* *Piso 2: Provincial de Zipaquirá* *Piso 3: Procuraduría Provincial de Zipaquirá* *Piso 4: Oficinas* *Piso 5: Oficinas* *Piso 6 Oficinas procuraduría judicial y archivo de la procuraduría Provincial* *Piso 7: Terraza de la procuraduría provincial*
	señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Si*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No aplica*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No tienen*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*Se le realiza de manera mensual los mantenimientos*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,8	1,93	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,8	1,9	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,8	MEDIA	0,625	0,5	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS		En el sótano	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Elevados 10 y subterráneo 1	11	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lb 20 lb	2 1	nov-21	Vencido
	Agente limpio	10 lb	1	nov-21	Vencido
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	De madera.	1
Inmovilizadores	De cuello	1
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad	Son de la administración del edificio	4
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	Secretaría	Bajalenguas	20	Fijo	29/10/2019
		Aplicadores	5		
		Gasa estéril	1		
		Suero fisiológico	1		
		Agua estéril	1		Vencida
		Compresa estéril	1		Vencida
		Esparadrapo	1		
		Manta térmica	1		
		Venda triangular	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3134526468 - 3112012995	
ACUEDUCTO EAAAZ	3114498338 - 8519696	
ENERGIA	7115115	Codensa
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3223481149	
DEFENSA CIVIL (rescates)	3219390784	
BOMBEROS (incendios, rescates)	8515252 - 3102667650	
HOSPITAL La Samaritana	4897069/077-075 ext. 10951	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Diana Mireya Robayo		
TELÉFONO: 5878750 ext. 16124		
CELULAR: 3187727327		
CORREO ELECTRÓNICO: drobayo@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Auxiliar de servicios generales	3143583287	Yaneira Tovar
Secretaria	3204308267	Mireya Orejarena
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Jazmín Pascagaza		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3203617659		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Jorge Pachon		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3115710083 - 3178828126		
CORREO ELECTRÓNICO: metalicasjota@hotmail.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque La Esperanza
DIRECCIÓN	Entre calle 15 y carrera 13

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque La Esperanza
DIRECCIÓN	Entre calle 15 y carrera 13

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de la Virgen
DIRECCIÓN	Carrera 13 con Calle 7

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque de la Virgen
DIRECCIÓN	Carrera 13 con Calle 7

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

INÍRIDA, GUAINÍA

CARRERA 9 # 14 - 70

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 9 # 14 - 70, Inírida (Guainía),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	Ubicación geográfica de la ciudad	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X	Fallas en los equipos de aire acondicionado y red de alcantarillado del edificio.	Inminente
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		situación social del país	Posible
Hurto	X		situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 9 # 14 - 70**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y Forzada
ESCALERAS área común del edificio	iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera, Aluminio y vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	metálica
	Puerta enrollable metálica	No tiene
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		Acceso por carrera 9
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Acceso por carrera 9
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Inírida - Guania - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene, 4 aires acondicionados mini Split y 1 de ellos esta para cambiar.
SERVICIOS PUBLICOS		energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 subterráneo 1 ubicado en el cielo raso, capacidad 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la carrera 9
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta metálica, con salida por la carrera 9

LINDEROS	
NORTE	VIVIENDA UNIFAMILIAR
SUR	VIVIENDA UNIFAMILIAR
ORIENTE	VIVIENDA UNIFAMILIAR
OCCIDENTE	CARRERA 9

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	4
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	10 personas (diarias)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Inminente	INMINENTE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,3	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	1	No existe
MOTOBOMBAS		Patio	1	Mal estado
TANQUES DE AGUA		Terraza y subterráneo	2	Mal estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	5	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	7	dic-21	No aplica
	Agente limpio	3700 gr	2	dic-21	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	polímeros	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3124448166	
ACUEDUCTO	3105666232	
ENERGIA	310 8519064	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3223472112	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(5) 5697400 3057341365	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Irma Quintero		
TELÉFONO: 19001		
CELULAR: 3105610978		
CORREO ELECTRÓNICO: iquinterof@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Bahía Bienestar Familiar
DIRECCIÓN	Carrera 9 con Calle 15

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Bahía Bienestar Familiar
DIRECCIÓN	Carrera 9 con Calle 15

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero Gobernación de Guainía
DIRECCIÓN	Calle 16 entre carrera 9 y 8

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero Gobernación de Guainía
DIRECCIÓN	Calle 16 entre carrera 9 y 8

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE

CALLE 9 N0 23 – 74

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Calle 9 N0 23 – 74** involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X		Zancudos, mosquitos	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Incendios forestales		X		Posible
Inundación		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas		X		Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales		X		Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 9 No. 23 - 74,**
ESTRUCTURAS		Bloque y Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto - Drywall
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Teja galvanizada con cielo raso de madera
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálico - Vidrio
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Metálico - Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No .
VÍAS DE ACCESO		Ingreso por la carrera 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Ingreso por la carrera 8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		San José del Guaviare
AIRE ACONDICIONADO		Cada oficina tiene su sistema de aire acondicionado.
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		2 salidas por la carrera 8 (Judiciales y Regionales) Una salida por la calle 11
DESCRIPCION DE SALIDAS		Las salidas por la carrera 8 son puertas de metálicas y de vidrio. La salida por la calle 9 es una puerta metálica y de vidrio para la salida de emergencias.

LINDEROS	
NORTE	Calle 10
SUR	Lote
ORIENTE	Vivienda Unifamiliar
OCCIDENTE	Carrera 8

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	4
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	3
FLOTANTES (VISITANTES) (Diario)	15

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,48	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,8	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Elevado	1	Sin mantenimiento
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos y oficinas	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	4	nov-21	Vencidos
	Agente limpio	3700 gr	2	nov-21	Pasillo Procuraduría Regional.
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Fabricada en polímeros y ubicada en el pasillo de la Procuraduría Regional	1
Inmovilizadores	Tela y Espuma	1
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Pasillo Procuraduría Regional del Amazonas	Venda Triangular	2		mar-21
		Termómetro de mercurio	1		

		Jeringa 10 cm	2		
		Micropore	1		
		Agua estéril	1		
		Inmovilizador	1		
		Gasas	7		
		Venda Elástica 6"	1		
		Venda Elástica 4"	1		
		Venda Elástica 3"	1		
		Venda Elástica 2"	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 1)	112- 3174655414	
ACUEDUCTO	5928064	
ENERGIA	5925924 - 5928263	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	5927885 - 3216728324 - 3107663183	Olmedo Paz Lopera
DEFENSA CIVIL (rescates)	608 5924853 - 3118084427	Alvaro David Sarmiento
BOMBEROS (incendios, rescates)	3132045754	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	5927826 - 3115063327	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Eduin Medina Cuello		
TELÉFONO: 5927669 - 5923934		
CELULAR: 3103293692		
CORREO ELECTRÓNICO: emedina@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Procurador Regional	3176906233	Jorge Eduardo Giraldo

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	
DIRECCIÓN	Calle 9 # 23 – 74

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo
DIRECCIÓN	Calle 11 con Carrera 26

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Viceconsulado de Brasil
DIRECCIÓN	Carrera 10 con Calle 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

GARZÓN, HUILA

CALLE 8 NO 9-47 PISO 3
EDIFICIO REGISTRADURÍA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 8 No 9-47 Piso 3 Edificio Registraduría, Garzón (Huila),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X	Zancudos (Dengue)	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones atmosféricas de la región y se evidencia vidrios de ventanas obsoletos	Posible
Movimientos sísmicos		X	La estructura del edificio no se sabe si es sismorresistente y es antiguo	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Sede con cableado eléctrico deficiente, edificio antiguo	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica			edificio antiguo	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Por atención a personas vulnerables	Posible
Accidentes personales		X		Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X	Funciones propias del cargo	Posible
Secuestro		X	Funciones propias del cargo	Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 8 No 9-47 Piso 3 Edificio Registraduría**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		mampostería estructural, concreto
MATERIAL DEL PISO		Pisos en baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva - Natural
ESCALERAS área común del edificio	iluminación	No tiene bombillos
	Pasamanos	Si, de un solo lado
	Material de construcción	concreto y granito
	Superficie antideslizante	Si, Cinta antideslizante (desgastada)
	señalización	Si, de caídas y de utilizar pasamanos
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal por la escalara de acceso
	Puertas de oficina	En madera y vidrio
	Puertas de salida	Una sola puerta de salida en reja metálica en el piso y en la entrada principal del edificio puerta metálica
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No hay
PISOS DE LA ESTRUCTURA		3 y una terraza
SOTANOS		No hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No hay
VÍAS DE ACCESO		Acceso solamente por la calle 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No hay rampas ni ascensor para acceso al tercer piso, se instaló un puesto de trabajo en el primer piso para la atención de estas personas
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 8 No 9-17 Piso 3 Edificio Registraduría
AIRE ACONDICIONADO		7 mini Split
SERVICIOS PUBLICOS		acueducto, servicio de energía, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Existe un elevado fuera de uso
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No sabe si existe en el edificio
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		50 años aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		una salida del piso y del edificio
DESCRIPCION DE SALIDAS		Una sola puerta de salida en reja metálica en el piso y en la entrada principal del edificio puerta metálica
LINDEROS		
NORTE		Vivienda unifamiliar y Locales comerciales
SUR		Locales comerciales
ORIENTE		Locales comerciales - Casas antiguas
OCCIDENTE		Locales comerciales - Casas antiguas

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	5
MUJERES	3
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES) Promedio diario	5

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	0,6	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,65	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,6	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,625	0,6	1,7	MEDIA	0,6	0,7	0,4	1,7	MEDIA	0,75	0,2	0,5	1,4	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o húmeda)		0	
	Estaciones manuales	Botón de pánico, ubicado en área de secretaría	1	Buen estado
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillo	5	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	20	3	dic-20	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Polietileno	1
Inmovilizadores	De cuello	1
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines	Secretaria	Venda triangular	1	Fijo	
		Apósito	1		
		Agua estéril Vencida 19/oct	1		
		Manta térmica	1		
		Gasas	3		
		Baja lenguas	45		
		Venda elástica de 6"	2		
		Venda elástica de 4"	1		
		Venda elástica de 2"	4		
		Jeringa 10 cm	1		

		Jeringa 5 cm	1		
		Pito	1		
		Cloruro de sodio Vencida 19/oct	1		
		Aplicadores	20		
		Gel antibacterial	1		
		Linterna	1		
		Tijeras	1		
		Bolsa verde	1		
		Bolsa roja	2		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL Cuadrante 1	3138724097 - 3213124335	
ACUEDUCTO EMPUGAR ESP	833 3811 - 8332011	
ENERGIA Electrificadora del Huila	8664600	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3116155100	
DEFENSA CIVIL (rescates)	3125775090	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3212360103	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	3222095628 - 8332441	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria del Pilar Artunduaga		
TELÉFONO: Ext. 82150		
CELULAR: 3107858146		
CORREO ELECTRÓNICO: MAARTUNDUAGA@PROCURADURIA.GOV.CO		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Sustanciador	3224180490	Wilson Hernandez
Oficinista	3102330286	Bellanid Bermeo
Auxiliar Servicios generales	3103215270	Edilma Orrego Polania
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Centro comercial Paseo del Rosario
DIRECCIÓN	Calle 8 y carrera 11

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Centro comercial Paseo del Rosario
DIRECCIÓN	Calle 8 y carrera 11

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Parque Bolivar
DIRECCIÓN	Calle 7 y calle 6 con carreras 9 y 8

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal Parque Bolivar
DIRECCIÓN	Calle 7 y calle 6 con carreras 9 y 8

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NEIVA, HUILA

CALLE 7 N.º 13-67
BANCO POPULAR

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 7 N.º 13-67 Banco Popular, Neiva (Huila),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	N/A	N/A	Contagio por vectores - Covid 19	Inminente
Erupción volcánica	X	X	Posible erupción del volcán nevado del huila	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Posible
Inundación	X	X	Desbordamiento rio magdalena	Posible
Movimientos sísmicos	X	X	Múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	N/A	presencia de cilindro de gas refrigerante	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	N/A	N/A	NA	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X	N/A	Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	Alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	Elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 7 N.º 13-67**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		Concreto y baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Cemento y estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado
ESCALERAS área común del edificio	iluminación	Artificial
	Pasamanos	Las escaleras cuentan con pasamanos metálicos y de madera
	Material de construcción	Cemento y granito
	Superficie antideslizante	Tiene cinta antideslizante
	señalización	Cada piso tiene señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Existe una sola ruta de evacuación por las escaleras
	Puertas de oficina	Todas las puertas de las oficinas son en madera
	Puertas de salida	Las puertas principales son en vidrio con chapa metálica
	Puerta enrollable metálica	No hay
ASCENSORES		SI
PISOS DE LA ESTRUCTURA		6
SOTANOS		Es parte del banco popular
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No hay
VÍAS DE ACCESO		Solo hay una vía de acceso
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		SI
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Edificio Banco popular calle 7 N.º 13-67
AIRE ACONDICIONADO		En cada oficina existe aire acondicionado
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		sí tienen
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		el edificio tiene planta
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		30 años
NUMERO DE SALIDAS		1

DESCRIPCION DE SALIDAS		la puerta principal del edificio es en vidrio de 2 metros de alto por 1,80 metros de ancho aprox, con chapa metálica, las puertas de salida de las dependencias de la Procuraduría pisos 2, 4 y 5 son en vidrio con medidas de 2 metros de alto por 1, 30 mts de ancho.
LINDEROS		
NORTE		Notaria 4ta Plazoleta y pasaje Camacho
SUR		Notaria 4ta Calle 7
ORIENTE		Zona residencial Carrera 4 y parque Santander
OCCIDENTE		Zona residencial Entrada al pasaje Camacho
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		19
MUJERES		13
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		2
FLOTANTES (VISITANTES)		entre 40 y 50 al día
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		8:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 5:00 pm
SERVICIOS GENERALES		7:00 am a 12:00 m y 1:00 pm a 4:00 pm
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	SI
	descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	En el 1er piso funcionan las oficinas del Banco Popular, la recepción, las dependencias de la Procuraduría funcionan en los pisos 2, 4 y 5 en los demás pisos funcionan despachos judiciales.
	señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	SI
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	En proceso
	Reglamento de propiedad horizontal	Lo tiene el coordinador administrativo
	Fichas de mantenimientos de ascensores	En proceso con la administración, se cuenta con contrato de mantenimiento mensual

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,7	1,0	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	1,0	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,7	1,0	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,7	1,0	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,31	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,7	1,0	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,7	1,0	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,6	2,3	BAJA	0,8	0,9	0,6	2,3	BAJA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	No hay	0	N/A
	Detectores de humo	no hay		N/A
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	SI	3	OK
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	SI	1	OK
	Estaciones manuales	SI	0	OK
HIDRANTES EXTERNOS		SI	1	bueno
MOTOBOMBAS		No hay	1	bueno
TANQUES DE AGUA		SI	1	bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI	3	bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		no hay	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		en la entrada del 5to piso	1	bueno

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**		**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	8 lb	3	feb-22	Buen estado y recargado
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	SI	2
Inmovilizadores	SI	
Kit de derrames	No hay	
Equipos comunicación	SI	
Desfibrilador	No hay	
Autocontenidos	No hay	
Cámaras de Seguridad	SI	6
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	SI	
Otros	No hay	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	(8) 8726100 3214249561	
ACUEDUCTO	(8) 8725500	
ENERGIA	(8) 8604100	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(8) 8713008	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(8) 8714960	
BOMBEROS (incendios, rescates)	315 8646154	
ARMADA NACIONAL	320 8401672	
HOSPITAL	· (8) 8715907	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Álvaro Silva		
TELÉFONO: 5878750 EXT 82115		
CELULAR: 3188371881		
CORREO ELECTRÓNICO: asilva@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
coordinador administrativo	3188371881	Álvaro Silva
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Jhoanna Rodriguez
TELÉFONO: 3168269940
CELULAR: 3168269940
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Javier Chavarro
TELÉFONO: 3188563156
CELULAR: 3188563156
CORREO ELECTRÓNICO: N/A

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	plazoleta palacio de justicia
DIRECCIÓN	calle 7 con CRA 13

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	plazoleta palacio de justicia
DIRECCIÓN	calle 7 con CRA 13

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	calle 8 con CRA 4

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	calle 8 con Cra 4

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PITALITO, HUILA

CALLE 13 NO 2 -58
EDIFICIO LA ALAMBRA
PISO 1 APTO 103 TORRE 1

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 13 No 2 -58 Edificio La Alambra Piso 1 Apto 103 Torre 1, Pitalito (Huila),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X		Presencia de termitas en muebles	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Lluvias torrenciales con vendavales, granizadas y tormentas eléctricas	Probable
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Cableado eléctrico desorganizado	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X		Gasodomésticos de apartamentos vecinos	Posible
SOCIAL				
Atentados terroristas	X	X	Funciones propias del cargo	Posible
Secuestro		X	Funciones propias del cargo	Posible
Hurto	X	X	No se tiene vigilancia privada	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 13 No 2 -58 Edificio La Alambra Piso 1 Apto 103 Torre 1**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Mampostería estructural, concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con cielo raso en Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva - Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	N.A
	Pasamanos	N.A
	Material de construcción	N.A
	Superficie antideslizante	N.A
	Señalización	N.A
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta de ingreso a la sede y la puerta de ingreso al edificio, ruta de evacuación por pasillo (área común) hacia la puerta principal
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	De madera la puerta de la oficina y en vidrio templado de dos hojas la del edificio
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		6
SOTANOS		No hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No hay para la entidad
VÍAS DE ACCESO		Acceso solamente por la calle 13
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa de ingreso
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 13 No 2 -58 Edificio La Alambra
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		acueducto, servicio de energía, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si, 2 subterráneos propios del conjunto
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		8 años aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		una salida de la oficina y la del edificio

DESCRIPCION DE SALIDAS		De madera la puerta de la oficina y en vidrio templado de dos hojas la del edificio
LINDEROS		
NORTE		Apartamentos residenciales
SUR		Apartamentos residenciales
ORIENTE		Parqueadero del conjunto
OCCIDENTE		Carrera 2
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		1
MUJERES		1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		3
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.*
SERVICIOS GENERALES		*No aplica*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*No sabe*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Todos los pisos son apartamentos residenciales*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Si en todas las áreas comunes*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*Se va a solicitar a la administración*
	Reglamento de propiedad horizontal	*Se va a solicitar a la administración*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*Se realizan de manera bimestral, se va a solicitar a la administración*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,5	0,5	1,21	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,2	0,5	0,5	1,2	MEDIA	0,2	0,7	0,5	1,5	MEDIA	0,75	0,5	0,7	1,9	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Un gabinete por piso propio del edificio	6	Buen estado
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA		Subterráneos en cada torre y dos elevados de 5000 lts por torre	4	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En áreas comunes propias del edifico	4	
ALARMA DE EMERGENCIA		Megáfono y pito	2	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A		0		
	Tipo B		0		
	Multipropósito ABC	10	1	ene-22	
	Agente limpio		0		
	Agua a presión		0		
	CO2		0		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	no se cuenta con camilla	0
Inmovilizadores	no se cuenta con inmovilizadores	0
Kit de derrames	N/A	0
Equipos comunicación	No se cuenta con equipo de comunicación	0
Desfibrilador	N/A	0
Autocontenidos	N/A	0
Cámaras de Seguridad	Propias del edificio	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL Cuadrante	3115537052	
ACUEDUCTO EMPITALITO	320 3405861 - 321 250 0475	
ENERGIA ELECTROHUILA	038) 8664600 - 8664646	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	317 3712917	
DEFENSA CIVIL (rescates)	322 3026347	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(8) 836 00 11 - 836 22 22.	
HOSPITAL SAN ANTONIO	(57) 8 8362500	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Edinson Norvey Enrique Ortiz		
TELÉFONO: Ext. 82157		
CELULAR: 3107982669		
CORREO ELECTRÓNICO: enenriquez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Sustanciadora	3176545494	Tatiana Rodriguez Tejada
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Gladis Osorio		
TELÉFONO: No tiene		
CELULAR: 3152281633		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Ortega Alhambra		
TELÉFONO: NO tiene		
CELULAR: 3143897966		
CORREO ELECTRÓNICO: No tiene		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Lote contiguo al edificio
UBICACION	Calle 13 con carrera 2

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Lote contiguo al edificio
DIRECCIÓN:	Calle 13 con carrera 2

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Punto de encuentro interno en el parqueadero del edificio
UBICACION	Edificio La Alambra

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Punto de encuentro interno en el parqueadero del edificio
DIRECCIÓN:	Edificio La Alambra

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

RIOHACHA, LA GUAJIRA

CALLE 5 # 6 -13

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Calle 5 # 6 -13 Riohacha (Guajira),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	x	x	Se puede presentar por el aumento extraordinario en el número de casos de una enfermedad y puede propagarse o contagiarse rápidamente y se puede producir por inundaciones, tormentas, terremotos y cambios climáticos. Ejemplo se han presentado casos de H1N1, virus de influenza (virus, bacterias) y la proliferación del Chikunguña que se tiene gran reporte de casos de personas infectadas.	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Vientos fuertes superiores a los 118 Km/hora que pueden llegar a destruir edificaciones las afectaciones están dadas por la existencia de estructuras externas y elementos que podrían colapsar como: ventanas, tejas, arboles.	Probable
Inundación		x	Se producen por la circulación de grandes cantidades de agua en muy corto tiempo. Asimismo, se pueden producir por el taponamiento de las redes de alcantarillado, debido al colapso de los sistemas de desagüe de las instalaciones. Fenómenos como las lluvias torrenciales, y las granizadas fuertes provocan dichos efectos. La obsolescencia de las redes de alcantarillado y el aumento de las áreas duras ha generado en algunas zonas de la ciudad la vulnerabilidad funcional de los drenajes representada en la incapacidad para la recolección y el transporte de las aguas lluvias, produciendo inundaciones y encharcamientos que colapsan la movilidad.	Posible
Maremoto		x	Podría ocasionarse por cercanía al mar	Posible

Movimientos sísmicos		x	● Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2022-03-22, 23:28 hora local Magnitud 3.1, Profundidad Superficial (Menor a 6.1 km) ● Riohacha se encuentra en una zona con un nivel de riesgo medio de sismicidad, del 2014 a la fecha se han sentido algunos temblores mínimos, que no han dejado daños humanos ni físicos. ● Ninguna edificación, aún las construidas recientemente, se encuentran exentas de ser afectadas por la acción de las vibraciones derivadas del choque de las placas, fenómeno que se conoce como sismo o temblor de tierra.	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		x	Amenazas directamente atribuibles a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra)	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	x		Fallas al interior del edificio	Posible
Fallas en equipos y sistemas	x		Falla en equipos y sistemas de emergencia	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	x	x	Inseguridad en la ciudad.	Posible
Accidentes de vehículos		x	Choque físico o mecánico percibido por una repentina aceleración o desaceleración causada normalmente por un impacto. En los Alrededores de la sede el flujo vehicular es alto.	Probable
Accidentes personales		x	Existe la posibilidad de tener este riesgo debido a la inseguridad que se presenta en la ciudad y de la delincuencia común.	Probable
Revueltas / asonadas		x	Gran cantidad de personas reunidas en un determinado lugar. Se puede presentar en la sede por los visitantes y colaboradores que se encuentran al mismo tiempo en la sede.	Probable
Atentados terroristas		x	El terrorismo es un acto violento e intimidatorio motivado por razones de orden político, económico que busca generar un miedo en la población, por medio de: panfletos, llamadas terroristas, artefactos explosivos.	Probable
Secuestro		x	condiciones actuales del país, de seguridad	Probable
Hurto		x	Existe la posibilidad de tener este riesgo debido a la inseguridad que se presenta en la ciudad y de la delincuencia común.	Probable

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 5 # 6 -13**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Metal y Madera
MATERIAL DEL PISO		Porcelanato
MATERIAL DEL TECHO		Concreto - Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva (ventanales) Forzada (aire acondicionado)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Buena (led)
	Pasamanos	Falta pasamanos anclado a la pared (metálico)
	Material de construcción	Ladrillo - Concreto
	Superficie antideslizante	Mal estado
	Señalización	Falta señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Vidrio
	Puertas de oficina	Vidrio - Madera
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Porcelanato
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Acceso a las 2 entradas por la calle 5
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Calle 5 con carrera 6 esquina lado derecho
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio Centro - Riohacha - La Guájira - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		15 Aires: 2 Oficina independiente 13 Oficina principal
SERVICIOS PUBLICOS		Electricidad Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Alberca subterránea Tanque elevado
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No aplica
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No aplica (no se sabe)
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		No aplica (no se sabe)
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		Las 2 salidas llevan directamente a la calle 5, sus puertas son de vidrios con marco metálico.

LINDEROS	
NORTE	Calla 5 y Casa abandonada
SUR	Edificio familiar
ORIENTE	Diario del Norte y Cardenal Estéreo
OCCIDENTE	Oficinas de afiatar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	14
MUJERES	13
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	Ninguno
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	10 diarios

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**BAJO**
Maremoto	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,9	2,03	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,6	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Probable	PROBABLE	0,5	0,625	0,9	2,0	BAJA	0,7	0,5	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,3	1,7	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES					
TIPO		**LOCALIZACIÓN**		**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No		0	No aplica
	Detectores de humo	No		0	No aplica
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No		0	No aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No		0	No aplica
	Estaciones manuales	No		0	No aplica
HIDRANTES EXTERNOS		No		0	No aplica
MOTOBOMBAS		Tanque elevado		1	Bueno
TANQUES DE AGUA		Subterránea - Techo		2	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Escalera del segundo piso		1	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No			No aplica
PLANOS DE EVACUACIÓN		No			No aplica
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	0	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	0	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10	3		Sin señalización y uno mal ubicado
	Agente limpio	No aplica	0	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No aplica	0	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	0	No aplica	No aplica
RECURSO		**CARACTERÍSTICAS**			**CANTIDAD**
Camillas		Camilla en polietileno con arnés			1
Inmovilizadores		Inmovilizador de cuello			1
Kit de derrames		No aplica			0
Equipos comunicación		teléfonos			25
Desfibrilador		No aplica			0
Autocontenidos		No aplica			0
Cámaras de Seguridad		No aplica			0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		No aplica			0
Otros					
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**			**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**				
	Cocina	Gasas		20	estéril	Se realizo inspección el 08/03/2022
		Venda 6x5		3	elástica	
		Venda 4x5		3	elástica	
		Venda 2x5		3	elástica	
		Vendaje Triangular		3	elástica	
		Bajalenguas		20	Madera	
		Jeringas		2		
		Cinta		1	quirúrgica	
		Mantas		1	térmicas	
		Tijera		1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3174616326	
ACUEDUCTO	116	
ENERGIA	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	7290562	
DEFENSA CIVIL (rescates)	727333	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3007330999	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL		
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Ezequiel Bilbao		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: 3002073694		
CORREO ELECTRÓNICO: ebilbao@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Jose Vela	3002668781	
Jairo Delgado	3015096912	
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: sevin LTDA		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3102173941		
CORREO ELECTRÓNICO: no aplica		
OTROS (SISTEMAS): LUIS QUINTERO		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3006650886		
CORREO ELECTRÓNICO: e-lquintero@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Jose Prudencio Padilla
DIRECCIÓN:	Calle 4 con Carrera 8
PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Jose Prudencio Padilla
DIRECCIÓN:	Calle 4 con Carrera 8

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EL BANCO, MAGDALENA

CALLE 4 # 3 – 48
BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 4 # 3 - 48, Barrio Centro, El Banco (Magdalena),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Paso de varios ríos cerca al centro urbano del municipio	Posible
Epidemias - plagas		X	Pandemia por causa del SARS-CoV_2	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	Paso de varios Rios cerca al centro urbano del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor			Falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	Situación social del país	Posible
Secuestro		X	Situación social del país	Posible
Hurto	X	X	Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 4 # 3 - 48, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Concreto - Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva - Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si, solo por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si
	Señalización	No
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálicas y vidrio
	Puertas de oficina	Madera - Vidrio
	Puertas de salida	Metálicas y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la calle 4
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la calle 4
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		El Banco - Magdalena - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene en las oficinas en mal estado
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la calle 4
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la calle 4 es una puerta de metal con vidrio

LINDEROS	
NORTE	LOCAL COMERCIAL
SUR	VIVIENDA UNIFAMILIAR
ORIENTE	VIVIENDA UNIFAMILIAR
OCCIDENTE	CALLE 4

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	3
MUJERES	7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	40 personas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Caracteristicas de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,20	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,4	1,2	MEDIA	0,5	0,6	0,2	1,3	MEDIA	0,75	0,4	0,5	1,7	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES					
TIPO		**LOCALIZACIÓN**		**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe		0	No existe
	Detectores de humo	No existe		0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe		0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe		0	No existe
	Estaciones manuales	No existe		0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe		0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe		0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe		0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos		10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe		0	Utilizan pitos como medida alterna
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe		0	No existe
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	20 lb (2) 10 lb (4)	6	oct-20	se evidencio 3 extintores sin etiquetas
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3182312466 3167499981	
ACUEDUCTO	3113853101	
ENERGIA	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3215086279	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3105477850	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maryoli Paola Mejia Perez		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3017553614		
CORREO ELECTRÓNICO: mpmejia@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica
TELÉFONO: No aplica
CELULAR: No aplica
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SERVISION DE COLOMBIA
TELÉFONO: 2697473
CELULAR: No aplica
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Telecom
UBICACION	Calle 4 con Carrera 3

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Telecom
DIRECCIÓN:	Calle 4 con Carrera 3

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Roja
UBICACION	Calle 5a con Carrera 7

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza Roja
DIRECCIÓN:	Calle 5a con Carrera 7

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FUNDACIÓN, MAGDALENA

CARRERA 7A # 5 – 56
BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 7A # 5 - 56, Barrio Centro Fundación,** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X	Pandemia por causa del SARS-CoV_2	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Inundación		X	Paso de varios ríos cerca al centro urbano del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Características locativas de la sede en mal estado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	Situación social del país	Posible
Secuestro		X	Situación social del país	Posible
Hurto		X	Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 7A # 5 - 56, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Madera
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	Señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta de entrada de vidrio Portón enrollable metálico
	Puertas de oficina	No aplica
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	Si en la puerta de entrada.
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la carrera 7A
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la carrera 7A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Fundación - Magdalena - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene, no se encuentra funcional.
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la carrera 7A
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera es una puerta de vidrio.

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,10	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,3	1,1	MEDIA	0,4	0,6	0,1	1,1	MEDIA	0,75	0,0	0,5	1,3	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	20 lb	2	sep-20	Oficina
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	4130273 - 3016558614	
ACUEDUCTO	3163266114	
ENERGIA	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	4140498	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	4130043	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Luían Navarro		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3005470199		
CORREO ELECTRÓNICO:		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque 7 de Agosto
DIRECCIÓN	Calle 6 con Carrera 5

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque 7 de Agosto
DIRECCIÓN	Calle 6 con Carrera 5

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Se evidencia que cerca de la sede no hay un sitio adecuado para establecer como punto de encuentro alterno

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	
DIRECCIÓN	

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SANTA MARTA, MAGDALENA
EDIFICIO BCH

CALLE 15 # 3 - 25
PISO 8, 9 Y 10
BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 15 # 3 - 25, Barrio Centro piso 8 9 10 edificio BCH, Santa Marta (Magdalena),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Cercanía al mar y al rio magdalena	Posible
Epidemias - plagas		X	Pandemia por causa del SARS-CoV_2	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Inundación		X	Cercanía al mar y al rio magdalena	Posible
Maremoto			Cercanía al mar	Posible
Movimientos sísmicos		X	Por falla geológica	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Documentos cercanos a tomas eléctricas	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	Situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	Situación social del país	Posible
Secuestro		X	Situación social del país	Posible
Hurto	X	X	Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 15 # 3 - 25, Barrio Centro piso 8 9 10 edificio bch**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Tableta - Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Mal estado
	Señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	
	Puertas de oficina	Madera - Metálicas
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		2 ascensores con capacidad para 4 personas
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la calle 15
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No se cuentan con vías de acceso para personas con discapacidad - utilización de ascensor.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Santa Marta - Magdalena - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Cada oficina tiene su sistema de aire acondicionado.
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la calle 15
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la calle 15 son puertas de vidrio.

LINDEROS	
NORTE	Hotel
SUR	Calle 15
ORIENTE	Banco
OCCIDENTE	Banco

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	32
MUJERES	38
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	6
FLOTANTES (VISITANTES)	100 personas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Maremoto	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,53	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,6	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,6	1,9	MEDIA	0,625	0,4	0,5	1,5	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Pasillo	3	No aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		si	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		Elevado	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos y oficinas	13	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**		**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	20 lb	2	nov-21	Pasillo Procuradurías Judiciales Pasillo Procuraduría Provincial
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-21	Pasillo Procuraduría Regional.

	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Fabricadas en polímeros y ubicada en el pasillo de la Procuraduría Regional	5
Inmovilizadores	Tela y Espuma	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
Botiquines	Pasillo Procuraduría Regional del Magdalena	Bolsa Verde	1		Año 2019 - se realizó inspección el 28/03/2022
		Bolsa Roja	1		
		Gasas	11		
		Tijera	1		
		Manta térmica	1		
		Jeringas	1		
		Termómetro	1		
		Suero 500 ml	2		
		Venda Triangular	3		
		Venda elástica 2x5	3		
		Vendas elásticas 4x5	2		
	Pasillo Procuraduría Provincial de Santa Marta	Manta térmica	2		Año 2019- se realizó inspección el 28/03/2022
		Suero 500 ml	2		
		Bolsa Verde	1		
		Bolsa Roja	1		
		Jeringas	1		
		Esparadrapo	1		
		Venda elástica 2x5	1		
		Vendas elásticas 4x5	1		
		Vendas elásticas 4x5	1		
		Venda Triangular	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	123 - 4380028	
ACUEDUCTO	4358201	
ENERGIA	115 - 322 50 16	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 - 421 2818	
ARMADA NACIONAL	3145955450	
HOSPITAL	4365007	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Abel Joaquin Navarro		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3145668248		
CORREO ELECTRÓNICO: anavarro@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Angel Borja		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: 3005069426		
CORREO ELECTRÓNICO: edificiobch@outlot.com		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Luis sarmiento		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: 3114495274		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
OTROS: SERVIASEO S.A Luis de la hoz		
TELÉFONO:		
CELULAR: 31113608503		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Bolivar
UBICACION	Calle 15 con Carrera 2

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Bolivar
DIRECCIÓN:	Calle 15 con Carrera 2

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Catedral de Santa Marta
UBICACION	Carrera 4 calle 16

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Catedral de Santa Marta
DIRECCIÓN:	Carrera 4 calle 16

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BANCO POPULAR
VILLAVICENCIO, META

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 38 No 30A-25, Banco Popular, Villavicencio (Meta),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Aledaño al Cerro de Cristo Rey	Posible
Epidemias - plagas	X		Pandemia COVID 19	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Zona donde por temporadas del año se presentan grandes vientos	Posible
Incendios forestales		X	Aledaño al Cerro de Cristo Rey donde la vegetación es espesa, tiene afluencia de visitantes que pueden generar un incendio	Probable
Inundación		X	Cercano al río Guatiquia	Posible
Movimientos sísmicos		X	Zona del Departamento del Meta donde se presentan movimientos de tierra esporádicos y repentinos	Inminente
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio con estructura y sistemas eléctricos muy antiguos	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)		X	Edificio cercano a gran afluencia de comercio, donde predomina restaurantes y cafeterías donde se encuentra servicio de gas natural	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Edificio cercano a gran afluencia de comercio, donde predomina restaurantes y cafeterías donde se encuentra servicio de gas natural	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X	Edificio antiguo donde no se evidencia mantenimientos a la infraestructura hidráulica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Por falta de mantenimiento o fallas en los sistemas	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Trastornos causados en las personas por Riesgo Psicosocial	Probable

Accidentes de vehículos		X	Edificio ubicado en vías principales del centro donde predomina el tránsito vehicular	Inminente
Accidentes personales		X	Por presencia de los diferentes factores de riesgos de cada actividad laboral	Probable
Revueltas / asonadas		X	Edificio ubicado en el centro de la Ciudad, presencia de diferentes grupos de personas que pueden causar revueltas por inconformismo social	Inminente
Atentados terroristas		X	Zona predominante a grupos al margen de la ley	Probable
Secuestro		X	Zona predominante a grupos al margen de la ley	Probable
Hurto		X	El edificio se encuentra en el centro de la Ciudad, donde se presentan hurtos a cualquier hora del día	Inminente

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CALLE 38 No 30A-25**
ESTRUCTURAS		Vigas de hierro
PAREDES INTERIORES		columnas, vigas
MATERIAL DEL PISO		baldosa
MATERIAL DEL TECHO		plancha y cielorraso icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	artificial (luz blanca) y natural
	Pasamanos	sí (entrada)
	Material de construcción	Ladrillo, cemento
	Superficie antideslizante	si
	Señalización	si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	si
	Puertas de oficina	si
	Puertas de salida	si
	Puerta enrollable metálica	no
ASCENSORES		si
PISOS DE LA ESTRUCTURA		si
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 38 en el Centro de la Ciudad- Aledaño con la Plaza Libertadores, Plaza los Centauros y Parque del Hacha.
AIRE ACONDICIONADO		4
SERVICIOS PUBLICOS		agua, luz y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1

PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA	2
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?	Sin información
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION	Sin información
NUMERO DE SALIDAS	1
DESCRIPCION DE SALIDAS	Salida principal de entrada y salida, acceso a ascensor y escaleras

LINDEROS	
NORTE	Cruz Roja Colombiana
SUR	Parque del Hacha
ORIENTE	Almacenes Éxito
OCCIDENTE	Gobernación del Meta

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	2
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	N/A
FLOTANTES (VISITANTES)	3 (Restringido el ingreso por pandemia)

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8: 00 am -12:00 pm/ 2:00 pm - 6:00 pm (8 horas)*
SERVICIOS GENERALES		*6: 00 am - 4 : 00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*no aportan información*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*1 piso ubicado Edificio Banco Popular*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Al ingreso del edificio, escaleras y salida de emergencias*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No se ha realizado- no suministran información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No fue suministrado*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No fue suministrado*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,8	1,09	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,8	1,1	MEDIA	0,6	0,9	0,6	2,1	BAJA	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	Recurso no existente	0	
	Detectores de humo	Recurso no existente		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Recurso no existente		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Recurso no existente		
	Estaciones manuales	Recurso no existente		
HIDRANTES EXTERNOS				
MOTOBOMBAS				
TANQUES DE AGUA		2		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Rutas de evacuación	3	Buen estado, visibles
ALARMA DE EMERGENCIA		Sirena	1	Buen estado, visibles
PLANOS DE EVACUACIÓN		Recurso no existente		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10	5		No se realiza inspección a extintores
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		4
Inmovilizadores		4
Kit de derrames	NO	
Equipos comunicación	NO	
Desfibrilador	NO	
Autocontenidos	NO	
Cámaras de Seguridad	SI	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO	
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	Oficina principal	Faltan elementos	1 bolsa pequeña		No se realiza inspección a botiquines

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	321 2839600	No registra
ACUEDUCTO	681 80 80	No registra
ENERGIA	311 6656565	No registra
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132/ 6703838	No registra
DEFENSA CIVIL (rescates)	114/ 6705941	No registra
BOMBEROS (incendios, rescates)	119/111	No registra
ARMADA NACIONAL	6626783	No registra
HOSPITAL	304	No registra

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Misael Antonio Suarez Garavito
TELÉFONO:
CELULAR: 3115585856
CORREO ELECTRÓNICO: masuarez@procuradoria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque los Centauros
DIRECCIÓN	Calle 39

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque los Centauros
DIRECCIÓN	calle 39

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE CENTRAL - PLAZOLETA LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN	Carrera 33 #40-44 Centro

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE CENTRAL - PLAZOLETA LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN	Carrera 33 #40-44 Centro

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CENTRO COMERCIAL BANCARIO
VILLAVICENCIO, META

CALLE 38 No 31-46/58/74/84
PISO 6

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 38 No 31-46/58/74/84 PISO 6 EDIF. CENTRO COMERCIAL BANCARIO, Villavicencio (Meta),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Aledaño al Cerro de Cristo Rey	Posible
Epidemias - plagas	X		Pandemia COVID 19	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Zona donde por temporadas del año se presentan grandes vientos	Posible
Incendios forestales		X	Aledaño al Cerro de Cristo Rey donde la vegetación es espesa, tiene afluencia de visitantes que pueden generar un incendio	Probable
Inundación		X	Cercano al río Guatiquía	Posible
Movimientos sísmicos		X	Zona del Departamento del Meta donde se presentan movimientos de tierra esporádicos y repentinos	Inminente
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio con estructura y sistemas eléctricos muy antiguos	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)		X	Edificio cercano a gran afluencia de comercio, donde predomina restaurantes y cafeterías donde se encuentra servicio de gas natural	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Edificio cercano a gran afluencia de comercio, donde predomina	Probable

			restaurantes y cafeterías donde se encuentra servicio de gas natural	
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X	Edificio antiguo donde no se evidencia mantenimientos a la infraestructura hidráulica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Por falta de mantenimiento o fallas en los sistemas	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Trastornos causados en las personas por Riesgo Psicosocial	Probable
Accidentes de vehículos		X	Edificio ubicado en vías principales del centro donde predomina el tránsito vehicular	Inminente
Accidentes personales		X	Por presencia de los diferentes factores de riesgos de cada actividad laboral	Probable
Revueltas / asonadas		X	Edificio ubicado en el centro de la Ciudad, presencia de diferentes grupos de personas que pueden causar revueltas por inconformismo social	Inminente
Atentados terroristas		X	Zona predominante a grupos al margen de la ley	Probable
Secuestro		X	Zona predominante a grupos al margen de la ley	Probable
Hurto		X	El edificio se encuentra en el centro de la Ciudad, donde se presentan hurtos a cualquier hora del día	Inminente

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CALLE 38 N° 31-46/58/74/84 PISO 6 EDIF. CENTRO COMERCIAL BANCARIO**
ESTRUCTURAS		Vigas de hierro
PAREDES INTERIORES		columnas, vigas
MATERIAL DEL PISO		baldosa
MATERIAL DEL TECHO		plancha y cielorraso icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	artificial (luz blanca) y natural
	Pasamanos	sí (entrada)
	Material de construcción	Ladrillo, cemento
	Superficie antideslizante	si

	Señalización	si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	si
	Puertas de oficina	si
	Puertas de salida	si
	Puerta enrollable metálica	no
ASCENSORES		si
PISOS DE LA ESTRUCTURA		si
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cll 38 en el Centro de la Ciudad- Aledaño con la Plaza Libertadores, Plaza los Centauros y Parque del Hacha.
AIRE ACONDICIONADO		4
SERVICIOS PUBLICOS		agua, luz y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		2
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Sin información
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Sin información
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida principal de entrada y salida, acceso a ascensor y escaleras

LINDEROS	
NORTE	Almacenes Éxito Centro
SUR	Glorieta de la Grama
ORIENTE	Parque Central de la Gobernación del Meta
OCCIDENTE	Cruz Roja Colombiana

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	12
MUJERES	15
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	N/A
FLOTANTES (VISITANTES)	3 (Restringido el ingreso por pandemia)

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8: 00 am -12:00 pm/ 2:00 pm - 6:00 pm (8 horas)*
SERVICIOS GENERALES		*6: 00 am - 4 : 00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*no aportan información*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*1 piso ubicado en el Edificio del Centro Comercial Bancario*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Al ingreso del edificio, escaleras y salida de emergencias*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No se ha realizado- no suministran información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No fue suministrado*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No fue suministrado*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestion organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Inundación	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,89	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	#N/D

Otros	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
Accidentes de vehículos	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
Revueltas / asonadas	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
Secuestro	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**
Hurto	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	**#N/D**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	Recurso no existente	0	
	Detectores de humo	Recurso no existente		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Recurso no existente		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Recurso no existente		
	Estaciones manuales	Recurso no existente		
HIDRANTES EXTERNOS				
MOTOBOMBAS				
TANQUES DE AGUA		2		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Rutas de evacuación	3	Buen estado, visibles
ALARMA DE EMERGENCIA		Sirena	1	Buen estado, visibles
PLANOS DE EVACUACIÓN		Recurso no existente		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10	5		No se realiza inspección a extintores
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		4
Inmovilizadores		4
Kit de derrames	NO	
Equipos comunicación	NO	
Desfibrilador	NO	
Autocontenidos	NO	
Cámaras de Seguridad	SI	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO	
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Oficina principal	algodón	1 bolsa pequeña		No se realiza inspección a botiquines

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	321 2839600	No registra
ACUEDUCTO	681 80 80	No registra
ENERGIA	311 6656565	No registra
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132/ 6703838	No registra
DEFENSA CIVIL (rescates)	114/ 6705941	No registra
BOMBEROS (incendios, rescates)	119/111	No registra
ARMADA NACIONAL	6626783	No registra
HOSPITAL	304	No registra

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Misael Antonio Suarez Garavito
TELÉFONO:
CELULAR: 3115585856
CORREO ELECTRÓNICO: masuarez@procuradoria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque los Centauros
DIRECCIÓN	Calle 39

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque los Centauros
DIRECCIÓN	calle 39

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE CENTRAL - PLAZOLETA LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN	Carrera 33 #40-44 Centro

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE CENTRAL - PLAZOLETA LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN	Carrera 33 #40-44 Centro

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROVINCIAL VILLAVICENCIO – EDIFICIO DAVIVIENDA VILLAVICENCIO, META

CALLE 38 N° 30A – 64

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 38 N° 30A – 64 Edificio Davivienda, Villavicencio (Meta),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas		X	Aledaño al Cerro de Cristo Rey	Posible
Epidemias - plagas	X		Pandemia COVID 19	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Zona donde por temporadas del año se presentan grandes vientos	Posible
Incendios forestales		X	Aledaño al Cerro de Cristo Rey donde la vegetación es espesa, tiene afluencia de visitantes que pueden generar un incendio	Probable
Inundación		X	Cercano al río Guatiquia	Posible
Movimientos sísmicos		X	Zona del Departamento del Meta donde se presentan movimientos de tierra esporádicos y repentinos	Inminente
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio con estructura y sistemas eléctricos muy antiguos	Probable
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)		X	Edificio cercano a gran afluencia de comercio, donde predomina restaurantes y cafeterías donde se encuentra servicio de gas natural	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Edificio cercano a gran afluencia de comercio, donde predomina	Probable

			restaurantes y cafeterías donde se encuentra servicio de gas natural	
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X	Edificio antiguo donde no se evidencia mantenimientos a la infraestructura hidráulica	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Por falta de mantenimiento o fallas en los sistemas	Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Trastornos causados en las personas por Riesgo Psicosocial	Probable
Accidentes de vehículos		X	Edificio ubicado en vías principales del centro donde predomina el tránsito vehicular	Inminente
Accidentes personales		X	Por presencia de los diferentes factores de riesgos de cada actividad laboral	Probable
Revueltas / asonadas		X	Edificio ubicado en el centro de la Ciudad, presencia de diferentes grupos de personas que pueden causar revueltas por inconformismo social	Inminente
Atentados terroristas		X	Zona predominante a grupos al margen de la ley	Probable
Secuestro		X	Zona predominante a grupos al margen de la ley	Probable
Hurto		X	El edificio se encuentra en el centro de la Ciudad, donde se presentan hurtos a cualquier hora del día	Inminente

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CALLE 38 N° 30A - 64**
ESTRUCTURAS		
PAREDES INTERIORES		columnas, vigas
MATERIAL DEL PISO		baldosa
MATERIAL DEL TECHO		plancha y cielorraso icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire acondicionado
ESCALERAS área común del edificio	iluminación	artificial (luz blanca) y natural
	Pasamanos	sí (entrada)
	Material de construcción	Ladrillo, cemento
	Superficie antideslizante	si

	señalización	si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	si
	Puertas de oficina	si
	Puertas de salida	si
	Puerta enrollable metálica	no
ASCENSORES		si
PISOS DE LA ESTRUCTURA		si
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 38 en el Centro de la Ciudad- Aledaño con la Plaza Libertadores, Plaza los Centauros y Parque del Hacha.
AIRE ACONDICIONADO		4
SERVICIOS PUBLICOS		agua, luz y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		2
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Sin información
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		más de 40 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida principal de entrada y salida, acceso a ascensor y escaleras

LINDEROS	
NORTE	Almacenes Éxito Centro
SUR	Glorieta de la Grama
ORIENTE	Parque Central de la Gobernación del Meta
OCCIDENTE	Cruz Roja Colombiana

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	19
MUJERES	5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	N/A
FLOTANTES (VISITANTES)	3 (Restringido el ingreso por pandemia)

HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8: 00 am -12:00 pm/ 2:00 pm - 6:00 pm (8 horas)*
SERVICIOS GENERALES		*6: 00 am - 4 : 00 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*no aportan información*
	descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Piso 2 y piso 12 sede Edificio Davivienda*
	señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Al ingreso del edificio, escaleras y salida de emergencias*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, cuadal y pitométrica)	*No se ha realizado- no suministran información*
	Reglamento de propiedad horizontal	*No fue suministrado*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*No fue suministrado*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Inundación	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,89	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Otros	Posible	POSIBLE	0,3	0,0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Accidentes de vehículos	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Accidentes personales	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Revueltas / asonadas	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Atentados terroristas	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Secuestro	Probable	PROBABLE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA
Hurto	Inminente	INMINENTE	0,3	0	0,6	0,9	ALTA	0,6	0,9	0,6	2,0	FALSO	1	0,8	0,0	1,8	MEDIA	MEDIA

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	Recurso no existente	0	
	Detectores de humo	Recurso no existente		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Recurso no existente		
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	Recurso no existente		
	Estaciones manuales	Recurso no existente		
HIDRANTES EXTERNOS				
MOTOBOMBAS				
TANQUES DE AGUA		2		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Rutas de evacuación	3	Buen estado, visibles
ALARMA DE EMERGENCIA		Sirena	1	Buen estado, visibles
PLANOS DE EVACUACIÓN		Recurso no existente		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10	5		No se realiza inspección a extintores
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		4
Inmovilizadores		4
Kit de derrames	NO	
Equipos comunicación	NO	
Desfibrilador	NO	
Autocontenidos	NO	
Cámaras de Seguridad	SI	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO	
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	321 2839600	No registra
ACUEDUCTO	681 80 80	No registra
ENERGIA	311 6656565	No registra
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132/ 6703838	No registra
DEFENSA CIVIL (rescates)	114/ 6705941	No registra
BOMBEROS (incendios, rescates)	119/111	No registra
ARMADA NACIONAL	6626783	No registra
HOSPITAL	304	No registra

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Misael Antonio Suarez Garavito
TELÉFONO:
CELULAR: 3115585856
CORREO ELECTRÓNICO: masuarez@procuradoria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque los Centauros
DIRECCIÓN	Calle 39

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque los Centauros
DIRECCIÓN	calle 39

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE CENTRAL - PLAZOLETA LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN	Carrera 33 #40-44 Centro

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE CENTRAL - PLAZOLETA LOS LIBERTADORES
DIRECCIÓN	Carrera 33 #40-44 Centro

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

IPIALES, NARIÑO
EDIFICIO MARCOS

CARRERA 6 # 13-09
OFICINA 405-406

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en el **Edificio Marcos Carrera 6 # 13-09 Oficina 405-406, Ipiales (Nariño)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X		Probable
Erupción volcánica	X			Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)				Probable
Inundación	X	X		Posible
Movimientos sísmicos	X	X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X		Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales		X		Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto	X	X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Edificio Marcos Cra 6 # 13-09 Ofic 405-406**
ESTRUCTURAS		Acero, concreto con ventaneria en aluminio y vidrio
PAREDES INTERIORES		Mamposteria de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		Concreto Solido
MATERIAL DEL TECHO		Concreto Solido
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva - Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si
	Material de construcción	SI
	Superficie antideslizante	No
	Señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Regular
	Puertas de oficina	Si - Buen Estado
	Puertas de salida	Si - Buen Estado
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		Uno
PISOS DE LA ESTRUCTURA		9 pisos
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Si - 1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No hay Acceso
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cra 6ta No 13- 04 Piso 3 Centro - Ipiales
AIRE ACONDICIONADO		No
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, Energía, Telefonia, Internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		27 Años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta de 2 Metros de Ancho Aproximadamente, con reja de hierro

LINDEROS	
NORTE	Extenciòn 12,60m con Cra 6ta y Parque San Felipe
SUR	Extenciòn 12,60m con Cra 7ma
ORIENTE	Extenciòn 10,00 m con Calle 13
OCCIDENTE	Extenciòn 11,60 m con Propiedad del Sr Ibrahim Shayeb y Mamon Shayeb.

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	3
MUJERES	10
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	4

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,21	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,3	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,25	0,6	1,2	MEDIA	0,4	0,8	0,5	1,7	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No	0	
	Detectores de humo	No	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Si	1	Buen Estado
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Si	1	Buen Estado
	Estaciones manuales	No	0	No Hay
HIDRANTES EXTERNOS		No	0	No Hay
MOTOBOMBAS		Si	1	Buen Estado
TANQUES DE AGUA		Si	1	Buen Estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si		Buen Estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No	0	No Hay
PLANOS DE EVACUACIÓN		No	0	No Hay

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	8	Noviembre 2021-Enero 2022	3 extintores con vigencia vencida-5 se encuentran vigentes
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Si	1
Inmovilizadores	No	
Kit de derrames	No	
Equipos comunicación	No	
Desfibrilador	No	
Autocontenidos	No	
Cámaras de Seguridad	Cámara Interna de Lente Fijo	2
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No	
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ANEXO 5. DIRECTORIO DE CUERPOS DE SOCORRO Y AYUDA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN		
ENTIDAD	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3162679108	
ACUEDUCTO	3172543023	
ENERGIA	3148146210	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	7732651	
DEFENSA CIVIL (rescates)	7310230	
BOMBEROS (incendios, rescates)	7251710	
ARMADA NACIONAL (Sede Pasto)	320 8401675	
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES	317 5859273	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Yolanda Rosero Vallejo		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3178535646		
CORREO ELECTRÓNICO: yrosero@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque San Felipe - Ipiales
UBICACION	Cra 6ta No 12 -78

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque San Felipe - Ipiales
UBICACION	Cra 6ta No 12 -78

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PASTO, NARIÑO
CENTRO/ ED CRISTO REY

CRA 24 NO 20-58
PISO 6

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Piso 6 - Cra 24 No 20-58 Centro/ Ed Cristo Rey, Pasto (NARIÑO)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X		Posible
Erupción volcánica		X		Probable
Inundación	X	X		Probable
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X	X		Probable
Fallas en equipos y sistemas	X	X		Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto	X	X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Piso 6 - Cra 24 No 20-58 Centro/ Ed Cristo Rey, Pasto (Nariño)**
ESTRUCTURAS		Acero, concreto con ventaneria en aluminio y vidrio
PAREDES INTERIORES		Mamposteria de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		Concreto Solido
MATERIAL DEL TECHO		Concreto Solido
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva - Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si - Natural y artificial
	Pasamanos	Si
	Material de construcción	Concreto Solido
	Superficie antideslizante	Si al borde de la huella de las escaleras
	Señalización	Si - buen estado
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Si - buen estado
	Puertas de oficina	Si - Buen Estado
	Puertas de salida	Si - Buen Estado
	Puerta enrollable metálica	En el parqueadero
ASCENSORES		Si - 2
PISOS DE LA ESTRUCTURA		9 Pisos
SOTANOS		No
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Si - 1
VÍAS DE ACCESO		Si - 1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Piso 6 - Cra 24 No 20-58 Centro/ Ed Cristo Rey
AIRE ACONDICIONADO		No
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, Energía, Telefonia, Internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		20 Años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta de 4 Metros de Ancho Aproximadamente, en material de vidrio templado con vigilancia.
LINDEROS		
NORTE		Coordenadas 6014 al 6015 en 28:30 m
SUR		Coordenadas 6028 al 60191en 31:03 m
ORIENTE		coordenadas 6015 al 6016 en 1:86 m
OCCIDENTE		coordenadas 6001 al 6002en 2;91 m

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	16
MUJERES	18
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	4
FLOTANTES (VISITANTES)	Atención Virtual

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,7	1,0	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	1,0	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Inundación	Probable	PROBABLE	0,7	1,0	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,7	1,0	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,61	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Probable	PROBABLE	0,7	1,0	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,7	1,0	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,7	1	0,9	2,6	BAJA	0,5	0,7	0,7	1,9	MEDIA	0,75	0,7	0,8	2,3	BAJA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO	0	
	Detectores de humo	NO	0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	En la entrada de las oficinas SI Clase I	1	BUENO
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Red Húmeda	1	BUENO
	Estaciones manuales	No	0	
HIDRANTES EXTERNOS		Primer piso	1	BUENO
MOTOBOMBAS		Primer piso	1	BUENO
TANQUES DE AGUA		En la terraza	1	BUENO
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En las oficinas y accesos comunes del edificio		BUENO
ALARMA DE EMERGENCIA		C/d Brigadista	5	BUENO
PLANOS DE EVACUACIÓN		En el pasillo del ingreso a las oficinas	1	BUENO

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	7	nov-20	Extintores vigentes Nov-21
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plastica en Polietileno	2
Inmovilizadores	SI	2
Kit de derrames	NO	1
Equipos comunicación	NO	
Desfibrilador	NO	
Autocontenidos	Extintores - Gabinete Contraincendios	
Cámaras de Seguridad	Cámara Interna de Lente Fijo	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO	
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3213943435	
ACUEDUCTO	73330030	
ENERGIA	7273369	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	7237448	
DEFENSA CIVIL (rescates)	7310230	
BOMBEROS (incendios, rescates)	7244343	
ARMADA NACIONAL (Sede Pasto)	320 8401675	
HOSPITAL (CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA)	7333630	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: YOLANDA ROSERO VALLEJO		
TELÉFONO: EXT: 24101		
CELULAR: 3178535646		
CORREO ELECTRÓNICO: yrosero@procuraduria,gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3178535646	YOLANDA ROSERO V.
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: FABIO GARCIA ESPAÑA
TELÉFONO: **CELULAR:** 3162510906 **CORREO ELECTRÓNICO:** centrodenegocioscristorey@hotmail.com
NOMBRE JEFE DE SEGURIDAD: N/A
TELÉFONO: **CELULAR:** **CORREO ELECTRÓNICO:**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Nariño
DIRECCIÓN	Calle 19 No 25-02 Centro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plaza de Nariño
DIRECCIÓN	Calle 19 No 25-02 Centro

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROVINCIAL
TUMACO, NARIÑO

AVENIDA LOS ESTUDIANTES SECTOR LA Y CONTIGUO A CASA DE JUSTICIA

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Avenida los Estudiantes Sector la Y, contiguo a Casa de Justicia (Tumaco),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Probable
Inundación		X		Posible
Maremoto		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica				Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Avenida los Estudiantes Sector la Y, contiguo a Casa de Justicia**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto
MATERIAL DEL PISO		Baldosa cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto y lamina metálica
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada (Mini Split y ventiladores)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No (Quemados los bombillos)
	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Si. Cinta antideslizante del primer al segundo piso, las del tercero no tienen
	Señalización	No.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Posee tres puertas de acceso, la puerta principal que mantiene abierta, la del garaje y la de la sala de audiencias. Estas dos últimas mantienen cerradas. La ruta de evacuación es por pasillo principal a las escaleras de la entrada principal
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Puerta principal en reja metálica y aluminio, El garaje posee reja de hierro y lamina de aluminio. La de la sala de audiencias tiene doble puerta una es arrollable y la otra en vidrio
	Puerta enrollable metálica	Si.
ASCENSORES		No.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		3
SOTANOS		0
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Uno interno
VÍAS DE ACCESO		Avenida los Estudiantes
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa de concreto para ingresar al edificio
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Avenida los Estudiantes Sector la Y, contiguo a Casa de Justicia
AIRE ACONDICIONADO		5 mini Split
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 subterráneo de 80000 litros aprox y elevados dos de 1000 litros cada uno
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si, a gasolina
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		20 aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		Tres
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal del edificio con reja de acero fabricada en lámina de aluminio

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Maremoto	Posible	POSIBLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,75	0,7	1,88	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,8	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,75	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,75	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,75	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,75	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,75	0,7	1,9	MEDIA	0,5	0,6	0,3	1,4	MEDIA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS		En el primer piso en el área de sala de audiencias	1	
TANQUES DE AGUA		El subterráneo está ubicado debajo de la entrada principal y los elevados en la parte trasera del tercer piso	2	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA		Uno por cada brigadista, todos en el segundo piso	3	Pitos manuales
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 libras	6	ene-22	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Poliuretano	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Auto contenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3016537118	
ACUEDUCTO AGUAS DE TUMACO	7271201	
ENERGIA CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	115 - 3057341718	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 7272311. 3172182712	
EJERCITO NACIONAL	152	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Ítalo Veira
TELÉFONO: 5878750 EXT 25135
CELULAR: 3162567381
CORREO ELECTRÓNICO: iveira@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Nariño
DIRECCIÓN	

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Nariño
DIRECCIÓN	
Observaciones:	

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ

AVENIDA 6 # 10-82

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Avenida 6 No 10-82, Edificio Banco de Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X		En el área de archivo se encuentran elementos para baja por inservibles, esto puede generar plagas como cucarachas	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Cúcuta es una de las ciudades donde corre más viento, ha llegado a tener hasta 67km de fuerza	Probable
Movimientos sísmicos		X	Colombia es considerada como un país con un alto riesgo sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de fuego del Pacífico.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)			Es posible que se presente algún tipo de incendio por riesgo eléctrico	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	___	X	Edificio antiguo	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Por problemas ocurridos en el bar	Posible
Accidentes personales			Por caídas al mismo nivel	Posible
Revueltas / asonadas			Manifestación de carácter privado o público, muchas veces revueltas o revoluciones formales ya que esta sede se encuentra cerca al parque Garcia Rovira diagonal a la Gobernación	Posible
Atentados terroristas		X	Por ser una empresa del estado esta se ve expuesta a eventos como bombas y cualquier otro tipo de atentado.	Posible
Secuestro		X	chantajes, sobornos	Posible
Hurto			manipulación del sistema, penetración en el sistema, hurto de información, acceso no autorizado al sistema, soborno de información.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Avenida 6 No 10-82, Edificio Banco de Bogotá**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, revoques y acabados en pintura
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con cielo raso en Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural (mínima solos una ventanita) y forzada (aires acondicionados)
ESCALERAS Área común del edificio Centro Comercial Santa maría	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si, ambos lados
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Si, cinta antideslizante
	señalización	Poca señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal del edificio en vidrio templado en dos hojas, puertas de oficinas en madera. Vías de evacuación por escalera. Las del parqueadero son portones metálicos.
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	vidrio templado en dos hojas
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		2 ascensores
PISOS DE LA ESTRUCTURA		8 pisos
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Por la Avenida 6ta y calle 11
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No se cuenta con rampa para ingresar al edificio, se tiene escaleras
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Avenida 6 # 10-82 Edificio Banco de Bogotá oficinas en comodato 401, 403, 404, 703 y 709. Cúcuta, Norte de Santander
AIRE ACONDICIONADO		10 mini Split
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Uno subterráneo y uno aéreo
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		50 años
NUMERO DE SALIDAS		Dos por el parqueadero y la entrada principal
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal del edificio en vidrio templado en dos hojas, puertas de oficinas en madera.
LINDEROS		
NORTE		Parque Santander
SUR		Avenida séptima
ORIENTE		Sucursal Banco de Bogotá - super giros.
OCCIDENTE		Edificio Banco Comercial Antioqueño.
POBLACIÓN (14)		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		5
MUJERES		9
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		25
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*Lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 1pm a 5 pm*
SERVICIOS GENERALES		*No aplica (No existe el cargo)*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*El edificio cuenta con un plan de emergencias en el cual incluyen a cada oficina del edificio*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*semisótano y primer piso : 6 locales comerciales piso intermedio y segundo piso :local 7 y 8 tercer piso: 6 oficinas 301 a 306 cuarto piso :9 oficinas de la 501 a 509 sexto piso: de la 701 a 709 una terraza destinada a tanque de agua cuarto de herramientas cuarto de máquinas de ascensores*
	señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Se cuenta con señalización y ruta de evacuación, aunque cabe resaltar que están pendientes*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No se cuenta con fichas técnicas de equipos contra incendios*
	Reglamento de propiedad horizontal	*El edificio cuenta con un reglamento interno que deben cumplir los copropietarios y residentes*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*Si cuentan con fichas técnica de los ascensores. Se realiza mantenimiento mensual,*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,83	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,5	0,9	1,8	MEDIA	0,5	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,5	1,0	2,3	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo			
	Gabinetes contraincendios (Tipo)			
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		_	SI, en cada piso
	Estaciones manuales		_	No se cuenta con el recurso
HIDRANTES EXTERNOS				En avenida Quinta
MOTOBOMBAS			4	su estado es bueno, 2 están destinadas al tratamiento de aguas sucias y los otros para el suministro de esta.
TANQUES DE AGUA			2	1 agua limpia y otra para aguas negras
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			30	En buen estado. Fueron actualizadas en el presente año
ALARMA DE EMERGENCIA			_	No se cuenta con el recurso
PLANOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO				No se cuenta con planos de evacuación

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lbs	12	dic-20	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Camilla de madera con sus respectivas correas se evidencian en buen estado	3
Inmovilizadores	No se cuenta con el recurso	_
Kit de derrames	No se cuenta con el recurso	_
Equipos comunicación	No se cuenta con el recurso	_
Desfibrilador	No se cuenta con el recurso	_
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad	El edificio cuenta con cámaras de seguridad en los pasillos	16
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 1)	3155499674	
ACUEDUCTO Espo Empresa de servicios públicos de Ocaña	5956666	
ENERGIA Central eléctricas de Norte de Santander)	5824444	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	5725600	
DEFENSA CIVIL (rescates)	5718547 - 144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	113	
HOSPITAL ESE Emiro Quintero Cañizares	5748888	

DATOS DE CONTACTO INTERNO

NOMBRE: Jairo Henao Sepulveda
TELÉFONO: 5829400 ext. 73163
CELULAR: 3017942736
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.nsantander@procuraduria.gov.co

RECURSOS HUMANOS	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
Sustanciador	3008958351	Jose Daniel Vera Ayala
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL

NOMBRE ADMINISTRADOR: Miriam Yamile Ariza Franco
TELÉFONO:
CELULAR: 3125872517
CORREO ELECTRÓNICO: hectorfabiorojasperez@yahoo.es

NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Eugenio Parra Contreras
TELÉFONO: 3183308368
CELULAR: 3172209371
CORREO ELECTRÓNICO:

CONSTRUCTOR: Olfer Jose Meneses Sanchez.
TELÉFONO: 5623232
CELULAR: 3158869475
CORREO ELECTRÓNICO: gmconstrucciones13@hormail.com

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal -Parque Santander
DIRECCIÓN	Avenida 5 calle 11

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal -Parque Santander
DIRECCIÓN	Avenida 5 calle 11

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

AVENIDA 4 NO 10-42
CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Avenida 4 No 10-42 Centro, Cúcuta (Norte de Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Tormentas eléctricas	Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Área de archivo desorganizado con papeles sobre el piso y con cableado eléctrico deficiente	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X		Posible
Accidentes personales		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Avenida 4 No 10-42 Centro, Cúcuta**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Divisiones en vidrio y modulares
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto de postensado y cielo raso
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	De acero inoxidable
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	No
	señalización	Solo salida de emergencias

PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal de las oficinas a los ascensores en vidrio y una puerta a las escaleras de emergencias
	Puertas de oficina	En madera
	Puertas de salida	En vidrio y metálica (escaleras)
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		2
PISOS DE LA ESTRUCTURA		9 pisos
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		Por la avenida 4 y calle 11
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampas de acceso al centro comercial y ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		El centro, Avenida 4 NO 10-42 y 10-46 Centro, Cúcuta
AIRE ACONDICIONADO		Sistema central de aire acondicionado con 13 puntos para las oficinas del piso 8, 12 del piso 7, 13 puntos del piso 6 2 mini Split de las áreas de cómputo de la provincial y regional
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Uno subterráneo Capacidad de 63 mt3 y uno elevado de 36.5 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si, de ACPM (Marca Kumis de 288 KVA)
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si, elaborado con la técnica de postensado
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Construido en 1981, 40 años de construcción
NUMERO DE SALIDAS		Tres del edificio. Del piso, una de las oficinas y una de emergencias por escalera
DESCRIPCION DE SALIDAS		Del edificio tienen tres salidas, dos principales y la del parqueadero. De las oficinas tiene una salida de emergencias por escaleras y una a los ascensores
LINDEROS		
NORTE		Local comercial - digital photo planet - republic kids
SUR		Avenida 5 - Parque Santander - Catedral San José de Cúcuta.
ORIENTE		Local comercial - Óptica Sol y Luna
OCCIDENTE		Local comercial - Enlace almacén de ropa.
POBLACIÓN (57)		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		11
MUJERES		7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		6
FLOTANTES (VISITANTES)		100 por día en condiciones normales
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*8 am - 12 pm y de 1 pm - 5 pm*
SERVICIOS GENERALES		*8 am - 12 pm y de 1 pm - 5 pm*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*Si, se tiene implementado el sistema de gestión d seguridad y salud en el trabajo*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*Piso 1: Locales comerciales (20 unid) Piso 2: 6 oficinas y dos bancos: BBVA - OCCIDENTE Piso 3, 4, 5: De a 5 oficinas individuales (Cooperativas, abogados, contadores, oficinas de administración de locales del primer piso) por piso Piso 6, 7 , 8 Oficinas de Procuraduría Piso 9: Archivo de la Procuraduría y cuarto de máquinas de los ascensores de los edificios*
	señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Si, ubicadas en áreas comunes, escaleras, etc.*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No se tiene ficha técnica, pero se realiza pruebas en el simulacro donde se activan las mangueras de agua*
	Reglamento de propiedad horizontal	*Si*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*Si, se realiza cada 15 días a realizar revisión y mantenimiento*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,5	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,4	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,5	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,4	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,7	2,22	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,5	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,4	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,7	2,2	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,5	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,4	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,7	2,2	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,5	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,4	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,7	2,2	BAJA	0,8	0,9	0,9	2,5	BAJA	0,75	0,8	0,8	2,4	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo			
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Ubicados en cada piso	8	Buena
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		En la entrada principal (en la calle con avenida 4)	1	Buena
MOTOBOMBAS		Ubicada en el parqueadero	2	Buena
TANQUES DE AGUA		Uno subterráneo en el parqueadero y el elevado en el techo del 9 piso	2	Buena
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si ubicada en áreas comunes	20	Buena
ALARMA DE EMERGENCIA		Botón de pánico ubicado en el primer piso donde está la recepción, cornetas ubicadas en piso de por medio	1	Buena
PLANOS DE EVACUACIÓN				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lbs	5	dic-20	
	Agente limpio	3700 grs	1	dic-20	
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plásticas Poliuretano	3
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Piso 7 Provincial de Cúcuta	Gasa estéril	6	Fijo	16/03/2021
		Manta térmica	1		
		Venda triangular			
	Piso 8 Regional de Norte de Santander	0	0	Fijo	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	116-3155499674	
ACUEDUCTO Aguas Capital	116	
ENERGIA Grupo EPM	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119	
Ambulancia	125	
HOSPITAL Erasmo Meoz	5746888-5743175	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Jairo Henao		
TELÉFONO: Ext. 73163		
CELULAR: 3017942736		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.nsantander@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Profesional Universitario	3202343786	Angelica Yáñez Peñaranda
Sustanciador	3173803806	Fredy Villan Moreno
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Carmenza Rojas Galvis
TELÉFONO: 5757321
CELULAR: 3115760417 3176396449.
CORREO ELECTRÓNICO: cccplaza@hotmail.com
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Alirio Hernandez
TELÉFONO:
CELULAR: 3125510078
CORREO ELECTRÓNICO: vipricar055@gmail.com

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal -Parque Santander
DIRECCIÓN	Avenida 5 calle 11

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal -Parque Santander
DIRECCIÓN	Avenida 5 calle 11

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CENTRO COMERCIAL SANTA MARIA

CARRERA 12 NO 9-72-74
PISO 6

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 12 No 9-72-74 Centro Comercial Santa Maria Piso 6 (Norte de Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X		Por ubicación de la sede debajo de la plazoleta de comidas	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		X	Por restaurante ubicado al lado de la sede y plazoleta de comidas en el piso superior	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Por manejo de gasodomestico de los restaurantes	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor		X	Por problemas ocurridos en el bar	Posible
Accidentes personales			Por caídas al mismo nivel	Posible
Atentados terroristas		X	Por funciones desarrolladas	Posible
Secuestro		X	Por funciones desarrolladas	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 12 No 9-72-74 Centro Comercial Santa Maria Piso 6**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Divisiones modulares y en vidrio
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con cielo raso en drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural (mínima solos una ventanita) y forzada (aires acondicionados)
ESCALERAS Área común del edificio Centro Comercial Santa Maria	Iluminación	Si
	Pasamanos	De un solo lado. Acero inoxidable
	Material de construcción	Concreto con acabado en cerámica
	Superficie antideslizante	No
	Señalización	No
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal de las oficinas en vidrio. Vías de evacuación por escalera, con dos puertas principales del edificio (Una en vidrio y una en portón. Las del parqueadero son portones metálicos.
	Puertas de oficina	Aluminio vidrio (6)
	Puertas de salida	En vidrio y metálica (escaleras)
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		2
PISOS DE LA ESTRUCTURA		9 pisos
SOTANOS		0
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		Por la carrera 12 y por la calle 10
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		El centro, Carrera 12 No 9-72-74 Centro Comercial Santa Maria Piso 6
AIRE ACONDICIONADO		1
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Uno subterráneo de 40000 lts y dos aéreos de 5000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Una planta a diésel
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Se construyó en el 2016, 5 años de vigencia
NUMERO DE SALIDAS		Dos por el parqueadero (Carrera y calle 10) y las dos principales y una salida de la oficina en vidrio
DESCRIPCION DE SALIDAS		Las puertas principales (una en vidrio) y las otra metálica (las del parqueadero son portones metálicos)
LINDEROS		
NORTE		De la oficina: N/A Del edificio: Carrera 12, centro de atención Movistar
SUR		De la oficina: Escaleras de acceso al edificio. Del edificio: Almacén de ropa Gager.
ORIENTE		De la oficina: Bar Mr Pub. Del edificio: Calle 10, fundación CREDISERVIR.
OCCIDENTE		De la oficina: N/A Del edificio: Parqueadero público.
POBLACIÓN (14)		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		7
MUJERES		7
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		15
HORARIOS DE TRABAJO		
ADMINISTRATIVOS		*Lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 1pm a 5 pm*
SERVICIOS GENERALES		*No aplica (No existe el cargo)*
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL	*Plan de emergencias*	*NO*
	Descripción y distribución de pisos (nombre de empresas)	*1 y 2 piso locales comerciales y oficinas, 3, 4 y 5 hay oficinas, 6 piso procuraduría y restaurante, 7 piso plazoletas de comidas*
	Señalización y demarcación de rutas y vías de evacuación	*Si cuenta en escaleras y áreas comunes*
	Fichas técnicas de equipos contra incendios (Prueba hidrostática de presión, caudal y pitométrica)	*No*
	Reglamento de propiedad horizontal	*Si cuenta*
	Fichas de mantenimientos de ascensores	*Los mantenimientos se realizan mensualmente.*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	0,9	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,9	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,9	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,8	2,32	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,9	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,875	0,8	2,3	BAJA	0,5	0,6	0,7	1,8	MEDIA	0,625	0,7	0,6	1,9	MEDIA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Están ubicados piso de por medio	5	Buen estado
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Sobre la calle 10	1	Buen estado
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		Sobre la calle 10	0	Buen estado
MOTOBOMBAS		La motobomba del sistema hidráulico de gabinetes y la del tanque subterráneo ubicadas en el parqueadero	2	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Uno subterráneo de 40000 lts y dos aéreos de 5000 litros	3	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No	0	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO		Pisos: 1,2,3,4,6 y 7.	1	La cantidad referida es por cada piso.

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**		**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lb	5	3 extintores - Nov 2020. 2 extintores -Enero 2022.	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plástica	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Auto contenidos		0
Cámaras de Seguridad	Del edificio	3
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 1)	3016566551	
ACUEDUCTO Espo Empresa de servicios públicos de Ocaña	5613020-5622436	
ENERGIA Central eléctricas de Norte de Santander)	115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3156760886	Jesus Nayit
DEFENSA CIVIL (rescates)	3184127931	Luis Eduardo Botello
BOMBEROS (incendios, rescates)	119-3157637211	
HOSPITAL ESE Emiro Quintero Cañizares	563633	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Rosalba Rangel Diaz		
TELÉFONO: Ext. 73200		
CELULAR: 3208196668		
CORREO ELECTRÓNICO: rrangel@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Profesional universitario Grado 17	3142734211	Elio Antonio Montagut Acevedo
Conductor	3166207144	Richard de Jesus Cruz Márquez
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Henry Carrascal		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD:		
TELÉFONO: 3183308368		
CELULAR: 3156559164		
CORREO ELECTRÓNICO:		
CONSTRUCTOR: Olfer Jose Meneses Sanchez		
TELÉFONO: 5623232		
CELULAR: 3158869475		
CORREO ELECTRÓNICO: gmconstrucciones13@hormail.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE PLAZA 29 DE MAYO.
DIRECCIÓN	Carrera 12 y 13 con calles 10 y 9

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE PLAZA 29 DE MAYO.
DIRECCIÓN	Carrera 12 y 13 con calles 10 y 9

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
EDIFICIO MUÑOZ

CARRERA 6 NO 6-63 INT. 05

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 6 No 6-63 Int. 05 Edificio Muñoz, Pamplona (Norte de Santander)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Movimientos sísmicos		X	La estructura no se conoce si es sismorresistente	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)		X	Edificio antiguo	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)		X	Almacenamiento de gas propano en el primer piso para el gaasodomestico de los pisos superiores	Posible
SOCIAL				
Accidentes personales			Por caidas al mismo nivel	Posible
Atentados terroristas			Por funciones desarrolladas	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 6 No 6-63 Int 05 Edificio Muñoz, Pamplona**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Divisiones en vidrio y metal
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto estucada
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio Muñoz	Iluminación	Si
	Pasamanos	No tiene
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Si, cinta antideslizante
	Señalización	No
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal de las oficina en vidrio y metal. Porton metalico del edificio
	Puertas de oficina	Metal y vidrio
	Puertas de salida	En vidrio y metálica (escaleras)
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		NA
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4 pisos
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Por la carrera 6 (Calle Real)
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampas de acceso al centro comercial y ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		El centro,Carrera 6 No 6-63 Int 05 Edificio Muñoz, Pamplona
AIRE ACONDICIONADO		NA
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua y alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No hay tanque para la oficina. Existe solo para los apartamentos del edificio
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No sabe
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		años aproximadamente
NUMERO DE SALIDAS		Una de la oficina y el porton principal de aceso al edificio
DESCRIPCION DE SALIDAS		La oficina cuanta cuenta con una salida con puerta en metal y vidrio y el edificio cuenta con unica salida (Porton Metálico)
LINDEROS		
NORTE		De la oficina:[locales comerciales. Del edificio: solares de vivienda
SUR		De lña oficina: Pasillo y oficina. Del edificio: Almacen de zapatos y solares de vivienda
ORIENTE		De la oficina: Parqueadero y vivienda unifamiliar
OCCIDENTE		De la oficina: Bodega de plastico. Del edificio: Cra 6 (Calle Real)
POBLACIÓN (57)		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		2
MUJERES		0
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		0

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de [illegible]	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de [illegible]	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,9	0,6	1,8	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,0	0,3	1,1	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,9	0,6	1,8	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,0	0,3	1,1	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,875	0,6	1,83	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,0	0,3	1,1	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,9	0,6	1,8	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,0	0,3	1,1	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,875	0,6	1,8	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,0	0,3	1,1	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,875	0,6	1,8	MEDIA	0,5	0,7	0,2	1,4	MEDIA	0,75	0,0	0,3	1,1	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)		0	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS			0	
MOTOBOMBAS			0	
TANQUES DE AGUA			0	No sabe si existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			0	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lbs	1	dic-20	
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plasticas Poliuretano	1
Inmovilizadores		
Kit de derrames		
Equipos comunicación		
Desfibrilador		
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad	Del edificio	5
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	5682600	
ACUEDUCTO EmpoPamplona	3142958556- 5682782	
ENERGIA Central eléctricas Norte de Santander)	5681187	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	5725600-169	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144-5718547	
BOMBEROS (incendios, rescates)	5683320-3123259597-3182924932	Comandante Julio Cesar Espinosa
Ambulancia		
HOSPITAL San Juan de Dios	5682482	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Pio Felipe Mora Zambrano		
TELÉFONO: Ext. 73173		
CELULAR: 3185084767		
CORREO ELECTRÓNICO: pfmora@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Procurador Judicial II Penal	3153833445	Jose Alfredo Mora Vega
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Carmenza Rojas Galvis		
TELÉFONO: 5757321		
CELULAR: 3115760417		
CORREO ELECTRÓNICO: cccplaza@hotmail.com		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Alirio Hernandez		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3125510078		
CORREO ELECTRÓNICO: vipricar055@gmail.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Águeda Gallardo
DIRECCIÓN	Calle 6 carrera 5

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Águeda Gallardo
DIRECCIÓN	Calle 6 carrera 5

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MOCOA, PUTUMAYO

CALLE 8 # 5 – 10
BARRIO EL CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 8 # 5 - 10, Barrio El Centro (Mocoa),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X		Pipeta de gas en la cocina	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X		Pipeta de gas en la cocina	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Problemas con sistema hidráulico de abastecimiento de agua a los tanques	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 8 # 5 - 10, Barrio El Centro**
ESTRUCTURAS		Acero y Concreto
PAREDES INTERIORES		Ladrillo, metálico
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Concreto Cielo raso en acopar en el primer piso
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si tiene
	Pasamanos	Si tiene, por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	No tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera, vidrio y metálica
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Madera, vidrio y metálica
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No tiene
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No tiene
VÍAS DE ACCESO		1 Acceso por calle 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 Acceso por calle 8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio Centro - Mocoa - Putumayo
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene. (2 en mal estado)
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 tanque elevado 500 litros 1 tanque subterráneo 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No es sismo resistente
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Acceso por calle 8
DESCRIPCION DE SALIDAS		1 Acceso por calle 8 - Puerta metálica con vidrios

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,7	0,5	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,8	1,9	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No aplica
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No aplica
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No Existe	No Existe	No aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No aplica
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No aplica
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No aplica
MOTOBOMBAS		No Existe	No Existe	No aplica
TANQUES DE AGUA		1 tanque elevado 500 litros 1 tanque subterráneo 1000 litros	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	15	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No Existe	No Existe	No aplica
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3214922139	
ACUEDUCTO	3176591730	
ENERGIA	608-4201300 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3125437200	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3212099875 6084296057	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Edilma Ocampo		
TELÉFONO: 17141		
CELULAR: 3104942908		
CORREO ELECTRÓNICO: eocampo@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: No aplica		
TELÉFONO: No aplica		
CELULAR: No aplica		
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: SEVIN LTDA		
TELÉFONO: (1) 414 7571		
CELULAR: 311599 9254		
CORREO ELECTRÓNICO: comunicaciones@sevinltda.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque General Santander
DIRECCIÓN	Calle 8 con Carrera 7

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque General Santander
DIRECCIÓN	Calle 8 con Carrera 7

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo calle 8
DIRECCIÓN	Calle 8 con Carrera 3

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo calle 8
DIRECCIÓN	Calle 8 con Carrera 3

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

REGIONAL QUINDÍO - ARMENIA
EDIFICIO BANCO CAFETERO

CARRERA 17 NO 20-27
PISO 10 Y 11

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 17 No 20-27 Edificio Banco Cafetero Piso 10 y 11, Armenia (Quindío)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Erupción volcánica		X	Cercania al Volcan Machin ubicado en Cajamarca (Tolima)	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Edificio antiguo donde se filtra el agua al llover fuerte	Posible
Movimientos sísmicos		X	Sismo ocurrido en 1999 con pérdidas humanas en la ciudad	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio antiguo con carga combustible (papel)	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Edificio antiguo	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Puede presentarse en la ocurrencia de teemblores por unica salidad de las oficinas	Posible
Accidentes de vehículos	X			Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Cra 17 No 20-27 Edificio Banco Cafetero Piso 10 y 11**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, drywall y divisiones modulares
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreto con cielo raso en drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada (Minisplit)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si.
	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Si. Cinta antideslizante
	Señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Una sola puerta de entrada y salida de las oficinas. Del edificio se tienen dos, puerta principal y una por el segundo piso que da a una terraza con escalera de emergencia metálica recogida que se saca en el momento de la emergencia.. Ruta de evacuación por salida principal de las oficinas a las unicas escaleras del edificio y por la salida principal del edificio o por el segundo piso
	Puertas de oficina	Vidrio templado, vidrio y metal
	Puertas de salida	Existen una puerta de entrada y salida de las oficinas, en vidrio templado de dos hojas y la del edificio es igual.
	Puerta enrollable metálica	No.
ASCENSORES		Si. Tres
PISOS DE LA ESTRUCTURA		12
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Carrera 17
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa de concreto para ingresar al edificio y ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cra 17 No 20-27 Edificio Banco Cafetero Piso 10 y 11, centro de la ciudad
AIRE ACONDICIONADO		11 (Regional 4 y provincial 7)
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 tanque elevado de 20000 Ltrs en el piso 12, 1 tanque elevado de 8000 ltrs piso 7, y uno subterráneo de 20000 ltrs
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si. Limitada solo para areas comunes (Es de Davivienda y esta dañada)
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si. Reforzada
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		38 años
NUMERO DE SALIDAS		Dos de emergencia
DESCRIPCION DE SALIDAS		Una sola puerta de entrada y salida de las oficinas. Del edificio se tienen dos, puerta principal y una por el segundo piso que da a una terraza con escalera de emergencia metálica recogida que se saca en el momento de la emergencia
LINDEROS		
NORTE		Calle 20
SUR		Hotel Maitamá
ORIENTE		Local Comercial
OCCIDENTE		Carrera 17
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		9
MUJERES		15
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		3
FLOTANTES (VISITANTES) Prom Diario		60

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Caracteristicas de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,75	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	De la copropiedad, ubicado sobre el pasillo principal en el area comun,piso 10 y 11	2	Buenos, con mantenimiento vigente
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Húmeda (La del gabinete)	2	Buenos, con mantenimiento vigente
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		En la carrera 17 esquina	1	Buen estado
MOTOBOMBAS		En sótano	1	
TANQUES DE AGUA		1 tanque elevado de 20000 Ltrs en el piso 12, 1 tanque elevado de 8000 ltrs piso 7, y uno subterráneo de 20000 ltrs	3	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		De salida de emergencia, ruta de evacuación	6	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	Buen estado
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	1O LBS 20 LBS	6 1	dic-20	Buen estado
	Agente limpio	3700 grs	3	dic-20	Buen estado
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Poliuretano	2
Inmovilizadores	De cuello (en la sede provincial)	1
Kit de derrames		
Equipos comunicación		
Desfibrilador		
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad	De la copropiedad (Una por piso)	2
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD /**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			

			UNIDADES		
	Piso 11	Vendas elástica 6 "	1	fijo	
		Vendas elástica 4 "	2		
		Vendaje Triangular	1		
		Gel antibacterial	1		
		Apósito	1		
		Gasa	8		
		Micropore	1		
		Manta Térmica	1		
		Bolsa basura roja	1		
		Bolsa basura verde	1		
	Piso 10	Cuello ortopedico	1	fijo	
		Agua estéril	1		
		Tijeras	1		
		Gasa	2		
		Vendas elástica 6 "	2		
		Vendas elástica 4 "	2		
		Vendas elástica 2 "	2		
		Manta Térmica	1		
		Vendaje Triangular	1		
		Esparadrapo	1		
		Bolsa basura roja	1		
		Jeringa 10 cm	2		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 28)	3209642718 - 3118187262 .	DIRECTOR REG.- CUADRANTE 28
ACUEDUCTO	7411780	EPA
ENERGIA	3206773820	JORGE GRISALES
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3102250381	DIRECTOR REG.
DEFENSA CIVIL (rescates)	7495950	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3137470150 -7493500	CAPITAN
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	7493500	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA		
TELÉFONO: 7443019 EXT 63101		
CELULAR: 3104534220		
CORREO ELECTRÓNICO: csabogal@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
JEFE DE BRIGADAS PROCURADURIA REGIONAL	3206685682	NESTOR CARDENAS
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3113385517	EDIER ALBERTO LOPEZ CRUZ
CONDUCTOR	3104367725	JUAN GUILLERMO TORRES
SECRETARIA	3218397789	JOHANNA CORREA
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: MARIA SOLAIMA BAÑOL LADINO
TELÉFONO: 7447630 **CELULAR: 3176373243** **CORREO ELECTRÓNICO: edificiobancocafetero@hotmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: CRISTIAN DAVID AGUDELO VIDAL
TELÉFONO: 7447630 **CELULAR: 3126161669** **CORREO ELECTRÓNICO:**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: JUAN SEBASTIAN HURTADO SANCHEZ
TELÉFONO: 7447630 **CELULAR: 3218156497** **CORREO ELECTRÓNICO:**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: JOSE NORBEY RIOS VARON
TELÉFONO: 7447630 **CELULAR: 3122933859**
TELÉFONO: 8846946 **CELULAR: 3164846696** **CORREO ELECTRÓNICO: coprobancomercio@hotmail.com**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	
DIRECCIÓN	

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	
DIRECCIÓN	

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROVINCIAL
ARMENIA, QUINDÍO

CARRERA 16 NO 19-21
EDIFICIO LOTERÍA DEL QUINDÍO
PISO 3

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 16 No 19-21 Edificio Lotería del Quindío Piso 3**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Erupción volcánica		X	Cercanía al Volcán Machín ubicado en Cajamarca (Tolima)	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Edificio antiguo donde se filtra el agua al llover fuerte	Posible
Movimientos sísmicos		X	Sismo ocurrido en 1999 con pérdidas humanas en la ciudad	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio antiguo con carga combustible (papel)	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Edificio antiguo	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Puede presentarse en la ocurrencia de temblores por única salida de las oficinas	Posible
Accidentes de vehículos	X			Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Cra 16 No 19-21 Edificio Lotería del Quindío Piso 3**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, Drywall y divisiones modulares
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de concreta pintada
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y forzada (Mini Split)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si.
	Pasamanos	Si. De un solo lado
	Material de construcción	Concreto con acabado en granito
	Superficie antideslizante	Si. Cinta antideslizante
	Señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas de las oficinas en madera y metal. SE cuenta con sola salida de emergencia a hacia las escaleras del edificio. La puerta del edificio es en vidrio templado
	Puertas de oficina	Metal y madera
	Puertas de salida	Puertas de las oficinas en madera y metal. SE cuenta con sola salida de emergencia a hacia las escaleras del edificio. La puerta del edificio es en vidrio templado
	Puerta enrollable metálica	No.
ASCENSORES		2
PISOS DE LA ESTRUCTURA		10
SOTANOS		No tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Carrera 16
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Rampa de concreto para ingresar al edificio y ascensores
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Cra 16 No 19-21 Edificio Lotería del Quindío Piso 3
AIRE ACONDICIONADO		sí, Dos en una oficina y en el centro de equipos
SERVICIOS PUBLICOS		Energía, agua, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Dos subterráneos 4x 2 de 2.2 mt 3 C/u y uno elevado
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		50 años de construcción
NUMERO DE SALIDAS		Una de las oficinas
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puertas de las oficinas en madera y metal. SE cuenta con sola salida de emergencia a hacia las escaleras del edificio. La puerta del edificio es en vidrio templado

LINDEROS	
NORTE	Calle 19
SUR	Banco BBVA
ORIENTE	Local Comercial - Cra 15
OCCIDENTE	Carrera 16

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	6
MUJERES	13
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES) Prom Diario	10

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Caracteristicas de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,75	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,8	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,75	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,8	0,6	1,9	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)		0	
	Detectores de humo		0	
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Uno por piso ubicados en las escaleras piso de por medio	1	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Húmeda	1	
	Estaciones manuales		0	
HIDRANTES EXTERNOS		Afuera del edifico	1	
MOTOBOMBAS		Piso 1	1	
TANQUES DE AGUA		Ubicados en piso 1 y en el último piso	3	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA			4	
ALARMA DE EMERGENCIA			0	
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lbs	8	dic-20	Buen estado
	Agente limpio	3700 grs	1	dic-20	Buen estado
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Poliuretano	1
Inmovilizadores	De cuello (en la sede provincial)	1
Kit de derrames		
Equipos comunicación		
Desfibrilador		
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad	De la copropiedad (Una por piso en pasillo general)	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 28)	3209642718 - 3118187262.	DIRECTOR REG.- CUADRANTE 28
ACUEDUCTO	7411780	EPA
ENERGIA	3206773820	JORGE GRISALES
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3102250381	DIRECTOR REG.
DEFENSA CIVIL (rescates)	7495950	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3137470150 -7493500	CAPITAN
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	7493500	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA		
TELÉFONO: 7443019 EXT 63101		
CELULAR: 3104534220		
CORREO ELECTRÓNICO: csabogal@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
JEFE DE BRIGADAS PROCURADURIA REGIONAL	3206685682	NESTOR CARDENAS
SUSTANCIADOR	3146234239	CARLOS PALACIO
SUSTANCIADOR	3147114458	MARGARITA MARIA CASTRO
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: RUBEN CARRILLO
TELÉFONO: **CELULAR: 3152426084** **CORREO ELECTRÓNICO: edificioloteriadelquindio@gmail.com**
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Seguridad del Edificio Lotería del Quindío
TELÉFONO: **CELULAR: 3137871126** **CORREO ELECTRÓNICO:**

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Banco de la Republica
DIRECCIÓN	Calle 22 con carrera 15

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta del Banco de la Republica
DIRECCIÓN	Calle 22 con carrera 15

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PEREIRA, RISARALDA

CARRERA 8 # 42B – 50
PISO 4
BARRIO CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 8 # 42B - 50, Piso 4, Barrio Centro, Pereira (Risaralda),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Contagio por vectores - Covid 19	Inminente
Erupción volcánica		X	Cercanía al Volcán Nevado Ruiz	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Fenómeno de la niña	Posible
Movimientos sísmicos		X	Sismo ocurrido en 1999 con pérdidas humanas en la ciudad	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Edificio con carga combustible (papel), sistemas eléctricos	Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	NA	NA	Se mantiene alcohol almacenado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Edificio relativamente nuevo, falta de mantenimiento en redes hidráulicas	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X		Puede presentarse en la ocurrencia de sismos ya que es una zona de riesgo y por solo tener una sola salida de las oficinas	Posible
Accidentes de vehículos	X		Alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X		Bajar las escaleras del edificio	Posible
Atentados terroristas		X	Por ser una sede de la procuraduría	Posible
Hurto		X	Por ser una sede de la procuraduría	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 8 # 42B - 50, Piso 4, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto - Drywall
MATERIAL DEL PISO		Porcelanato
MATERIAL DEL TECHO		Icopor
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y Forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Luz LED
	Pasamanos	Metálicos
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	NO
	señalización	SI
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Metálico
	Puertas de oficina	Madera - Vidrio
	Puertas de salida	Vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		Existe 1 ascensor con una capacidad máxima de 600 kg.
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Porcelanato
SOTANOS		Existen 2 sótanos que son ocupados por la Fiscalía.
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1 ocupado por el procurador provincial
VÍAS DE ACCESO		Ingreso por la carrera 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Ingreso por la carrera 8
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Pereira - Risaralda - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		Cada oficina tiene su sistema de aire acondicionado.
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		SI
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe, pero según la antigüedad de la edificación se puede suponer que no lo es.
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Menos de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		Una salida por la carrera 8 Una salida por la calle 42B
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 8 es una puerta de vidrio. La salida por la calle 42 es una puerta metálica para la salida de emergencias.

LINDEROS	
NORTE	Vivienda Unifamiliar
SUR	Carrera 8
ORIENTE	Calle 42B
OCCIDENTE	Calle 43

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	22
MUJERES	21
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	2
FLOTANTES (VISITANTES)	300 personas (mensual)

HORARIOS DE TRABAJO	
ADMINISTRATIVOS	*7:00 am a 12:00 pm - 1:00 pm a 5:00 pm*
SERVICIOS GENERALES	*7:00 am a 12:00 am - 1:00 pm - 5:00 pm*

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,48	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,5	0,4	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,5	0,375	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,7	2,1	BAJA	0,75	0,7	0,5	1,9	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY	0	NO HAY
	Detectores de humo	NO HAY	33	NO HAY
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	SI	1	Cumple
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	Húmeda	1	Cumple
	Estaciones manuales	SI	3	Cumple
HIDRANTES EXTERNOS		SI	1	Cumple
MOTOBOMBAS		No se sabe	1	No se sabe
TANQUES DE AGUA		SI	1	Cumple
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI	30	Cumple
ALARMA DE EMERGENCIA		Todos los pisos	1	Cumple
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	NA	NA	NA	NA
	Tipo B	NA	NA	NA	NA
	Multipropósito ABC	10 lb	9	nov-21	Falta de mantenimiento
	Agente limpio	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plástica	1
Inmovilizadores	Tela y Espuma	1
Kit de derrames	NA	0
Equipos comunicación	NA	0
Desfibrilador	NA	0
Autocontenidos	NA	0
Cámaras de Seguridad	NA	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NA	0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	123 - 112- 3149811	
ACUEDUCTO	116 - 3151300	
ENERGIA	3151515	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144 - 3213964	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3264612	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	3356333	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: OSCAR CAGUA CASTELLANOS		
TELÉFONO: N/A		
CELULAR: 315 8508776		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacion.risaralda@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Julian Mauricio Suarez
TELÉFONO: 3340500
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD:
TELÉFONO: No aplica
CELULAR: 3225230917
CORREO ELECTRÓNICO: No aplica

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Estación Megabus Turín
DIRECCIÓN	Carrera 8 con Calle 44

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Estación Megabus Turín
DIRECCIÓN	Carrera 8 con Calle 44

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Colegio Nuestra Señora de Fatima
DIRECCIÓN	Carrera 8 con Calle 41

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Colegio Nuestra Señora de Fatima
DIRECCIÓN	Carrera 8 con Calle 41

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SAN ANDRÉS ISLAS

CARRERA 5 N0 10 – 14
CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 5 N0 10 – 14 Centro, ,** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Posible
Incendios forestales		X	Alta concentración de zonas verdes alrededor del municipio	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		características locativas de la sede en mal estado	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Fallas en las redes de acueducto y alcantarillado de la sede.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		X	Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X	X	Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas		X	situación social del país	Posible
Atentados terroristas		X	situación social del país	Posible
Hurto	X	X	situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 5 # 10- 14 , San Andres**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Drywall y Aluminio
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No aplica
	Pasamanos	No aplica
	Material de construcción	No aplica
	Superficie antideslizante	No aplica
	señalización	No aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Aluminio y Vidrio
	Puertas de oficina	Aluminio
	Puertas de salida	Metálica y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Salida por la carrera 5
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Vía de acceso por la carrera 5
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 5 # 10 - 14, centro
AIRE ACONDICIONADO		No tiene
SERVICIOS PUBLICOS		Energía eléctrica Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 tanques elevados
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		La estructura es casi nueva , pero según la antigüedad de la edificación de 5 años .
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 5 años
NUMERO DE SALIDAS		1 salida por la carrera 5
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida por la carrera 5 es una puerta metálica con parte de vidrio de dos hojas

LINDEROS	
NORTE	CARRERA 5
SUR	LOCAL COMERCIAL
ORIENTE	LOCAL COMERCIAL
OCCIDENTE	CALLE 4

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	25 personas (mensual)

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,7	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,3	0,5	1,6	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		Calle 13 con Carrera 16	1	Buen Estado
MOTOBOMBAS		No existe	0	No existe
TANQUES DE AGUA		No existe	0	No existe
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Áreas comunes	5	señalización de la Fiscalía
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	20 lb	1	sep-22	Extintor de la Fiscalía
	Agente limpio	3700 gr	2	sep-22	Extintor de la Fiscalía
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Madera	1
Inmovilizadores	No existe	0
Kit de derrames	No existe	0
Equipos comunicación	No existe	0
Desfibrilador	No existe	0
Autocontenidos	No existe	0
Cámaras de Seguridad	No existe	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No existe	0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	Botiquín de la fiscalía general de la Nación				

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE 2)	3204434768 - 8234080	
ACUEDUCTO	311887 58 44	
ENERGIA	3162836092	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	3190000 - 3203408028	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3203026121	
GAULA	3178874907	
HOSPITAL	8264000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Edna Rocio Acosta
TELÉFONO:
CELULAR: 3103389370
CORREO ELECTRÓNICO: eracosta@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Sede de la PGN
DIRECCIÓN	Carrera 5ª No 10 -14

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BARRANCABERMEJA, SANTANDER
ANTIGUO GRAN AHORRAR

CALLE 49A 8A-36
PISO 4

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 49a 8a-36 cuarto piso, antiguo Gran ahorrar , Barrancabermeja (Santander)** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	x	x	Existe la posibilidad de que se desarrollen plagas como cucarachas, roedores etc. A causa del mal almacenamiento del archivo	Probable
Movimientos sísmicos		x	Colombia es considerada como un país con un alto riesgo sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de fuego del Pacífico.	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		x	Probabilidad de accidente de tránsito durante el desplazamiento para el desarrollo de actividades laborales	Posible
Accidentes personales	x	x	Posibilidad de accidente durante el desplazamiento de actividades o tareas que sean por causa o con ocasión del trabajo	Posible
Revueltas / asonadas		x	Manifestación de carácter privado o público, muchas veces revueltas o revoluciones formales ya que esta sede se encuentra cerca al parque García Rovira diagonal a la gobernación	Posible
Atentados terroristas		x	Por ser una empresa del estado esta se ve expuesta a eventos como bombas y cualquier otro tipo de atentado.	Posible
Secuestro		x	chantajes, sobornos	Posible
Hurto		x	Manipulación del sistema, penetración en el sistema, hurto de información, acceso no autorizado al sistema, soborno de información.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 49a 8a-36 cuarto piso, antiguo gran ahorrar**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, revoques y acabados en pintura
MATERIAL DEL PISO		baldosa cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural y forzada
ESCALERAS	Iluminación	SI
	Pasamanos	SI
	Material de construcción	Ladrillo mármol
	Superficie antideslizante	SI
	Señalización	SI
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	SI
	Puertas de oficina	SI
	Puertas de salida	SI
	Puerta enrollable metálica	NO
ASCENSORES		NO
PISOS DE LA ESTRUCTURA		4 pisos
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		NO
VÍAS DE ACCESO		**1, Calle 49a 8a-36 cuarto piso, antiguo gran ahorrar**
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No se cuenta con accesos para personas en condición de discapacidad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, telefonía, internet.
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		SI, solo se beneficia el tercer piso
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		NO
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		NO
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		35 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta diseñada con vidrio y metal, en la entrada principal del edificio no se cuenta con servicio de vigilancia, al ingreso de la puerta de las oficinas de la procuraduría se dispone de un vigilante contratado por la misma.

LINDEROS	
NORTE	Calle 49a vía peatonal
SUR	Transversal 6
ORIENTE	Urbanización cincuentenario manzana f
OCCIDENTE	Urbanización cincuentenario manzana f

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	6
MUJERES	12
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
FLOTANTES (VISITANTES)	20 personas por día aproximadamente

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de	Total, vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,3	0,1	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,3	0,1	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,3	0,125	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,125	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,125	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,125	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,125	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,125	0,5	0,9	ALTA	0,5	0,7	0,3	1,4	MEDIA	0,5	0,8	1,0	2,3	BAJA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No se cuenta con equipo	N/A	N/A
	Detectores de humo	no se cuenta con equipo	N/A	N/A
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No se cuenta con equipo	N/A	N/A
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No se cuenta con equipo	N/A	N/A
	Estaciones manuales	No se cuenta con equipo	N/A	N/A
HIDRANTES EXTERNOS		No se cuenta con equipo	N/A	N/A
MOTOBOMBAS		Sótano	2	Se encuentran en buenas condiciones
TANQUES DE AGUA		Terraza	2	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Todo el edificio	20	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No se cuenta con equipo	N/A	N/A
PLANOS DE EVACUACIÓN		No se cuenta con equipo	N/A	N/A

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A	No se cuenta con el recurso			
	Tipo B	No se cuenta con el recurso	0	_	_
	Multipropósito ABC	10lbs	3	diciembre de 2018	Recarga vencida
	Agente limpio	10 lbs	4	diciembre de 2018	Mantenimiento vencido
	Agua a presión	No se cuenta con el recurso	0	_	_
	CO2	No se cuenta con el recurso	0	_	_

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	camilla de polietileno naranjas con sus respectivas correas en buen estado se evidencia que están empolvadas	2
Inmovilizadores	No se cuenta con el recurso	0
Kit de derrames	No se cuenta con el recurso	0
Equipos comunicación	Radios de comunicación los cuales maneja únicamente la empresa de seguridad	3
Desfibrilador	No se cuenta con el recurso	0
Equipos contra incendio	cuenta con extintores.	7
Autocontenidos	No se cuenta con el recurso	0
Cámaras de Seguridad	no se cuenta con el recurso	0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No se cuenta con el recurso	0
Otros	_	0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	123	
ACUEDUCTO	6216504	AGUAS DE BARRANCABERMEJA
ENERGIA	6223202	ESSA
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	6224086	
DEFENSA CIVIL (rescates)	6102625	
BOMBEROS (incendios, rescates)	113	
HOSPITAL	6010105	HOSPITAL GENERAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: MIGUEL		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacionnesantander@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		Miguel Bucaramanga
SECRETARIO		Teresa
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Ludy Sanchez Torres
TELÉFONO:
CELULAR: 3115478504
CORREO ELECTRÓNICO: edificiogranhorrar@outlook.es
NOMBRE JEFE DE SEGURIDAD: Frank Gonzales LASER SEGURIDAD
TELÉFONO: 3142985669
CELULAR: -
CORREO ELECTRÓNICO: -

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero compartido con la DIAN
DIRECCIÓN	calle 49

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero compartido con la DIAN
DIRECCIÓN	calle 49

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA TRIADA
BUCARAMANGA, SANTANDER

CALLE 35 # 19 – 41

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 35 # 19 – 41, La Triada, Bucaramanga (Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas				No aplica
Epidemias - plagas	x	x	covid-19 enfermedad infecciosa que se transmite a través del fómite que expulsa una persona infectada cuando tose, estornuda.	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Es un fenómeno Meteorologico,asociado a efectos físicos donde se desemboca lluvias, vientos tormentas durante algunos meses del año.	Probable
Movimientos sísmicos	x	x	En el departamento de Santander se registra la mayor parte de sismos del país; la mayoría de ellos con epicentro en el municipio de los santos.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Fallas en equipos y sistemas	x			Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		x	Probabilidad de accidente de tránsito en el desplazamiento de los funcionario como actor vial (conductor, pasajero, peatón) a entidades públicas y privadas externas en el desarrollo de sus actividades laborales.	Probable
Accidentes personales	x	x	Ejecución de actividades laborales de cada funcionario.	Posible
Revueltas / asonadas		x	En desplazamientos o en el lugar de trabajo, dado que se encuentra ubicado cerca al parque Santander, punto de encuentro de estos eventos.	Posible
Atentados terroristas		x	Los que puede padecer la entidad.	Posible
Secuestro		x	Por el desarrollo de sus actividades laborales.	Posible
Hurto		x	En desplazamientos y atención de público.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 35 # 19 - 41**
ESTRUCTURAS		Hierro y concreto con ventanas de vidrio.
PAREDES INTERIORES		cemento y ladrillo , revoques y acabados en pintura
MATERIAL DEL PISO		baldosa blanca.
MATERIAL DEL TECHO		Drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Forzada
ESCALERAS	Iluminación	N/A
	Pasamanos	N/A
	Material de construcción	N/A
	Superficie antideslizante	N/A
	Señalización	N/A
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	1
	Puertas de oficina	1
	Puertas de salida	1
	Puerta enrollable metálica	Puerta de vidrio, bordes de hierro
ASCENSORES		N/A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Piso de baldosa en buen estado
SOTANOS		No
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		Calle 35 # 19 - 41
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 35 # 19 - 41
AIRE ACONDICIONADO		si, en toda el área
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, telefonía, internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		ups
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		41 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta de vidrio, bordes de hierro, abre así afuera

LINDEROS	
NORTE	Centro comercial la Triada
SUR	Calle 35
ORIENTE	cafetería centro comercial la triada
OCCIDENTE	banco de la republica

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	3
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
FLOTANTES (VISITANTES)	8 a 10 personas diarias

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No tiene		
	Detectores de humo	No tiene		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No tiene		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No tiene		
	Estaciones manuales	No tiene		
HIDRANTES EXTERNOS		No tiene		
MOTOBOMBAS		No tiene		
TANQUES DE AGUA		No tiene		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		sí tiene	5	buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No tiene		
PLANOS DE EVACUACIÓN		no tiene		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A	no tiene			
	Tipo B	no tiene			
	Multipropósito ABC	no tiene	1	dic-21	Vencido
	Agente limpio	no tiene			
	Agua a presión	no tiene			
	CO2	no tiene			

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	No cuenta con el recurso	
Inmovilizadores	No cuenta con el recurso	
Kit de derrames	No cuenta con el recurso	
Equipos comunicación	No cuenta con el recurso	
Desfibrilador	No cuenta con el recurso	
Equipos contra incendio	No cuenta con el recurso	
Autocontenidos	No cuenta con el recurso	
Cámaras de Seguridad	No cuenta con el recurso	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No cuenta con el recurso	
Otros	No cuenta con el recurso	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CAI parque Santander)	(7) 652 2452 - 112 - 123	
ACUEDUCTO	(7) 6320220 Centro de atención telefónica:(7) 632 2000	
ENERGIA	6303333 ext. 1073 Reporte de daños y emergencias: 115 01 8000971 903	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(7) 630 5132 WhatsApp: 310 810 6896. Celular: 321 4517475	
DEFENSA CIVIL (rescates)	emergencias 144 - 6428434	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 (7) 652 6666 (7) 652 5220	
HOSPITAL	Universitario: (7) 6346110 Clínica Chicamocha: (7)645 9680 (7) 645 9680	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Miguel Ángel Vargas Murcia		
TELÉFONO: 313 301 93 52		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	313 301 93 52	Miguel Ángel Vargas Murcia
SECRETARIO		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Miguel Ángel Vargas Murcia
TELÉFONO: 313 301 93 52
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE SANTANDER
DIRECCIÓN	Calle 35 entre carreras 19 y 20 / Bucaramanga

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE SANTANDER
DIRECCIÓN	Calle 35 entre carreras 19 y 20 / Bucaramanga

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Luis Carlos Galán - Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 36 entre carreras 11 y 12

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Luis Carlos Galán - Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 36 entre carreras 11 y 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA CASONA
BUCARAMANGA, SANTANDER

CALLE 37 NO. 12-08

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 37 No. 12-08, La Casona, Bucaramanga (Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	x	x	covid-19 enfermedad infecciosa que se transmite a través del fómite que expulsa una persona infectada cuando tose, estornuda.	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Es un fenómeno Meteorológico, asociado a efectos físicos donde se desemboca lluvias, vientos tormentas durante algunos meses del año.	Probable
Movimientos sísmicos	x	x	En el departamento de Santander se registra la mayor parte de sismos del país; la mayoría de ellos con epicentro en el municipio de los santos.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Fallas en equipos y sistemas	x			Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		x	Probabilidad de accidente de tránsito en el desplazamiento de los funcionarios como actor vial (conductor, pasajero, peatón) a entidades públicas y privadas externas en el desarrollo de sus actividades laborales.	Probable
Accidentes personales	x	x	Ejecución de actividades laborales de cada funcionario.	Posible
Revueltas / asonadas		x	En desplazamientos o en el lugar de trabajo, dado que se encuentra ubicado cerca al parque Santander, punto de encuentro de estos eventos.	Posible
Atentados terroristas		x	Los que puede padecer la entidad.	Posible
Secuestro		x	Por el desarrollo de sus actividades laborales.	Posible
Hurto		x	En desplazamientos y atención de público.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**CALLE 37 No. 12-08**
ESTRUCTURAS		Tapia pisada, madera y piedra.
PAREDES INTERIORES		Tapia pisada, paredes construidas con tierra y barro junto con madera.
MATERIAL DEL PISO		Tableta Barichara
MATERIAL DEL TECHO		Caña brava, teja de barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural, aires acondicionados
ESCALERAS	Iluminación	Iluminación natural y luminarias
	Pasamanos	si
	Material de construcción	Hierro, pintura anticorrosiva
	Superficie antideslizante	N/A
	Señalización	No, se evidencia señalización solo avisos informativos sobre las medidas de bioseguridad para el covid-19.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Dos puertas la de madera dos en el parqueadero y en la entrada principal se encuentra señalizado
	Puertas de oficina	Material madera rustica.
	Puertas de salida	Material madera rustica.
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		N/A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		N/A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		1
VÍAS DE ACCESO		Calle 37 y carrera 12
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No cuenta en ninguna de los dos pisos de la estructura
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CLL 37 numero 12 -08 Bucaramanga
AIRE ACONDICIONADO		Si, en todas las Oficinas
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, telefonía, internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si.
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		180 años
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puertas de madera

LINDEROS	
NORTE	Calle 37
SUR	Diagonal casa vieja
ORIENTE	Restaurante aldaba y Carrera 13
OCCIDENTE	Carrera 12

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	17
MUJERES	38
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
FLOTANTES (VISITANTES)	entre 10 y 20 personas diarias.

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,3	0,6	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,6	1,5	MEDIA	0,6	0,8	0,3	1,7	MEDIA	0,625	0,2	1,0	1,8	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	no tiene	N/A	N/A
	Detectores de humo	SI	N/A	N/A
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	no tienen	N/A	N/A
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	no tiene	N/A	N/A
	Estaciones manuales	No tienen	N/A	N/A
HIDRANTES EXTERNOS		no tienen	N/A	N/A
MOTOBOMBAS		no tienen	N/A	N/A
TANQUES DE AGUA		si	1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		si	12	
ALARMA DE EMERGENCIA		no tienen		
PLANOS DE EVACUACIÓN		no tienen		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lb	3	01-dic-21	Vencidos; requieren recarga
	Agente limpio	10 lb	2	01-dic-21	Vencidos; requieren mantenimiento
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	sí, se evidencia una camilla anclada y con su señalización correspondiente; la otra camilla no cuenta con soporte y señalización.	2
Inmovilizadores	No cuenta con el recurso	
Kit de derrames	No cuenta con el recurso	
Equipos comunicación	No cuenta con el recurso	
Desfibrilador	si	1
Equipos contra incendio	No cuenta con el recurso	
Autocontenidos	No cuenta con el recurso	
Cámaras de Seguridad	No cuenta con el recurso	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No cuenta con el recurso	
Otros	No cuenta con el recurso	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CAI parque Santander)	(7) 652 2452 - 112 - 123	
ACUEDUCTO	(7) 6320220 Centro de atención telefónica:(7) 632 2000	
ENERGIA	6303333 ext. 1073 Reporte de daños y emergencias: 115 01 8000971 903	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(7) 630 5132 WhatsApp: 310 810 6896. Celular: 321 4517475	
DEFENSA CIVIL (rescates)	emergencias 144 - 6428434	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 (7) 652 6666 (7) 652 5220	
HOSPITAL	Universitario: (7) 6346110 Clínica Chicamocha: (7)645 9680 (7) 645 9680	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Miguel Ángel Vargas Murcia		
TELÉFONO: 313 301 93 52		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	313 301 93 52	Miguel Ángel Vargas Murcia
SECRETARIO		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Miguel Ángel Vargas Murcia
TELÉFONO: 313 301 93 52
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE GARCIA ROVIRA
DIRECCIÓN	Carrera 11 entre calles 36 y 37 -Bucaramanga

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE GARCIA ROVIRA
DIRECCIÓN	Carrera 11 entre calles 36 y 37 -Bucaramanga

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Luis Carlos Galán - Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 36 entre carreras 11 y 12

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Luis Carlos Galán - Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 36 entre carreras 11 y 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CASA LUIS PERÚ
BUCARAMANGA, SANTANDER

CALLE 37 # 11-18

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 37 # 11-18, Casa Luis Perú, Bucaramanga (Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas				No aplica
Epidemias - plagas	x		covid-19 enfermedad infecciosa que se transmite a través del fómite que expulsa una persona infectada cuando tose, estornuda.	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Es un fenómeno Meteorológico, asociado a efectos físicos donde se desemboca lluvias, vientos tormentas durante algunos meses del año.	Probable
Movimientos sísmicos	x	x	En el departamento de Santander se registra la mayor parte de sismos del país; la mayoría de ellos con epicentro en el municipio de los santos.	Inminente
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Fallas en equipos y sistemas	x			Posible
SOCIAL				
Accidentes de vehículos		x	Probabilidad de accidente de tránsito en el desplazamiento de los funcionarios como actor vial (conductor, pasajero, peatón) a entidades públicas y privadas externas en el desarrollo de sus actividades laborales.	Probable
Accidentes personales	x	x	Ejecución de actividades laborales de cada funcionario.	Posible
Revueltas / asonadas		x	En desplazamientos o en el lugar de trabajo, dado que se encuentra ubicado cerca al parque Santander, punto de encuentro de estos eventos.	Posible
Atentados terroristas		x	Los que puede padecer la entidad.	Posible
Secuestro		x	Por el desarrollo de sus actividades laborales.	Posible
Hurto		x	En desplazamientos y atención de público.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 37 # 11-18 Bucaramanga - Santander**
ESTRUCTURAS		tapia pisada, madera y piedra.
PAREDES INTERIORES		paredes construidas con tierra y barro amasado junto con madera
MATERIAL DEL PISO		piso ladrillo a la vista y piedra, tableta
MATERIAL DEL TECHO		madera y lamina de Drywall, con teja de barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y forzada
ESCALERAS	Iluminación	Natural, y artificial
	Pasamanos	N/A
	Material de construcción	escalón de piedra y roca natural
	Superficie antideslizante	No
	Señalización	No
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas si, señalización no
	Puertas de oficina	Madera rustica
	Puertas de salida	Madera rustica
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		N/A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		1
SOTANOS		No, Tiene
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N/A
VÍAS DE ACCESO		Calle 37 # 11 - 18
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si tiene disponibilidad a ramplas para evacuar personas discapacitadas
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 37 # 11-18 Bucaramanga - Santander
AIRE ACONDICIONADO		sí, en todas las oficinas
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, telefonía, internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si.
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		200 años
NUMERO DE SALIDAS		dos
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta de madera rustica. Cuenta con vigilancia y arco para detectar metales,

LINDEROS	
NORTE	Iglesia San Laureano
SUR	Grupo inmobiliario - Alianza Horizontal
ORIENTE	Sede Universidad Uniciencia
OCCIDENTE	Carrera 11

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	23
MUJERES	32
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
FLOTANTES (VISITANTES)	40 aproximadamente por día En este momento es poca la afluencia de público.

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD																NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS						
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																			
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,3	0,6	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,6	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Inminente	INMINENTE	0,3	0,6	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																			
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,6	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																			
Accidentes de vehículos	Probable	PROBABLE	0,3	0,625	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,625	0,9	1,8	MEDIA	0,8	0,8	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,7	0,9	2,2	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No tiene	No tiene	No tiene
	Detectores de humo	En cada Oficina, pasillos, cocina, subestación, cuartos eléctricos, cuarto de cableado, archivo. Auditorio	21	En buen estado, ubicados en cada una de las áreas cubriendo en su totalidad la sede
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No tiene	No tiene	No tiene
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No tiene	No tiene	No tiene
	Estaciones manuales	Subestación eléctrica, archivo, en pasillos, puerta trasera, auditorio.	8	En buen estado, ubicados en cada una de las áreas cubriendo en su totalidad la sede
HIDRANTES EXTERNOS		No tiene	No tiene	No tiene
MOTOBOMBAS		SI patio numero 3	1	En buen estado
TANQUES DE AGUA		Localizado en la parte de atrás de archivos patio 3	1	En buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No tiene	No tiene	No tiene
ALARMA DE EMERGENCIA		En toda la instalación de la procuraduría	5	En buen estado
PLANOS DE EVACUACIÓN		No tiene	No tiene	No tiene

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A	No tiene			
	Tipo B	No tiene			
	Multipropósito ABC	No tiene	7	01-dic-21	Pendiente por recarga.
	Agente limpio	10 lb	4	dic-21	Pendiente por recarga o mantenimiento.
	Agua a presión	No tiene			
	CO2	No tiene			

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Camilla de primero auxilios de polietileno flotante color naranja con varias manijas de transporte soporta 220 kg de peso (No se evidencian ancladas)	2
Inmovilizadores	Si, inmovilizador de cuello	1
Kit de derrames	No cuenta con el recurso	
Equipos comunicación	No cuenta con el recurso	
Desfibrilador	No cuenta con el recurso	
Equipos contra incendio	No cuenta con el recurso	
Autocontenidos	No cuenta con el recurso	
Cámaras de Seguridad	Si cuenta con cuatro cámaras de seguridad y una de ella movible	4
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	cinta de señalización contra peligro.	1
Otros	No hay	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3013460638 -6300100	
ACUEDUCTO	(7) 6320220 Centro de atención telefónica:(7) 632 2000	
ENERGIA	6303333 ext. 1073 Reporte de daños y emergencias: 115 01 8000971 903	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(7) 630 5132 WhatsApp: 310 810 6896. Celular: 321 4517475	
DEFENSA CIVIL (rescates)	emergencias 144 - 6428434	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 (7) 652 6666 (7) 652 5220	
HOSPITAL	Universitario: (7) 6346110 Clínica Chicamocha: (7)645 9680 (7) 645 9680	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Miguel Ángel Vargas Murcia		
TELÉFONO:		
CELULAR: 313 301 93 52		
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	313 301 93 52	Miguel Ángel Vargas Murcia
SECRETARIO		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: Miguel Ángel Vargas Murcia
TELÉFONO:
CELULAR: 313 301 93 52
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co
NOMBRE JEFE DE SEGURIDAD: Miguel Ángel Vargas Murcia
TELÉFONO:
CELULAR: 313 301 93 52
CORREO ELECTRÓNICO: mvargasm@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE GARCIA ROVIRA
DIRECCIÓN	Carrera 11 entre calles 36 y 37 -Bucaramanga

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE GARCIA ROVIRA
DIRECCIÓN	Carrera 11 entre calles 36 y 37 -Bucaramanga

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Luis Carlos Galán - Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 36 entre carreras 11 y 12

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Plazoleta Luis Carlos Galán - Bucaramanga
DIRECCIÓN	Calle 36 entre carreras 11 y 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO RAMÓN GONZALES PARRA
SAN GIL, SANTANDER

CARRERA 9 # 13-41
PISO 4

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Carrera 9 número 13-41 piso 4 Edificio Ramón Gonzales Parra, San Gil (Santander),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas			covid-19 enfermedad infecciosa que se transmite principalmente a través de las gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o aspira.	Inminente
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Es un fenómeno Meteorológico, asociado a efectos físicos donde se desemboca lluvias, vientos tormentas durante algunos meses del año.	Probable
Inundación				Probable
Movimientos sísmicos	x	x	Santander es área de zona telúrica	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		Carrera 9 número 13-41 piso 4 Edificio Ramón Gonzales Parra
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio marrón y vidrio.
PAREDES INTERIORES		ladrillo y concreta pintura blanca
MATERIAL DEL PISO		baldosa de mármol
MATERIAL DEL TECHO		Drywall con bases de aluminio
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aires acondicionados
ESCALERAS	Iluminación	sí aplica
	Pasamanos	sí aplica
	Material de construcción	concreto y piso de mármol
	Superficie antideslizante	sí aplica
	señalización	no aplica
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	puerta de vidrio y chapa con llave
	Puertas de oficina	puertas de madera
	Puertas de salida	puerta de vidrio
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		uno
PISOS DE LA ESTRUCTURA		5 pisos
SOTANOS		si
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N/A
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No tiene acceso y evacuación de personas discapacitadas
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 9 número 13-41 piso 4 edificio Ramon Gonzalez Parra.
AIRE ACONDICIONADO		7 aires acondicionados
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, telefonía, internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		planta energía parte externas una ups
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		25 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta de vidrio

LINDEROS	
NORTE	Edificio Ciprea
SUR	Carrera 10 entre calles 13 y 14
ORIENTE	Nuts establecimiento comercial
OCCIDENTE	Centro oftalmológico Virgilio Galvis

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,7	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	BAJO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,7	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	BAJO
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,7	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	BAJO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,7	1,0	0,6	2,2	BAJA	0,625	0,3	0,8	1,8	MEDIA	BAJO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No tiene		
	Detectores de humo	sí tiene	10	en buen estado
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	dentro de las oficinas no tiene, él edificio coopncentral si tiene gabinetes	4	en buen estado
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	no tiene		
	Estaciones manuales	No tiene		
HIDRANTES EXTERNOS		sí tiene, pero el edificio.		
MOTOBOMBAS		No tiene		
TANQUES DE AGUA		No tiene		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		sí aplica para la oficina como para el edificio		
ALARMA DE EMERGENCIA		solo pito		
PLANOS DE EVACUACIÓN		no tiene.		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 LB	3	dic-21	Con recarga Vencida
	Agente limpio	10 lb	2	dic-21	Con mantenimiento vencido
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	se evidencia camilla de primeros auxilios portátil naranja de polietileno en buen estado con sus correas estables sin deterioro	1
Inmovilizadores	evidenciamos un inmovilizador de cuello en buen estado	1
Kit de derrames	No cuenta con el recurso	
Equipos comunicación	No cuenta con el recurso	
Desfibrilador	No cuenta con el recurso	
Equipos contra incendio	No cuenta con el recurso	
Autocontenidos	No cuenta con el recurso	
Cámaras de Seguridad	la Cámara de seguridad que aplica para la Procuraduría solo es una en la entrada y el edificio cuenta con sistema de cámaras y vigilancia.	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No cuenta con el recurso	
Otros	No cuenta con el recurso	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	*CUADRANTE 1 – 3165446477* 3153371568	
ACUEDUCTO	3144426152 - 3166942740	
ENERGIA	115 - 01 8000 971903	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)		
DEFENSA CIVIL (rescates)	3132053690	
BOMBEROS (incendios, rescates)	7243417 - 3158557332 - 119	
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	310 8877414 - 7235510.	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Milena Rojas Plata.		
TELÉFONO:		
CELULAR: 317 886 93 48		
CORREO ELECTRÓNICO:		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Auxiliar servicios generales	317 250 9277	Leonardo Alberto Angarita Peñaranda.
SECRETARIO	(1) 5878750 ext. 71224.	Blanca Nelly Ruiz Carvajal
Citador grado 4	317 886 93 48	Milena Rojas Plata.
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR:		
TELÉFONO		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NOMBRE JEFE DE SEGURIDAD:		
TELÉFONO:		
CELULAR:		
CORREO ELECTRÓNICO:		

Punto de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE LA LIBERTAD
DIRECCIÓN:	Carrera 9 entre calles 12 y 13
PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE LA LIBERTAD
DIRECCIÓN:	Carrera 9 entre calles 12 y 13

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

VÉLEZ, SANTANDER
PALACIO JUSTICIA

CARRERA 2 9-06
PRIMER PISO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Carrera 2 9-06 PALACIO JUSTICIA PRIMER PISO, Vélez (Santander)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas				Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		x	Es un fenómeno meteorológico, asociado a efectos físicos donde se desemboca lluvias, vientos tormentas durante algunos meses del año.	Probable
Movimientos sísmicos	x	x	En el departamento de Santander se registra el 62 % de la totalidad del sismo del país, la mayoría de ellos con epicentro del municipio de Vélez.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)				Posible
Fallas en equipos y sistemas				Posible
SOCIAL				
Atentados terroristas	x	x	Bombas, atentados por ser una entidad del estado	Posible
Secuestro		x	Teniendo en cuenta que se presentó un secuestro hace 10 años Rodolfo Patiño conde en ese tiempo era zona roja.	Posible
Hurto		x	manipulación del sistema, penetración en el sistema, hurto de información, acceso no autorizado al sistema, soborno de información.	Probable

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 2 9-06 PALACIO JUSTICIA PRIMER PISO**
ESTRUCTURAS		ventanas de bordes de hierro con polarizado en blanco tiene pantallas iluminación con buena luz con buena luz .
PAREDES INTERIORES		Ladrillo y concreto.
MATERIAL DEL PISO		Piso en tableta color madera
MATERIAL DEL TECHO		Placa hecha en concreto a base de cemento pero mucho más resistente.
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		ventilación natural.
ESCALERAS	iluminación	sí, buena iluminación
	Pasamanos	sí cuentan con pasamos
	Material de construcción	en cemento y baldosa de mármol
	Superficie antideslizante	sí tiene antideslizante
	señalización	sí cuenta con señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	una sola puerta para evacuar, las vías de evacuación 6 vías
	Puertas de oficina	6 puertas (5 oficinas)
	Puertas de salida	una puerta para evacuar.
	Puerta enrollable metálica	puerta de madera.
ASCENSORES		NO TIENEN
PISOS DE LA ESTRUCTURA		5
SOTANOS		1
NÚMERO DE PARQUEADEROS		NO TIENEN
VÍAS DE ACCESO		Carrera 2 número 09-06
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No tiene acceso a incapacitaos
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 2 número 09-06
AIRE ACONDICIONADO		No cuenta con ventilación mecánica
SERVICIOS PUBLICOS		Acueducto, energía, teléfonos con extensiones internet
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		NO, UPS
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		NO
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		80 Años
NUMERO DE SALIDAS		Tres oficinas en total 6 salidas
DESCRIPCION DE SALIDAS		PUERTAS DE MADERA
LINDEROS		
NORTE		DIAGONAL A CATEDRAL
SUR		ALCALDIA

ORIENTE	PARQUE DE LA FOLCLOR
OCCIDENTE	
POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	8
MUJERES	3
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
FLOTANTES (VISITANTES)	No se está atendiendo al público.

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,5	1,27	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,6	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Probable	PROBABLE	0,1	0,625	0,5	1,3	MEDIA	0,5	0,9	0,3	1,7	MEDIA	0,38	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO TIENE		
	Detectores de humo	NO TIENE		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	NO TIENE		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO TIENE		
	Estaciones manuales	NO TIENE		
HIDRANTES EXTERNOS		Parte externa del palacio de justicia	1	buen estado
MOTOBOMBAS				
TANQUES DE AGUA		Tanque de agua en el sótano	1	Es en material y cemento, sin tapa cubierto con una teja presencia de moho
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		sí en las instalaciones del palacio de justicia	15	buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		NO TIENE		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO TIENE		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 lb	2	dic-21	se evidencia en su base pero sin acceso correcto
	Agente limpio	10 lb	1	dic-21	
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Si pero, establecido por el palacio de justicia	1
Inmovilizadores	No hay	
Kit de derrames	No hay	
Equipos comunicación	No hay	
Desfibrilador	Si pero, establecido por el palacio de justicia	1
Equipos contra incendio	No hay	
Autocontenidos	No hay	
Cámaras de Seguridad	No hay	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	No hay	
Otros	No hay	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
	UBICACIÓN	**INVENTARIO INTERNO**			
Botiquines	AHÍ UNO CAJON DE MATERIAL	Suero fisiológico	1		oct-20
		Gasas	5	quirúrgicas	
		solución espuma	1		
		yodo antiséptico	1		
		baja lenguas 2	3	desechables	
		tapa ojos	1	desechables	
		guantes	2	guantes de lates	
		venda ortopédica elástica 2* 4	2		
		manual básico de primeros auxilios	1		
		curitas	2		

		botiquín manual	1		
		pito	1		
		bisturí	1		
		linterna	1		
		tijeras	1		
		vendaje grande	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3186784159	cuadrante 1
ACUEDUCTO	70004200	
ENERGIA	buscarlo	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	no tiene	
DEFENSA CIVIL (rescates)	buscarlo	
BOMBEROS (incendios, rescates)	buscarlos	
HOSPITAL	977565795	hospital regional de Vélez
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Rosa Edilba Hernández		
TELÉFONO: 71227		
CELULAR: 3143249641		
CORREO ELECTRÓNICO: rhernandez@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	313 301 93 52	Miguel Ángel Vargas Murcia
SECRETARIO		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE: German Arciniegas Rodríguez		
TELÉFONO: extensión 71220		
CELULAR: 3166091324		
CORREO ELECTRÓNICO: garciniegas@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	HOYO DEL AIRE/ PARQUE NACIONAL DEL FOLCLOR
DIRECCIÓN	CRR 9 # 104 Vélez Santander

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	HOYO DEL AIRE/ PARQUE NACIONAL DEL FOLCLOR
DIRECCIÓN	CRR 9 # 104 Vélez Santander

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

REGIONAL Y PROVINCIAL
SINCELEJO, SUCRE

CALLE 22 NO 16-20

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 22 No 16-20, Sincelejo, Sucre** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	Dengue - La pandemia de Covid-19 sigue siendo una amenaza aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y organizacionales para la no atención presencial, el distanciamiento social y la limpieza de las áreas de trabajo.	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	En Sincelejo existen antecedentes de la ocurrencia de vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. A mediados del mes de mayo de 2022, según las noticias generadas en los diarios electrónicos del país, se registraron fuertes lluvias.	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	No se ha registrado sismos en Sincelejo, pero por su ubicación es posible que suceda.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	NO	SI	En la oficina de la Procuraduría no se ha presentado incendio, pero se podría presentar por debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a las descargas y tormentas eléctricas que se presentan, debido a las tormentas tropicales u otros fenómenos naturales.	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	NO	Es posible que se presenten explosiones por artefactos o micro artefactos explosivos dejados en las oficinas de la entidad Procuraduría o en las expensas comunes. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en las casas aledañas que funcionan en el sector. el sistema de transporte, el cual puede ser impactado con la colocación de artefactos explosivos y detonación de los mismos, por ser un tramo de gran afluencia de público.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	SI	SI	Por sabotaje de las instalaciones, también se pueden presentar fallas de tipo hidráulico. Con respecto a las aguas lluvias y sus posibles o probables escorrentías al interior de la sede, éstas se pueden minimizar por la existencia de bajantes de aguas lluvias con tapas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	NO	SI	Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones. Estas fallas también se pueden presentar si las instalaciones, equipos y máquinas son objeto de sabotaje.	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	NO	SI	En las oficinas de la Procuraduría se atiende público, Funcionarios que solicitan información sobre sus situaciones legales en procesos disciplinarios. También se atiende a ciudadanos que consultan sobre las situaciones que los aquejan.	Posible
Accidentes de vehículos	NO	SI	En las vías circundantes se han presentado accidentes viales y de tránsito. La funcionaria deben salir de las	Posible

			instalaciones a entidades del municipio, lo cual puede ocasionarles accidentes viales y/o de tránsito.	
Accidentes personales	SI	SI	En las instalaciones, se atiende público, además, el uso de zapatos de tacón, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. la Funcionaria debe salir de las instalaciones hacia a entidades de la ciudad, razón por la cual también pueden verse afectados con accidentes personales, debido al estado de las instalaciones visitadas o por otros factores.	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	La procuraduría por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos o micro artefactos explosivos.	Posible
Secuestro	NO	SI	Los Funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la entidad o para sus familias.	Posible
Hurto	NO	SI	La entidad recibe muy poco público, y la administración mantiene la vigilancia con los celadores ubicados en la sede, sin embargo las instalaciones pueden ser objeto de hurtos en horas no laborables.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 22 No 16-20, Sincelejo, Sucre**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, drywall, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de Concreto,
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Forzada (aires acondicionados, sistema central de ventilación (unidades de cassette) y ventiladores)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Solo hay uno solo, por el lado del vacío en toda la escalera
	Material de construcción	Concreto y acabado de granito
	Superficie antideslizante	Cinta antideslizante
	Señalización	algunas y están mal ubicadas.
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Una sola puerta de entrada y salida y ruta de evacuación señalizada, de material de vidrio templado y reja metálica
	Puertas de oficina	Madera y vidrio
	Puertas de salida	Reja metálica y vidrio
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Una sola vía, por la calle 22
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		La entrada principal posee rampa de acceso. Internamente no hay accesos.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Centro del poblado (Calle 22 No 16-20), Sincelejo, Sucre
AIRE ACONDICIONADO		Si (16 mini Split y sistema central de ventilación sistema central de ventilación (6 unidades de casete))
SERVICIOS PUBLICOS		Agua y energía.
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Un tanque subterráneo y dos elevados de 1000 lts cada uno
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se conoce. Los planos están en Bogotá, remodelación en 2012
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		No hay registro
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal de entrada y salida en vidrio templado con reja metálica externa

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,80	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,7	0,7	0,3	1,7	MEDIA	0,75	0,5	0,5	1,8	MEDIA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)		0	No tenemos red contra incendios
	Detectores de humo		0	no aplica
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	no aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	no aplica
	Estaciones manuales		0	no aplica
HIDRANTES EXTERNOS			0	no aplica
MOTOBOMBAS		Tanque subterráneo ubicado patio trasero	1	En buen Estado, mantenimiento desde abril 2022
TANQUES DE AGUA		Tanque subterráneo ubicado patio trasero y tanque elevado	2	Buen estado, los cambiaron en el año 2020
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		En todo el edificio (Pasillos, escaleras y oficinas mal ubicadas)	10	Mal estado y faltante
ALARMA DE EMERGENCIA			0	no aplica
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	no aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	20 Lbs 10 lbs	2 3	nov-20	Fueron recargado en 11/ 2020
	Agente limpio	10 Lbs	1	nov-20	Fueron recargado en 11/ 2020
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Camillas plásticas color naranja (2) en buen estado	2
Inmovilizadores		**0**
Kit de derrames		**0**
Equipos comunicación		**0**
Desfibrilador		0
Auto contenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros	kit de emergencia	1

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3132155395	Red de apoyo
ACUEDUCTO	Línea 116 - 2764421	VEOLIA-AGUAS DE LA SABANA
ENERGIA	Línea 115-(304) 243-3322	ELECTRICARIBE-
GAS NATURAL	Línea 164	SURTIGAS
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	Línea 132 (5)2801119	
DEFENSA CIVIL (rescates)	Línea 144 -57-5 2742076	
BOMBEROS (incendios, rescates)	Línea 119	
ARMADA NACIONAL	2806496	
GAULA POLICIA	165	
HOSPITAL	2809946-2820090	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Olga Regina Month		
TELÉFONO: 281006 ext. 42220		
CELULAR: 3014837572		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacionadministrativa.sucre@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3014837572	Olga Regina Month
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 9	3145599699	Gregoria Banda Rangel
OFICINISTA GR 6	3002006931	Tania Torres
SECRETARIO PROC. PROVINCIAL	3107471084	Angel Martinez Pineda
PROCURADORA REGIONAL SUCRE	3006480597	Lesvia María Montalvo Díaz
PROCURADOR PROVINCIAL SINCELEJO	3006546012	Ramón Espinosa Mendoza
SECRETARIO PROC. REGIONAL	3016457615	Elkin Geney Montero

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	FRENTE AL RESTAURANTE JAVIER PARRILLA
DIRECCIÓN	Calle 22 No 14-83 Calle Santander

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PARQUE DIAGONAL AL RESTAURANTE JAVIER PARRILLA
DIRECCIÓN	Calle 22 No 14-83 Calle Santander

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

JUDICIAL
EDIFICIO LAS MARÍAS
SINCELEJO, SUCRE

CALLE 23 NO 16-33

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 23 No 16-33 Edificio Las Marías (Sincelejo),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	NO	SI	Dengue - La pandemia de Covid-19 sigue siendo una amenaza aun cuando se han tomado las medidas sanitarias y organizacionales para la no atención presencial, el distanciamiento social y la limpieza de las áreas de trabajo.	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	NO	SI	En Sincelejo existen antecedentes de la ocurrencia de vendavales, granizadas y tormentas eléctricas. A mediados del mes de mayo de 2022, según las noticias generadas en los diarios electrónicos del país, se registraron fuertes lluvias.	Probable
Movimientos sísmicos	NO	SI	No se ha registrado sismos en Sincelejo, pero por su ubicación es posible que suceda.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	NO	SI	En la oficina de la Procuraduría no se ha presentado incendio, pero se podría presentar por debido a la cantidad de equipos con que se trabaja, unido a las descargas y tormentas eléctricas que se presentan, debido a las tormentas tropicales u otros fenómenos naturales.	Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	SI	NO	Es posible que se presenten explosiones por artefactos o micro artefactos explosivos dejados en las oficinas de la entidad Procuraduría o en las expensas comunes. También se pueden presentar explosiones por el uso de gas propano y gas natural, en las casas aledañas que funcionan en el sector. el sistema de transporte, el cual puede ser impactado con la colocación de artefactos explosivos y detonación de los mismos, por ser un tramo de gran afluencia de público.	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	SI	SI	Por sabotaje de las instalaciones, también se pueden presentar fallas de tipo hidráulico. Con respecto a las aguas lluvias y sus posibles o probables escorrentías al interior de la sede, éstas se pueden minimizar por la existencia de bajantes de aguas lluvias con tapas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	NO	SI	Por fallas en la distribución de la energía eléctrica, se pueden presentar fallas en los equipos de cómputo y en los racks de comunicaciones. Estas fallas también se pueden presentar si las instalaciones, equipos y máquinas son objeto de sabotaje.	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	NO	SI	En las oficinas de la Procuraduría se atiende público, Funcionarios que solicitan información sobre sus situaciones legales en procesos disciplinarios. También se atiende a ciudadanos que consultan sobre las situaciones que los aquejan.	Posible

Accidentes de vehículos	NO	SI	En las vías circundantes se han presentado accidentes viales y de tránsito. La funcionaria deben salir de las instalaciones a entidades del municipio, lo cual puede ocasionarles accidentes viales y/o de tránsito.	Posible
Accidentes personales	SI	SI	En las instalaciones, se atiende público, además, el uso de zapatos de tacón, se pueden presentar accidentes como golpes, resbalones, caídas a un mismo nivel y a diferente nivel. la Funcionaria debe salir de las instalaciones hacia a entidades de la ciudad, razón por la cual también pueden verse afectados con accidentes personales, debido al estado de las instalaciones visitadas o por otros factores.	Posible
Atentados terroristas	NO	SI	La procuraduría por ser una entidad del estado, puede llegar a ser objeto de atentados terroristas, mediante la colocación de artefactos o micro artefactos explosivos.	Posible
Secuestro	NO	SI	Los Funcionarios de la entidad, por ser una entidad del estado, pueden llegar a ser blanco de secuestros, con fines extorsivos para la entidad o para sus familias.	Posible
Hurto	NO	SI	La entidad recibe muy poco público, y la administración mantiene la vigilancia con los celadores ubicados en la sede, sin embargo las instalaciones pueden ser objeto de hurtos en horas no laborables.	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 23 No 16-33 Edificio Las Marías**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto, drywall, pintadas
MATERIAL DEL PISO		Baldosa cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Placa de Concreto, cielo raso en drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Forzada (aires acondicionados mini Split)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Si
	Pasamanos	Si, de un solo lado
	Material de construcción	Concreto y acabado de cerámica y granito al borde
	Superficie antideslizante	No tiene, aunque la superficie es antideslizante por el bordo en granito
	Señalización	No
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Una sola puerta de entrada y salida y ruta de evacuación señalizada, de material de vidrio templado y reja metálica
	Puertas de oficina	Puerta de ingreso a las oficinas de cada piso en vidrio templado y las de las oficinas internas son de Madera
	Puertas de salida	Vidrio templado
	Puerta enrollable metálica	No
ASCENSORES		No
PISOS DE LA ESTRUCTURA		3
SOTANOS		No
NÚMERO DE PARQUEADEROS		Ninguno
VÍAS DE ACCESO		Una sola vía, por la calle 23
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		La entrada principal posee rampa de acceso. Internamente no hay accesos.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Centro del poblado (Calle 23 No 16-33) Sincelejo, Sucre
AIRE ACONDICIONADO		Si (18 mini Split)
SERVICIOS PUBLICOS		Agua, energía, alcantarillado
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Alberca
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		2011
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta principal de entrada y salida en vidrio templado con reja metálica externa

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,80	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,6	1,8	MEDIA	0,6	0,7	0,3	1,6	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)		0	no aplica
	Detectores de humo		0	no aplica
	Gabinetes contra incendio (Tipo)		0	no aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)		0	no aplica
	Estaciones manuales		0	no aplica
HIDRANTES EXTERNOS			0	no aplica
MOTOBOMBAS		Ubicada en patio	1	Buen estado
TANQUES DE AGUA		Un tanque elevado	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		No tiene	0	no aplica
ALARMA DE EMERGENCIA			0	no aplica
PLANOS DE EVACUACIÓN			0	no aplica

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	20 Lb 10 lb	5 1	nov-20	vencidos
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		0
Inmovilizadores		**0**
Kit de derrames		**0**
Equipos comunicación		**0**
Desfibrilador		0
Auto contenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros	kit de emergencia	1

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3132155395	Red de apoyo
ACUEDUCTO	Línea 116 - 2764421	VEOLIA-AGUAS DE LA SABANA
ENERGIA	Línea 115-(304) 243-3322	ELECTRICARIBE-
GAS NATURAL	Línea 164	SURTIGAS
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	Línea 132 (5)2801119	
DEFENSA CIVIL (rescates)	Línea 144 -57-5 2742076	
BOMBEROS (incendios, rescates)	Línea 119	
ARMADA NACIONAL	2806496	
GAULA POLICIA	165	
HOSPITAL	2809946-2820090	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Olga Regina Month		
TELÉFONO: 281006 ext. 42220		
CELULAR: 3014837572		
CORREO ELECTRÓNICO: coordinacionadministrativa.sucre@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Secretario procuraduría provincial	3107471084	Angel Martinez
SUSTANCIADOR Gr. 11 (Procuraduría 162 Judicial de Familia)	3194662145	Luis Carlos Cruz
SUSTANCIADOR Gr. 11 (Procuraduría 44 Judicial II Conc. Adtiva.)	3124390952	Ricardo Sandoval

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	FRENTE AL RESTAURANTE JAVIER PARRILLA
DIRECCIÓN	Calle 22 No 14-83 Calle Santander

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	FRENTE AL RESTAURANTE JAVIER PARRILLA
DIRECCIÓN	Calle 22 No 14-83 Calle Santander

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CHAPARRAL, TOLIMA

CALLE 10 NO. 8 - 06
CENTRO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en **Calle 10 No. 8 - 06 centro, Chaparral (Tolima)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Contagio por vectores	Probable
Erupción volcánica	X	X	el departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendabales	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	múltiples fallas geológicas en esta zona del pais	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		rack de comunicaciones rodeado de material con poder calorifico	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posible fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 10 No. 8 - 06 centro, Chaparral TOLIMA**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		Mamposteria de ladrillo, estucado y acabados en pintura.
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cemento, estuco, cielo raso en machimbre
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilacion natural y aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	artificial
	Pasamanos	no tiene pasamanos
	Material de construcción	cemento y mineral
	Superficie antideslizante	tiene cinta antideslizante
	Señalización	no hay señalizacion
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	solo hay una via y salida de acceso, por la puerta principal la cual es en vidrio con una chapa con un espacio de 2.10 mts x 90 cm de ancho, y una reja metálica de seguridad.
	Puertas de oficina	puertas de madera con cerradura de pomo con un espacio de acceso de 1.95 mts de alto por 73 cm de ancho
	Puertas de salida	puerta metálica de una sola chapa, con un espacio de acceso de 1-87 mts de alto por 76 cm de ancho
	Puerta enrollable metálica	no hay
ASCENSORES		no hay
PISOS DE LA ESTRUCTURA		no aplica
SOTANOS		no hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no hay
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		existen rampas de acceso para personas con movilidad reducida
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 10 No. 8 - 06 centro
AIRE ACONDICIONADO		hay aire acondicionado en todas las oficinas
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		si tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		26 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		solo hay una via y salida de acceso, por la puerta principal la cual es en vidrio con una chapa con un espacio de 2.10 mts x 90 cm de ancho, y una reja metálica de seguridad.
LINDEROS		
NORTE		zona urbana
SUR		parque principal
ORIENTE		local comercial desocupado
OCCIDENTE		local comercial desocupado
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		3
MUJERES		5
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		1
FLOTANTES (VISITANTES)		entre 4 y 5 al dia

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Erupción volcánica	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Incendios forestales	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Maremoto	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,3	0,44	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	MEDIO
Otros	No aplica	NO APLICA	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,7	0,1	0,9	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	#N/D

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	4	dic-20	se encuentran bien ubicados pero sin señalizacion
	Agente limpio	10 Lb	4	dic-20	se encuentran bien ubicados pero sin señalizacion
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	camilla de polipropileno con arnes	1
Inmovilizadores	NO HAY	
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	NO HAY	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
		1	1	TIPO A	1/01/2019

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2460290	
ACUEDUCTO	2460915	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2460830	
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA	2460077	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Jairo Lancheros		
TELÉFONO: 2461582 ext. 83265 **CELULAR:** 3121458626 **CORREO ELECTRÓNICO:** jlancheros@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
CORORDINADORA ADMINISTRATIVA	3175324052	MARIA LENIS HERRERA
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parte externa de la sede
DIRECCIÓN	Calle 10 No. 8 - 06

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parte externa de la sede
DIRECCIÓN	Calle 10 No. 8 - 06

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PALACIO MUNICIPAL
EL ESPINAL, TOLIMA

CARRERA 6 NO. 8 - 07

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 6 No. 8 - 07 Palacio Municipal, El Espinal (Tolima)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	contagio por vectores	Probable
Erupción volcánica	X	X	el departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendabales	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	múltiples fallas geológicas en esta zona del pais	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	acumulacion de materiales con poder calorifico	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posible fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes personales	X	X		Posible
Revueltas / asonadas	X	X	sede ubicada cerca a otras entidades publicas	Posible
Atentados terroristas	X	X	sede ubicada cerca a otras entidades publicas	Posible
Secuestro	X	X	sede ubicada cerca a otras entidades publicas	Posible
Hurto	X	X	sede ubicada cerca a otras entidades publicas	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Cra. 6 No. 8 - 07 Palacio Municipal, El Espinal - Tolima**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto
PAREDES INTERIORES		Mamposteria de ladrillo, estucado y acabados en pintura.
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cielo raso superboard
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural y aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	no hay - es un solo nivel
	Pasamanos	no hay - es un solo nivel
	Material de construcción	no hay - es un solo nivel
	Superficie antideslizante	no hay - es un solo nivel
	Señalización	
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	una sola salida del centro de convivencia- porton metalico
	Puertas de oficina	solo existe una sola puerta de ingreso y salida apara la oficina (metálica con una sola chapa)
	Puertas de salida	solo existe una sola puerta de ingreso y salida apara la oficina (metálica con una sola chapa)
	Puerta enrollable metálica	no hay
ASCENSORES		no hay - es un solo nivel
PISOS DE LA ESTRUCTURA		no aplica
SOTANOS		no hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no hay
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		no existe
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		centro de convivencia ciudadana b/ villa paz mz eif
AIRE ACONDICIONADO		1 en la oficina del procurador
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (optimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		10 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		puerta principal metálica con una sola chapa con un espacio de acceso de 1.93cm de alto x 72 cm de ancho

LINDEROS	
NORTE	personeria
SUR	oficinas de medicina legal
ORIENTE	despacho de la policia
OCCIDENTE	comisaria de familia

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	1
MUJERES	0
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	entre 1 y 2 al dia

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,3	0,44	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,9	0,1	1,0	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	2	dic-20	no esta señalizado
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	NO HAY	
Inmovilizadores	NO HAY	
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	NO HAY	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	NO HAY	0	0	NO HAY	NO HAY

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2484571	
ACUEDUCTO	2390201	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2483810	
HOSPITAL SAN RAFAEL	2770906	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Rodrigo silva garcia		
TELÉFONO: 3143655387		
CELULAR: 3143655387		
CORREO ELECTRÓNICO: rsilva@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	3175324052	MARIAL LENIS HERRERA

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parte externa del centro de convivencia ciudadana
DIRECCIÓN	Calle 11 con carrera 18

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parte externa del centro de convivencia ciudadana
DIRECCIÓN	Calle 11 con carrera 18

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

GUAMO, TOLIMA

CARRERA 9A NO.9 - 43

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 9A No.9 - 43 Guamo (Tolima)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Contagio por vectores	Probable
Erupción volcánica	X	X	el departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Caja eléctrica con cableado sobresalido en la oficina principal	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio retirado del puesto de policía	Posible
Otros	NA	NA	NA	No aplica

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 9A No.9 - 43 Guamo-Tolima**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura.
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cemento y estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		solo aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	no hay - es un solo nivel
	Pasamanos	no hay - es un solo nivel
	Material de construcción	no hay - es un solo nivel
	Superficie antideslizante	no hay - es un solo nivel
	Señalización	
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puertas de oficina	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puertas de salida	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puerta enrollable metálica	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
ASCENSORES		no hay - es un solo nivel
PISOS DE LA ESTRUCTURA		no aplica
SOTANOS		no hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no hay
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		no existe
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		centro del Guamo-Tolima Carrera 9A No.9 - 43
AIRE ACONDICIONADO		1 en la oficina de la procuradora
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		42 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		puerta principal metálica con una sola chapa con un espacio de acceso de 1.93cm de alto x 72 cm de ancho
LINDEROS		
NORTE		urbano
SUR		urbano
ORIENTE		almacén de ropa
OCCIDENTE		Cafetería informal

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	entre 3 y 4 al día

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,3	0,44	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,0	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	1	dic-20	no esta señalizado
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	NO HAY	
Inmovilizadores	NO HAY	
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	NO HAY	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	NO HAY	0	0	NO HAY	NO HAY

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3123110562	
ACUEDUCTO	(+57) 8 2270135	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2272445	
HOSPITAL SAN ANTONIO	2270370	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Luz Amanda Gómez
TELÉFONO: 3108704600
CELULAR: 3108704600
CORREO ELECTRÓNICO: lagomeze@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal
DIRECCIÓN	calle 10 con carrera 12

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal
DIRECCIÓN	calle 10 con carrera 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

HONDA, TOLIMA

CARRERA 12A # 12 - 42

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 12A No. 12 -42, Honda (Tolima)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	contagio por vectores	Probable
Erupción volcánica	X	X	el departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Probable
Inundación	X	X	desbordamiento rio Magdalena	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	documentos cercanos a tomas eléctricas, archivos sobre el rack de comunicaciones, acumulación de muebles y enceres dañados	Inminente
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 12A No. 12 -42, Honda (Tolima)**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		Concreto y baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cemento y estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural y aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	artificial
	Pasamanos	concreto con baldosa y bordes antideslizantes en granito
	Material de construcción	concreto con baldosa
	Superficie antideslizante	bordes antideslizantes en granito
	Señalización	cada piso tiene señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	existe una sola ruta de evacuación por las escaleras
	Puertas de oficina	todas las puertas de las oficinas son en madera
	Puertas de salida	la puerta de la procuraduría y la puerta del primer piso del edificio (recepción) son en vidrio con marco metálico.
	Puerta enrollable metálica	no hay
ASCENSORES		sí hay pero están fuera de servicio
PISOS DE LA ESTRUCTURA		5
SOTANOS		el sótano está habilitado como parqueadero
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		no existe
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 12A No. 12 -42
AIRE ACONDICIONADO		en cada oficina existe aire acondicionado
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		sí tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		47 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		la puerta de la procuraduría con un espacio de 1,95 cm de alto y 80 cm de ancho y la puerta del primer piso del edificio con un espacio de 2,20 de alto x 90 cm de ancho, son en vidrio con marco metálico.
LINDEROS		
NORTE		galería o plaza de mercado
SUR		centro
ORIENTE		local abandonado
OCCIDENTE		*almacén reparación de electrodomésticos*
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		4
MUJERES		1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		2
FLOTANTES (VISITANTES)		entre 6 y 7 al día

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Inminente	INMINENTE	0,1	0	0,3	0,44	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,6	0,9	0,1	1,6	MEDIA	0,88	0,7	0,5	2,0	BAJA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	4	dic-20	se encuentran en buen estado
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	camilla en polipropileno naranja con arnés	2
Inmovilizadores	cervical	1
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	NO HAY	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD / UNIDADES	TIPO	ULTIMA FECHA DE REVISION
Botiquines	UBICACIÓN	INVENTARIO INTERNO			
	la caja se encuentra ubicada en el pasillo principal pero dentro solo hay alcohol y un paquete de algodón	0	0	NO HAY	NO HAY

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3102172037	
ACUEDUCTO	(+57) 8 2513986	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(8) 2513080	
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	2513100	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Rene Alexander Enciso		
TELÉFONO: 3121236905		
CELULAR: 3134567634		
CORREO ELECTRÓNICO: renciso@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3121458626	María Lenis Herrera

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque José León Armero
DIRECCIÓN	Carrera 13 con calle 11

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque José León Armero
DIRECCIÓN	Carrera 13 con calle 11

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BANCO AGRARIO
IBAGUÉ, TOLIMA

CARRERA 3 # 15-17

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **carrera 3 # 15-17, Banco Agrario, Ibagué (Tolima),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	NA	Inminente
Erupción volcánica	X	X	El departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	Múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Documentos cercanos a tomas eléctricas	Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	NA	NA	Deficiencia o falta de capacidad de las bajantes de aguas lluvias	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	Alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	Elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible
Atentados terroristas	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible
Secuestro	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible
Hurto	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DIRECCION		**CARRERA 3 # 15-17**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las Paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		Concreto y baldosa simulación madera
MATERIAL DEL TECHO		Cemento, cielo raso en icopor soportes metálicos con luminarias
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural pero muy poca por ventaneria adecuada para aires acondicionados
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Artificial
	Pasamanos	Concreto y mineral con cintas antideslizantes
	Material de construcción	Cemento y mineral
	Superficie antideslizante	Tiene cinta antideslizante
	señalización	Cada piso tiene señalización de emergencia
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Como vías de salida solo están las escaleras y el ascensor que conducen a la salida principal por la recepción o por el parqueadero.
	Puertas de oficina	Puertas de madera con cerradura de pomo
	Puertas de salida	Puertas de madera con ventana en vidrio marco aluminio y una chapa.
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		Cumple
PISOS DE LA ESTRUCTURA		14
SOTANOS		Se cuenta con doble Sótano
NÚMERO DE PARQUEADEROS		4
VÍAS DE ACCESO		2 (escaleras y ascensor)
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si cumple
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 15 No. 3 - 26 pisos 8 y 9 Edificio Banco Agrario
AIRE ACONDICIONADO		No se cuenta con aire acondicionado
SERVICIOS PUBLICOS		Agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		sí tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		52 años
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		Como vías de salida solo están las escaleras y el ascensor que conducen a la salida principal (recepción) o por el parqueadero.

LINDEROS	
NORTE	Parqueadero público
SUR	almacenes comerciales calle 15
ORIENTE	Banco pichincha
OCCIDENTE	almacenes comerciales CRA 3ra

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	18
MUJERES	17
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	entre 15 a 20 al día

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	NIVEL DE RIESGO
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**MEDIO**
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,77	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,8	MEDIA	0,6	0,9	0,9	2,4	BAJA	0,75	1,0	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES						
TIPO		**LOCALIZACIÓN**		**CANTIDAD**	**ESTADO**	
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	SI HAY		2	BUENO	
	Detectores de humo	SI HAY		2	BUENO	
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	SI HAY		2	BUENO	
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	SI HAY		1	BUENO	
	Estaciones manuales	SI HAY		2	BUENO	
HIDRANTES EXTERNOS		SI HAY		1	BUENO	
MOTOBOMBAS		SI HAY		1	BUENO	
TANQUES DE AGUA		SI HAY		1	BUENO	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI HAY		10	BUENO	
ALARMA DE EMERGENCIA		SI HAY		2	BUENO	
PLANOS DE EVACUACIÓN		SI HAY		1	BUENO	
RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**	
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)				
	Tipo A (Agua a presión)					
	Tipo B					
	Multipropósito ABC	10 Lb	7	nov-20	Se encuentran en el piso	
	Agente limpio	10 Lb	3	nov-20	Se encuentran en el piso	
	Agua a presión					
	CO2					
RECURSO		**CARACTERÍSTICAS**				**CANTIDAD**
Camillas		Plástica de polietileno con arnés				2
Inmovilizadores		NO HAY				
Kit de derrames		NO HAY				
Equipos comunicación		NO HAY				
Desfibrilador		NO HAY				
Autocontenidos		NO HAY				
Cámaras de Seguridad		Si hay al ingreso de cada piso				2
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		NO HAY				
Otros		NO HAY				

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2739999	
ACUEDUCTO	2756000	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2693333	
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	2739805	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria Lenis Herrera		
TELÉFONO: 5878750 ext. 83100		
CELULAR: 3175324052		
CORREO ELECTRÓNICO: mlherrera@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3121458626	Maria Lenis Herrera

Punto de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero edificio floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero edificio floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO FLORO SAAVEDRA
IBAGUÉ, TOLIMA

CARRERA 4 NO. 11 - 40
PISOS 4, 5 & 6

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 4 No. 11 - 40 pisos 4, 5, 6 Edificio Floro Saavedra, Ibagué (Tolima),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Deslizamientos o avalanchas	NA	NA	N/A	Posible
Epidemias - plagas	X	X	Contagio por vectores-covid 19	Inminente
Erupción volcánica	X	X	El departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendabales	Probable
Inundación	X	X	Desbordamiento rio Combeima	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	Múltiples fallas geológicas en esta zona del pais	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Documentos cercanos a tomas eléctricas	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posible fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Capacitar y realizar simulacros a funcionarios.	Posible
Accidentes de vehículos		X	Alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	Elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	Sede ubicada en zona centro del municipio	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 4 No. 11 - 40 pisos 4, 5, 6 Edificio Floro Saavedra, Ibagué (Tolima)**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		Mamposteria de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		Concreto y baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Cemento y estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilacion natural y aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Artificial
	Pasamanos	las escaleras cuentan con pasamanos de madera
	Material de construcción	Cemento y mineral
	Superficie antideslizante	Tiene cinta antideslizante
	Señalización	Cada piso tiene señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Existen 2 vías de evacuación una por las escaleras o ascensor que conducen a la puerta de salida del primer piso para todo el edificio la cual es en vidrio con marco de aluminio corredizo , y la otra via, es por la puerta alterna que conduce al parqueadero.
	Puertas de oficina	Todas las puertas de las oficinas son en madera
	Puertas de salida	Solo hay una puerta de evacuación para todo el edificio es en vidrio con marco de aluminio corredizo
	Puerta enrollable metálica	No hay
ASCENSORES		Si hay
PISOS DE LA ESTRUCTURA		9
SOTANOS		el sótano esta habilitado como parqueadero
NÚMERO DE PARQUEADEROS		3
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 4 No. 11 - 40 pisos 4, 5, 6 Edificio Floro Saavedra
AIRE ACONDICIONADO		En cada oficina existe aire acondicionado
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (optimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		SI
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		SI
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Mas de 40 años
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		Existen 2 vías de evacuación una por las escaleras o ascensor que conducen a la puerta de salida del primer piso para todo el edificio la cual es en vidrio con marco de aluminio corredizo , y la otra via, es por la puerta alterna que conduce al parqueadero.

LINDEROS	
NORTE	Parqueadero público
SUR	Plazoleta dario echandia
ORIENTE	Locales comerciales de belleza
OCCIDENTE	Locales comerciales de belleza

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	9
MUJERES	19
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	3
FLOTANTES (VISITANTES)	entre 5 y 10 al dia

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Deslizamientos o avalanchas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**MEDIO**
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,6	0,625	0,5	1,70	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,6	0,6	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,6	0,625	0,5	1,7	MEDIA	0,7	1,0	0,8	2,5	BAJA	1	0,8	0,8	2,7	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY	N/A	N/A
	Detectores de humo	NO HAY	N/A	N/A
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	SI HAY	9	Funcionales
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	HUMEDA	1	
	Estaciones manuales	SI HAY	8	
HIDRANTES EXTERNOS		SI HAY	2	
MOTOBOMBAS		SI HAY	2	
TANQUES DE AGUA		SI HAY	9	8 de mil littos y 1 sub de 25 metros
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI HAY	25	
ALARMA DE EMERGENCIA		SI HAY	1	
PLANOS DE EVACUACIÓN		SI HAY	8	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	6	feb-22	Se encuentran en el piso
	Agente limpio Solkaflam	10 Lb	3	feb-22	Se encuentran en el piso
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plastica naranja con arnes	2
Inmovilizadores	NO HAY	0
Kit de derrames	SI HAY	1
Equipos comunicación	SI HAY	2
Desfibrilador	NO HAY	0
Autocontenidos	NO HAY	0
Cámaras de Seguridad	SI HAY EN EL INGRESO Y EN CADA PISO DEL EDIFICIO Y PARQUEADEROS	10
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2739999	
ACUEDUCTO	2756000	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2693333	
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	2739805	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria Lenis Herrera Conde		
TELÉFONO: 5878750 ext. 83100		
CELULAR: 3175324052		
CORREO ELECTRÓNICO: mlherrera@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADORA ADMINISTRATIVA	3121458626	Maria Lenis Herrera
NA	NA	NA
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Marleny Briceño Camargo		
TELÉFONO: (038) 2619814		
CELULAR: 3103128502		
CORREO ELECTRÓNICO: edificio_florosaavedra@hotmail.com		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: Gonzalo Ayala- william Herrera - Exeno Novel Baron - Wilson Garcia		
TELÉFONO: N/A		
CELULAR: 3213171497 - 3123230473 - 313 4652900 - 310 7606605		
CORREO ELECTRÓNICO: gonzaloayalab66@gmail.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero edificio Floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parqueadero edificio Floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PUNTO DE ENCUENTRO SECUNDARIO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque murillo toro
DIRECCIÓN	Calle 11 entre carreras 3 y 4.

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque murillo toro
DIRECCIÓN	Calle 11 entre carreras 3 y 4.

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO MARTÍN POMALA
IBAGUÉ, TOLIMA

CARRERA 2 NO. 11 - 87/89
PISO 2

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 2 No. 11 - 87/89 Edificio Martín Pomala piso 2°, Ibagué (Tolima),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	Contagio por vectores - Covid 19	Inminente
Erupción volcánica	X	X	El departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	Múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	Documentos cercanos a tomas eléctricas, dentro del rack de comunicaciones hay papel, cartón, y productos químicos de limpieza.	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	Capacitación y simulacros a funcionarios	Posible
Accidentes de vehículos		X	Alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	Elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible
Atentados terroristas	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible
Secuestro	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible
Hurto	X	X	Sede ubicada en zona centro de la Ciudad	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Carrera 2 No. 11 - 87/89 Edificio Martin Pomala piso 2°**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto con ventanearía en aluminio y vidrio.
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura, las paredes de los baños y cocina son de baldosas.
MATERIAL DEL PISO		baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cielo raso
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Ventilación natural y aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Artificial
	Pasamanos	Las escaleras cuentan con pasamanos metálicos y de madera
	Material de construcción	Cemento y mineral
	Superficie antideslizante	Tiene cinta antideslizante
	Señalización	Cada piso tiene señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Existe una sola ruta de evacuación por las escaleras
	Puertas de oficina	Todas las puertas de las oficinas son en madera
	Puertas de salida	La puerta de la Procuraduría es una reja metálica corrediza, la puerta del primer piso del edificio (recepción) es en vidrio con marco metálico, y el portón principal es de rejas metálicas
	Puerta enrollable metálica	N/A
ASCENSORES		SI
PISOS DE LA ESTRUCTURA		5
SOTANOS		El sótano está habilitado como parqueadero
NÚMERO DE PARQUEADEROS		0
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si hay
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Carrera 2 No. 11 - 87/89 Edificio Martin Pomala piso 2°
AIRE ACONDICIONADO		En cada oficina existe aire acondicionado
SERVICIOS PUBLICOS		Agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		Si tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		Si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		40 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		La puerta de la Procuraduría es una reja metálica con bisagras y una sola chapa (60 cm x 185 cm), la puerta del primer piso del edificio (recepción) es en vidrio con marco metálico (80 cm x 1,90 cm), y el portón principal es de rejas metálicas (2.50 cm ancho x 2 mts de alto) la cual permanece abierta durante la jornada laboral.
LINDEROS		
NORTE		Parqueadero público
SUR		almacenes comerciales cra 3a
ORIENTE		almacén de calzado
OCCIDENTE		droguería drogas super baratas
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		7
MUJERES		8
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		1
FLOTANTES (VISITANTES)		entre 4 y 5 al día

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Inminente	INMINENTE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**MEDIO**
Erupción volcánica	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,7	0,5	0,6	1,81	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,7	0,5	0,6	1,8	MEDIA	0,8	0,9	0,2	1,8	MEDIA	0,875	0,8	0,7	2,4	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	3	1/022022	se encuentran en buen estado
	Agente limpio Solkaflam	10 Lb	1	1/022022	se encuentran en buen estado
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plástica naranja con arnés	2
Inmovilizadores	NO HAY	
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	SI HAY	1
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	2739999	
ACUEDUCTO	2756000	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2693333	
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	2739805	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Maria Lenis Herrera		
TELÉFONO: 5878750 ext. 83100		
CELULAR: 3175324052		
CORREO ELECTRÓNICO: mlherrera@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3121458626	Maria Lenis Herrera

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero edificio floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	parqueadero edificio floro Saavedra
DIRECCIÓN	Carrera 4 No. 11 - 40

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LÍBANO, TOLIMA

CALLE 5 NO. 9-10

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 5 No. 9-10, Líbano (Tolima)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	contagio por vectores	Probable
Erupción volcánica	X	X	cercanías al volcán nevado del Ruiz	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	por materiales con poder calorífico cercano a tomas eléctricos como papel, cartón, madera, teniendo en cuenta que el computador lo dejan encendido las 24 horas para permitir la conexión remota desde la casa	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio retirado del puesto de policía	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 5 No. 9-10, Líbano (Tolima)**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura.
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cemento y estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		solo ventilación natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	no hay - es un solo nivel
	Pasamanos	no hay - es un solo nivel
	Material de construcción	no hay - es un solo nivel
	Superficie antideslizante	no hay - es un solo nivel
	Señalización	
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puertas de oficina	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puertas de salida	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puerta enrollable metálica	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
ASCENSORES		no hay - es un solo nivel
PISOS DE LA ESTRUCTURA		no aplica
SOTANOS		no hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no hay
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		no existe
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 5 No. 9-10
AIRE ACONDICIONADO		no tienen
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		no tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		50 años
NUMERO DE SALIDAS		2
DESCRIPCION DE SALIDAS		portón principal metálico con una sola chapa con un espacio de acceso de 1.70 cm de ancho x 2.30 cm de alto, el otro portón está en la oficina de la procuradora la cual tiene las mismas medidas pero siempre permanece cerrada.
LINDEROS		
NORTE		urbano
SUR		urbano
ORIENTE		corresponsal bancario Bancolombia
OCCIDENTE		oficina de abogados

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	entre 2 y 3 al día

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,3	0,44	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,3	0,9	0,1	1,4	MEDIA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	1	dic-20	no está señalizado y se encuentra en el piso
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	NO HAY	
Inmovilizadores	NO HAY	
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	NO HAY	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	NO HAY	0	0	NO HAY	NO HAY

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3208375590	
ACUEDUCTO	(8)2561211	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(8) 2564112	
Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar	(8) 2564537	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Marisol Castaño		
TELÉFONO: 3154657809 **CELULAR:** 3154657809 **CORREO ELECTRÓNICO:** mcastano@prucuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
CORDINADORA ADMINISTRATIVA	3175324052	MARIA LENIS HERRERA

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal General isidro Prada
DIRECCIÓN	calle 5 con Carrera 10

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque principal General isidro Prada
DIRECCIÓN	calle 5 con Carrera 10

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MELGAR, TOLIMA

CALLE 6 # 24-02

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 6 # 24-02, Melgar (Tolima)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X	X	contagio por vectores	Probable
Erupción volcánica	X	X	el departamento del Tolima hace parte del cinturón volcánico de la cordillera central	Posible
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X	X	Eventuales lluvias y vendavales	Probable
Inundación	X	X	posible creciente del rio Sumapaz	Probable
Movimientos sísmicos	X	X	múltiples fallas geológicas en esta zona del país	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X	X	rack de comunicaciones dentro de cocina y cuarto de aseo	Probable
Fallas en equipos y sistemas	X		Posibles fallas en internet o computador dificultando la comunicación	Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X	X	falta de capacitaciones y simulacros a funcionarios, carencia de un plan de emergencias	Posible
Accidentes de vehículos		X	alto flujo vehicular frente a las instalaciones	Posible
Accidentes personales	X	X	elementos y enseres obstaculizando el paso	Posible
Revueltas / asonadas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Atentados terroristas	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Secuestro	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible
Hurto	X	X	sede ubicada en zona centro del municipio	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
DIRECCIÓN		**Calle 6 # 24-02, Melgar (Tolima)**
ESTRUCTURAS		Acero y concreto
PAREDES INTERIORES		Mampostería de ladrillo, estucado y acabados en pintura.
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		cemento y estuco
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		ventilación natural y aire acondicionado
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	artificial
	Pasamanos	solo hay al lado izquierdo bajando, al lado derecho no hay ni baranda ni pasamanos y a este lado hay un vacío de 1.50 metros aproximadamente
	Material de construcción	cemento y mineral
	Superficie antideslizante	tiene cinta antideslizante
	Señalización	no hay señalización
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	solo existe una sola puerta de ingreso y salida (metálica con una sola chapa)
	Puertas de oficina	puerta metálica con doble chapa con un espacio de acceso de 2 mt de alto por 88 cm de ancho
	Puertas de salida	puerta metálica de una sola chapa, con un espacio de acceso de 1-87 mt de alto por 76 cm de ancho
	Puerta enrollable metálica	no hay
ASCENSORES		no hay
PISOS DE LA ESTRUCTURA		no aplica
SOTANOS		no hay
NÚMERO DE PARQUEADEROS		no hay
VÍAS DE ACCESO		1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		no existe
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		centro de Melgar-Tolima calle 6 # 24-02
AIRE ACONDICIONADO		sí hay en la oficina del sustanciador y de la procuradora
SERVICIOS PUBLICOS		agua y energía (óptimos)
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		sí tiene
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		no tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		si
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		27 años
NUMERO DE SALIDAS		1
DESCRIPCION DE SALIDAS		puerta metálica de una sola chapa, con un espacio de acceso de 1-87 mt de alto por 76 cm de ancho, es la única salida para todos los funcionarios y residentes de los demás niveles
LINDEROS		
NORTE		restaurante
SUR		almacenes comerciales
ORIENTE		almacén de telefonía
OCCIDENTE		almacén central de iluminación
POBLACIÓN		
Clase		**Número funcionarios**
HOMBRES		1
MUJERES		1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD		0
CONTRATISTAS		0
FLOTANTES (VISITANTES)		entre 3 y 4 al día

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0	0,3	0,44	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0	0,3	0,4	ALTA	0,1	0,8	0,1	1,0	ALTA	0,5	0,2	0,5	1,2	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	NO HAY		
	Detectores de humo	NO HAY		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	NO HAY		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	NO HAY		
	Estaciones manuales	NO HAY		
HIDRANTES EXTERNOS		NO HAY		
MOTOBOMBAS		NO HAY		
TANQUES DE AGUA		NO HAY		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO HAY		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO HAY		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO HAY		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	1	dic-20	Se encuentra en el piso
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	NO HAY	
Inmovilizadores	NO HAY	
Kit de derrames	NO HAY	
Equipos comunicación	NO HAY	
Desfibrilador	NO HAY	
Autocontenidos	NO HAY	
Cámaras de Seguridad	NO HAY	
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico	NO HAY	
Otros	NO HAY	

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	NO HAY	0	0	NO HAY	NO HAY

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	350 3404460	
ACUEDUCTO	2454333	
ENERGIA	018000 962222	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	350 4391702	
Central de Urgencias Louis Pasteur	313 4578079	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Wilson Fernando Álzate
TELÉFONO: 3147336156
CELULAR: 3147336156
CORREO ELECTRÓNICO: walzate@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque General Gustavo Rojas Pinilla
DIRECCIÓN	calle 6 con carrera 25

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque General Gustavo Rojas Pinilla
DIRECCIÓN	calle 6 con carrera 25

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA

CALLE 6 # 5 - 11

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 6 # 5 - 11 Buenaventura (Valle del Cauca)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Probable
Maremoto		X		Inminente
Movimientos sísmicos		X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Probable
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
CALLE 6 No. 5 - 11/15		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		Granito, Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Teja Eternit
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado, Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	No existen
	Material de construcción	Granito- Mármol
	Superficie antideslizante	en Lija
	Señalización	suficiente y acorde, en cada escalera
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en madera en la entrada, puerta de cristal en la recepción.
	Puertas de oficina	Las puertas tienen un 35% de cristal, el resto en madera
	Puertas de salida	Puerta de madera
	Puerta enrollable metálica	N. A
ASCENSORES		N. A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica- Granito
SOTANOS		N. A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N. A
VÍAS DE ACCESO		Calle 6 Con Carrera 11
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		N. A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		SI
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 Aéreas
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No existe
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No existe
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		30 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida por puerta de ingreso principal

LINDEROS	
NORTE	calle 6ta
SUR	Casa Familiar
ORIENTE	Pc Unilago
OCCIDENTE	Casa Familiar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	5
MUJERES	8
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	10

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,70	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,3	0,7	0,3	1,3	MEDIA	1	0,8	0,7	2,5	BAJA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	N. A		
	Detectores de humo	Todas las Oficinas	8	Bueno
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	N. A		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	N. A		
	Estaciones manuales	SI	4	Bueno
HIDRANTES EXTERNOS		A 100 Mts	1	Regular
MOTOBOMBAS		NO EXISTE		
TANQUES DE AGUA		En la plancha del tercer Piso	3	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI	15	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		SI	1	Bueno
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO EXISTE		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lbs	4	dic-20	No tiene información frontal de vencimiento
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plástica en la grada de entrada al segundo piso	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	cocina	Gasa	1		
		Inmovilizador	1		
		Tablilla	1		
		Isodine Jabón	1		
		Copitos	3		
		Venda	1		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	3014382131	
ACUEDUCTO	(2)2405000	
ENERGIA	(2) 2229173	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	2 424475 / 3176496910	
DEFENSA CIVIL (rescates)	24242371	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119/ (2)242222	
ARMADA NACIONAL	146	
HOSPITAL	2437441	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: EDUARDO SILVA OROZCO		
TELÉFONO:		
CELULAR: 318 374 1177		
CORREO ELECTRÓNICO: esilva@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		

DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL
NOMBRE ADMINISTRADOR: EIFER DE JESUS SANCHEZ
TELÉFONO: 587-8750 Ext IP: 21109
CELULAR: 315 510 2605
CORREO ELECTRÓNICO: edsanchez@procuraduria.gov.co
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: NESTOR MINA RENTERIA
TELÉFONO:
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO: 3235213247

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL & JUDICIAL DE BUENAVENTURA
DIRECCIÓN	Calle 6 No. 5 -11 / 15

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL & JUDICIAL DE BUENAVENTURA
DIRECCIÓN	Calle 6 No. 5 -11 / 15

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL & JUDICIAL DE BUENAVENTURA
DIRECCIÓN	Calle 6 No. 5 -11 / 15

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL & JUDICIAL DE BUENAVENTURA
DIRECCIÓN	Calle 6 No. 5 -11 / 15

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

BUGA

CALLE 5 # 10 -57

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 5 No. 10 -57, Buga (Valle),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X			Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Probable
Inundación		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
Calle 5 No. 10 -57		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa de Adobe y ladrillo
PAREDES INTERIORES		Muro Ladrillo- Adobe
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Teja Eternit y Teja de Barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado, Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	No existen
	Material de construcción	No existen
	Superficie antideslizante	N. A
	Señalización	N. A
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en madera en la entrada y en la recepción. Esla misma
	Puertas de oficina	Las puertas en madera
	Puertas de salida	Puerta de madera
	Puerta enrollable metálica	N. A
ASCENSORES		N. A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa
SOTANOS		N. A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N. A
VÍAS DE ACCESO		Calle 5
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No existe
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		SI
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		No existen
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No existen
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No existen
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		90 años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Una salida por la misma de ingreso

LINDEROS	
NORTE	Calle 5ta, Casa Familiar
SUR	Casa Familiar
ORIENTE	Casa Familiar
OCCIDENTE	Casa Familiar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	8
MUJERES	4
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	10

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,64	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,2	1,4	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No aplica		
	Detectores de humo	No aplica		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No aplica		
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No aplica		
	Estaciones manuales	No aplica		
HIDRANTES EXTERNOS		500 Mts al Occidente	1	Regular
MOTOBOMBAS		No aplica		
TANQUES DE AGUA		No aplica		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si		
ALARMA DE EMERGENCIA		No aplica		
PLANOS DE EVACUACIÓN		No		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lbs	3	dic-20	
	Agente limpio	3700 grs	2	dic-20	
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	en Madera	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 439 7024	
ACUEDUCTO	(2)2281070	
ENERGIA	2375700 - 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132 / 2362266	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(2) 2270010.	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(2) 2365889	
ARMADA NACIONAL	3203522418	
HOSPITAL	228 2246 - 237 3000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Julian Andres Chara Leon
TELÉFONO:
CELULAR: 3148626579
CORREO ELECTRÓNICO: jchara@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA JUDICIAL DE BUGA
DIRECCIÓN	Calle 5No. 10-57

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA JUDICIAL DE BUGA
DIRECCIÓN	Calle 5No. 10-57

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

EDIFICIO BANCOLOMBIA
CALI VALLE DEL CAUCA

CALLE 11 #5 – 54
PISO 3 ,4 Y 7

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 11 No.5 - 54, Edificio Bancolombia, Piso 3 ,4 Y 7, Cali (Valle del Cauca)**, e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Probable
Inundación				Posible
Movimientos sísmicos		X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
Calle 11 No.5 - 54, Edificio Bancolombia, Piso 3 ,4 Y 7		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		Granito Pulido
MATERIAL DEL TECHO		Placa
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado, Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	SI
	Material de construcción	Granito- Pulido
	Superficie antideslizante	Metálica
	señalización	suficiente y acorde, en cada escalera
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en Cristal en la entrada, puerta de cristal en la recepción.
	Puertas de oficina	Las puertas son en madera
	Puertas de salida	Puerta de Cristal
	Puerta enrollable metálica	N.A
ASCENSORES		N.A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Granito Pulido
SOTANOS		N.A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N.A
VÍAS DE ACCESO		Calle 11 Con Carrera 5
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		N.A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		SI
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		SI
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		SI
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		40 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		

LINDEROS	
NORTE	Local Comercial
SUR	Edificio Leyer
ORIENTE	Calle 11
OCCIDENTE	Hotel Plaza

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	27
MUJERES	35
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	5

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,39	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
SOCIAL																		
Comportamientos no	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**

adaptativos por temor																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,5	0,6	1,4	MEDIA	0,6	0,9	0,7	2,2	BAJA	1	0,8	0,4	2,3	BAJA	**BAJO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES					
TIPO		**LOCALIZACIÓN**		**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	Oficinas y pasillos		40	Bueno
	Detectores de humo	Oficinas y pasillos		26	Bueno
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Oficinas y pasillos		3	Bueno
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No			
	Estaciones manuales	No			
HIDRANTES EXTERNOS		a 150 mts		1	Bueno
MOTOBOMBAS		no			
TANQUES DE AGUA		ultimo piso		3	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Oficinas y pasillos		26	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		Oficinas y pasillos		3	Bueno
PLANOS DE EVACUACIÓN		Pasillos		3	Bueno

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	10	dic-20	Propiedad de la administración del edificio
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plástica en la entrada a los pisos 3, 4 y 7	3
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 440 4328	
ACUEDUCTO	(2)392 7941	
ENERGIA	(2)524 0177	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(602) 5184200	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(2) 4000659	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 / (2) 882 1252	
ARMADA NACIONAL	(2) 324 0125	
HOSPITAL	2375858	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Eifer de Jesus Sanchez		
TELÉFONO: 587-8750 Ext IP: 21109		
CELULAR: 315 510 2605		
CORREO ELECTRÓNICO: edsanchez@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	EDIFICIO BANCOLOMBIA PH; PROCURADURIA JUDICIAL CALI
DIRECCIÓN	CALLE 11 No.5 - 54, Edificio Bancolombia, Piso 3 y 4

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	EDIFICIO BANCOLOMBIA PH; PROCURADURIA JUDICIAL CALI
DIRECCIÓN	CALLE 11 No.5 - 54, Edificio Bancolombia, Piso 3 y 4

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	EDIFICIO BANCOLOMBIA PH; PROCURADURIA JUDICIAL CALI
DIRECCIÓN	CALLE 11 No.5 - 54, Edificio Bancolombia, Piso 3 y 4

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	EDIFICIO BANCOLOMBIA PH; PROCURADURIA JUDICIAL CALI
DIRECCIÓN	CALLE 11 No.5 - 54, Edificio Bancolombia, Piso 3 y 4

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PROVINCIAL - CALI, VALLE DEL CAUCA
EDIFICIO 99

CARRERA 9 NO. 8 - 56

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Carrera 9 No. 8 - 56, Edificio 99, Cali (Valle del Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Probable
Inundación		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
Carrera 9 No. 8 - 56, Edificio 99		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		Porcelanato pasillos, oficinas baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Plancha de concreto y ladrillos
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado, Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	Si en todas las escaleras
	Material de construcción	Granito- Mármol Pulido
	Superficie antideslizante	en Lija
	señalización	suficiente y acorde, en cada escalera
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en madera en la entrada, puerta de cristal en la recepción.
	Puertas de oficina	Las puertas tienen un 35% de cristal, el resto en madera
	Puertas de salida	Puerta metálica
	Puerta enrollable metálica	N.A
ASCENSORES		N.A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa
SOTANOS		SI
NÚMERO DE PARQUEADEROS		2 Procuraduría
VÍAS DE ACCESO		Carrera 9 Con Calle 8
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		N.A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		Si
SERVICIOS PUBLICOS		
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 Aéreas y una subterránea
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No existen
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		35 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Escalera de acceso

LINDEROS	
NORTE	Calle 8ta
SUR	Edificio
ORIENTE	Parqueadero
OCCIDENTE	Carrera 9

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	21
MUJERES	31
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	5

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD																NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS						
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																			
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																			
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,70	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																			
Comportamientos no	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	**MEDIO**

adaptativos por temor																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	MEDIO
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	MEDIO
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	MEDIO
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	MEDIO
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	MEDIO
Hurto	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,6	0,9	0,4	1,9	MEDIA	1	0,7	0,4	2,1	BAJA	MEDIO

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No		
	Detectores de humo	No		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Si	4	Bueno
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No		
	Estaciones manuales	SI	10	Bueno
HIDRANTES EXTERNOS		SI	1	Bueno
MOTOBOMBAS		No		
TANQUES DE AGUA		SI	2	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI	30	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No	0	
PLANOS DE EVACUACIÓN		No	0	

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)	20	1	nov-20	Recarga no vigente
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lb	10	nov-20	Recarga no vigente
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
Camillas	Una plástica en el Primer piso y otras en Madera en las gradas de entrada al segundo piso y en tercer piso	2
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0

Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 440 4328	
ACUEDUCTO	(2)392 7941	
ENERGIA	(2)524 0177	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(602) 5184200	
DEFENSA CIVIL (rescates)	(2) 4000659	
BOMBEROS (incendios, rescates)	119 / (2) 882 1252	
ARMADA NACIONAL	(2) 324 0125	
HOSPITAL	2375858	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE ADMINISTRADOR: Eifer de Jesus Sanchez		
TELÉFONO: 587-8750 Ext IP: 21109		
CELULAR: 315 510 2605		
CORREO ELECTRÓNICO: edsanchez@procuraduria.gov.co		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA REGIONAL VALLE - PROCURADURIA PROVINCIAL
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 8 - 56, Edificio 99

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA REGIONAL VALLE - PROCURADURIA PROVINCIAL
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 8 - 56, Edificio 99

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA REGIONAL VALLE - PROCURADURIA PROVINCIAL
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 8 - 56, Edificio 99

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA REGIONAL VALLE - PROCURADURIA PROVINCIAL
DIRECCIÓN	CARRERA 9 No. 8 - 56, Edificio 99

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CARTAGO, VALLE DEL CAUCA

CALLE 12 No. 1 – 03

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 12 No. 1 – 03, Cartago (Valle del Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas	X			Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	X			Posible
Movimientos sísmicos	X			Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
CALLE 12 No. 1 - 03		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Teja Eternit
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado, Natural
ESCALERAS área común del edificio	iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	Si en todas las escaleras para los tres pisos
	Material de construcción	Granito- mármol
	Superficie antideslizante	en Granito
	señalización	suficiente y acorde, en cada escalera
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas en cristal en la entrada y es la misma puerta de cristal en la recepción.
	Puertas de oficina	Las puertas son en madera
	Puertas de salida	Puerta de Cristal
	Puerta enrollable metálica	N. A
ASCENSORES		N. A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica
SOTANOS		N. A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N. A
VÍAS DE ACCESO		Calle 12 Con Carrera 1
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		SI
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		SI
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		SI 1
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No existe
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		SI
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		13 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Salida de Cristal, La misma de Ingreso

LINDEROS	
NORTE	calle 12
SUR	Casa Familiar
ORIENTE	Carrera 1
OCCIDENTE	Casa Familiar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	4
MUJERES	2
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	10

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1. Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1. Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,70	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0,2	0,7	ALTA	0,5	0,8	0,3	1,7	MEDIA	1	0,2	0,3	1,5	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	N. A		
	Detectores de humo	N. A		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	N. A		
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	N. A		
	Estaciones manuales	En las áreas comunes de la edificación	6	Bueno
HIDRANTES EXTERNOS		A 50 Mes	1	Regular
MOTOBOMBAS		NO EXISTE		
TANQUES DE AGUA		NO EXISTE		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI	12	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		NO EXISTE		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO EXISTE		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10 Lbs	6	dic-20	En las áreas comunes de la edificación
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	plástica en la grada de entrada al segundo piso	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD / UNIDADES**	**TIPO**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**
Botiquines	**UBICACIÓN**	**INVENTARIO INTERNO**			
	En la recepción	Gasa	1	paquete	No Posee
		Inmovilizador	1	Unidad	No Posee
		Tablilla	1	paquete	No Posee
		Tapa bocas	2	Cajas	No Posee

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	301 440 6749	
ACUEDUCTO	(2) 212 4244	
ENERGIA	(6) 315 1515	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(2) 210 5468	
DEFENSA CIVIL (rescates)	24242371	
BOMBEROS (incendios, rescates)	350 252 5589	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(2) 209 9994	
DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: MISAEL VILLAMARIN		
TELÉFONO:		
CELULAR: 316 525 4171		
CORREO ELECTRÓNICO: mvillamarin@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
Otros: (Especifique)		
DATOS DE CONTACTO PROPIEDAD HORIZONTAL		
NOMBRE ADMINISTRADOR: EIFER DE JESUS SANCHEZ		
TELÉFONO: 587-8750 Ext IP: 21109		
CELULAR: 315 510 2605		
CORREO ELECTRÓNICO: edsanchez@procuraduria.gov.co		
NOMBRE GUARDA DE SEGURIDAD: JORGE ELIECER CUERO TORRES / ENSON FRANCHESCOLL		
TELÉFONO:		
CELULAR: 322 360 2935 / 350 525 8187		
CORREO ELECTRÓNICO: patricia8625@hotmail.com / franches5963@gmail.com		

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL & JUDICIAL DE CARTAGO
DIRECCIÓN	CALLE 12 No. 1 - 03

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA PROVINCIAL & JUDICIAL DE CARTAGO
DIRECCIÓN	CALLE 12 No. 1 - 03

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
EDIFICIO VERSILIA

CALLE 31 # 30-05 OFICINA 601

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 31 # 30-05 Oficina 601 Edificio Versilia, Palmira (Valle)** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Inundación				Posible
Movimientos sísmicos		X		Probable
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCIÓN LOCATIVA		
Calle 31 # 30-05 Oficina 601 Edificio Versilia		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta de placa
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Plancha
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado y Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	no
	Material de construcción	Mármol - Granito
	Superficie antideslizante	Granito desnudo
	Señalización	suficiente y acorde, en la oficina y escalera
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas de cristal en la entrada, puerta de cristal la Oficina.
	Puertas de oficina	Las puertas tienen un95% de cristal,
	Puertas de salida	Puerta de Cristal
	Puerta enrollable metálica	N. A
ASCENSORES		N. A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Baldosa - Granito
SOTANOS		N. A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N. A
VÍAS DE ACCESO		Calle 30 y Carrera 31
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		No
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Palmira
AIRE ACONDICIONADO		SI
SERVICIOS PUBLICOS		1 baño con cisterna y lavamanos
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2 aéreas
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		SI
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		20 años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		de cristal

LINDEROS	
NORTE	Oficina de AV Villas- Créditos
SUR	Bloque apartamentos
ORIENTE	Bloque apartamentos
OCCIDENTE	oficinas

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	2
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	1
FLOTANTES (VISITANTES)	2

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total, vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total, vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total, vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Probable	PROBABLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,64	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,1	0,5	0	0,6	ALTA	0,4	0,8	0,3	1,5	MEDIA	0,75	0,7	0,4	1,8	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	No		
	Detectores de humo	No		
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	Ingreso oficina-Pasillo piso 6	1	Bueno
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No		
	Estaciones manuales	No		
HIDRANTES EXTERNOS		No		
MOTOBOMBAS		No		
TANQUES DE AGUA		Si	2	Bueno
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Si	3	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		No		
PLANOS DE EVACUACIÓN		No		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC				
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		0
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	318 775 8765-2755264	
ACUEDUCTO	(2) 2 85 5434	
ENERGIA	318 726 5435	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	(2) 2 83 5396	
DEFENSA CIVIL (rescates)	311 808 4438-2810622	
BOMBEROS (incendios, rescates)	(2) 2 75 8333-2756677	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	(2) 2 2856 161-2759386	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Mario Ernesto Contreras
TELÉFONO:
CELULAR: 310 473 8104
CORREO ELECTRÓNICO: mecontreras@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA JUDICIAL DE PALMIRA
DIRECCIÓN	Calle 31 con carrera30, Edif. Versilia, Oficina 601

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA JUDICIAL DE PALMIRA
DIRECCIÓN	Calle 31 con carrera30, Edif. Versilia, Oficina 601

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA

CARRERA 8 CON CARRERA 10
ANTIGUO PRIMITIVO CRESPO

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CARRERA 8 CON CARRERA 10, ANTIGUO PRIMITIVO CRESPO, Roldanillo (Valle del Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Probable
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Probable
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

CARRERA 8 CON CARRERA 10, ANTIGUO PRIMITIVO CRESPO		**(Diligencie un formato por cada sede)**
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		cerámica tipo madera
MATERIAL DEL TECHO		Panel yeso, teja de Barro
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Aire Acondicionado
ESCALERAS área común del edificio	iluminación	N. A
	Pasamanos	N. A
	Material de construcción	N. A
	Superficie antideslizante	N. A
	señalización	N. A
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas de cristal en la entrada a la Oficina.
	Puertas de oficina	Las puertas tienen un 95% de cristal,
	Puertas de salida	Puerta de Cristal
	Puerta enrollable metálica	N. A
ASCENSORES		N. A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		cerámica tipo madera
SOTANOS		N. A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N. A
VÍAS DE ACCESO		Carrera 8 Con Calle 10
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si, aunque no este señalizado
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Roldanillo
AIRE ACONDICIONADO		2
SERVICIOS PUBLICOS		No Existe
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		NO
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		NO
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		90 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Puerta de Cristal

LINDEROS	
NORTE	Calle 8,
SUR	Biblioteca Municipal
ORIENTE	Fundamujer
OCCIDENTE	Asoamar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	1
MUJERES	0
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	0

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,50	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,0	0,5	0	0,5	ALTA	0,2	0,3	0,1	0,6	ALTA	0,375	0,0	0,3	0,7	ALTA	**ALTO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	automáticos (Rociadores o sprinkler)	N. A		
	Detectores de humo	NO EXISTE		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	NO EXISTE		
	Red contraincendios (Seca o húmeda)	N. A		
	Estaciones manuales	NO EXISTE		
HIDRANTES EXTERNOS		NO EXISTE		
MOTOBOMBAS		NO EXISTE		
TANQUES DE AGUA		NO EXISTE		
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		NO EXISTE		
ALARMA DE EMERGENCIA		NO EXISTE		
PLANOS DE EVACUACIÓN		NO EXISTE		

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				No Existe
	Tipo B				No Existe
	Multipropósito ABC				No Existe
	Agente limpio				No Existe
	Agua a presión				No Existe
	CO2				No Existe

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas		0
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		0
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	317 2607560	
ACUEDUCTO	2297505	
ENERGIA	018000 112 115	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	317 854 7380	
DEFENSA CIVIL (rescates)	2 4000659, 4000257 Ext. 103	
BOMBEROS (incendios, rescates)	2298333	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	2295000	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Norberto Gomez
TELÉFONO:
CELULAR: 315 458 6545
CORREO ELECTRÓNICO: ngomez@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA JUDICIAL DE ROLDANILLO
DIRECCIÓN	CARRERA 8 CON CALLE 10

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	PROCURADURIA JUDICIAL DE ROLDANILLO
DIRECCIÓN	CARRERA 8 CON CALLE 10

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

CALLE 5 NO. 50 – 12
PISO 5

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **CALLE 5 No. 50 - 12, Piso 5, Sevilla (Valle del Cauca),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X		Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X		Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X			Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X			Posible
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	X			Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica		X		Posible
Fallas en equipos y sistemas	X			Posible
Otros				Posible
SOCIAL				
Comportamientos no adaptativos por temor	X			Posible
Accidentes de vehículos		X		Posible
Accidentes personales	X			Posible
Revueltas / asonadas		X		Posible
Atentados terroristas		X		Posible
Secuestro		X		Posible
Hurto		X		Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

CALLE 5 No. 50 - 12, Piso 5		(Diligencie un formato por cada sede)
ESTRUCTURAS		Aporticada con placa entre piso y cubierta liviana
PAREDES INTERIORES		Muro mampostería
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Plancha
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Natural
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Lampara tipo Led y Luz Ambiente.
	Pasamanos	Si en gradas al Quinto piso
	Material de construcción	Granito
	Superficie antideslizante	Granito desnudo
	Señalización	suficiente y acorde, en la oficina y escalera
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puertas de cristal en la entrada, puerta de cristal la Oficina.
	Puertas de oficina	Las puertas tienen un 95% de cristal,
	Puertas de salida	Puerta de Cristal
	Puerta enrollable metálica	N. A
ASCENSORES		N. A
PISOS DE LA ESTRUCTURA		Cerámica - roja
SOTANOS		N. A
NÚMERO DE PARQUEADEROS		N. A
VÍAS DE ACCESO		Carrera 50 Con Calle 51
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Si, aunque no este señalizado
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Sevilla
AIRE ACONDICIONADO		NO
SERVICIOS PUBLICOS		SI
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		SI
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		SI
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		SI
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		30 Años
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		Portón Metálico

LINDEROS	
NORTE	casa familiar
SUR	Plaza la Concordia
ORIENTE	carrera 50
OCCIDENTE	casa familiar

POBLACIÓN	
Clase	**Número funcionarios**
HOMBRES	0
MUJERES	1
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	0
CONTRATISTAS	0
FLOTANTES (VISITANTES)	0

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,75	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Otros	Posible	POSIBLE	0,0	0,3	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Comportamientos no adaptativos por temor	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Secuestro	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,0	0,25	0,5	0,8	ALTA	0,3	0,8	0,4	1,6	MEDIA	1	0,8	0,6	2,4	BAJA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		**LOCALIZACIÓN**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o sprinkler)	N. A		
	Detectores de humo	NO EXISTE		
	Gabinetes contra incendio (Tipo)	Pasillo de ingreso a la oficina	1	Bueno
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	N. A		
	Estaciones manuales	En pasillos de cada piso	15	Bueno
HIDRANTES EXTERNOS		NO EXISTE	0	
MOTOBOMBAS		NO EXISTE		
TANQUES DE AGUA		SI	1	
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		SI	53	Bueno
ALARMA DE EMERGENCIA		NO EXISTE		
PLANOS DE EVACUACIÓN		SI	5	Bueno

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**		**CANTIDAD**	**ULTIMA FECHA DE REVISION**	**OBSERVACIONES**
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)				
	Tipo B				
	Multipropósito ABC	10Lbs	15	oct-21	Tres por cada piso
	Agente limpio				
	Agua a presión				
	CO2				

RECURSO	**CARACTERÍSTICAS**	**CANTIDAD**
Camillas	Plástica ubicada en el primer piso	1
Inmovilizadores		0
Kit de derrames		0
Equipos comunicación		0
Desfibrilador		0
Autocontenidos		
Cámaras de Seguridad		0
Elementos para demarcación de áreas / cerramientos/ control de tráfico		0
Otros		

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE	320 297 4591	
ACUEDUCTO	3128321536	Margarita Lopez
ENERGIA	800 760 909	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	2196063	
DEFENSA CIVIL (rescates)	219 2074	Edwin Montoya
BOMBEROS (incendios, rescates)	3120 842 3458	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	2196013	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: VERONICA MARIA GALVIS OSPINA
TELÉFONO:
CELULAR: 312 211 1386
CORREO ELECTRÓNICO: vgalvis@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA - VALLE; PROCURADURIA JUDICIAL DE SEVILLA
DIRECCIÓN	CALLE 51 No. 50 - 12

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA - VALLE; PROCURADURIA JUDICIAL DE SEVILLA
DIRECCIÓN	CALLE 51 No. 50 - 12

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MITÚ, VAUPÉS

CALLE 12T # 13 – 66

I. ALCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 12T # 13 – 66, Barrio Centro (Mitú),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Epidemias - plagas		X	Zona boscosa con presencia de fiebre amarilla, presencia de zancudos	Probable
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Clima tropical - humedad	Probable
Incendios forestales		X		Posible
Inundación		X	Municipio aledaño al Rio Vaupés	Posible
Movimientos sísmicos		X		Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Antuedad del edificio	Posible
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	X		Almacenamiento de líquidos combustible de la planta de energía	Posible
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	X		Antigüedad del edificio	Posible
Fallas en equipos y sistemas			No se realizan mantenimiento de equipos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos				Posible
Accidentes personales				Posible
Revueltas / asonadas				Posible
Atentados terroristas				Posible
Hurto				Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 12T # 13 – 66, Barrio Centro**
ESTRUCTURAS		Concreto
PAREDES INTERIORES		Concreto con divisiones modulares
MATERIAL DEL PISO		Baldosa
MATERIAL DEL TECHO		Teja metálica con cielo raso en acopar prensado
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y Forzada (Mini Split)
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	Luz LED
	Pasamanos	De un solo lado en madera
	Material de construcción	Concreto y baldosa roja
	Superficie antideslizante	No tiene
	Señalización	Si
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Puerta principal como entrada y salida en vidrio y metal de dos hojas con ruta de evacuación por pasillo principal del segundo piso bajando por únicas escaleras por el pasillo principal del primer piso
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Vidrio y metal de dos hojas
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		Ingreso por la calle 12T
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		Ingreso por la calle 12T con rampa de acceso en concreto
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Calle 12T # 13 – 66, Barrio Centro, Mitú - Vaupés - Colombia
AIRE ACONDICIONADO		6 mini Split (Se está instalando un equipo con dos puntos de ventilación
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		2, un tanque de plástico en alberca de 1000 litros y uno elevado de 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		Si
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No se sabe pero por la antigüedad del edificio se cree que no
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		No se sabe, pero según el funcionario la edificación tiene más de 25 años de construida.
NUMERO DE SALIDAS		Una
DESCRIPCION DE SALIDAS		La salida de la sede es una puerta de vidrio con rejas metálicas de dos hojas que lleva a las calle 12 T.

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Epidemias - plagas	Probable	PROBABLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Incendios forestales	Posible	POSIBLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,375	0,6	1,26	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Pérdida o contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)	Posible	POSIBLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica	Posible	POSIBLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,3	0,4	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,3	0,375	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,3	0,375	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,3	0,375	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,3	0,375	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,3	0,375	0,6	1,3	MEDIA	0,6	0,5	0,5	1,5	MEDIA	0,5	0,7	0,5	1,7	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No existe	0	No existe
	Detectores de humo	No existe	0	No existe
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No existe	0	No existe
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No existe	0	No existe
	Estaciones manuales	No existe	0	No existe
HIDRANTES EXTERNOS		No existe	0	No existe
MOTOBOMBAS		Patio	1	Mal estado
TANQUES DE AGUA		Patio	2	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	4	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		No existe	0	No existe
PLANOS DE EVACUACIÓN		No existe	0	No existe

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
Extintores	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
	Tipo A (Agua a presión)	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Tipo B	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	5	No aplica	No aplica
	Agente limpio	3700 gr	No existe	No aplica	No aplica
	Agua a presión	No existe	No existe	No aplica	No aplica
	CO2	No existe	No existe	No aplica	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3208280896 - 3172579427 - 3213941328	Mitú al Dia
ACUEDUCTO Alcaldía de Mitú	3102697526	Ali Góngora
ENERGIA La Gobernación	3152923029 -3012403062	Ing. Oscar Ortiz
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	3114403935	Gustavo Ruiz
DEFENSA CIVIL (rescates)	3134399996	Sandra Pabón
BOMBEROS (incendios, rescates)	3107654634 - 3218612847	Gustavo Ramirez
ARMADA NACIONAL	3146807887	
HOSPITAL San Antonio de Mitú	5642195 - 3125106466	

DATOS DE CONTACTO INTERNO		
NOMBRE: Néstor Giovanni Garcia		
TELÉFONO:		
CELULAR: 3208038883		
CORREO ELECTRÓNICO: nggarcia@procuraduria.gov.co		
RECURSOS HUMANOS	**NUMERO CELULAR**	**NOMBRE LÍDER**
3106988513	Asesor	Juan Carlos Ochoa
3108182539	Procurador Regional	Isaac Vargas

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Carrera 14 con Calle 10
DIRECCIÓN	Parque Infantil Barrio La Unión

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Carrera 14 con Calle 10
DIRECCIÓN	Parque Infantil Barrio La Unión

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Calle 14 con Carrera 13 A
DIRECCIÓN	Parque Santander

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Calle 14 con Carrera 13 A
DIRECCIÓN	Parque Santander

PLAN DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PUERTO CARREÑO, VICHADA

CALLE 18ª # 10 – 70
BARRIO LAS ACACIAS

I. LCANCE

El presente "Plan de Preparación, Prevención y respuesta a Emergencias de la PGN" tiene como alcance cubrir las amenazas y disminuir la vulnerabilidad identificada en la **Calle 18ª # 10 - 70, Barrio Las Acacias (Puerto Carreño),** e involucra a todos sus ocupantes, así: funcionarios, contratistas vinculados por prestación de servicios personales, auxiliares jurídicos ad honorem, practicantes y trabajadores vinculados a través de contratistas persona jurídica que presten sus servicios a la PGN; al igual que a los visitantes y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia o contingencia se encuentre al interior de las instalaciones.

II. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

La Procuraduría General de la Nación a establecido protocolos de actuación ante posibles emergencias que se pueden llegar a presentar en la Entidad; dichos protocolos sirven para enfrentar las siguientes amenazas identificadas en la sede:

AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCION DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN Y COLOR
NATURAL				
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)		X	Condiciones climáticas de la región	Probable
Inundación		X	Ubicación geográfica de la ciudad	Posible
Movimientos sísmicos		X	La región donde se ubica el municipio se encuentra en zona de amenaza sísmica media según lo caracterizado por el servicio geológico nacional.	Posible
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES				
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	X		Condiciones eléctricas de la sede inadecuadas.	Posible
Fallas en equipos y sistemas	X ___		Fallas en el fluido eléctrico, de comunicaciones, equipos de oficina en mal estado u obsoletos	Probable
SOCIAL				
Accidentes de vehículos	X		Desplazamientos fuera de la sede por actividades relacionadas con la labor	Posible
Accidentes personales	X		Actividades relacionadas con el cargo	Posible
Revueltas / asonadas	X		Situación social del país	Posible
Atentados terroristas	X		Situación social del país	Posible
Hurto	X		Situación social del país	Posible

III. DESCRIPCIÓN DE LA SEDE Y DE LA POBLACIÓN

A continuación, se realiza la descripción de la sede

DESCRIPCION LOCATIVA		
DIRECCION		**Calle 18ª # 10 - 70, Barrio Las Acacias**
ESTRUCTURAS		Acero y Concreto
PAREDES INTERIORES		Ladrillo
MATERIAL DEL PISO		Cerámica
MATERIAL DEL TECHO		Eternit y cielo raso en drywall
TIPOS DE VENTILACION Positiva (Natural) y forzada (ventiladores, aire acondicionado)		Positiva y forzada
ESCALERAS Área común del edificio	Iluminación	No tiene
	Pasamanos	Si tiene, por un costado
	Material de construcción	Concreto
	Superficie antideslizante	Si tiene
	Señalización	Si tiene
PUERTAS	Puertas vías y rutas de evacuación	Madera
	Puertas de oficina	Madera
	Puertas de salida	Madera, vidrio y metálica (puerta patio)
	Puerta enrollable metálica	No aplica
ASCENSORES		No aplica
PISOS DE LA ESTRUCTURA		2
SOTANOS		No aplica
NÚMERO DE PARQUEADEROS		No aplica
VÍAS DE ACCESO		1 Acceso por calle 18A 1 Acceso por carrera 11
ACCESOS Y EVACUACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		1 Acceso por calle 18A
UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Barrio Las Acacias - Puerto Carreño - Vichada
AIRE ACONDICIONADO		Si tiene. (1 en mal estado)
SERVICIOS PUBLICOS		Energía Alcantarillado, Acueducto y Aseo
TANQUES DE RESERVA DE AGUA		1 Tanque Elevado 1000 litros
PLANTA ELÉCTRIA DE ENERGÍA		No tiene
¿ESTRUCTURA SISMORESISTENTE?		No es sismo resistente
TIEMPO CONSTRUCCION EDIFICACION		Más de 10 años
NUMERO DE SALIDAS		1 Acceso por calle 18A 1 Acceso por carrera 11
DESCRIPCION DE SALIDAS		1 Acceso por calle 18A - Puerta de madera y rejas metálicas 1 Acceso por carrera 11 - Portón metálico

IV. ANÁLISIS DE RIESGOS

Resultado del análisis de amenazas y vulnerabilidad

ANALISIS DE AMENAZAS			ANALISIS DE VULNERABILIDAD															NIVEL DE RIESGO
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS					
AMENAZA	CALIFICACION	CALIFICACIÓN	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	CALIFICACIÓN PERSONAS	1, Materiales	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN RECURSOS	1, Servicios Públicos	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de	CALIFICACIÓN SISTEMAS Y PROCESOS	
NATURAL																		
Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Inundación	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Movimientos sísmicos	Posible	POSIBLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES																		
Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,30	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Fallas en equipos y sistemas	Probable	PROBABLE	0,4	0,4	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
SOCIAL																		
Accidentes de vehículos	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Accidentes personales	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Revueltas / asonadas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Atentados terroristas	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**
Hurto	Posible	POSIBLE	0,4	0,375	0,5	1,3	MEDIA	0,6	0,8	0,5	1,9	MEDIA	0,375	0,3	0,8	1,5	MEDIA	**MEDIO**

V. INVENTARIO DE RECURSOS

Inventario de Recursos Internos

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

RECURSOS GENERALES				
TIPO		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPOS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS	Automáticos (Rociadores o spinkler)	No Existe	No Existe	No aplica
	Detectores de humo	No Existe	No Existe	No aplica
	Gabinetes contraincendios (Tipo)	No Existe	No Existe	No aplica
	Red contraincendios (Seca o Húmeda)	No Existe	No Existe	No aplica
	Estaciones manuales	No Existe	No Existe	No aplica
HIDRANTES EXTERNOS		No Existe	No Existe	No aplica
MOTOBOMBAS		No Existe	No Existe	No aplica
TANQUES DE AGUA		1 Tanque Elevado 1000 litros	1	Buen estado
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA		Pasillos	10	Buen estado
ALARMA DE EMERGENCIA		Cocina - Botiquín	1	Pito
PLANOS DE EVACUACIÓN		No Existe	No Existe	No aplica

RECURSO	CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
	Clase de Fuego	Capacidad (libras)			
Extintores	Tipo A (Agua a presión)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Tipo B	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	Multipropósito ABC	10 lb	6	nov-20	No hay señalización
	Agente limpio	3700 gr	1	nov-20	No hay señalización
	Agua a presión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	CO2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Inventario de Recursos Externos (Directorio de Emergencias)

A continuación, se presentan los recursos para la atención de emergencias con los cuales se cuenta en la sede:

ENTIDAD	NUMERO CELULAR	NOMBRE LÍDER
POLICIA NACIONAL (CUADRANTE)	3105875538 3112962968	
ACUEDUCTO	316772 6718 316773 8459	
ENERGIA	3212365449	
CRUZ ROJA COLOMBIANA (primeros auxilios)	132	
DEFENSA CIVIL (rescates)	144	
BOMBEROS (incendios, rescates)	3144800032 3504345243	
ARMADA NACIONAL		
HOSPITAL	5654009	

DATOS DE CONTACTO INTERNO
NOMBRE: Maria del Pilar Sogamoso
TELÉFONO: Ext. 18501
CELULAR: 3118994685
CORREO ELECTRÓNICO: msogamoso@procuraduria.gov.co

Punto de Encuentro

A continuación, se presenta el punto de encuentro:

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo
DIRECCIÓN	Calle 18A con Carrera 11

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Polideportivo
DIRECCIÓN	Calle 18A con Carrera 11

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Calle 18 con Carrera 9

PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO	
	
NOMBRE DEL SITIO:	Parque Santander
DIRECCIÓN	Calle 18 con Carrera 9

ANEXO 2 : PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO Y RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OFICINA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

INTRODUCCIÓN

Las crisis e incidentes catastróficos pueden ocurrir en el momento menos esperado interrumpiendo las operaciones de la Entidad. En este mundo conectado y dependiente de la tecnología, muchas de ellas están relacionadas con fallos parciales o totales en las tecnologías de la información y las comunicaciones que terminan afectando los procesos misionales. Por esta razón se hace necesario contar con un plan de recuperación de desastres y un mapa de ruta que permita gestionar de la manera más efectiva y eficaz posible cualquier situación de crisis garantizando la resiliencia de la Institución.

Por esta razón LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION comprometida con la gestión de la seguridad de la información de sus procesos y la continuidad de las operaciones de su infraestructura tecnológica, adopta la gestión de la seguridad de sus activos de información definiendo el presente plan de recuperación de desastres–DRP basado en la norma ISO/IEC 24762[1] orientada a la recuperación de desastres, alineado con la norma ISO/IEC 22301[2] encaminada a la continuidad del negocio y con el Modelode Seguridad y privacidad de la información – MSPI[3] propuesto por el gobierno nacional.

Para garantizar la resiliencia y la continuidad de las operaciones soportadas por latecnología de la entidad, se hace necesario determinar cuáles son los recursos tecnológicos y demás sistemas críticos con sus requisitos de continuidad del negocio y susobjetivos de recuperación.

DEFINICIONES

Crisis: Evento o situación de carácter crítico que puede afectar la disponibilidad,integridad, confidencialidad, la reputación o la capacidad de operación de una organización y que debe ser gestionada de forma inmediata.

Interrupción: Incidente, bien sea anticipado (ej. huracanes) o no anticipados (ej. Fallas de potencia, terremotos, o ataques a la infraestructura o sistemas de tecnología y telecomunicaciones) los cuales pueden afectar el normal curso de las operaciones en alguna de las ubicaciones de la organización.

Sitio alterno: Ubicación alterna de operaciones seleccionada para ser utilizada por una organización cuando las operaciones normales no pueden llevarse a cabo utilizando las instalaciones normales después de que se ha producido una interrupción.

Activo: Elemento que por la importancia que tiene para los procesos de la organización,es considerado como un bien que tienen un valor para la organización. Los activos pueden incluir, personas, edificios, sistemas computacionales, redes, registros en papel,faxes, etc.

[1] ISO/IEC 24762 -Guidelines for information and communications technology disaster recovery services
[2] ISO/IEC 22301 –Security and resilence – Business contonuity management systems -Requeriments
[3] MSPI – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MinTIC

Gestión de continuidad de negocio (BCM): Proceso general de gestión holístico que identifica amenazas potenciales a una organización y el impacto que se podría causar a la operación de negocio que en caso de materializarse y el cual provee un marco de trabajo para la construcción de la resiliencia organizacional con la capacidad de una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de las partes interesadas claves, reputación, marca y actividades de creación de valor.

Plan de Continuidad de Negocio: Procedimientos documentados que guían orientan alas organizaciones para responder, recuperar, reanudar y restaurar la operación a un nivelpredefinido de operación debido una vez presentada / tras la interrupción.

NOTA: Típicamente, esto incluye los recursos, servicios y actividades necesarios para garantizar la continuidad de las funciones críticas del negocio. [Fuente: ISO 22301]

Análisis del impacto al negocio (BIA por sus siglas en inglés): Proceso del análisis de actividades las funciones operacionales y el efecto que una interrupción del negocio podría tener sobre ellas. [Fuente: ISO 22300]

Nivel de Criticidad: Descripción cualitativa usada para enfatizar la importancia de un recurso, proceso o función que debe estar disponible y operativa constantemente o disponible y operativa al menor tiempo posible después de que un incidente, emergenciao desastre ocurra.

Recuperación de desastres de tecnología y telecomunicaciones (ITCTIC): HabilidadCapacidad de los elementos de tecnología y telecomunicaciones (ITC) de las TIC de la organización para soportar sus funciones críticas a un nivel aceptable dentro de un periodo predeterminado de tiempo después de una interrupción.

Plan de recuperación de desastres de ICT LAS TIC (ICT DRP): Plan claramente definido y documentado el cual permite recuperar las capacidades de tecnología y Telecomunicaciones LAS TIC cuando se presenta una interrupción.

NOTA: En algunas organizaciones es llamado el plan de continuidad de tecnología y telecomunicaciones las TIC.

Modo de falla: Manera o Forma como una falla es observada.

NOTA: Esta generalmente describe la manera en que la falla ocurre y su impacto para enla operación del sistema.

Resiliencia: Habilidad Capacidad para que una organización para resistir al ser afectadapor una interrupción.

Disparador o detonante: Evento que hace que el sistema inicie una respuesta.NOTA: También conocido como evento activador.

Registro vital: Registro electrónico o en papel que es esencial para preservar, continuaro reconstruir las operaciones de una organización y proteger los derechos de una organización, sus empleados, sus clientes y sus partes interesadas.

1 Objetivo General

Servir de hoja de ruta para la definir claramente las comunicaciones y las acciones, procedimientos para gestionar la crisis y desastres que puedan llegar a presentarse a nivel de tecnologías de la información y las comunicaciones en la Entidad con el fin de reducir facilitar su rápido tratamiento y el impacto activando el plan de recuperación de desastres.

Objetivos específicos

Definir un plan de acción que facilite la gestión de la crisis de forma rápida y organizada disminuyendo el impacto del incidente materializado en la Entidad a través del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos distribuidos en tresfases:

1. Fase de Preparación: Definir las actividades previas al tratamiento de los incidentes que puedan transformarse en crisis a nivel de TI en la Entidad.

2. Fase de tratamiento: Construir un plan de actividades para la de gestión y tratamientode la crisis/ incidente a través de la ejecución de las acciones y lineamientos definidasen la fase anterior.

3. Fase de recuperación post-crisis: Determinar las acciones que debe realizarse paranormalizar los procesos afectados y la tecnología que los soporta.

2 Alcance

Los lineamientos referentes recuperación de desastres definida en este documento limitado a las situaciones de indisponibilidad relacionadas directamente con la infraestructura tecnológica, sistemas computacionales y sistemas de información que soporten a los procesos críticos de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

En este documento se abordan las actividades de preparación inicial, las acciones relacionadas con el tratamiento del problema y las actividades referentes a la normalización y recuperación de la infraestructura por el desastre o la situación de crisis.

3 Actividades principales

- Construir el comité de crisis
- Definir los roles y las responsabilidades que evitar confusiones y facilitar la respuestarápida y efectiva ante la presencia de la crisis o desastre.
- Nombrar a los miembros del equipo de gestión de crisis.
- Definir la periodicidad de las sesiones (reuniones) ordinarias del comité de crisis.
- Determinar cuáles serán las instalaciones que utilizará el comité para la gestión de las crisis que puedan presentarse en la Entidad.
- Definir el procedimiento de detección y evaluación de las situaciones adversas con el fin de determinar si puede ser catalogada como una crisis.
- Definir el árbol de llamadas y el plan de comunicaciones que debe ser usado en casode desastres, tanto para las partes interesadas como para los medios de comunicación externos (si es requerido).
- Contar con los lineamientos mínimos necesarios para garantizar la recuperación de las operaciones de la

infraestructura tecnológica de la entidad.

- Definir y documentar los procedimientos mínimos necesarios para realizar la recuperación efectiva de la tecnología afectada, así como los procedimientos de vuelta a la normalidad y restauración de los servicios.
- Construir un plan de capacitación sobre el DRP para el personal de funcionarios y contratistas de la entidad.
- Definir un plan de pruebas sobre el DRP para preparar a los funcionarios y contratistas ante la presencia de un desastre real.
- Formular planes de mejoramiento para el tratamiento de incidentes y desastres/crisis.
- Identificar y construir una base de datos de contactos con los proveedores de servicios y las autoridades que podrían apoyar la recuperación ante la presencia de desastres.

4 ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN tiene como objetivo representar a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías.

4.1 Procesos de la entidad

Los procesos de la entidad se encuentran categorizados como: Estratégicos, Misionales, de apoyo y de evaluación. En el diagrama siguiente diagrama se aprecia el mapa de procesos de la entidad:



Figura 1. Mapa de procesos de la Procuraduría General de la Nación

A partir del mapa de procesos de la entidad, de la categorización de los mismos y de la información obtenida de parte de funcionarios de la institución, junto con la clasificación de los impactos operacionales de la entidad se realiza la identificación de los procesos críticos. Alineados con el MSPI, se hace uso de la siguiente tabla de referencia:

Valor	Interpretación del proceso critico
A	Crítico para el negocio, la función del negocio no puede realizarse
B	No es crítico para el negocio, pero en la operación es una parteintegral del mismo.
C	La operación, no es parte integral del negocio

Tabla 1: Identificación de procesos críticos. Fuente: MSPI MinTIC

A continuación, se relacionan los procesos de la entidad con el valor de criticidad asignado:

Proceso de la Entidad	Valor de Criticidad
Acceso a la Justica	A
Fortalecimiento del principio de seguridad jurídica	A
Formulación y seguimiento de políticas publicas	A
Formulación y seguimiento de proyectos Normativos (IncluyeDiseño de Normas)	A
Gestión de la relación con los grupos de Interés	A
Direccionamiento y planeación institucional	B
Mejora integral de la Gestión Institucional	B
Gestión de la Información y de las Comunicaciones	B
Gestión del Conocimiento	B
Gestión del talento humano	C
Gestión Documental	B
Gestión Financiera	B
Gestión de las Tecnologías y de la Información	B
Gestión Contractual	C
Gestión Jurídica	C
Gestión Administrativa	C
Seguimiento y Evaluación	C

Tabla 2 : Valoración de criticidad de los procesos. Fuente: Propia

4.3 Plataforma tecnológica del actual de la entidad

La Infraestructura tecnológica de la Entidad se encuentra desplegada principalmente en sede principal ubicada en la Carrera. 5ª. # 15 – 80, de la ciudad de Bogotá D.C, distribuidaentre tres (3) edificios: Torre A, Torre B y Torre C, en esta última se encuentra ubicado en DataCenter de la Entidad.

La plataforma tecnológica está compuesta principalmente por los siguientes sistemas:

- Plataforma de Aplicaciones de negocios (Computación Chasis Synergy y los nodos de Hiperconvergencia).
- Plataforma de Protección de datos (Compuesta por los sistemas de Backup).
- Nodos de Monitoreo (Hace parte de la Infraestructura).
- Nodos de Gestión de Infraestructura (Hace parte de la Infraestructura).
- Plataforma de Video Conferencias.

- Plataforma de Comunicaciones Unificadas.
- Balanceadores de Carga, Firewalls, WAF, ATP y la consola antimalware.

La plataforma de comunicaciones de la Entidad está soportada por una solución de conmutación, de enrutamiento e inalámbrica, basada en tecnología Extreme Network, tanto en la red de Campus de la sede principal, como en las otras sedes distribuidas en los diferentes departamentos a nivel nacional. Los equipos de comunicaciones de la red cableada hacen uso de medios de transmisión ópticos redundantes entre la capa de núcleoy de distribución, y de cobre en la capa de acceso.

La plataforma de computación de la Entidad esta soportada por dos Chasis Frame 12000Synergy con 13 bahías cada uno, pobladas con 7 y 6 Blades respectivamente. Adicionalmente cuenta con 4 nodos de Hiperconvergencia distribuidos entre dos (2) racksque junto con los chasis Synergy, conforman la plataforma de aplicaciones de negocios.

La plataforma antes descrita soporta a 13 sistemas de información, al sistema de la mesade servicios, al igual que los sistemas de prueba.

La plataforma Cloud que se encuentra desplegada sobre Microsoft Azure, soporta al portalde la Entidad, la Intranet, los sistemas de información: SIRI, SIGER, ITA, a la documentación de las Guías disciplinarias, 3 servicios de Analítica de datos, la plataformade E-learning y de capacitación sobre los principales sistemas de información.

4.4 Infraestructura de red

La plataforma de red de la Entidad está basada en un diseño jerárquico de 3 capas, una

de acceso a través de la cual se interconectan las computadoras a la red y una de distribución y otra de Core (núcleo) que se interconecta directamente con el Datacenter. Este último está compuesto por Switchs Extreme TOR (Top of Rack) Ubicados en los Racks y Gabinetes que contienen los Nodos de hiperconvergencia y los Chasis Synergy que en conjunto son llamados en la Entidad la “Capa Data Center”.

La capa de enlace está conformada por dos switches de Core (Chasis) VSP 8608 Marca Extreme Network Interconectados a través de un Etherchannel con una capacidad de 80 GBps (2 Enlaces de 40Gbps)

A continuación, puede apreciarse el diagrama de interconexión de red de la entidad que incluye, la integración de las capas antes mencionadas que incluyen los equipos de conmutación y enrutamiento basados en medios guiados:



F**igura 2**: Diagrama general de la infraestructura tecnológica de la Entidad

4.4.1 Plataforma de red cableadaCapa de Core/Núcleo

La capa de Core de la Entidad está compuesta por dos (2) Switches Chasis VSP8606 marca Extreme Networks, cada conmutador cuenta con un módulo de 16 puertos QSFP, dos módulos 24 SFP+, y un módulo 24 1000 BaseT, más cuatro fuentes de potencia eléctrica.

A continuación, puede apreciarse la parte frontal del Switches de Core principal (Core 1) con 4 Bahias disponibles, 3 tarjetas de supervisión (Switch fabric) y 4 Line Interface Card con interfaces QSFP, SFP y 10 GbEthernet. También se puede apreciar el número de interfaces en uso y las disponibles:



F**igura 3**: Vista frontal del Switch Core VSP8606 de Extreme Network.

En la Figura siguiente, se aprecia la parte frontal del Switches de Core (Core 2) la mismacantidad de Bahias disponibles, tarjetas de supervisión (Switch fabric) y Line Interface Card que en el Switch Core 1. De la misma forma puede apreciarse el número de interfacesen uso y las disponibles:

Figura 4: Vista frontal del Switch Core VSP8606 de Extreme Network

Los Switches de núcleo antes relacionados se encuentran aprovisionados en modo Alta disponibilidad a través de un enlace redundante de 40 Gbps haciendo uso de los Direct Attach Cables (DAC). Estos switches realizan las principales tareas de conmutación y encaminamiento entre las diferentes subredes IP mapeadas con 134 Vlans y control del tráfico de comunicaciones de la Entidad.

Las conexiones físicas con los Switches TOR del Datacenter se realizan a través de los enlaces ópticos con interfaces SFP+ a una velocidad de 1Gbps y las conexiones con los Switches de la Capa de distribución se realizan a través de enlaces ópticos con interfacesQSFP+ a velocidades de 40Gbps redundantes (para un total de 80Gbps) , tal como se aprecia el diagrama de interconexión de los switchs de Core que se muestra a continuación:



Figura 5: Interconexión HA entre los Switches de Core VSP8606 Extreme Network

En los Switches de Core se encuentra configurado el servicio SNMPv3 para facilitar su monitorización, direccionamiento IPv4 e IPv6 en algunas interfaces Vlan y un grupo de 134Vlans que están mapeadas con las diferentes subredes IP de la entidad. La administraciónde estos equipos puede realizarse a través de la consola de forma local o vía SSH e inclusovía HTTPs de forma remota.

4.4.2 Capa de Distribución.

Esta capa está compuesta por cuatro (4) Switches VSP7432CQ marca Extreme Networks,distribuidos en las torres A y B (2 switches por torre).

Cada Switch de distribución cuenta con 32 Puertos QSFP con capacidad de operar a 10gbps o 40gbps y dos fuentes de potencia eléctricas redundantes. Están configurados como Switch Distribución operando en Clúster para alta disponibilidad a través de los enlaces de 40Gbps antes mencionados.

A continuación, puede apreciarse la parte frontal de uno de los Switches de distribución, con sus 32 interfaces QSFP, la interface de consola, la de supervisión y una interface USB:

F**igura 6**: Vista frontal del Switch de distribución VSP7432CQ de Extreme Network

En cada torre, se cuenta con dos (2) Switches VSP7432CQ que se encuentran interconectados a través de enlaces redundantes empleando sus interfaces Direct AttachCables (DAC) a 40Gbps generando una capacidad total de 80Gbps. Estos switches se interconectan con la capa de Core haciendo uso de las interfaces QSFP+ redundantes a 40Gbps y medios ópticos mono modo (LM4).



F**igura 7**: Interconexión HA entre los Switches de Core VSP7432C Extreme Network

La capa de distribución se extiende hacia la torre C, donde se encuentra el DataCenter. En esta se cuenta con ocho (8) switches del mismo modelo (VSP7432CQ) aprovisionadosen arquitectura TOR (Top Of Rack) que se interconectan de forma redundante con los Switches de Core a través de las interfaces SFP+ a una velocidad de 10Gbps.

4.4.3 Capa DataCenter

Esta capa está compuesta por diez y seis (16) Switches ARUBA 2920/2930M, distribuidosen 6 Racks.

Cada uno de estos Switches se interconecta a través de un enlace redundantes SFP+ a 10Gbps (20Gbps) con los Switches VSP7432CQ de la capa de distribución, garantizandono solo velocidad sino también disponibilidad en caso de fallo de alguna de las unidades de conmutación.

En la figura siguiente se puede apreciar el diagrama de red que muestra tanto la interconexión como la distribución de los Switches en los Racks del Datacenter:.

Figura 8: Interconexión HA entre los Switches de Core VSP7432C Extreme Network

4.4.4 Capa de Acceso

Esta capa está compuesta por un conjunto de Switches de acceso X440-G2 de marca Extreme Network distribuidos entre los diferentes centros de cableado de las torres A, B, y C, como también en las diferentes sedes a nivel nacional.

Estos equipos de conmutación cuentan con 24/48 Interfaces en cobre a 1Gbps, 4Interfaces SFP a 10Gbps, una interface de consola, una de administración y un puerto USB. A continuación, se puede apreciar la parte frontal de estos switches:



Figura 9: Vista frontal del Switch de acceso X440-G2 de Extreme Network

Cada centro de cableado de esta capa cuenta con entre 3 y 4 unidades de conmutación interconectadas en modo Stack (apilados) garantizando las velocidades de conmutación a nivel de Switch fabric entre las unidades de la pila. El Stack está construido a través delas interfaces DAC a una razón de 10Gbps. Cada Stack de Switches se interconecta a través de las interfaces SFP de los switches (Top y Bottom) con los switches de distribución.

4.4.5 Plataforma de red Inalámbrica

La plataforma de red Wireless está compuesta por 326 puntos de acceso inalámbrico marca Extreme Networks Modelo Ap510i, con tecnología 802.11ac/ 802.11xa (Wifi 6) Wave 2, Wifi Banda Dual, Bluetooth 4.2 LE, Dual Radio Access. Los 326 Access Point están distribuidos en todas las sedes de la entidad a nivel nacional y están gestionados através de dos (2) controladoras inalámbricas Marca Extreme Network. De los 326 AccessPoint, 100 se encuentran distribuidos entre las torres A, B y C de la sede principal.

Las controladoras inalámbricas Extreme Network están interconectadas en modo Alta disponibilidad. A continuación, se muestra el diagrama de interconexión de solución inalámbrica con los equipos de comunicaciones de la plataforma de red cableada:



Figura 10: Diagrama general de interconexión de la red Wireless con la red cableada

El control de acceso a la red inalámbrica se realiza a través de credenciales de acceso, y se apoya en filtros de direcciones MAC y se apoya en el Protocolo WPA2 configurado en la controladora y desplegado a través de los Access Points en las diferentes sedes de la Entidad a nivel nacional.

4.5 Infraestructura de Servidores

La infraestructura de servidores de la entidad, internamente es llamada “Plataforma de Aplicaciones del negocio” y esta soportada por 2 Chasis Frame 12000 Synergy que soporta a un conjunto de Servidores HPE Synergy 480 Gen10 con los elementos de interconexión a la red LAN y SAN (de almacenamiento de la entidad). La interconexión deeso servidores se realiza a través de dos módulos de interconexión virtual Connect a nivelde LAN con los switch TOR a 40 GB y con los switch Aruba para los puertos de administración garantizando alta disponibilidad en las conexiones y en la operación.

Los dos chasis frames synergy 12000 se encuentran interconectados entre sí. Sus dos módulos de interconexión Brocade SAN Switch 32 GB están conectados con los fabric queposee la Entidad garantizando redundancia en conexiones y en disponibilidad de la red SAN.

Sobre cada uno de los host de virtualización se encuentra instalado VMware ESXI 6.7 y se cuenta con el producto Vcenter Server de VMware para administrar la solución de virtualización.

Adicionalmente se cuenta con 4 nodos de hyperconvergencia Simplivity 380 Gen 10, con unidades del almacenamiento SSD con una capacidad bruta de 100 TB. Estos nodos se encuentran distribuidos en parejas ubicados sobre los chasis Frame 12000 Synergy distribuidos a su vez en 2 Racks ubicados en el DataCenter, tal como se muestra en la siguiente figura:



Figura 11: Diagrama de distribución de la plataforma de computación de la Entidad

7.6 Dependencia tecnológica de los procesos

A partir del mapa de procesos de la entidad, de la categorización de estos y de la información obtenida de parte de funcionarios de la institución, junto con la clasificación de los impactos operacionales de la entidad se realiza la identificación de los procesos críticos. Alineados con el MSPI, se hace uso de la siguiente tabla de referencia:

Proceso de la Entidad	Sistemas de Información	Portales
Disciplinario	SIM - Sistema de Información	Sitio Web
	Misional.	Corporativo
	SIRI - Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad	
	Inhabilidad	
	ALFA	
	SIGER(Sistema de Información de	
	Gestión de Regalias)+Participación ciudadana(Mobile App)	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE	
	ELECTRONICA	
	Plataforma Moodle	

Preventivo	SIM - Sistema de Información Misional	Sitio Web Corporativo
	ALFA	
	MIGRACIONES	
	SIGER(Sistema de Información de Gestión de Regalias)+Participación	
	ciudadana(Mobile App)	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO.	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	SICN - Sistema de Indicadores de Cumplimiento Normativo	
	ITA	
	Plataforma Moodle	
Intervención	SIM - Sistema de Información Misional.	Sitio Web Corporativo
	ALFA	
	MIGRACIONES	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE	
	ELECTRONICA	
	Plataforma Moodle	
Atención a la Ciudadanía	SIRI - Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad	Sitio Web Corporativo
	ALFA	
	Total Quality Management (HOJAS DE VIDA) -Sistema TQM	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Gestión de Gobierno de Datos, Información y Analítica	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	

	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	ITA	
Planeación Estratégica	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIAF - Sistema de Información Administrativa y Financiera (SALIN [Almacén e Inventarios]- SIFIP[Financiera])	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM
	STRATEGOS	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Planeación Presupuestal	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIAF - Sistema de Información Administrativa y Financiera (SALIN [Almacén e Inventarios]- SIFIP[Financiera])	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Administración de Bienes y Servicios	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Arquitectura Institucional	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Gestión de Seguridad	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Gestión de Comunicación	ALFA	Sitio Web Corporativo
	MAPA PGN	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)

	STRATEGOS	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	ITA	
	Plataforma Moodle	
Gestión de Contratación	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Gestión de Tecnologías de la Información	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Gestión del Talento Humano	HOMINIS	Sitio Web Corporativo
	ALFA	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	Total Quality Management (HOJAS DE VIDA) -Sistema TQM	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	Plataforma Moodle	
Gestión Jurídica	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIAF - Sistema de Información Administrativa y Financiera (SALIN [Almacén e Inventarios]- SIFIP[Financiera])	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Gestión Documental	ALFA	Sitio Web Corporativo
	Total Quality Management (HOJAS DE VIDA) -Sistema TQM	

	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	Plataforma Moodle	
Relatoría	SIM - Sistema de Información Misional.	Sitio Web Corporativo
	ALFA	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Administración del Riesgo	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Evaluación Institucional	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
Mejoramiento Continuo	ALFA	Sitio Web Corporativo
	STRATEGOS	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	

Tabla 3: Dependencia tecnológica de Software de los procesos de la entidad. Fuente: Propia

A nivel de Hardware:

Proceso de la Entidad	Sistemas de Información	Portales
		Sitio Web Corporativo
	SIM - Sistema de Información Misional.	
	SIRI - Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad	

Disciplinario	ALFA	
	SIGER(Sistema de Información de Gestión de Regalias)+Participación ciudadana(Mobile App)	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	Plataforma Moodle	
	SIM - Sistema de Información Misional.	Sitio Web Corporativo
Preventivo	ALFA	
Intervención	MIGRACIONES	
	SIGER(Sistema de Información de Gestión de Regalias)+Participación ciudadana(Mobile App)	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDEELECTRONICA	
	SICN - Sistema de Indicadores deCumplimiento Normativo	
	ITA	
	Plataforma Moodle	
	SIM - Sistema de Información Misional	
	ALFA	
Intervención Atención a la Ciudadanía	MIGRACIONES	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	

	SIGDEA- Ventanilla SEDEELECTRONICA	
	Plataforma Moodle	
	SIRI - Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad	
	Total Quality Management (HOJAS DEVIDA) - Sistema TQM	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Atención a la Ciudadanía Gestión de Gobierno de Datos, Información y analítica	SIGDEA- Ventanilla SEDEELECTRONICA	
	ALFA	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Gestión de Gobierno de Datos, Información y analítica	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	ITA	
PlaneaciónEstratégica	SICN - Sistema de Indicadores deCumplimiento Normativo	
	STRATEGOS	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
PlaneaciónEstratégica Planeación Presupuestal	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	SIAF - Sistema de Información Administrativa y Financiera (SALIN[Almacén e Inventarios]-SIFIP[Financiera])	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Planeación Presupuestal Administraciónde Bienes y Servicios	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Administraciónde Bienes y Servicios	SIGDEA- Ventanilla SEDEELECTRONICA	
Arquitectura Institucional	ALFA	Sitio Web Corporativo

	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
Arquitectura Institucional Gestión deSeguridad	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDEELECTRONICA	
Gestión deSeguridad Gestión de Comunicación	ALFA	Sitio Web Corporativo
	MAPA PGN	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	STRATEGOS	
Gestión de Comunicación Gestión de Comunicación	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	ITA	
	Plataforma Moodle	
	ALFA	Sitio Web Corporativo
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDEELECTRONICA	
Gestión de Comunicación	ALFA	Sitio Web Corporativo
	MAPA PGN	Portal INTRANET (2 sitios: Intranet e InfoSIM)
	STRATEGOS	
	SIGDEA - PORTAL EMPLEADO	
	SIGDEA- Ventanilla SEDE ELECTRONICA	
	ITA	

	Plataforma Moodle	
	ALFA	Sitio Web Corporativo

Tabla 4 : Dependencia tecnológica de Hardware de los procesos de la entidad. Fuente: Propia

5 ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE RECUPERACIÓN

Una vez identificados los procesos críticos del negocio para la entidad, se procede a establecer los tiempos de recuperación. El establecimiento del tiempo disponible para queun proceso/servicio se recupere ante una falla, incidente o desastre que afecte su disponibilidad se basa en la descripción de los tiempos de recuperación que se muestra acontinuación:

Tiempo de Recuperación	Descripción
RPO	Magnitud de perdida de datos medida en términos de un periodo de tiempoque puede tolerar un proceso.
RTO	Tiempo disponible para recuperar sistemas y/o recursos que han sufrido una alteración.
WRT	Tiempo disponible para recuperar datos perdidos una vez que los sistemasestán reparados.
MTD	Periodo de máximo tiempo de inactividad que puede tolerar la entidad sinentrar en un colapso

Tabla 5: con la descripción de recuperación. Fuente: MSPI MinTIC

Teniendo claros la criticidad de los procesos de la entidad, se procede a identificar el periodo máximo de tiempo de inactividad –MTD que puede tolerar la Entidad antes de colapsar. Esto con el fin de definir las prioridades de la recuperación de los servicios tecnológicos que soportan a los procesos de negocios de la organización.

A continuación, se relaciona la prioridad de recuperación basada en los RPO, RTO y el MTD asignado a los activos tecnológicos.

Categoría (Función delNegocio)	Proceso Critico(servicios)	RPO	RTO	MTD (días)	Prioridad de Recuperación
Sitio Web corporativo	Todos	24H	24H	1	1
Sitio Web	Portal INTRANET	24H	24H	3	3
Sistemas deInformación	SIM - Sistema de Información Misional (MISIONAL)	12H	12H	1	1
Sistemas deInformación	SIRI - Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad (MISIONAL)	12H	4H	0,5	1
Sistemas deInformación	HOMINIS	24H	72H	1	3

Sistemas deInformación	ALFA	24H	72H	3	20
Sistemas deInformación	MAPA PGN	72H	72H	2	15
Sistemas deInformación	SIAF - Sistema de Información Administrativay Financiera (SALIN - SIFIP)	8H	4H	2	9
Sistemas deInformación	Total Quality Management(HOJAS DE VIDA) - Sistema TQM	12H	12H	3	6
Sistemas deInformación	STRATEGOS (APOYO)	24H	24H	3	8
Sistemas deInformación	MIGRACIONES	24H	12H	3	7
Sistemas deInformación	SIGDEA PORTAL EMPLEADO	4H	1H	1	1
Sistemas deInformación	SIGDEA SEDE ELECTRONICA	4H	1H	1	1
Sistemas deInformación	SICN - Sistema de Indicadores de Cumplimiento Normativo	24H	12H	3	15
Sistemas deInformación	ITA	24H	24H	3	10
Sistema Documental	Guias disciplinarias, Intervenciòn y preventiva	48H	48H	4	20
Sistemas deInformación	Plataforma Moodle	48H	48H	4	20
Sistemas deInformación	Seguimiento al plan de vacunación, (SERVICIOS DE ANALITICA - UGII)	72H	72H	72H	16

Sistemas de Información	Aranda (Mesa de Servicios)	24H	12H	3	17
Sitio Web	Portal INTRANET	24H	24H	3	3
Servidores	Servidor HP (2 Enclosure Sinergy) 01 + 6 Blades	2H	4H	1	1
Servidores	Servidor HP (2 Enclosure Synergy) 02+ 7 blades	24H	12H	3	20
Servidores	HP Simplivity 4 nodos de Hyperconvergencia	4H	8H	2	9
Servidores	Servidor DELL	2H	4H	1	6
Servidores	Servidor CommServ	24H	24H	2	8
Servidores	Media Agent -1	2H	4H	1	7
Servidores	Media Agent -2	24H	12H	2	1
Switches	Swich Core 1	48H	12H	2	8
Switches	Swich Core 2	48H	12H	2	6
Switches	Swich Distribuición	48H	12H	2	7
Switches	Swich Acceso	48H	12H	2	3
Access Points	Puntos de Acceso Wireless	48H	12H	2	2
Pasarelas	Gateways para Comunicación con PSTN	24H	12H	2	2
	Codecs de Videoconferencia	48H	12H	2	8
Appliance VoIP	Stack Avaya (Comunicaciones Unificadas)	48H	12H	3	5

Tabla 5: Relación de prioridades de los procesos según su criticidad Fuente: Propia + MinTIC

6 ESCENARIOS DE DESASTRE (Clasificación)

La identificación de los escenarios de desastre se realizó a partir de las principales amenazas que se relaciona a continuación y que están clasificadas según su tipo de origen:

Tipo	Amenaza	Origen
Daño Físico	Fuego	A, D, E
Daño Físico	Daños por Agua	A, D, E
	Destrucción de Equipos o Medios	A, D, E
	Polvo, Corrosión, Congelamiento	A, D, E
Eventos Naturales	Fenómenos Climáticos	E
Eventos Naturales	Fenómenos Sísmicos	E
	Fenómenos Meteorológicos	E
Pérdida de Servicios Esenciales	Inundación	E
	Pérdida del suministro de energía	A, D, E
Pérdida de ServiciosEsenciales	Falla en el sistema de aire acondicionado	A, D
	Falla en Equipos de Telecomunicaciones	A, D
Perturbación Debida aRadiación	Radiación Electromagnética	A, D, E

Perturbación Debida aRadiación	Radiación Térmica	A, D, E
	Impulsos Electromagnéticos	A, D, E
Compromiso de laInformación	Hurto de Equipo	D
Compromiso de laInformación	Manipulación de Hardware	D
	Manipulación de Software	D
Falla Técnica	Falla del Equipo	A
Falla Técnica	Mal Funcionamiento del Equipo	A
	Saturación del sistema de información	A, D
	Mal funcionamiento del software	A
	Incumplimiento en el Mantenimiento del Sistema deInformación	A, D
Acciones noAutorizadas	Uso no Autorizado del Equipo	D
Acciones noAutorizadas	Corrupción de Datos	D
Compromiso de lasFunciones	Error en Uso	A
Compromiso de lasFunciones	Negación de Acciones	D
	Incumplimiento de la Disponibilidad del Personal	A, D, E

Tabla 6: Principales tipos de amenazas. Fuente: MinTIC/Magerit

Los tipos de origen de las amenazas previamente relacionadas se describen acontinuación:

- D= Deliberadas
- A= Accidentales
- E= Ambientales

Como fuentes de amenaza se consideraron las siguientes:

Fuente de Amenaza	Motivación	Acciones Amenazantes
Pirata informático, intrusoilegal	Reto Ego Rebelión Estatus Dinero	• Piratería • Ingeniería Social • Intrusión, Accesos Forzadosal Sistema • Accesos no Autorizados
Criminal de la Computación	Destrucción de la información Divulgación ilegal de la información Ganancia monetaria Alteración no autorizada de losdatos	• Crimen por computador • Acto fraudulento • Soborno de la información • Suplantación de identidad • Intrusión en el sistema
Terrorismo	Chantaje Destrucción Explotación Venganza Ganancia política Cubrimiento de los medios de comunicación	• Bomba/Terrorismo • Guerra de la información • Ataques contra el sistemaDDoS • Penetración en el sistema • Manipulación en el sistema

Espionaje industrial (inteligencia, empresas, gobiernos extranjeros, otros intereses)	Ventaja competitiva Espionaje económico	• Ventaja de defensa • Ventaja política • Explotación económica • Hurto de información • Intrusión en privacidad personal • Ingeniería social • Penetración en el sistema Acceso no autorizado al sistema
Intrusos (Empleados con entrenamiento deficiente, descontentos, malintencionados, negligentes, deshonestos o despedidos)	Curiosidad Ego Inteligencia Ganancia monetaria Venganza Errores y omisiones no intencionales (ej. Error en el ingreso de datos, error de programación)	• Asalto a un empleado • Chantaje • Observar información reservada • Uso inadecuado del computador • Fraude y hurto • Soborno de información • Ingreso de datos falsos o corruptos • Interceptación • Código malicioso • Venta de información personal • Errores en el sistema • Intrusión al sistema • Sabotaje del sistema • Acceso no autorizado al sistema.

Tabla 7: Amenazas. Fuente: MinTIC/Magerit

Una vez realizado el análisis de riesgos considerando las contramedidas existentes en La Entidad y el análisis de impacto en la tecnología que soporta a los procesos críticos, se determinaron los escenarios de riesgo que tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. Estos escenarios se describen a continuación:

6.1 Pérdida Parcial o total del CDP (centro de Procesamiento de datos) debido a unIncendio

Este escenario se considera gracias a la presencia de combustible en las instalaciones dela PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, utilizado para alimentar la planta eléctrica que brinda potencia eléctrica a las UPS y los circuitos eléctricos que entregan energía regulada a los Switches, routers, firewalls, servidores y demás equipamiento de lainfraestructura tecnológica que soporta los procesos de la entidad.

También se considera gracias a la probabilidad de que se presente un cortocircuito en la red eléctrica de las instalaciones físicas de la entidad.

La materialización de este escenario de riesgo podría terminar en la pérdida total o parcialde las instalaciones físicas, del cableado y de los equipos de comunicaciones y de

los sistemas computacionales usados por funcionarios y contratistas, que soportan los procesos misionales de la Entidad.

6.2 Pérdida parcial o total de la infraestructura tecnológica por ciberataque de D.O.S(Denegación de servicios por inundación de trafico volumétrico)

A partir de las situaciones identificadas relacionadas con la detección de varios ciberataques a varias entidades del sector Gobierno incluyendo a la Entidad, junto con lapresencia de algunas vulnerabilidades identificadas durante el presente año (2021) y el uso de algunas tecnologías sin soporte del fabricante por obsolescencia, junto con el hecho de contar con un solo ISP, se considera como valido este escenario de desastre, que podría interrumpir los servicios de forma parcial o total de algunos servicios públicos
,como los portales y sistemas de información como resultado de un ataque de denegaciónde servicios distribuido.

La materialización de este escenario de riesgo podría terminar en la pérdida total o parcialde los servicios tecnológicos que soportan los procesos de la Entidad.

6.3 Pérdida parcial o total de los servicios computacionales por ciberataque(Ransomware)

Este escenario y considerando las situaciones relacionadas con el escenario anterior se considera la corrupción de algunos componentes de software a nivel de sistema operativoy aplicaciones que podría interrumpir de forma permanente los servicios de los sistemas afectados, e incluso la posibilidad de que varios sistemas sean víctimas de ataques de ransomware que terminen secuestrando a los archivos tanto de servidores como de estaciones de trabajo vulnerables.

La materialización de este escenario de riesgo terminar en la pérdida total o parcial de losactivos de información que son los insumos que soportan a todos los procesos de la Entidad.

6.4 Interrupción Temporal o total de las comunicaciones digitales por fallos en laplataforma del Proveedor de Servicios de Acceso a Internet (ISP)

Este escenario de desastre se plantea considerando que la Entidad posee canales dedicados de acceso a internet, provistos por un mismo proveedor de acceso (CLARO), que, de no contar con un Plan de Continuidad de Negocios efectivo, la indisponibilidad desu red de acceso o de transporte ante una catástrofe, podría interrumpir la prestación de los servicios al ciudadano que ofrece el PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION al tiempo que inhabilitaría el acceso a la red pública de los funcionarios y contratistas que laboren en las instalaciones físicas de la Entidad, generando un Alto impacto negativo.

6.5 Interrupción Temporal o total de la plataforma tecnológica y de los serviciosdigitales por fallos en el fluido eléctrico.

Considerando que la Entidad solo posee un operador de energía eléctrica, y que la plantaeléctrica tiene un tiempo promedio de autonomía de 45 minutos teniendo carga completa de combustible, con el agravante de que solo se cuenta con una planta, la indisponibilidadde este servicio podría superar los RTO definidos para los sistemas y servicios críticos generando un impacto negativo para la entidad.

7 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (ajuste a la estrategia deinterrupciones potenciales y recuperación del servicio)

La estrategia de recuperación definida en este documento considera que se ha presentadoalguna situación crítica relacionada con la materialización de alguna de las amenazas identificadas en los escenarios de desastre previamente identificados, que haya afectadola disponibilidad de la infraestructura física y/o a la infraestructura tecnológica necesaria para soportar los procesos críticos de la Entidad. Considerando que la disponibilidad incluye la accesibilidad, la oportunidad y la usabilidad de los recursos tecnológicos.

La estrategia de recuperación se aplicará según la magnitud del incidente materializado ylos sistemas afectados, pero siempre se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

- Resultado de la evaluación de daños
- La magnitud del incidente
- La duración esperada del incidente
- La evaluación del tiempo estimado de recuperación

Siempre se deberá realizar un análisis exhaustivo de la situación para que pueda determinarse las acciones efectivas que deban ser ejecutadas para reducir el impacto delincidente y el tiempo de recuperación.

Esta estrategia considera, la elección y uso de un centro de control de crisis, el uso de losrecursos de un Data Center de un tercero que sirva de sitio alterno a través de un serviciode **DRaaS** (DRP como Servicio) basado en instancias de servidores virtuales (**VPS**) distribuidas por lo menos en 2 regiones físicas diferentes, ubicadas a una distancia mínimade 5 kilómetros.

Se considera como mínimo alojar los servidores y servicios de los procesos más críticos de la Entidad previamente identificados, la restauración de los medios de respaldonecesarios para habilitar los sistemas de información, portales y demás servicios misionales

.
Con el fin de garantizar la operación ante fallos en las estaciones de trabajo de funcionarios y contratistas, se hará uso del servicio de Escritorios Virtuales de un Operadorde servicios Cloud.



Figura 12: Replicación de los VPS en Regiones geográficas diferentes (DRaaS).

7.1.1 Niveles de contingencia

Considerando que la materialización de cada escenario de desastre o de contingencia tiene unas características particulares y por lo tanto requiere ser tratado de una manera específica, esta estrategia contempla los tres (3) niveles de contingencia que se relacionana continuación:

- **Contingencia Menor**: en este nivel los eventos ocurridos afectan a la infraestructura tecnología de uno o más procesos de negocio por un periodo de tiempo corto inferior a 24 horas sin afectar a todos los procesos críticos.

- **Contingencia Mayor**: este nivel se presenta cuando se interrumpe el acceso a lainfraestructura tecnológica, de servicios digitales y de comunicaciones, que soportaa todos los procesos críticos de la Entidad afectando su disponibilidad por un periodo de tiempo mayor de 24 horas y menor de 72 horas.

- **Desastre catastrófico:** se refiere a la materialización de un escenario de riesgo que interrumpa las operaciones de la infraestructura tecnológica de los procesos críticos por un periodo mayor de 72 horas y con tendencia a prolongarse por un largo tiempo.

Este plan de recuperación de desastres se aplicará a los escenarios de desastre mayor ycatastrófico.

No se aplica al servicio de correo electrónico corporativo debido a que se encuentran ubicados en la plataforma Cloud de Microsoft Azure y este proveedor tienen implementadoservicios de recuperación rápida.



Figura 13: plan de recuperación de desastres (referencia ISO 22031)

7.1.2 Recursos humanos responsables de la adopción de la estrategia

La aplicación de las acciones definidas dentro de la estrategia de recuperación dedesastres será realizada por un conjunto de equipos de trabajo que deben contar con el conocimiento del plan, de los procedimientos de recuperación y restauración de la plataforma tecnológica y por supuesto con los recursos que le permitirán a la entidad sortear efectivamente cualquier contingencia que pueda presentarse.

A continuación, se relaciona el equipo humano mínimo requerido para abordar losincidentes relacionados con los escenarios de desastre previamente planteados:

.

Equipo	Integrantes	Rol
Evaluación de Daños	Líder de Mesa de servicios	Líder
	Contratista de mesa de servicios	Respaldodel Líder
	Contratista de mesa de servicios	Operador
	Administrador de Bases de Datos	Operador
Recuperación de desastres y resolucióndel incidente	Líder del DRP	Líder
	Oficial de Seguridad	Respaldodel Líder
	Contratista del DRP	Operador
	Contratista del DRP	Operador

	Administrador de Bases de Datos	Operador
	Proveedor de servicios (ISP, Fabricante, distribuidor de productos)	Proveedor de recursos
Operación deEmergencia	Coordinador de Infraestructura	Líder
	Líder de servidores	Respaldodel Líder
	Contratista de mesa de servicios	Operador
	Contratista de mesa de servicios	Operador
	Administrador de Bases de Datos	Operador
	Proveedor de servicios (ISP, Fabricante, distribuidor de productos)	Proveedor de recursos

Tabla 8: Equipo Humano responsable del DRP Fuente: Propia

La distribución de las actividades relacionadas con la estrategia de recuperación definidapermite que puedan ejecutarse acciones de forma concurrente minimizando los tiempos requeridos para el tratamiento de la contingencia.

7.1.3 Estrategia de Acción

Las acciones y procedimientos por ejecutar dentro de la estrategia de recuperación planteada de la infraestructura tecnológica critica de la entidad están orientados específicamente para afrontar las contingencias mayores y los desastres catastróficos, yaque las contingencias menores pueden ser detectadas, diagnosticadas y cubiertas mediante los mecanismos actuales para el tratamiento de fallos definidos por la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital y ejecutados por la Mesa de Servicios.

Si llegara a presentarse una situación de interrupción de los servicios críticos, esta deberáser evaluada por el equipo de evaluación de daños liderado el coordinador de la Mesa deServicios, para determinar el nivel de contingencia que representa y ser tratada de acuerdocon este.

La estrategia de acción ante las interrupciones potenciales son las siguientes:

- Aplicar planes de restauración de medios de respaldo (a partir de copias de seguridad internas/externas) a las contingencias Mayores.
- Aplicar planes de recuperación rápida a partir de puntos de restauración (snapshots) y el uso de un “Hot site”4 ante la presencia de un Desastre de nivel catastrófico.

7.1.4 Recursos mínimos requeridos para la aplicación de la estrategia de recuperación

Para que la estrategia de recuperación de desastres pueda ser aplicada, se hacenecesario contar con los recursos tecnológicos y de servicios descritos a continuación:

- Contar con dos (2) operadores eléctricos diferentes o en su defecto una subestación que pueda entregar la potencia eléctrica requerida a la infraestructuratecnología desplegada en la Entidad.

- Una planta eléctrica Online o interactiva con una capacidad de operación autónoma superior a dos (2) horas.

- Haber realizado copias de respaldo (imágenes) del contenido de todos los discos duros y unidades de almacenamiento de todos los servidores Blade/Baremetal (físicos) y Virtuales.

- Contar con un servicio Cloud de “Site Recovery” (DRaaS5) Distribuido por lo menosen dos (2) regiones, contratado con un proveedor de servicios de Data Center, queprovea VPS (Servidores y Escritorios Virtuales) con energía eléctrica regulada, refrigeración con aires de precisión y controles de acceso físicos y lógicos al DataCenter, de preferencia certificado con la norma ISO/ICONTEC 27001:2013 y que este ubicado a por los menos 5 kilómetros de distancia de las instalaciones de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

- Las dos (2) regiones del Data Center contratadas con el operador deben contar con los VPS (máquinas virtuales) que soportan los sistemas de información y portales críticos aprovisionados.

- Se debe contar con un proveedor de escritorios virtuales para todos los usuarios de los procesos críticos (misionales) contratado por la entidad

- Contratar un servicio de almacenamiento de respaldo o Adquirir un equipo/sistemade almacenamiento de respaldo y tener centralizados todos los activos de información de las estaciones de trabajo de los usuarios considerados como críticos en el análisis de riesgo previamente realizado. (Si se considera un servicioCloud, debe elegirse un proveedor que cumpla como mínimo con las políticas de seguridad de la Entidad y las demás definidas por el Gobierno Nacional considerando el riesgo relacionado con actividades de espionaje internacional)

- Contar con 2 canales dedicados con una capacidad de canal de 2Gbps provistos por dos (2) Operadores de acceso a Internet (ISP) independientes con el fin de garantizar la disponibilidad de la plataforma de comunicaciones pública.

- Los VPS contratados con el Operador deben contar como mínimo con los recursosde hardware que posee actualmente la plataforma de computación de la Entidad compuesta por dos (2) enclosure Synergy Frame 12000, con 13 Bahias, o dos (2)nodos de Hiperconvergencia SimpliVity.

- La plataforma de virtualización sugerida para Hospedar a los Host físicos y virtualesde la Entidad es Vmware mínimo versión 6.5/ Hyper-V Server 2019.
- Debe contarse con una copia (verificar su integridad) de todas las máquinas virtuales de los servidores que soportan a los procesos críticos (misionales de la entidad).

7.1.5 Centro de Control de Crisis

Es una zona de reunión local ubicado fuera de las instalaciones de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION que podrá ser utilizada para realizar las actividades iniciales de coordinación y toma de decisiones con respecto al despliegue del plan de recuperaciónde desastres. La locación física elegida para servir como centro de control de crisis está ubicada Archivo central Samper Mendoza, ubicado en Carrera 19b # 22b - 12, Carrera 19b# 22b - 20.

7.1.6 Recursos mínimos requeridos del Centro de Control de Crisis

Para que el centro de crisis sea funcional y pueda usarse como punto de reunión y de coordinación para el despliegue del DRP, se hace necesario que este cuente con los recursos mínimos que les permita a los líderes del equipo cumplir con sus funciones.

A continuación, se relacionan los recursos mínimos requeridos para el Centro del control de crisis.

- Espacio físico para albergar a los líderes de los equipos de evaluación de daños, recuperación y operación de emergencia.
- Iluminación
- Mobiliario de oficina con escritorios y sillas
- Circuito eléctrico regulado con soporte para por lo menos 6 computadoras.
- Una UPS de 3 KVA
- Un sistema de cableado estructurado categoría 6ª con 10 puntos de red disponibles(debe incluirse patch panel y Gabinete con Rack embebido)
- 6 Computadoras de escritorio con Procesador Core i7 de 2.6 Ghz, 16 GB de RAMy disco duro de 2 TB de Almacenamiento, también con interface de red GbitEthernet.
- Un canal de acceso a Internet dedicado con una capacidad de 80Mbps
- 2 Líneas telefónicas dedicadas (pueden ser Analógicas ó digitales) con servicio dellamadas locales, nacional e internacionales.
- 6 teléfonos móviles con acceso a llamadas locales, nacional e internacionales.
- Un Modem/Enrutador de con interfaces Gbit Ethernet.
- Un Switch de comunicaciones Nivel 2 administrable, con por lo menos 8 interfacesde red a 1Gbps
- Una Impresora láser o de inyección de tinta
- Una resma de papel tamaño carta y otra de tamaño oficio.
- 1 tablero acrílico con una caja de marcadores borrables.

7.1.7 Tratamiento de Contingencias Mayores

Si se determina que el nivel de contingencia es mayor, deberá notificarse al líder del DRPy los responsables de la infraestructura afectada para que validen la situación y se tome la decisión de activar el Plan de recuperación de desastres y los procedimientos correspondientes.

7.1.8 Tratamiento de Desastres Catastrófico

Si se determina que el nivel de contingencia es el de desastre catastrófico, deberá notificarse al líder del DRP y debe activarse el plan de recuperación de desastres y los procedimientos respectivos a la menor brevedad posible. Dependiendo de la situación y de ser necesario, debe notificarse a los proveedores de servicios y demás entidades externas que deban apoyar activamente el proceso de recuperación requerido.

La activación del plan de recuperación de desastres requiere que los lideres responsablesde las tareas de recuperación de desastres se reúnan en el centro de control de crisis, endonde se tomaran las decisiones referentes al despliegue del plan y al control de las operaciones del mismo.

La ejecución de plan de operación alternativo debe respetar el RTO y el RPO previamenteestablecido para cada uno de los sistemas que soportan a los procesos críticos de la Entidad y no debe superar las 48 horas.

Cuando el incidente sea considerado como un desastre catastrófico que impida el accesofísico al Data center de la entidad, deberá solicitarse las cintas de respaldo al proveedor encargado del resguardo y del almacenamiento externo de las copias de respaldo de los sistemas afectado.

8 PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES

En este apartado se describe el plan de recuperación de desastres propuesto para la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, partiendo de la definición de roles y responsabilidades, continuando con los procedimientos de recuperación, de operación enemergencia (Failover) y de retorno a la normalidad (Failback) necesarios para garantizar las disponibilidades de los servicios que soportan los procesos de la Entidad.

8.1 Roles y responsabilidades

Con el fin facilitar la gestión de la crisis y la planificación previa de las actividades relacionadas con la recuperación de desastres, a continuación, se relacionan las responsabilidades definidas para cada rol:

ROL	RESPONSABILIDADES		
	PRE- INCIDENTE	DURANTE EL INCIDENTE	POST- INCIDENTE
	Construir el Plan de Recuperación de desastres.	Validar que la situación realmente sea un incidente	Identificar y analizar el impacto del incidente o desastre.
	Definir y planificar las pruebas del Plan de Recuperación de desastres	Evaluar la situación y liderar la identificación de activos tecnológicos afectados.	Iniciar las actividades y procedimientos de vuelta a la normalidad

Líder DRP	Mantener actualizado el Plan de Recuperación de desastres con el fin de garantizar su efectividad.	Iniciar el plan de recuperación de desastres.	Liderar la normalización de la situación y el retorno a la normalidad
	Gestionar los recursos necesarios para el Plan de Recuperación de desastres.	Informar sobre las condiciones en las que se prestaran los servicios durante la ejecución del DRP.	Identificar desviaciones y oportunidades de mejora en el plan de recuperación de desastres.
	Definir el plan de comunicaciones que será usado cuando se presenten los incidentes o desastres	Liderar las operaciones relacionadas con la estrategia de recuperación.	Notificar a la dirección de tecnología la vuelta a la normalidad de las operaciones
	Coordinar con el Oficial de Seguridad de la información, la ejecución de pruebas del Plan de Recuperación de desastres y sus procedimientos.	Notificar a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital	Notificar al Oficial de Seguridad sobre la vuelta a la normalidad de las operaciones
		Notificar al Oficial de seguridad	Notificar al Líder de Mesa de Servicios sobre la vuelta a la normalidad de las operaciones
		Notificar a los responsables de la ejecución de los procedimientos de recuperación.	Verificar la disponibilidad y el éxito de la ejecución de las actividades de normalización de los sistemas afectados.
		Monitorear la ejecución de los procedimientos de	Validar la viabilidad del retorno de la operación a los

		recuperación.	sistemas anteriormente afectados.
		Apoyar la ejecución del plan y procedimientos de recuperación de desastres puestos en marcha.	Coordinar el proceso de vuelta a la normalidad de las operaciones y el retorno al uso de los sistemas principales.
		Identificar situaciones imprevistas	Identificar y documentar las lecciones aprendidas.
		Notificar estado del tratamiento del incidente al Jefe de la Oficina de Sistemas	Actualizar el Plan de recuperación de desastres y los procedimientos que tengan oportunidades de mejora.
		Registrar en bitácora el incidente o desastre	
Oficial de Seguridad de la Información	Identificar los recursos requeridos para la puesta en marcha del DRP	Determinar si el incidente es resultado de un ciberataque	Determinar el estado de la seguridad de los sistemas restaurados.
	Coordinar con el líder del DRP, la ejecución de pruebas del Plan de Recuperación de desastres y sus procedimientos.	Informar a los usuarios finales sobre la presencia del incidente.	Validar la viabilidad del retorno de la operación a los sistemas anteriormente afectados.
	Coordinar las actividades de sensibilización, capacitación y entrenamiento referentes al Plan de Recuperación de desastres.	Gestionar con las autoridades si se considera necesario.	Apoyar las actividades de retorno al uso de la plataforma tecnológica y los sistemas principales.
	Contar con los contactos de proveedores de servicios de Extracción de Evidencias digitales y Análisis Forense en caso de que el incidente se deba a un ciberataque.	Gestionar la disponibilidad del sitio alterno (Data Center).	

		Coordinar el desplazamiento y el acceso del personal que habilitará la infraestructura y los servicios alternos.	
		Mantener informado al Líder del DRP sobre el avance del despliegue de los servicios alternos.	
		Coordinar las acciones del primer respondiente y la preservación de la evidencia digital.	
		Coordinar la extracción de evidencias digitales en los sistemas afectados	
		Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad durante la ejecución del plan de recuperación de desastres.	
Líder de Mesa de Servicios	Verificar si se cuenta con las herramientas necesarias para apoyar las actividades del plan de recuperación de desastres y sus procedimientos.	Validar la situación	Informar a los usuarios finales que deben hacer uso de la plataforma tecnológica principal.
	Verificar la disponibilidad del personal requerido para apoyar los posibles incidentes y desastres sobre los activos tecnológicos de la Entidad.	Notificar el Incidente al líder del DRP	Apoyar a los usuarios finales en cuanto a las actividades de retorno al uso de la plataforma tecnológica y los sistemas principales.
	Notificar al Líder del DRP, las necesidades en cuanto a recursos y personal requeridas para cumplir exitosamente con el plan de recuperación de desastres y sus procedimientos, en caso de la materialización del	Iniciar la ejecución de los procedimientos de recuperación que son de su competencia.	

	riesgo.		
	Participar activamente en la ejecución de las pruebas del plan de recuperación de desastres.	Informar permanentemente al líder del DRP sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	
	Identificar oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados con este.	Notificar al líder del DRP sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la recuperación.	
	Notificar al Líder del DRP, las oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados.	Notificar al oficial de seguridad cualquier evento o situación que afecte la seguridad de la información de la entidad.	
		Informar a los usuarios finales que deben hacer uso de la plataforma tecnológica de respaldo	
Coordinador de Infraestructura	Contar con los contactos de proveedores de Hardware, Software y servicios, que puedan apoyar la ejecución de las acciones correctivas.	Validar la situación	Iniciar la ejecución de los procedimientos de normalización de la infraestructura afectada.
	Verificar si se cuenta con los recursos de hardware y software requeridos para llevar a cabo las tareas de recuperación sobre la infraestructura, definidas en el plan de recuperación de desastres y los procedimientos relacionados con este.	Determinar y validar que activos de la infraestructura tecnológica fueron afectados.	Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del procedimiento de restauración de la infraestructura de producción.

	Verificar la disponibilidad del personal requerido para atender los posibles incidentes y desastres sobre la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Notificar el Incidente al líder del DRP	Informar al líder del DRP el estado de la ejecución de los procedimientos de normalización de la infraestructura afectada.
	Notificar al Líder del DRP, las necesidades en cuanto a recursos y personal requeridas para cumplir exitosamente con el plan de recuperación de desastres y sus procedimientos, en caso de la materialización del riesgo.	Notificar al personal de apoyo requerido para la atención del incidente o desastre.	Notificar al líder del DRP el resultado de la ejecución de los procedimientos de normalización de la infraestructura afectada.
	Participar activamente en la ejecución de las pruebas del plan de recuperación de desastres.	Iniciar la ejecución de los procedimientos de recuperación relacionados con los activos de infraestructura afectados.	
	Identificar oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados con este.	(En caso de ser requerido). Contactar a proveedores de productos y servicios tecnológicos para solicitar apoyo en la ejecución de la actividad correctiva sobre los activos afectados.	
	Notificar al Líder del DRP, las oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados.	Comunicar a los proveedores la activación del plan del DRP.	
		Informar permanentemente al líder del DRP sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	
		Notificar al líder del DRP sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la	

		recuperación.	
		Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado.	
		Registrar los resultados de la ejecución del procedimiento de recuperación.	
Líder de Servidores	Contar con los contactos de proveedores de Hardware, Software y servicios, que puedan apoyar la ejecución de las acciones correctivas.	Validar la situación	Iniciar la ejecución de los procedimientos de normalización de los servidores afectados.
	Verificar si se cuenta con los recursos de hardware y software requeridos para llevar a cabo las tareas de recuperación sobre los servidores, definidas en el plan de recuperación de desastres y los procedimientos relacionados con este.	Determinar y validar que activo tecnológico relacionado con los servidores fue afectado	Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del procedimiento de restauración de los servidores de producción.
	Verificar la disponibilidad del personal requerido para atender los posibles incidentes y desastres sobre los servidores de la de la Entidad.	Iniciar la ejecución de los procedimientos de recuperación relacionados con los servidores afectados.	Informar al líder del DRP el estado de la ejecución de los procedimientos de normalización de los servidores afectados.
	Notificar al Líder del DRP, las necesidades en cuanto a recursos y personal requeridas para cumplir exitosamente con el plan de recuperación de desastres y sus procedimientos, en caso de la materialización del riesgo.	Informar permanentemente al líder del DRP sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	Notificar al líder del DRP el resultado de la ejecución de los procedimientos de normalización de los servidores afectados.

	relacionados.		
	Participar activamente en la ejecución de las pruebas del plan de recuperación de desastres.	Informar permanentemente al líder del equipo sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	
		Notificar al líder del equipo sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la recuperación.	
		Registrar los resultados de la ejecución del procedimiento de recuperación.	
		Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del procedimiento de restauración de los sistemas de producción.	
Operador Recuperación de desastres y resolución de incidentes	Notificar al Líder del equipo de evaluación de desastres(Líder DRP), las necesidades en cuanto a recursos de hardware y software requeridas para cumplir exitosamente con el plan de recuperación de desastres y sus procedimientos, en caso de la materialización del riesgo.	Verificar la integridad de la plataforma tecnológica que será usada para el restablecimiento temporal de los servicios.	Validar que los sistemas principales se encuentren aptos para volver a producción.
		Solicitar las copias de respaldo al proveedor externo de las mismas, en caso de ser necesario.	Notificar al líder del equipo si algún sistema principal aún no se encuentra listo para

			iniciar el proceso de retorno a la normalidad (Failback)
	Ayudar a Identificar oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados con este.	Identificar las copias de respaldo más recientes e iniciar el proceso de restauración de las mismas sobre los sistemas de emergencia (alternos) que serán usados durante el incidente.	Identificar las copias de respaldo más recientes e iniciar el proceso de restauración de las mismas sobre los sistemas de emergencia (alternos) que serán usados durante el incidente.
	Notificar al Líder del equipo de evaluación de daños(Líder DRP), las oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados.	Identificar los archivos de configuración de los sistemas que deberán ser restaurados.	Identificar los archivos de configuración de los sistemas que deberán ser restaurados.
	Validar la disponibilidad y la integridad de los recursos de hardware y software requeridos para realizar las actividades de recuperación en cuanto sea necesario.	Ejecutar los procedimientos de evaluación de daños relacionados con los activos afectados.	Informar permanentemente al líder del equipo sobre el estado de la ejecución de los procesos de restauración de los sistemas principales
	Validar la integridad de los archivos de configuración de los diferentes servicios.	Informar permanentemente al líder del equipo sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	Notificar al líder del equipo sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la restauración de los sistemas principales
	Realizar y resguardar el backup de la configuración de los equipos activos (Switches, Routers, AP, Firewalls, etc) y de los servicios críticos para facilitar la recuperación de los sistemas afectados rápidamente.	Notificar al líder del equipo sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la recuperación.	Registrar los resultados de la ejecución de los procedimientos de restauración de los sistemas principales

	Participar activamente en la ejecución de las pruebas del plan de recuperación de desastres.	Registrar los resultados de la ejecución de los procedimientos de recuperación.	Informar al líder del equipo cuando los sistemas principales se encuentren totalmente restaurados.
		Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del procedimiento de restauración de los sistemas de producción.	Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del procedimiento de restauración de los sistemas de producción.
Operador de Operación de Emergencia	Notificar al Líder del equipo de evaluación de desastres(Líder DRP), las necesidades en cuanto a recursos de hardware y software requeridas para cumplir exitosamente con el plan de recuperación de desastres y sus procedimientos, en caso de la materialización del riesgo.	Verificar la integridad de la plataforma tecnológica que será usada para el restablecimiento temporal de los servicios.	Validar que los sistemas principales se encuentren aptos para volver a producción.
		Solicitar las copias de respaldo al proveedor externo de las mismas, en caso de ser necesario.	Notificar al líder del equipo si algún sistema principal aún no se encuentra listo para iniciar el proceso de retorno a la normalidad (Failback)
	Ayudar a Identificar oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados con este.	Identificar las copias de respaldo más recientes e iniciar el proceso de restauración de las mismas sobre los sistemas de emergencia (alternos) que serán usados durante el incidente.	Apoyar el proceso de recuperación si se hace necesaria su ayuda

	Notificar al Líder del equipo de evaluación de daños(Líder DRP), las oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados.	Identificar los archivos de configuración de los sistemas que deberán ser restaurados.	
	Validar la disponibilidad y la integridad de los recursos de hardware y software requeridos para realizar las actividades de recuperación en cuanto sea necesario.	Ejecutar los procedimientos de evaluación de daños relacionados con los activos afectados.	
	Validar la integridad de los archivos de configuración de los diferentes servicios.	Informar permanentemente al líder del equipo sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	
	Realizar y resguardar el backup de la configuración de los equipos activos (Switches, Routers, AP, Firewalls, etc) y de los servicios críticos para facilitar la recuperación de los sistemas afectados rápidamente.	Notificar al líder del equipo sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la recuperación.	
	Participar activamente en la ejecución de las pruebas del plan de recuperación de desastres.	Registrar los resultados de la ejecución de los procedimientos de recuperación.	
		Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del procedimiento de restauración de los sistemas de producción.	
Proveedor de Servicios	Contar con los recursos tecnológicos que está comprometido a proveer en caso de desastres	Poner a disposición los recursos tecnológicos requeridos por le Entidad al momento en que se presente el incidente.	Apoyar el proceso de restauración de los servicios principales si se hace necesaria su ayuda

	Entregar la información de la persona contacto que recibirá la notificación de requerimiento en el momento en que se presente un incidente	Facilitar el acceso a los recursos requeridos (Hot Site, Hardware, Software, copias de seguridad, etc) requeridos para hacer la transición a los sistemas de emergencia	Notificar al líder del equipo si algún sistema principal aún no se encuentra listo para iniciar el proceso de retorno a la normalidad (Failback)
	Ayudar a Identificar oportunidades de mejora en el plan de recuperación y en los procedimientos relacionados con este.	Brindar el soporte técnico y gestionar los recursos requeridos en caso de ser necesario durante el incidente.	Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución de los procedimiento de recuperación de desastres
	Validar la disponibilidad y la integridad de los recursos de hardware y software requeridos para realizar las actividades de recuperación en cuanto sea necesario.	Apoyar la ejecución del plan y procedimientos de recuperación de desastres puestos en marcha.	Informar al líder del equipo (Líder DRP) el estado de la ejecución de los procedimientos de normalización de los servidores afectados.
	Validar la disponibilidad y la integridad de los recursos de hardware y software requeridos para realizar las actividades de recuperación en cuanto sea necesario.	Informar permanentemente al líder del equipo (Líder DRP) sobre el estado de la ejecución de los procesos de recuperación	Notificar al líder del equipo (Líder DRP) el resultado de la ejecución de los procedimientos de normalización de los sistemas afectados.
	Participar activamente en la ejecución de las pruebas del plan de recuperación de desastres.	Notificar al líder del equipo (Líder DRP) sobre cualquier desviación o imprevisto que se presente en el desarrollo de la recuperación.	
	Notificar a tiempo cualquier cambio referente a la persona de contacto y a los recursos de tecnológicos necesarios para tratar cualquier incidente.	Notificar al oficial de seguridad cualquier compromiso de la seguridad de la información identificado durante la ejecución del	

		procedimiento de restauración de los sistemas de producción.	

8.2 Árbol de llamadas/notificaciones (Plan de comunicaciones)

Con el fin de que los funcionarios y contratistas de la entidad puedan notificar la presenciade un evento, incidente, fallo de servicios o desastre que pueda interrumpir el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y los procesos críticos de la entidad, se debe seguir la siguiente cadena de llamadas:



Figura 14: Árbol de llamadas propuesto

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes mecanismos y medios de comunicación de acuerdo con la disponibilidad de los mismos:

- Herramienta de Mesa de Ayuda
- Correo electrónico.
- Teléfono Móvil o Fijo.
- Persona a Persona.

8.3 Criterios de declaración de desastre

Los criterios de declaración de desastre están alineados con los niveles de contingencia previamente definidos, partiendo de la validación de la situación de interrupción de los servicios, en la cual se realiza la evaluación de los daños y se determina si realmente se la organización se enfrenta a una contingencia mayor que implique la afectación de las comunicaciones, el hardware o el software que no podrá corregirse en un periodo inferiora 24 horas. Por supuesto si el proceso de recuperación supera las 72 horas la entidad seenfrenta a un desastre catastrófico. En ambas situaciones, el equipo de evaluación de daños debe notificar al líder del DRP y este declarara el desastre y se activara el plan delDRP.

8.4 Declaración de desastre

Cuando se detecte la interrupción de un servicio tecnológico debe determinarse si es unafalla menor o si realmente la Entidad se enfrenta a un desastre, de ser una falla menor, mesa de ayuda debe aplicar los procedimientos comunes de resolución de problemas, pero si es así, el equipo de mesa de ayuda debe notificar al líder del DRP para que se valide la situación y si se cumple con los criterios de declaración de Desastres, debe activarse el plan de recuperación.

El siguiente diagrama muestra el flujo de acciones a realizarse, después de ocurrido un evento,y antes de la declaración del desastre y activación del Plan:



Figura 15: Diagrama de declaración de desastre

8.5 Activación del Plan

Una vez se presente el evento, incidente o desastre en la plataforma tecnológica de la entidad, debe realizarse la notificación a la mesa de ayuda, el equipo de la mesa de ayudarealizara la validación de la situación y de ser positivo el desastre, se notificará el incidente al líder del DRP y se dará inicio a la reunión para la respuesta inicial; el líder del DRP juntocon el líder de infraestructura y de servidores, determinaran que activos tecnológicos han sido afectados y si es necesario se activara el grupo de recuperación y se informará a losafectados sobre las condiciones en las que se prestará el servicio durante la gestión del incidente.

A continuación, se muestra el diagrama de flujo relacionado con la activación del plan,



Figura 14: Diagrama de activación del plan

El grupo de recuperación iniciara los procedimientos de recuperación relacionados conlos activos afectados y se contactara a los proveedores de ser necesario

9 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

Una vez declarado el desastre e identificados los activos afectados, el grupo de recuperación debe iniciar la ejecución de los procedimientos técnicos y administrativos para restablecer la infraestructura tecnológica. También debe informar permanentementeal líder del DRP sobre el estado del proceso de recuperación de la tecnología y los servicios afectados.

9.1 Procedimientos de operación de emergencia (Failover)

Con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones de la entidad, el plan de recuperación de desastres incluye un conjunto de procedimientos que habilitan un conjunto de servicios alternos que serán utilizados mientras se logra normalizar las operaciones de la infraestructura y los sistemas afectados. Estos procedimientos se relacionan a continuación:

9.1.1 Procedimiento de Operación de emergencia ante el escenario de Pérdida Parcial o total del CDP (centro de Procesamiento de datos) debido a un Incendio

- Si el escenario de desastre es de pérdida total de las Instalaciones físicas/Data Centerque hacen parte de la Entidad, las actividades a ejecutar son las siguientes:

- Solicitar las copias de seguridad (Backups) que contengan el respaldo los activos afectados (incluyendo Máquinas virtuales, imágenes de disco de las maquinas físicas, Bases de datos y archivos) al operador externo quien custodia los medios

- Si se ven afectadas las estaciones de trabajo de funcionarios y contratistas, es necesarioHabilitar el acceso a los Escritorios Virtuales para los usuarios afectados, para esto se debe comunicarse con el proveedor de servicio de escritorios virtuales (Cada usuario debe conocer sus credenciales de acceso y durante la ejecución del plan de pruebas realizado previamente ha debido probar su acceso exitoso sobre estos sistemas)

- Si se ven afectados servidores que se conserven en la Entidad, se debe iniciar el procesode restauración de los datos de respaldo y discos virtuales de las maquinas físicas afectadas por el desastre.

- Si se destruyó el hardware que soporta servicios críticos y se evidencia retraso por partedel proveedor del recurso de reemplazo, entonces Comunicarse con el proveedor del DRaaS, para aprovisionar los recursos requeridos con el fin de iniciar el proceso de restauración de los datos de respaldo y discos virtuales de las maquinas físicas afectadas por el desastre.

- Realizar el proceso de restauración de las copias de seguridad sobre los sistemas afectados y validar la integridad de los datos restaurados.

- Se es necesario, Realizar la reconfiguración de los registros A y AAAA en la zona DNS forward y backward del dominio: procuraduria.gov.co

- Durante la ejecución de este procedimiento, el líder del equipo de Operación deemergencia debe notificar el estado de la operación al líder del DRP, debe informar las actividades ejecutadas con éxito y las desviaciones o fallos que puedan presentarse.

- El líder del DRP notificara de forma periódica al Jefe de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital el avance del proceso de la operación de emergencia.

- El líder del DRP notificara a los usuarios las condiciones con las que se prestara este servicio alterno.

9.1.2 Procedimiento de Operación de emergencia ante escenario dePérdida parcial o total de la infraestructura tecnológica porciberataque de D.O.S (Denegación de servicios por inundación de tráfico volumétrico)

Si el escenario de desastre es de pérdida total de los servicios tecnológicos por la materialización de un ciberataque de denegación de servicios, las actividades a ejecutarson las siguientes:

- Notificar al oficial de seguridad y a los líderes de los sistemas afectados para que realicenel bloqueo en los sistemas de seguridad de perímetro del tráfico del agresor (si el ataquees interno).

- Identificar la fuente y la localización de la fuente generadora del ciberataque a través delos sistemas de monitorización de la red y los servicios, así como en la consola antimalware y el SIEM.

- Contener y controlar la ciberagresión a través de los sistemas de defensa desplegados en la Entidad y de ser necesario notificar a los proveedores de servicios (ISP, Cloud) para que estos apoyen las tareas de contención.

- Notificar a las autoridades y/o al equipo externo experto en computación forense para que realice las tareas de primera respuesta y extraiga la evidencia digital que posteriormente deberá ser analizada en laboratorio forense.

- En caso que el ciberataque haya afectado equipos On-premise, se debe notificar a los proveedores del servicio o recursos tecnológicos afectados sobre el incidente y solicitarel componente de Hardware/ Firmware o Software requerido para la recuperación de losservicios afectados.

- En caso que el ciberataque haya afectado equipos On-premise, realizar si es requerido,la reinstalación del sistemas operativos y aplicaciones sobre los sistemas afectados quehan sido comprometidos, pero que su hardware se encuentra en buen estado.
- Si los sistemas afectados están ubicados en la plataforma Cloud, se debe habilitar la replicación para las máquinas virtuales dentro del menú de operaciones de la Plataformade Gestión del DRaaS en una región secundaria.

- De ser necesario realizar la reconfiguración de los registros A y AAAA en la zona DNS forward y backward del dominio: procuraduria.gov.co para las maquinas afectadas.

- Durante la ejecución de este procedimiento, el líder del equipo de Operación deemergencia debe notificar el estado de la operación al líder del DRP, debe informar las actividades ejecutadas con éxito y las desviaciones o fallos que puedan presentarse.

- El líder del DRP notificara de forma periódica al Jefe de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital el avancedel proceso de la operación de emergencia.

- El líder del DRP notificara a los usuarios las condiciones con las que se prestara este servicio alterno.

9.1.3 Procedimiento de Operación de emergencia ante el escenario de Pérdida parcial o total de los servicios computacionales por ciberataque(Ransomware)

Si este escenario de desastre se materializa, las actividades a ejecutar son lassiguientes:

- Notificar al oficial de seguridad y a los líderes de los sistemas afectados para que realicenel bloqueo en los sistemas de seguridad de perímetro del tráfico del agresor (si el ataquees interno).

- Identificar la fuente y la localización de la fuente generadora del ciberataque a través delos sistemas de monitorización de la red y los servicios, así como en la consola antimalware y el SIEM.

- Contener y controlar la ciberagresión a través de los sistemas de defensa desplegados en la Entidad y de ser necesario notificar a los proveedores de servicios (ISP, Cloud) para que estos apoyen las tareas de contención.

- Notificar a las autoridades y/o al equipo externo experto en computación forense para que realice las tareas de primera respuesta y extraiga la evidencia digital que posteriormente deberá ser analizada en laboratorio forense.

- En caso que el ciberataque haya afectado equipos On-premise, se debe notificar a los proveedores del servicio o recursos tecnológicos afectados sobre el incidente y solicitarel componente de Hardware/ Firmware o Software requerido para la recuperación de losservicios afectados.

- En caso que el ciberataque haya afectado equipos On-premise, se debe restaurar los snapshot (puntos de recuperación) más recientes antes del incidente y habilitar el servicio afectado.
- Si los sistemas afectados están ubicados en la plataforma Cloud, se debe habilitar la replicación para las máquinas virtuales dentro del menú de operaciones de la Plataformade Gestión del DRaaS en una región secundaria.

- Realizar el proceso de restauración de las copias de seguridad de los activos de información o de las máquinas virtuales sobre los sistemas con hardware y sistema operativo en buen estado.

- Realizar la reinstalación de los sistemas operativos y aplicaciones sobre los sistemas afectados que han sido comprometidos, pero que su hardware se encuentra en buen estado.

- De ser necesario realizar la reconfiguración de los registros A y AAAA en la zona DNS forward y backward del dominio: procuraduria.gov.co para las maquinas afectadas.

- Comunicarse con el proveedor de servicio de escritorios virtuales para iniciar el acceso a los mismos por parte de los usuarios. (Cada usuario debe conocer sus credenciales de acceso y durante la ejecución del plan de pruebas realizado previamente ha debido probar su acceso exitoso sobre estos sistemas)

- Durante la ejecución de este procedimiento, el líder del equipo de Operación deemergencia debe notificar el estado de la operación al líder del DRP, debe informar las actividades ejecutadas con éxito y las desviaciones o fallos que puedan presentarse.

- El líder del DRP notificara de forma periódica al Jefe de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad el avance del proceso de la operación de emergencia.

- El líder del DRP notificara a los usuarios las condiciones con las que se prestara esteservicio alterno.

9.1.4 Procedimiento de Operación de emergencia ante el escenario de Interrupción Temporal o total de las comunicaciones digitales por fallos en la plataforma del Proveedor de Servicios de Acceso a Internet (ISP)

Si el escenario de desastre es del nivel de una contingencia mayor referente a la pérdidade las comunicaciones, las actividades a ejecutar son las siguientes:

- Notificar al proveedor de servicio interrumpido y tratar de identificar la duración real de la indisponibilidad del servicio.
- Activar el canal alterno tanto para los servidores como para la red LAN, interconectando losmedios de transmisión del operador de respaldo si estos se encuentran desconectados.
- Reconfigurar las tablas de enrutamiento y el direccionamiento IP en las interfaces WAN de los equipos de encaminamiento perimetrales.
- Reconfigurar los servicios de NAT estático y los servicios adicionales requeridos para facilitar el acceso a internet desde y hasta los sistemas internos que así lo requieran.
- Realizar la reconfiguración de los registros A y AAAA en la zona DNS forward y backward del dominio: procuraduria.gov.co para las maquinas afectadas.
- Durante la ejecución de este procedimiento, el líder del equipo de Operación de emergenciadebe notificar el estado de la operación al líder del DRP, debe informar las actividades ejecutadas con éxito y las desviaciones o fallos que puedan presentarse.
- El líder del DRP notificara de forma periódica Jefe de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad el avance del proceso de la operación de emergencia.
- El líder del DRP notificara a los usuarios las condiciones con las que se prestara este servicioalterno.

Procedimiento de retorno a la normalidad de las operaciones(Failback)

- Una vez restablecidos los sistemas primarios es necesario finalizada la operación de emergencia, ejecutar el procedimiento de vuelta a las operaciones normales, las actividades a ejecutar son las siguientes:
- Generar las copias de seguridad de los datos creados sobre los sistemas de operaciones de emergencia y trasladarlos a la sede principal de la Entidad.
- Realizar el proceso de restauración de las copias de seguridad sobre sistemas principales que lo requieran y validar la integridad de los datos restaurados.
- Activar el canal principal tanto para los servidores como para la red LAN, interconectando los medios de transmisión del operador principal si estos se encuentran desconectados.
- Reconfigurar las tablas de enrutamiento y el direccionamiento IP en las interfaces WAN de los equipos de encaminamiento perimetrales.
- Reconfigurar los servicios de NAT estático y los servicios adicionales requeridos para facilitar el acceso a internet desde y hasta los sistemas internos que así lo requieran.
- Realizar la reconfiguración de los registros A y AAAA en la zona DNS forward y backward del dominio: procuraduría.gov.co para las maquinas afectadas
- Durante la ejecución de este procedimiento, el líder del equipo de recuperación de desastresdebe notificar el estado de la operación al líder del DRP, debe informar las actividades ejecutadas con éxito y las desviaciones o fallos que puedan presentarse.
- El líder del DRP notificara de forma periódica al Jefe de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidadel avance del proceso de la operación de emergencia.
- El líder del DRP notificará a los usuarios sobre la disponibilidad de los sistemas principalesy se les pedirá continuar las operaciones sobre estos.

10 PRUEBAS DEL PLAN DE RECUPERACION DE DESASTRES

Con el fin de garantizar que tanto la estrategia de recuperación como el plan de recuperación de desastres y sus procedimientos sean coherentes, estén bien definidos y no se haya escapado ninguna consideración importante referente a la recuperación, operación de emergencia y retorno a la normalidad y que estos puedan aplicarse de forma exitosa; se hacenecesario definir un plan de pruebas que debe ser revisado por los líderes de los equipos de Evaluación de daños, recuperación y resolución del incidente, y de operación de emergencia. Una vez revisados, este plan debe ser socializados y probados.

Considerando que todos los planes tienen oportunidades de mejora, al final de cada prueba debe ejecutarse el procedimiento de registro de lecciones aprendidas.

10.1 Recursos y Tiempo

A continuación, se relacionan los recursos humanos y técnicos requeridos para realizarel plan de pruebas, al igual que el cronograma en donde se detallan los tiempos de ejecución de cada una de las actividades contempladas en el presente plan.

10.2 Recursos humanos

El personal que participará de forma activa en la ejecución de las pruebas de los diferentes procedimientos del DRP se relacionan a continuación:

INTEGRANTES	INFORMACIÓN DE CONTACTO
Líder de Mesa de Servicios	jgonzalezsa@procuraduria.gov.co
Contratista de mesa de servicios	

Tabla 10: Recursos humanos para ejecutar el plan de pruebas Fuente: Propia

10.3 Tipos de pruebas a ejecutar.

A continuación, se relacionan los tipos de pruebas que deben realizarse para validar la efectividad del plan de recuperación de desastres propuesto y la capacidad de reacción del personal involucrado en los equipos y procedimientos relacionados con el DRP.

PRUEBA	DESCRIPCION
En Papel	Los miembros del equipo leen los documentos del DRP (Estrategias,Procedimientos, listas de verificación, etc.), una copia impresa de los documentos se almacenan fuera de línea y una copia digital enpapel.
De Recorrido	Recorrido grupal del DRP con el fin de identificar cualquier modificación que deba ser realizada al entorno de recuperación de desastres.
De Simulación	Similar a un simulacro de incendio, se realiza un ejercicio práctico en vivo de forma presencial con el fin de validar la completitud de losprocedimientos.

Paralela	Se realiza una prueba real con los sistemas de respaldo para validarsi es posible completar las operaciones de los procesos críticos con estos sistemas alternos.
De Corte	Se realiza una suspensión real y controlada de algunos servicios deproducción y se pasa la producción a los sistemas de Failover para probar la efectividad real de los procedimientos y del plan derecuperación.

Tabla 11: Tipos de pruebas. Fuente: Propia

10.4 Plan de pruebas

A continuación, se describen las pruebas mínimas que deben ser ejecutadas para este plande recuperación de desastres:

- Prueba de restauración de los backups en el sitio alterno (hot site) sobre las maquinasSynergy o equivalentes.
- Prueba de generación de imágenes de los discos de los servidores físicos
- Prueba de reconfiguración de los registros A y AAAA de la zona DNS
- Prueba de acceso a los escritorios virtuales.
- Prueba de reemplazo de equipos de comunicaciones
- Prueba de reconfiguración de canal de internet de respaldo con otro ISP

10.5 Cronograma de actividades del plan de pruebas

Las actividades del plan de pruebas se realizarán con una frecuencia bimestral durante todo el año de acuerdo con la planificación que se relaciona a continuación:

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES					
			E	M	M	J	S	N
1	Planeación y elaboración del plan de pruebas	Líder del DRP	■					
2	Prueba en papel	Líder del DRP		■				
3	Prueba de recorrido	Líder de Mesa de Servicios			■			
4	Prueba de simulación	Oficial de Seguridad				■		
4	Prueba Paralela	Coordinador de Infraestructura					■	
5	Prueba de corte	Líder del DRP						■

Tabla 12: Cronograma de actividades del plan de pruebas. Fuente: Propia

10.6 Documentación de los resultados y lecciones aprendidas

Una vez finalizada la ejecución de cada prueba, se hace necesario documentar los resultadosde las mismas, su efectividad, los fallos presentados, los imprevistos identificados y por su puesto las lecciones aprendidas. Adjunto a este documento se encuentra el procedimiento que debe ser usado para realizar el registro requerido.

11 CONCIENCIACION SOBRE LA RECUPERACION DE DESASTRES

En este apartado se describen las principales estrategias de formación y transferencia de conocimientos referentes al Plan de recuperación de desastres de la Entidad, proporcionando a todo el personal varios mecanismos de apropiación del plan con el fin mejorar la efectividad de todos los procesos de detección, evaluación, notificación, activación, recuperación, operación contingente y restauración de las operaciones principalmente; a la vez que mejoranlos tiempos de respuestas y se reduce el pánico y la entropía a la hora de presentarse un incidente mayor o un desastre catastrófico.

11.1 Capacitación

El proceso concienciación debe hacer parte de una campaña o plan de capacitación y sensibilización para todos los funcionarios y contratistas de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, que busca que estos conozcan la importancia de la seguridad de la información y la ciberseguridad en la compañía.

El plan de capacitación y sensibilización contara con un cronograma de actividades con unaduración mínima de un año.

Como el mundo de la tecnología es tan volátil en el tiempo, es importante actualizar periódicamente los temas a tratar ya que deben ser de actualidad y asociados a las necesidades de la compañía.

11.2 Métodos de difusión

Con el fin de involucrar más fácilmente a los funcionarios de la empresa en el proceso de sensibilización de seguridad de la información y ciberseguridad, se utilizarán los siguientes métodos de difusión:

- Seminarios
- Video formativo
- Wallpapers informativos y protectores de pantalla.
- Checklist

Los Seminarios: son encuentros personales entre los funcionarios y el instructor/facilitadorque se realizaran en la sala de conferencias de las instalaciones del PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

- **Frecuencia e intensidad horaria:** serán realizados mensualmente con una intensidadhoraria de 30 minutos
- **Apoyo didáctico:** Presentaciones del material en Power point, laptop y video beam.
- **Los videos formativos:** se publicarán en la intranet de la empresa y se enviarán através de correo electrónico.
- **Frecuencia:** los videos se publicarán mensualmente y se enviara copia a través delcorreo corporativo
- **Apoyo didáctico:** Clips de video con animaciones didácticas en formato mp4
- **Wallpaper informativos**: se publicarán en los escritorios de todas las computadoras dela Entidad, como parte del contenido referente a la seguridad de la Información.
- **Frecuencia:** serán reemplazados por uno diferente cada 15 días.
- **Apoyo didáctico:** Clips de video con animaciones didácticas en formato mp4

Checklist: se hará uso de lista de verificación como otro método de difusión de conocimientoy también como herramienta de evaluación de la apropiación del mismo por todos los métodos de difusión relacionados.

- Para la realización de los test validación de la apropiación de conocimiento, puede hacerseuso de las siguientes herramientas:
- Quiz Maker (https://www.quiz-maker.com/)
- Kahoot (https://create.kahoot.it/auth/register)

11.3 Información por socializar en el proceso de concienciación

El contenido de los seminarios, videos formativos, deberá variar en cada sesión igualmente la información contenida en wallpapers y protectores de pantalla informativos, pero en general deber incluir:

- Que es el Plan de Recuperación de Desastres y en que consiste
- Importancia de la disponibilidad de la información y los recursos tecnológicos para laEntidad
- Porque debemos proteger los activos de información, y activos tecnológicos incluir:
- Disponibilidad, integridad de la información y de los sistemas.
- Principales amenazas que podrían interrumpir la continuidad de los servicios y las operaciones de la Entidad
- Principales escenarios de desastre
- Qué hacer ante la presencia de un desastre
- Proceso de detección de incidentes que puedan interrumpir los servicios
- Procedimiento de evaluación del incidente
- Procedimiento de notificación del incidente.
- Procedimiento de activación del DRP
- Principales procedimientos de recuperación
- Proceso y principales procedimientos de operación contingente
- Proceso y procedimiento de restauración de las operaciones
- Procedimientos de ejecución del Plan de pruebas del DRP
- Procedimiento de registro de lecciones aprendidas

11.4 Roles y responsabilidades del plan de concienciación.

La responsabilidad de liderar el presente plan es del Líder del DRP y debe contar con elapoyo del Oficial de Seguridad y de la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad.